<u>נספח 1: הוראות למפעיל</u>

שלב 1: הפעלת הבקר ואתחולו

- 1. יש להפעיל את הבקר
- Connection Destination \rightarrow Connection1 \rightarrow Serial USB \rightarrow USB \rightarrow OK \rightarrow .2
 - Compile → Rebuild All .3
 - Online → Remote Operation(s) .4
 - STOP \rightarrow YES \rightarrow OK .5
 - Online → Write to PLC .6
 - Press on Parameters + Program .7
 - Press Execute .8
 - Online → Remote Operation(s) .9
 - $RUN \rightarrow YES \rightarrow OK.10$

שלב 2: אתחול משתנים

1. יש לאתחל את משתני הקלט: creamInput, chocolateInput, biscuitInput בערכים הרצויים

שלב 3: תחילת יום עבודה

- 1. יש ללחוץ על כפתור X7 על מנת להתחיל יום עבודה
- 2. במידה והערכים במשתני הקלט תקינים, נורה Y7 תידלק ותישאר דלוקה במהלך כל יום העבודה

שלב 4: זילוף קצפת

- 1. יש ללחוץ על כפתור X11 על מנת להעביר את הקצפת ממיכל המלאי למיכל הזילוף
 - 2. יש להדליק את מכונה א' על ידי לחיצה על כפתור X10
 - 3. יש להרים את מתג X1 כאינדיקציה לכך שהגיע מגש עם ביסקוויטים למכונה א'
 - 4. יש להרים את מתג X3 כאשר טמפ' הקצפת היא מתחת ל-30 מעלות

- 5. יש להרים את מתג X2 כאשר טמפ' הקצפת היא מתחת ל-15 מעלות
- 6. במידה והתנאים לפעולת מכונת הזילוף התקיימו, נורה Y4 תידלק כל זמן שיתבצע זילוף
- 7. בסוף תהליך הזילוף יש להרים את מתג X4 שמייצג אינדיקציה מהמצלמה ששלב הזילוף הסתיים
 - 8. לאחר ששלב הזילוף הסתיים, נורות Y0 ו- Y1 יהבהבו לסירוגין במשך 4 שניות

שלב 5: טבילת הקרמבו בשוקולד במכונה ב'

- 10 -לערך הרצוי בין 0 ל- 10 Analog Input_1 1. יש לכוון את ערך ה
- . במידה והערך ב1 Analog Input הינו בטווח בין $1 \leq 1$ במידה והערך בחר ציפוי רגיל. אחרת, ייבחר ציפוי כפול.
 - 3. יש להרים את מתג X6 לקליטת הערך הנבחר
 - 4. לאחר הרמת מתג X6 נורה Y3 תידלק למשך 5 שניות

שלב 6: אריזת מגש קרמבו

- 1. הרמת מתג 5 X0 פעמים
 - 2. נורה Y2 תידלק
- 3. הרמת מתג X0 פעם נוספת
 - 4.נורה Y2 נכבית
 - 5. הורדת מתג X0

שלב 7: הכנה איטרציה הבאה

- 1. הורד את המתגים הבאים אם הם מורמים: X6 X4 X3 X2 X1
 - 2. לחיצה על מתג X11 לשחרורו

שלב 8: איטרציה נוספת

- 1. במידה ולאחר כל השלבים נותרו מספיק קצפת שוקולד וביסקוויטים נורה Y7 תישאר דלוקה ונחזור על שלבים 4-8. אחרת, Y7 תהבהב למשך 3 שניות ויוצג ב – Analog Output את כמות יחידות הקרמבו שהוכנו בעשרות
 - 2. ניתן להתחיל יום עבודה חדש על ידי חזרה על שלבים 2-8.