Read me-plc group 6

תחילת יום עבודה:

- 1. הרץ את התוכנית.
- 2. לחץ על מתג X7 כדי להתחיל את היום (נורה Y7 מראה שהמערכת פועלת).
- 3. הזן את המלאי ההתחלתי לרגיסטרים של מלאי הקצפת, השוקולד והביסקוויטים.

זילוף:

- 4. לחץ על X11 כדי להעביר את הקצפת ממיכל המלאי למיכל הזילוף ואת הביסקוויטים עבור הקרמבו.
 - 5. לחץ על X10 כדי להפעיל את מכונה א כדי שיתבצע הזילוף.
 - .6 כאשר יש זיהוי משטח הרם את X1.
 - .X2 אשר הטמפרטורה נמוכה מ-30 מעלות הרם את
 - 8. כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-15 מעלות הרם את X3.
 - 9. בסיום פעולת הזילוף הרם את X4 כדי לשנע ממכונה א' למכונה ב'.

שינוע ממכונה א' למכונה ב':

.10 המתן לסיום הבהוב נורות Y0 ו- Y1.

טבילה:

- .analog input והכנס קלט ל X6 והכנס את 11.
 - .12 לסיום הטבילה לחכות שנורה Y3 תכבה.

:אריזה

- .(Y2 הרם את 6 X0 פעמים כדי לארוז 6 קרמבו (לאחר הפעם ה-5 תידלק נורה Y2).
 - analog output. ב-14. ב-analog output ראה את מספר

הרצה חוזרת:

- .4 אם יש מספיק חומרי גלם למשטח נוסף חזור לשלב.
 - 16. אחרת, נורה Y7 תהבהב ל3 שניות והיום הסתיים.
 - .17 במידה ורוצים להתחיל יום נוסף חזור לשלב