<u>: readme קובץ</u>

יש לחבר את הבקר לh-bridge ולמנוע.

יש להדק את הקרש שהמנוע מחובר אליו לשולחן, ולאפשר למטוטלת להסתובב 360 מעלות.

יש לחבר לחשמל את המתג

יש להזיז את המטוטלת לאחד הצדדים ולחכות להתייצבותה.