חברי הקבוצה: בן לוי 209503374, אדם עיסא 207941105, נועה לוי 208675397, נוי שטרית 318546108

:(Readme): הוראות למפעיל

- 1. הזן בתחילת ההרצה את כמות חומר הגלם בגרמים (קצפת, שוקולד) ותחתיות ביסקוויט ביחידות .
 - 2. לחץ על מתג X7 (שים לב שנורה Y7 אכן נדלקת ותישאר דולקת לאורך כל יום העבודה).
 - 3. לחץ על X11 שים לב שאכן מועברת קצפת ממיכל המלאי למיכל הזילוף.
 - 4. לחץ על X10 להדלקת מכונה א'.
 - 5. במידה וזוהה משטח קרמבו, הרם את מתג X1. אם הטמפרטורה נמוכה מ 15 מעלות -הרם 5 את מתג X1. שים לב שנורה Y4 תידלק בהרמת מתג זה.
 - 6. במידה והתקבל אות מהמצלמה כלומר, פעולת הזילוף הסתיימה, הרם את מתג X2. שים לב כי נורות Y0 ו-Y1 יהבהבו לסירוגין במשך כ-4 שניות סה"כ. דבר המעיד על שינוע הקרמבו ממכונה א' למכונה ב'.
 - 7. סובב את ה- analog input1 על מנת לדגום ערך אקראי. הרם את מתג X6.שים לב, שהערך הנדגם קובע את סוג הציפוי של הקרמבו- רגיל או כפול (בהתאם לטווחים המוגדרים). בנוסף, נורה Y3 תדלק במשך כחמש שניות.
 - 8. הרם את מתג X0 על מנת לארוז קרמבו יחיד. הרם והורד את מתג זה כ-6 פעמים סה"כ על מנת ארוז מגש שלם של 6 קרמבואים.
 - שים לב, שנורה Y2 תדלק לאחר שסיימת לארוז חמישה קרמבואים, ותיכבה בסוף אריזת המגש. בהתאמה, כמות הקרמבואים שיוצרו תתעדכן ל-+6.
 - 9. במידה וקיים חומר גלם מינימלי להמשך ייצור אפס את המתגים הבאים : X11 , X1 , X4 , X2 . X6 , X0 , X2
 - 10. במידה ונורה Y7 תהבהב במשך כ-3 שניות, שים לב שיום העבודה נגמר מאחר ואין מספיק מלאי לייצור מאחד מחומרי הגלם.
 - 11. על מנת לדעת כמה קרמבואים ייצרת במהלך יום העבודה, קרא את הערך הנמצא ב- analog outpu