

Arduino Uno דו"ח תרגיל

קבוצה 4

207992397

206962029

208956789


207908252



תיאור מטרת המערכת ותיאור משימת הבקרה:

במסגרת הפרויקט התבקשנו ליצור מערכת בקרה אשר תשפר את יעילותם/שביעות רצונם של העובדים במסגרת הפרויקט התבקשנו ליצור מערכת בקרה אשר העובדים שנמצאים שעות ארוכות מול המחשב ומסכנים את במשרד. בחרנו לשמור על בריאות הראייה של העובדים שנמצאים את המרחק בין העובד למסך ומתריע לו על קרבה למסך לפי דרגות סיכון שונות.

תיאור המערכת:





מטרת הרכיב	תצורה	מס' הפין	שם הרכיב
שליחת אות אולטרסוני	OUTPUT	6	TRIG_PIN
קבלת אות חוזר מהעצם	INPUT	10	ECHO_PIN
נורת אזהרה אשר מציינת קרבה הנמוכה מ40 ס"מ	OUTPUT	7	LED_PIN
זמזם אשר מציין קרבה הנמוכה מ20 ס"מ	OUTPUT	8	PIEZO_PIN
מנוע אשר ינוע בסיבובים לכיוונים שונים	OUTPUT	9	servoPin

תיאור הבדיקות שבוצעו והמבחן הסטטיסטי:

יוסי השאיל לנו חיישן אולטרה סוני נוסף. הנחנו את החיישנים אחד ליד השני, מול בקבוק שאותו הזזנו בכדי למדוד את המרחקים בעזרת החיישנים. פרסנו מטר בין החיישנים לבקבוק, זאת בכדי לוודא כיול של החיישנים (שלא במקרה שניהם שוגים). ביצענו מדידות עם 30 תצפיות שונות ובכל פעם רשמנו את תוצאות המדידה שקיבלנו במסך. ביצענו על תצפיות אלה מבחן T מזווג, וקיבלנו את התוצאות הבאות.

מבחן t מזווג הוא מבחן סטטיסטי המשמש לבדיקת האם ישנה הבדלה סטטיסטית בין שתי תצפיות עבור ערך ממוצע בינהן. במקרה של בדיקת תקינות החיישן, נשתמש במבחן זה כדי לבדוק האם ישנן הבדלים סטטיסטיים בין המדידות של החיישן בתנאים שונים או בין החיישנים השונים במערכת. נבצע בדיקה זו על ידי האקסל.

השערת H₀: אין הבדל בין החיישנים

השערת H_{1} : יש הבדל בין החיישנים

אלו הדגימות שדגמנו:

2 חיישן	חיישן 1
21	20
35	35
44	45
15	15



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בן אוו ון בנאב	אונידו סימוני
60	60
50	49
25	25
33	34
19	19
55	55
28	27
40	40
12	12
38	38
48	48
22	22
29	30
16	16
51	51
42	42
14	14
59	59
37	37
24	24
31	31
18	18
46	46
53	53
26	26
36	36
	<u>L</u>

P-value: 0.946

. רמת מובהקות התוצאה גדולה מאוד ולכן לא נדחה את השערת ה H_{o} ונגיד כי אין הבדל בין החיישנים.



מסקנות מהעבודה:

בתרגיל זה התנסינו עם תוכנת Arduino_IDE ואתר Thinekercad. ולמדנו כיצד לבנות מערכת בקרה המסוגלת לבקר את קרבת העובד למסך המחשב ובכך, לדאוג לבריאותו ורווחתו. עבדנו בעבודת צוות והתנסינו עם בניית הדגם של המערכת. סיגלנו לעצמנו דרך חשיבה שונה והתנסות מעשית אשר מרחיבה את אופקנו. הצלחנו ליישם את החומר התאורטי הנלמד בכיתה. העבודה בקבוצה הייתה לא פשוטה אך כל אחד מצא את מקומו ותרם לקבוצה.

:קטעי הקוד

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Servo.h>
#define TRIG PIN 6
#define ECHO PIN 10
#define LED PIN 7
#define servoPin 9
#define PIEZO PIN 8
Servo servo;
int angle = 0; // זווית התחלתית
bool Direction = true; // אמת שווה אמת כיוון, ימין שווה אמת
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  pinMode(LED PIN, OUTPUT);
  pinMode(PIEZO_PIN, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  servo.attach(servoPin);
}
void loop() {
  int distance = measureDistance();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Distance: ");
  lcd.print(distance);
  lcd.print(" cm");
```



```
if (distance <= 40) {</pre>
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("attention");
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // הדלקת הנורה
  if (distance <= 30) {</pre>
    moveServo();
      if (distance <= 20) {</pre>
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("too close!!!");
        digitalWrite(PIEZO_PIN, LOW);
      }
      else {
        digitalWrite(PIEZO_PIN, HIGH);
}
else{
  servo.detach();
  }
  }
 else {
    servo.detach();
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("
    digitalWrite(PIEZO_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 }
 }
int measureDistance() { // מחזיר מרחק מחיישן קרבה
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  int duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  int distance = duration * 0.0342 / 2; // מגרמל לפי מהירות האור
  return distance;
}
void moveServo() {
  servo.attach(servoPin);
  if (Direction){angle+=1;}
```



```
else{angle-=1;}
servo.write(angle);
if (angle==0)Direction=true;
if(angle==180)Direction=false;
}
```

ReadMe

:הוראות למפעיל

- יש לחבר את הבקר למחשב באמצעות כבל הUSB.
 - יש לצרוב את הקוד מהתוכנה לבקר.
- יש להציב את חיישן המרחק מתחת למסך המחשב ולהפנותו לכיוון הפנים
- יש להניח את מסך הCD לצד החיישן- הוא יציג את מרחק הפנים מהמסך. •
- ם במידה ואתה במרחק של 40 סיימ ומטה תדלק נורת אזהרה אדומה.
- סממלת במידה ואתה במרחק מתחת ל30 סיימ מנוע הסרבו יתחיל לפעול וידמה פעולת אצבע אשר מסמלת ילאיי וינוע מצד לצד.
 - ם במידה ואתה במרחק של 20 סיימ ומטה הסירנה תחל לפעול.
 - ס במידה ואתה חוזר למרחק בטוח כל אמצעי האזהרה יכבו.