הוראות למפעיל:

- 1. הזן ערכי מלאי חומר גלם ל-Watch1 (שמרים, לתת, כשות). עבור שישיית בירת פילנזר דרושים 120 גרם שמרים, 6 גרם לתת ו-53 גרם כשות.
 - עבור שישיית בירת לאגר דרושים 150 גרם שמרים, 12 גרם לתת ו-60 גרם כשות.
- 2. בלחיצה על לחצן X7 יתחיל יום העבודה של המפעל ונורה Y7 תידלק, במקרה וישנו מצב חירום ניתן ללחוץ על לחצן X11 אשר יגרום לסיום יום העבודה. נורה Y7 תישאר דלוקה לאורך כל יום העבודה, כל עוד יש מספיק חומרי גלם לייצור שישיית בירות ולחצן X11 לא נלחץ.
 - :analog input- הכנס ערך.
 - עבור ערך בין 0 ל-5 כולל ייצור שישיית בירת לאגר.
 - עבור ערך בין 6 ל-10 ייצור שישיית בירת פילזנר.
 - לאחר מכן לחץ על X1, יתחיל זמן בישול הבירה ונורה Y1 תידלק למשך 4 שניות.
- במידה ותבחר לייצר שישיית לאגר אך הכמות במלאי אינה מספיקה, לא תוכל להמשיך את התהליך ותאלץ לבחור בייצור שישיית פילזנר (כלומר להזין מחדש ערך בין 6 ל-10 ולהרים את מתג X1).
- לאחר סיום שלב הבישול (כיבוי נורת Y1) לחץ על מתג X5 להעברת הבירה ממיכל הבישול למיכל התסיסה, בשלב זה נורות Y3 ו-Y4 ידלקו לסירוגין כתלות בסוג הבירה (לאגר 3 שניות, פילזנר 4 שניות).
 - 5. לאחר סיום הבהוב הנורות, הרם את מתג X2 ושלב סיום התהליך ואחסון הבירה יתחיל.
- 6. עלייך להרים ולהוריד את מתג 3X 6 פעמים סה"כ (הרמה אחת עבור כל בקבוק בירה בודד), לאחר ההרמה הראשונה, נורה Y2 נדלקת עד אשר סיום אריזת הבקבוק השישי (הרמת X0 בפעם השישית) ולאחר מכן תיכבה.
 - 7. שיישית הבירה תתווסף למלאי וניתן יהיה לחזור לשלב 1 במידה וישנו מספיק מלאי.
 - על מנת להתחיל ייצור שישיית בירה חדשה יש להוריד את כלל המתגים.
 - 8. בסיום יום העבודה מספר שישיות הבירה שיוצרו יוצג ביח' עשרוניות ב-analog output.