

# הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

#### הרצת התוכנית

## 1. תחילת יום

- 2.1 הכנס מלאי התחלתי בWatch1 לרגיסטרי המלאי. יש לשים לב לערכי המינימום של מלאי המרכיבים.
  - X7 לחץ על המתג 2.2
  - 2.2.1 במידה והוזן מלאי תקין נורה Y7 תידלק
  - 2.2.2 במידה והוזן מלאי לא תקין נורה Y7 לא תידלק והיום יסתיים

### 2. שלב הבישול

- ערך זה יסווג את סוג הבירה הרצוי -Analog Input און ערך ב3.1
- 2.1.1 במידה ואין מלאי מספיק לייצור סוג הבירה הנבחר נורה Y7 תיכבה והיום יסתיים
  - X1 את מתג 3.2
  - 3.3 נורה Y1 תידלק למשך 4 שניות

### <u>3. שלב התסיסה</u>

- X5 הרם את מתג 4.1
- 4.2 נורות Y3 וY4 ידלקו לסירוגין
- 4.2.1 במידה וסוג הבירה הוא לאגר- הנורות יהבהבו במשך 3 שניות
- 4.2.2 במידה וסוג הבירה הוא פילזנר- הנורות יהבהבו במשך 4 שניות

### 4. שלב אריזת ואחסון הבירה

- X2 הרם את מתג 5.1
- X0 עבור כל אריזת בקבוק בירה בודד הרם והורד את מתג 5.2
  - 1.2.1 נורה Y2 נדלקת
- 5.2.2 על מנת לארוז שישייה בצע את שלב 5.2 שש פעמים
  - דיכבה Y2 בסיום אריזת שישייה נורה 5.2.3

### 5. סיום יום

- 6.1 בכל שלב ניתן ללחוץ את מתג החירום X11 ונורה Y7 תיכבה והיום יסתיים
- 6.2 בסיום יום העבודה יוצג בשעון היציאה האנלוגית מספר שישיות הבירה שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות (לדוגמא אם יוצרו 6 שישיות, הפלט שיוצג יהיה 0.6).