הוראות למפעיל:

:הערות

- * בכל שלב ניתן ללחוץ על מתג X5 -מפסק חירום להפסקת יום העבודה.
 - יש לשים לב לא לאפס מתגים בעת תהליך הכנת המארז *
- Lemon input, petel input, stable input, bear input בשדות. 1.
 - 2. לחץ על מתג X7 להתחלת יום העבודה.
- עבור אומיגם רגיל , עבור $0 \leq input \leq 5$ -Analog input $0 \leq input \leq 5$ -Analog input . 3 גומיגם פינוק.
 - 4. לתחילת שלב הכנת הגלידה הרם את מתג X1. (יש לשים לב לא להורידו עד לסיום הכנת המארז).
- 4.1. אם אין מספיק חומרי גלם עבור הגומיגם הרצוי יום העבודה מסתיים, על מנת להתחיל יום חדש חזור לשלב 1.
 - 5. לאחר כיבוי נורה Y0 (טעמי הגלידה מוכנים) הרם את מתג X2 עבור העברת הגלידה למכלי הקירור.
 - 5.1. במידה ומד הטמפרטורה מורה על 10 מעלות ומטה לחץ על מתג X3
- 2. לאחר כיבוי נורות Y2, Y5, Y6 (הגלידה מקוררת ומעורבבת) לחץ על מתג X4 עבור תחילת שלב 6. האריזה.
 - .6.1 לחץ על מתג X0 לאריזת גומיגם בודד. בצע 7 פעמים עבור מארז שלם.
 - 7. לאחר כיבוי נורה Y4 (המארז מוכן וארוז) הורד את מתגים X3 וX1.
 - 8. להכנת מארז גומיגם חדש חזור לשלב 3.