:(Read me) הוראות למפעיל

- פתיחת קובץ והקוד.
- וידוא כי הבקר אינו במצב ריצה- מצב סימולציה וMonitoring כבוי.
 - .Clear PLC Memory מחיקת זיכרון הבקר ע"י
 - הרצת התוכנית:
 - 1. טעינת התוכנית אל הבקר כי שנלמד במעבדה.
 - 2. הפעלת התוכנית ומצב Monitoring.
 - . הזנת חומרי הגלם לWatch1.
- 4. לחיצה על כפתור y_7 המסמל את תחילת יום העבודה מה שיוביל להדלקת נורה y_7 כל עוד יום העבודה מתרחש . x_5 הנורה תישאר דלוקה וזאת בתנאי שלא קיים מחסור בחומר גלם או לא נלחץ על הכפתור חירום . x_5
- שלפיו x_1 שלב הכנת הגלידה: הזנת ערך ב 1 ANALOG INPUT על ידי סיבוב המחוג בבקר, הרמת מתג y_0 תתבצע דגימה שלפיה נדע אם נכין מארז גומיגם רגיל או מארז גומיגם פינוק. במהלך הכנת הגלידה נורה תישאר דולקת.
 - .6 שלב הקירור נורה y_2 תישאר דולקת קירור הגלידה. במהלך הקירור מתג x_2 תישאר דולקת.
- 19 שניות משרך (3 או 5 שניות במשך y_4 ו y_3 יהבהבו לסירוגין במשך (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשך (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר y_4 יהבהבו לסירוגין במשר (3 או 5 שניות פון במשר (3 או 5
- 18. שלב האחסון והאריזה: שלב זה יתחיל לאחר הרמת מתג x_4 , על ידי הרמת מתג נסמן אריזה גביע גומיגם .8 בודד ונורה y_4 תישאר דולקת מאריזת הגביע הראשון עד לאריזת מארז שלם y_4
 - 9. הורדת כל המתגים
 - 10. במידה ותרצה להכין מארז נוסף חזור לשלב 5
- 11. שלב רשות: במידה ותרצה לבצע הפסקת חירום של יום העבודה הרם את מתג בעקבות פעולה זו יום העבודה יסתיים ונורה תכבה.
 - .12 במידה ותרצה להתחיל יום חדש חזור לשלב 3 בתחילת כל יום החדש הערכים יתאפסו.
- 13. בסיום כל יום יוצג בשעון ANALOG OUTPUT ערך עשרוני המייצג את כמות המארזים שנוצרו באותו היום.