

דו"ח תרגיל 2 – בקרים מתוכנתים PLC

קבוצה 22

ת.ז: 206560740, 208687897, 206560740, מ.ז

מטרת הפרויקט ורקע כללי:

מטרת הפרויקט הינה ללמוד ולהתנסות בתכנות בקר, התמודדות עם מידול מצבים ופתירת בעיות באמצעות התוכנה GX-WORKS2.

ביצוע התרגיל התחיל בלמידת תהליך ייצור הגומיגם אשר מחולק לארבעה שלבים עיקריים: הכנת טעמים, קירור, ערבוב ואריזה. לאחר מכאן, שרטוט תרשים זרימה של תהליך ההכנה הכולל את כלל השלבים, הכמויות והקונטיינרים. מתוך התרשים גזרנו את המשתנים ורגיסטרים וכתבנו את הקוד (שרטוט דיאגרמות סולם). תוך כדי הכתיבה נתקלנו בבעיות הרצה, אשר פתרנו תוך כדי.

<u>הנחות יסוד:</u>

- המשתמש מכיר את תוכנת הבקר ויודע להפעיל אותה. ○
- בכל יום עבודה יוזנו ערכי מלאי חדשים לחומרי הגלם.
- יוכנס מספר קטן או שווה ל5, או מספר בין 6 ל-10. o
- אינדיקציה לכך שהטמפרטורה קטנה מ10 מעלות הינה לחיצה על X3.
 - ס כמויות המתכוון לגלידה קבועות. ○
 - . לפני הפעלת יום עבודה חדש יש להוריד את כלל המתגים. ○
- . המפעיל לא ירים את X2 (קירור) לפני שנורה Y0 (הכנת הגלידה) תפסיק לדלוק. ⊙
- המפעיל יוריד את מתגים X4,X1,X2 לאחר סיום כלל הגלידה במיכל הערבוב (סיום אריזה של מפעיל יוריד את האיטרציה הבאה.
- כל תהליך יתחיל ויתבצע באופן רציף ללא הפרעות או עצירות מלבד מצבים של מחסור בחומרי גלם סובר או לחיצה על כפתור חירום.

תיאור מצבי קיצון ושיטות פתרון:

מצב 1: מחסור בחומרי גלם:

במהלך תהליך הייצור ייתכן מצב שבו אין מספיק חומרי גלם להמשך הייצור של גלידה רגילה/פינוק.

פתרון: הוספנו בדיקה של כמות חומרי הגלם בתחילת ההרצה, המוודאת כי יש מספיק חומרי גלם במלאי לפני תחילת השלב. במידה ואין מספיק מחומרי הגלם הדרושים בעת התהליך, נורה Y7 תיכבה (לאחר הרמה של X1 לצורך הכנת הגלידות).

מצב 2 : אין מספיק מלאי לסוג אחד של גלידה אבל לשני יש

פתרון: הפתרון למצב זה מתחלק ל2 - במידה והמשתמש בחר לייצר גלידה שבה אין מספיק מלאי היום יפסיק ונורה Y7 לא תדלק, ובמידה ובחר בסוג שכן יש מלאי, היום ימשיך עד הגעה למצב קיצון הראשון (אין מלאי לייצור גלידה).

מצב 3 : מצב חירום (לחיצה על כפתור חירום X5

לחיצה על כפתור החירום מפסיקה את כל תהליך הייצור באופן מיידי.

פתרון: יישמנו לוגיקה בתכנית שברגע לחיצה על כפתור החירום כל המשתנים מתאפסים והייצור נעצר. ניתן להתחיל מחדש את התהליך רק על ידי לחיצה נוספת על כפתור ההתחלה (X7) .

טבלת תיאור משתנים:

	Class	Label Name	Data Type	Consta	Devi	Descripti
				nt	ce	on
						Start of
1	VAR_GLOBAL	START_DAY	Bit		X007	the day
						Emergenc
2	VAR_GLOBAL	EMERGENCY	Bit		X005	y stop
						Day
						operation status
3	VAR_GLOBAL	DAY_IS_ON	Bit		Y007	light
			FLOAT			
			(Single		D200	Input for
4	VAR_GLOBAL	Input_Petel	Precision)		0	Petel
			FLOAT			
			(Single		D110	Petel
5	VAR_GLOBAL	Container_Petel	Precision)		0	container
			FLOAT			
			(Single		D210	Input for
6	VAR_GLOBAL	Input_Limon	Precision)		0	Limon
			FLOAT			
			(Single		D120	Limon
7	VAR_GLOBAL	Container_Limon	Precision)		0	container



1			FLOAT	Ì	1 1
			(Single	D220	Input for
8	VAR_GLOBAL	Input_Meyatzev	Precision)	0	Meyatzev
		ps	FLOAT	-	
		Container_Meyatze	(Single	D130	Meyatzev
9	VAR_GLOBAL	V	Precision)	0	container
			FLOAT		
			(Single	D230	Input for
10	VAR_GLOBAL	Input_Gumi	Precision)	0	Gumi
			FLOAT		
			(Single	D140	Gumi
11	VAR_GLOBAL	Container_Gumi	Precision)	0	container
					Ice cream
	\/AB_QLQBAL	La Caraca Malia	D:	V004	making
12	VAR_GLOBAL	IceCream_Making	Bit Ward (Ciara	X001	process
40	VAR GLOBAL	Gumiaum Tuna	Word(Sign	D828	Type of
13	VAK_GLODAL	Gumigum_Type	ed) FLOAT	0	Gumi Selected
			(Single	D820	ice cream
14	VAR_GLOBAL	Chosen_Type	Precision)	2	type
17	V/ ((_ O _ O _ O _) (_ O _ O _)		1 Tooloidii)	<u> </u>	Constant
			FLOAT		value 6
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single		for
15	TANT	Con_Value_6	Precision) 6	6	function
					Regular
					ice cream
16	VAR_GLOBAL	Regular	Bit	M11	status
					Pinuk ice
	\/AD_QLQDAL	D'. 1	D:	N440	cream
17	VAR_GLOBAL	Pinuk	Bit	M12	status
					Sufficient Petel for
18	VAR_GLOBAL	Enough Petel R	Bit	M1	Regular
10	VAIN_OLODAL	Lilougii_i cici_i\	Dit	IVII	Sufficient
					Limon for
19	VAR_GLOBAL	Enough_Limon_R	Bit	M2	Regular
	<u>.</u>				Sufficient
					Meyatzev
		Enough_Meyatzev_			for
20	VAR_GLOBAL	R	Bit	M3	Regular
					Sufficient
					Gumi for
21	VAR_GLOBAL	Enough_Gumi_R	Bit	M4	Regular
					Enough
	VAD CLODAL	Francish Describes	D:t	N 4 5	Regular
22	VAR_GLOBAL	Enough_Regular	Bit	M5	ice cream



1			FLOAT		Ì	Minimum
	VAR CLORAL COME		_			
	VAR_GLOBAL_CONS	Min Datal D	(Single	200		Petel for
23	TANT	Min_Petel_R	Precision)	280		Regular
			FLOAT			Minimum
	VAR_GLOBAL_CONS	_	(Single			Limon for
24	TANT	Min_Limon_R	Precision)	455		Regular
						Minimum
			FLOAT			Meyatzev
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			for
25	TANT	Min_Meyatzev_R	Precision)	105		Regular
			FLOAT			Minimum
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Gumi for
26	TANT	Min_Gumi_R	Precision)	28		Regular
			FLOAT			Minimum
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Petel for
27	TANT	Min Petel P	Precision)	385		Pinuk
<u> </u>			FLOAT			Minimum
	VAR GLOBAL CONS		(Single			Limon for
28	TANT	Min_Limon_P	Precision)	665		Pinuk
20	77.00		FLOAT	000		Minimum
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Meyatzev
29	TANT	Min_Meyatzev_P	Precision)	210		for Pinuk
	IANI	Willi_Weyatzev_i	FLOAT	210		Minimum
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Gumi for
30	TANT	Min_Gumi_P	Precision)	70		Pinuk
30	IANI	Willi_Guilli_I	1 Tecision)	70		Sufficient
						Petel for
31	VAR_GLOBAL	Enough_Petel_P	Bit		M6	Pinuk
31	VAIN_GLOBAL	Lilough_Fetel_F	Dit		IVIO	Sufficient
						Limon for
00	VAR CLORAL	Engual Limon D	Bit		M7	
32	VAR_GLOBAL	Enough_Limon_P	DIL		IVI /	Pinuk
		Casuala Mayatasy				Sufficient
	VAD OLODAI	Enough_Meyatzev_	Dit		N 4 0	Meyatzev
33	VAR_GLOBAL	Р	Bit		M8	for Pinuk
						Sufficient
	\/AD_010541	_ ,	D.,			Gumi for
34	VAR_GLOBAL	Enough_Gumi_P	Bit		M9	Pinuk
						Enough
		_ ,				Pinuk ice
35	VAR_GLOBAL	Enough_Pinuk	Bit		M10	cream
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Division
36	TANT	Divv	Precision)	400		value
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
37	TANT	Sub280	Precision)	280		280



	VAR GLOBAL CONS		FLOAT (Single			Sub value
38	TANT	Sub35	Precision)	35		35
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
39	TANT	Sub420	Precision)	420		420
			FLOAT			_
	VAR_GLOBAL_CONS	0.1-0	(Single			Sub value
40	TANT	Sub70	Precision)	70		70
4.4	VAR_GLOBAL_CONS	Time or F	Word(Sign	F0		Timer
41	TANT	Timer5	ed)	50		value 5 Timer for
			FLOAT			making
		IceCream Making	(Single			ice cream
42	VAR GLOBAL	Time	Precision)		TC1	indicator
12	V/ II (1 100.0.0			Start
						making
						ice cream
						indicator
						for end
43	VAR_GLOBAL	StartMaking	Bit		TS1	timer
						Is making
	\/AB		D.,		1/000	ice cream
44	VAR_GLOBAL	IsMakingIceCream	Bit		Y000	status
	VAD CLODAL COMO		FLOAT			Culo valua
45	VAR_GLOBAL_CONS TANT	Sub385	(Single Precision)	385		Sub value 385
45	IANI	300000	FLOAT	303		303
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
46	TANT	Sub105	Precision)	105		105
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
47	TANT	Sub560	Precision)	560		560
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
48	TANT	Sub140	Precision)	140		140
						Ice cream
	VAD OLODAL	lee Over a series of the line	D:4		V000	cooling
49	VAR_GLOBAL	IceCream_Cooling	Bit		X002	process
	VAD CLODAL COME		FLOAT (Single			Petel
50	VAR_GLOBAL_CONS TANT	Petel350	(Single Precision)	350		value 350
50	IVINI	1 8151000	FLOAT	330		value 330
			(Single		D150	Cooling
51	VAR_GLOBAL	CoolingPetel	Precision)		0	Petel
<u> </u>	V/ II (_OLOD/ (L	- Coomign otor	1. 100101011			. 0.01



			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Limon
52	TANT	Limon490	Precision)	490		value 490
			FLOAT			
			(Single		D160	Cooling
53	VAR_GLOBAL	CoolingLimon	Precision)		0	Limon
						Start
	VAD CLODAL	Ctout Cooling	D:4		TS2	cooling
54	VAR_GLOBAL	StartCooling	Bit		152	process Timer for
						cooling -
						end
55	VAR_GLOBAL	CoolingTimer	Bit		TC2	indicator
						Time for
	VAR_GLOBAL_CONS		Word(Sign			cooling
56	TANT	CoolingTime	ed)	80		value
	VAR_GLOBAL	IoCooling	Bit		Y002	Cooling
57	VAR_GLODAL	IsCooling	FLOAT		1002	status
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Petel
58	TANT	Petel560	Precision)	560		value 560
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Limon
59	TANT	Limon700	Precision)	700		value 700
						End
						cooling process
						for
60	VAR_GLOBAL	End_Cooling_R	Bit		M63	Regular
						End
						cooling
	\/AD_QLQDAL	E. I. O. III. D	D:4		1404	process
61	VAR_GLOBAL	End_Cooling_P	Bit		M64	for Pinuk Cooling
			FLOAT			containers
	VAR_GLOBAL_CONS	Cooling_Containers	(Single			for
62	TANT	_R	Precision)	868		Regular
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Gumi
63	TANT	Gumi_R28	Precision)	28		value 28
						Timer for
64	VAR_GLOBAL	Mixing_R_Timer	Bit		TC3	mixing Regular
04	VAIN_OLODAL	WIIAITIY_IX_TITITOT	Dit.		100	Time for
	VAR_GLOBAL_CONS		Word(Sign			mixing
65	TANT	Mixing_R_Time	ed)	30		Regular



						Start
	\/AD_CLODAL	Otant Minima D	D:4		T00	mixing
66	VAR_GLOBAL	Start_Mixing_R	Bit		TS3	Regular
						End
67	VAR_GLOBAL	End_Mixing_R	Bit		M65	mixing Regular
68	VAR_GLOBAL	Light1	Bit		TC4	Light 1
00	VAR_GLOBAL_CONS	Lighti	Word(Sign		104	Timer for
69	TANT	Lights_Timer	ed)	5		lights
	.,,,,,					Lights 1
						on
						indicator
						for end of
70	VAR_GLOBAL	Lights1_on	Bit		TS4	timer 4
						Lights 1
						status
						mixing
74	VAR_GLOBAL	Lighto1 lo On	Bit		Y005	indicator
71	VAR_GLOBAL VAR GLOBAL	Lights1_Is_On	Bit		TC5	light Light 2
72	VAR_GLODAL	Lights2	DIL		100	Lights 2
73	VAR_GLOBAL	Lights2_on	Bit		TS5	on
70	V/ II (O_O_O_/ II				. 33	Lights 2
						status -
						mixing
						indicator
74	VAR_GLOBAL	Lights2_Is_On	Bit		Y006	light
75	VAR_GLOBAL	Lights3	Bit		M66	Light 3
			FLOAT			Cooling
	VAR_GLOBAL_CONS	Cooling_Containers	(Single	4000		containers
76	TANT	_P	Precision)	1330		for Pinuk
	VAR_GLOBAL_CONS		FLOAT (Single			Gumi
77	TANT	Gumi_P70	Precision)	70		value 70
''	17 11 11	- Cum_1 10	1 100131011)	10		Timer for
						mixing
						Pinuk end
78	VAR_GLOBAL	Mixing_P_Timer	Bit		TC6	indicator
						Time for
	VAR_GLOBAL_CONS		Word(Sign			mixing
79	TANT	Mixing_P_Time	ed)	50		Pinuk
						Start
						mixing
90	VAR_GLOBAL	Start_Mixing_P	Bit		TS6	Pinuk indicator
80	VAR_GLODAL	Jan_IVIIXINY_F	ן טונ		130	แบบเฉเบเ



						End
81	VAR_GLOBAL	End_Mixing_P	Bit		M67	mixing Pinuk light
01	VIII_OLOBIIL	Liid_iviixiiig_i	Dit		10107	Ice cream
						packing
82	VAR_GLOBAL	IceCream_Packing	Bit		X004	process
						Single
		Single_Unit_Packin			1/000	unit
83	VAR_GLOBAL	g	Bit		X000	packing
0.4	VAR_GLOBAL	Units_Counter	Bit		CC1	Units counter
84	VAR_GLOBAL	Offits_Counter	DIL		CCT	Constant
						value 1
						for
			FLOAT			counter
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			units
85	TANT	Con_1	Precision)	1		function
	\/AD 01 0DA1 00010		FLOAT		D400	
	VAR_GLOBAL_CONS	Daalta waa Carret	(Single		D190	Packages
86	TANT	Packages_Count	Precision)		0	count Counter
87	VAR_GLOBAL	Counter_State	Bit		CS1	state
	VAR_GLOBAL_CONS		Word(Sign			Minimum
88	TANT	Min_1	ed)	1		value 1
	VAR_GLOBAL_CONS		Word(Sign			
89	TANT	Value_7	ed)	7		Value 7
		11. %	Word(Sign		0114	
90	VAR_GLOBAL	Units	ed)		CN1	Units
91	VAR_GLOBAL	In_Packing	Bit		Y004	In packing
			FLOAT (Single		D170	
92	VAR_GLOBAL	Mixing	Precision)		0	Mixing
32	V, ((__\)_\	Mining	FLOAT		0	wiixiiig
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
93	TANT	Sub124	Precision)	124		124
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Sub value
94	TANT	Sub190	Precision)	190		190
	VAD CLODAL COMO		FLOAT			Zoro
05	VAR_GLOBAL_CONS TANT	70r0	(Single Precision)	0		Zero value
95	IANI	zero	r iecisiuii)	U		End
						packing
						light
96	VAR_GLOBAL	End_Packing	Bit		M80	indicator




97	VAR GLOBAL	End_Of_The_Day	Bit		M27	End of the day light indicator
	V/ II (_OLOB/ IL		Dit.		14127	Output -
			Word(Sign		D828	total
98	VAR_GLOBAL	Output	ed)		2	packages
						Temperat
						ure is
						under 10
99	VAR_GLOBAL	Under10	Bit		X003	degrees
			FLOAT			
	VAR_GLOBAL_CONS		(Single			Division
100	TANT	Div40	Precision)	40		value


<u>תיעוד קוד התוכנית:</u>

תחילת יום עבודה-

תחילת יום עבודה יתחיל בלחיצה על המתג X7. כאשר לוחצים על המתג, המערכת בודקת אם כפתור החירום X5 לחוץ. במקרה שאין מצב חירום, הנורית Y7 נדלקת ומסמלת בכך את תחילת יום העבודה. בנוסף, ישנם שני משתנים M5 ו M10 אשר מוודאים כי יש מספיק חומרי גלם זמינים: אחד לגלידה רגילה והשני לגלידה פינוק. כל עוד אין מספיק חומרי גלם, בעת הבדיקה נורה Y7 תיכבה.



קליטת כמות חומרי הגלם- לאחר שהיום התחיל בהצלחה, המערכת קולטת נתונים מהרגיסטרים D2000 קליטת כמות חומרי הגלם- לאחר שהיום התחיל בהצלחה, המקלטים ע"י המפעיל בwatch1 ולאחר מכן (פטל), D2100 (לימון), D2200 (מייצב), D2300 (גומי) הנקלטים ע"י המפעיל בharch1 ולאחר מכן נכנסים לקונטיינרים המתאימים.






איפוס רגיסטרים בתחילת יום עבודה- מבוצע איפוס רגיסטרים (כמות המארזים המיוצרים וה Analog איפוס רגיסטרים (כמות המארזים המיוצרים וה output) בתחילת כל יום עבודה.




הכנת הגלידה-

בעת הרמת מתג X1 (כלומר תחילת הכנת הגלידה) – נקלוט את המשתנה המגדיר את סוג הגומיגם (כגיל/פינוק) המופיע ב1 analog input. לאחר קליטת הערך- נפצל ל- 2 אפשרויות: במידה והערך קטן או שווה ל6 – תידלק נורת העזר M11 (גלידה רגילה). במידה והערך גדול מ6 (6-10), תידלק נורת העזר M12 (גלידת פינוק).




בדיקת חומרי גלם- במידה ונבחר גומיגם רגיל, מתבצעת בדיקה האם קיים מספיק חומר גלם מכל סוג לייצור מארז המכיל 7 יחידות גומיגם. במידה וחסר חומר גלם, נדלקת נורת עזר עבור חומר הגלם המסויים. היות והבדיקה מתחילה עם פולס בעלייה, נורות החיווי לא נשארות דלוקות ולכן עבור כל בדיקה קיים מעגל החזקה של ערך הנורות.







במצב ובו חסר חומר גלם מלפחות סוג אחד, תידלק נורת עזר אשר מחווה על כך שלא ניתן להכין גומיגם רגיל.



במידה ונדלקת נורת העזר M5, כלומר אין מספיק חומר גלם לייצור 7 יחידות גומיגם רגיל, יש קריאה ... לפונקציה אשר תמיד תחזיר 0 (האם 0 גדול מ 560). פלט זה יגיע אל הנורה Y7 כקלט ויכבה אותה.



במידה ונבחר גומיגם פינוק, מתבצעת בדיקה האם קיים מספיק חומר גלם מכל סוג לייצור מארז המכיל 7 יחידות גומיגם. במידה וחסר חומר גלם, נדלקת נורת עזר עבור חומר הגלם המסויים. היות והבדיקה מתחילה עם פולס בעלייה, נורות החיווי לא נשארות דלוקות ולכן עבור כל בדיקה קיים מעגל החזקה לצורך החזקה של ערך הנורות.



במצב ובו חסר חומר גלם מלפחות סוג אחד, תידלק נורת עזר אשר מחווה על כך שלא ניתן להכין גומיגם פינוק.



במידה ונדלקת נורת העזר M10, כלומר אין מספיק חומר גלם לייצור 7 יחידות גומיגם רגיל, יש קריאה במידה ונדלקת נורת העזר 0 (האם 0 גדול מ 560). פלט זה יגיע אל הנורה Y7 כקלט ויכבה אותה.



החסרת חומרי הגלם לגומיגם- עבור ייצור גומיגם רגיל, נחסר ממיכלי חומרי הגלם, את החומר הנדרש לייצור גלידת פטל וגלידת לימון בנפרד- המורכבים מלימון, פטל, ומייצב.


```
13

| Errough-Regular | Regular | SUB_E | SUB
```




עבור ייצור גומיגם פינוק, נחסר ממיכלי חומרי הגלם, את החומר הנדרש לייצור גלידת פטל וגלידת לימון בנפרד- המורכבים מלימון, פטל, ומייצב.

זמן הכנת גלידה- הדלקת נורת החיווי למשך חמש שניות בעת תהליך הכנת הגלידה. תהליך הדלקת הנורה יתחיל כאשר נבחר גומיגם רגיל/פינוק ויש מספיק חומרי גלם לייצורו. הנורה תידלק כל עוד הטיימר לא סיים לעבוד, ותיכבה כאשר הטיימר יגיע ליעד הזמן שהוגדר לו, על ידי שימוש ב Normally Close עבור TS1.




<u>קירור הגלידה-</u>

העברת הגלידה למיכלי הקירור- בעת הרמה של מתג X2 (כלומר תחילת תהליך הקירור), ובהתאם לבחירת סוג הגומיגם, תועבר למיכלי קירור נפרדים כמות הגלידה הדרושה מכל סוג (פטל ולימון).




זמן קירור הגלידה- עם תחילת קירור הגלידה, תידלק נורה Y2 למשך 8 שניות או פחות במידה ומתג X3 (המעיד על טמפ' נמוכה מ10) יופעל.





איפוס מיכלי הקירור- בעת סיום הקירור מיכלי הקירור (פטל ולימון) יתרוקנו.




<u>ערבוב גלידה-</u>

העברת הגלידה למיכל הערבוב והפעלת טיימר לזמן הערבוב- ברגע סיום קירור הגלידה תועבר הגלידה העברת הגלידה למיכל הערבוב. הערבוב ימשך 3 שניות (גלידה רגילה) ו5 שניות (גלידת פינוק).




נורות מהבהבות לסירוגין בזמן ערבוב הגלידה- נורות Y5 ו Y6 ידלקו לסירוגין (יהבהבו) בעת ערבוב הגלידות.





תהליך האריזה-

ספירה של היחידות שנארזו- בסוף תהליך הערבוב, המפעיל ירים את מתג X4 ויחל תהליך ספירת הגלידות באמצעות ה Units_counter (לאחר איפוסו). אריזת גלידות כוללת 7 יחידות, וכל יחידה נספרת באמצעות הרמת מתג X0.




ספירה של מארז של 7 יחידות שנארז- כאשר נגיע ל7 יחידות, כלומר מארז 1, נוסיף את האריזה לספירת האריזות ונאפס את מונה היחידות.

```
| DAY IS ON EMERGENCY | Constr. State | ADD E | End Fisching | 7007 | X005 | CS1 | END | END | END | CS1 | END | END | END | END | END | End Fisching | 7007 | X005 | CS1 | END | END | END | END | END | End Fisching | The Control of End Fisching |
```



איפוס נורות העזר בסיום יום העבודה-

בסיום יום העבודה נאפס את נורות העזר.



הדפסת הפלט של מספר היחידות שנארזו-

בעת סיום יום העבודה (אין מספיק חומרי גלם לגלידה רגילה/פינוק/מתג החירום הורם) תידלק נורת העזר בעת סיום יום העבודה (אין מספיק חומרי גלם לגלידה רגילה/פינוק/מתג החירום הורם) מידלק נורת העזר. M27. בנוסף, תופיע כמות המארזים ב Analog_output

<u>סיכום ומסקנות:</u>



במהלך העבודה התמודדנו עם מידול תהליך ייצור לתוכנית בקר, כתיבת הקוד וביצוע הרצות בדיקה. למדנו כי תהליך זה דורש חשיבה לוגית מעמיקה ותכנון מוקפד, כמו גם ניסיון עם תוכנת הבקר. זוהי המטלה הראשונה שלנו באוניברסיטה, בה הרצת הקוד כללה חיבור לחומרה ואינדיקציה פיזית על תהליך על ידי בקר המעבדה – זה היה מאוד מלמד ומספק מבחינתנו.

נקודות חשובות אשר למדנו:

- מידול התהליך ובניית הקוד בצורה טורית המתאימה לדיאגרמת סולם, אשר שונה ממה שאנו
 רגילים עד כה בכתיבת קוד תוכנה למשל.
- ישנו יתרון גדול לביצוע הרצה לאחר כל שלב, כדי לתקן טעיות, ככל שבדקנו יותר במהלך הדרך הקוד הכיל פחו תקלות ובסה"כ העבודה הייתה יותר יעילה (נקודה זו כן דומה לכתיבת קוד שהתבצעה בקורסים קודמים).
- ס חשיבות ומשמעות השימוש בפולס בעלייה לפני הפעלת פונקציות על מנת לשלוט על כמות הפעמים
 שהן מופעלות.

נספחים:

טבלת משתנים-

	CI		Labal Massa	D-t- T	Constant	Davias
1	VAR GLOBAL	_	Label Name START DAY	Data Type	Constant	Device X007
2	VAR GLOBAL	_	EMERGENCY	Bit		X005
3	VAR GLOBAL	_	DAY_IS_ON	Bit		Y007
4	VAR GLOBAL		Input_Petel	FLOAT (Single Precision)		D2000
5	VAR GLOBAL		Container Petel	FLOAT (Single Precision)		D1100
6	VAR GLOBAL	_	Input Limon	FLOAT (Single Precision)		D2100
7	VAR GLOBAL	_	Container Limon	FLOAT (Single Precision)		D1200
8	VAR GLOBAL	_	Input_Meyatzev	FLOAT (Single Precision)		D2200
9	VAR GLOBAL	_	Container Meyatzev	FLOAT (Single Precision)		D1300
10	VAR GLOBAL	÷	Input Gumi	FLOAT (Single Precision)		D2300
11	VAR GLOBAL	÷	Container Gumi	FLOAT (Single Precision)		D1400
12	VAR GLOBAL	Ţ	lceCream_Making	Bit		X001
13	VAR GLOBAL		Gumigum_Type	Word[Signed]		D8280
14	VAR GLOBAL		Chosen Type	FLOAT (Single Precision)		D8202
15	VAR GLOBAL CONSTANT			FLOAT (Single Precision)	 6	
16	VAR GLOBAL	_	Regular	Bit		M11
17	VAR GLOBAL	_	Pinuk	Bit		M12
18	VAR GLOBAL	-	Enough Petel R	Bit		M1
19	VAR GLOBAL	_	Enough_Limon_R	Bit		M2
20	VAR GLOBAL	_	Enough_Meyatzev_R	Bit		M3
21	VAR GLOBAL	_	Enough Gumi R	Bit		M4
22	VAR GLOBAL	Ŧ	Enough Regular	Bit		M5
23	VAR_GLOBAL_CONSTANT	-	Min_Petel_R	FLOAT (Single Precision)	 280	
24	VAR GLOBAL CONSTANT	Ŧ	Min_Limon_R	FLOAT (Single Precision)	 455	
25	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Min_Meyatzev_R	FLOAT (Single Precision)	 105	
26	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Min_Gumi_R	FLOAT (Single Precision)	 28	
27	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Min_Petel_P	FLOAT (Single Precision)	 385	
28	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Min_Limon_P	FLOAT (Single Precision)	 665	
29	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Min_Meyatzev_P	FLOAT (Single Precision)	 210	
30	VAR_GLOBAL_CONSTANT	•	Min_Gumi_P	FLOAT (Single Precision)	 70	
31	VAR_GLOBAL	•	Enough_Petel_P	Bit		M6
32	VAR_GLOBAL	•	Enough_Limon_P	Bit		M7
33	VAR_GLOBAL	•	Enough_Meyatzev_P	Bit		M8



	Class	Label Name	Data Type	Constant	Device
34	VAR_GLOBAL -	Enough_Gumi_P	Bit		M9
35		Enough_Pinuk	Bit		M10
36	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Divv	FLOAT (Single Precision)	 400	
37	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Sub280	FLOAT (Single Precision)	 280	
38	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Sub35	FLOAT (Single Precision)	 35	
39	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Sub420	FLOAT (Single Precision)	 420	
40	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Sub70	FLOAT (Single Precision)	 70	
41	VAR_GLOBAL_CONSTANT _	Timer5	Word[Signed]	 50	
42	VAR_GLOBAL -	IceCream_Making_Time	Bit		TC1
43	VAR_GLOBAL -	- Start Making	Bit		TS1
44		IsMakinglceCrem	Bit		Y000
45	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Sub385	FLOAT (Single Precision)	 385	
46	VAR_GLOBAL_CONSTANT -		FLOAT (Single Precision)	 105	
47	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Sub560	FLOAT (Single Precision)	 560	
48	VAR_GLOBAL_CONSTANT •	Sub140	FLOAT (Single Precision)	 140	
49	VAR_GLOBAL •	lceCream_Cooling	Bit		X002
50	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	Petel350	FLOAT (Single Precision)	 350	
51		CoolingPetel	FLOAT (Single Precision)		D1500
52	VAR_GLOBAL_CONSTANT •	Limon490	FLOAT (Single Precision)	 490	
53	VAR_GLOBAL -	CoolingLimon	FLOAT (Single Precision)		D1600
54	VAR_GLOBAL -	StartCooling	Bit		TS2
55	VAR_GLOBAL •	Under10	Bit		X003
56	VAR_GLOBAL -	Cooling Timer	Bit		TC2
57	VAR_GLOBAL_CONSTANT -	CoolingTime	Word[Signed]	 80	
58		IsCoolingg	Bit		Y002
59	VAR_GLOBAL_CONSTANT •	Petel560	FLOAT (Single Precision)	 560	
60	VAR_GLOBAL_CONSTANT -		FLOAT (Single Precision)	 700	
61		End_Cooling_R	Bit		M63
62	VAR_GLOBAL •	End_Cooling_P	Bit		M64
63	VAR_GLOBAL_CONSTANT •		FLOAT (Single Precision)	 868	
64	VAR_GLOBAL_CONSTANT •	Gumi_R28	FLOAT (Single Precision)	 28	
65	VAR_GLOBAL •	Mixing_R_Timer	Bit		TC3
66	VAR_GLOBAL_CONSTANT -		Word[Signed]	30	

	Class		Label Name	Data Type	Constant	Device
67	VAR_GLOBAL	▼ [Start_Mixing_R	Bit		TS3
68	VAR_GLOBAL	┰	End_Mixing_R	Bit		M65
69	VAR_GLOBAL	Ŧ	Lights1	Bit		TC4
70	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	Lights_Timer	Word[Signed]	 5	
71	VAR_GLOBAL	₹	Lights1_on	Bit		TS4
72	VAR_GLOBAL	┰	Lights1_ls_On	Bit		Y005
73	VAR_GLOBAL	Ŧ	Lights2	Bit		TC5
74	VAR_GLOBAL	▼	Lights2_on	Bit		TS5
75	VAR_GLOBAL	┰	Lights2_ls_On	Bit		Y006
76	VAR_GLOBAL	┰	Lights12	Bit		M66
77	VAR_GLOBAL_CONSTANT	▼	Cooling_Containers_P	FLOAT (Single Precision)	 1330	
78	VAR_GLOBAL_CONSTANT	₹	Gumi_P70	FLOAT (Single Precision)	 70	
79	VAR_GLOBAL	Ŧ	Mixing_P_Timer	Bit		TC6
80	VAR_GLOBAL_CONSTANT	┰	Mixing_P_Time	Word[Signed]	 50	
81	VAR_GLOBAL	Ŧ	Start_Mixing_P	Bit		TS6
82	VAR_GLOBAL	Ŧ	End_Mixing_P	Bit		M67
83	VAR_GLOBAL	Ŧ	IceCream_Packing	Bit		X004
84	VAR_GLOBAL	┰	Single_Unit_Packing	Bit		X000
85	VAR_GLOBAL	Ŧ	Units_Conter	Bit		CC1
86	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	Con_1	FLOAT (Single Precision)	 1	
87	VAR_GLOBAL	┰	Packages_Count	FLOAT (Single Precision)		D1900
88	VAR_GLOBAL	┰	Counter_State	Bit		CS1
89	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	Min_1	Word[Signed]	 1	
90	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	Value_7	Word[Signed]	 7	
91	VAR_GLOBAL	▼	Units	Word[Signed]		CN1
92	VAR_GLOBAL	┰	In_Packing	Bit		Y004
93			Mixing	FLOAT (Single Precision)		D1700
94	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	Sub124	FLOAT (Single Precision)	 124	
95	VAR_GLOBAL_CONSTANT	▼	Sub 190	FLOAT (Single Precision)	 190	
96	VAR_GLOBAL_CONSTANT	Ŧ	zero	FLOAT (Single Precision)	 0.0	
97	VAR_GLOBAL	▼	End_Packing	Bit		M80
98	VAR_GLOBAL	▼	End_Of_The_Day	Bit		M27
99	VAR GLOBAL	Ŧ	Output	Word[Signed]		D8282

FLOAT (Single Precision)

... 40

100 VAR_GLOBAL_CONSTANT ▼ Div40



-ReadMe קובץ

PLC Ice Cream Project

This project models an ice cream making process for a day, with operations until the end of the day or until the materials are exhausted. The system handles two types of ice cream: Pinuk and Regular.

Requirements

Integrated Development Environment (IDE) capable of programming and running PLC programs, such as GX Works2.

Usage

- · Load the PLC program file into your IDE.
- Start the Process: Turn on `X007` (START_DAY) and ensure `X005` (EMERGENCY) is not engaged.
- Load Materials: Input quantities for Petel, Limon, Meyatzev, and Gumi into `D2000`, `D2100`,
 `D2200`, and `D2300`.
- Make Ice Cream: Press `X1` (START_MAKING), select the ice cream type (`M11` for Regular, `M12` for Pinuk) based on `Analog Input 1`.
- Verify Materials: Ensure sufficient materials are available. If not, the process will halt.
- Cooling Process: Press `X2` to start cooling. Cooling is indicated by `Y2`.
- Mixing Process: Ice cream is mixed ("Y5" and "Y6" alternate) after cooling.
- Packing Process: Press `X4` to start packing. The unit counter increments with each unit packed.
- End of Day: The process stops at the end of the day or if materials run out. `M27` indicates the
 end of the day.

Variables

A detailed table of variables used in the PLC program is provided, including descriptions of each variable's purpose. Please refer to the attached file for more information.

Exceptions

General Exceptions

- Ensure all sensors and actuators are properly connected and calibrated.
- · Follow the assumptions detailed in the attached file.

Specific to Ice Cream Making Process

- Input measurements for materials (Petel, Limon, Meyatzev, Gumi) must be entered by the user.
- Ensure sufficient material is available for the selected ice cream type, if not it will stop.

Authors

- Carolina Fain
- Ohad Snir
- Hagar Shifman
- Yonatan Seleznev