- 1. לחץ על הכפתור
- 2. כאשר הסרבו עובד התרחק מאולטרה סוניק
  3. במידה והתקרבת יתר על המידה תופיע מילת התראה על הLCD