הוראות למפעיל

שלב 1: הפעלת הבקר ואתחולו

יש להפעיל את הבקר

- Connection Destination \rightarrow Connection 1 \rightarrow Serial USB \rightarrow USB \rightarrow OK \rightarrow OK 1
 - Compile → Rebuild All 2
 - Online \rightarrow Remote Operation(s) 3
 - STOP \rightarrow yes \rightarrow ok 4
 - Online \rightarrow Write to PLC 5
 - Press on Parameters + Program 6
 - Press Execute 7
 - Online → Remote Operation(s) 8
 - $RUN \rightarrow yes \rightarrow ok$ 9

שלב 2: אתחול משתנים

אתחול חומרי הגלם עייי הכנסת כמויות ב whatch1

שלב 3: תחילת יום

יש להרים את המתג X007.

נורה Y007 דולקת.

שלב 4: שלב הערבוב

- עבור סוג החטיף Input Analog1 עבור עבצע דגימה X003 עבור המתג 1.
 - במידה והערך בין 0 ל-5 יוכן חטיף רגיל
 - במידה והערך בין 6 ל-10 יוכן חטיף חלבון
 - .2 ערכי המלאי מתעדכנים בהתאם.
 - 3. נורה Y003 דולקת למשך 5 שניות.

שלב 5: שלב האפייה

- 1. בסיום שלב ערבוב המצרכים חטיפי האנרגיה עוברים לאפייה עייי לחיצה על מתג 2002
 - 2. ערכי מיכלי הערבוב מתעדכנים בהתאם.
 - 3. נורות Y002 וY001 מהבהבות לסירוגין
 - 4 שניות עבור חטיף אנרגיה רגיל.
 - 5 שניות עבור חטיף אנרגיה חלבון.

שלב 6: סיום התהליך ואחסון החטיפים

- 1. יש להרים את המתג X006
- 2. יש להרים את המתג X000 על מנת לארוז יחידה בודדת.
 - 3. נורה Y004 דולקת.
- 4. יש להרים את המתג X000 שבע פעמים נוספות על מנת להכין מארז של שמונה יחידות.
 - 5. נורה Y004 נכבית.
- 6. רגיסטר כמות מארזי החטיפי אנרגיה מתעדכן ל1 (במידה והמשכת לאיטרציה נוספת ,הכמות תעדכן בהתאם)

שלב 7: מעבר בין איטרציות

1. כבה את כל המתגים שנלחצו בבוקר שעדיין מורמים.

2. כדי להתחיל איטרציה חדשה חזור לשלב הכנת חטיפי האנרגיה.

שלב 8: סיום יום עבודה

- : סיום יזום
- 1. לחץ על מתג החירום X005
 - 2. ודא שנורה 2007 נכבית.
 - 3. כל המשתנים מתאפסים.
- 4. מוצג בשעון היציאה האנלוגי מספר מארזי חטיפי האנרגיה שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות.
 - חוסר באחד מחומרי הגלם:
 - 1. נורה Y007 נכבית.
 - 2. כל המשתנים מתאפסים.
 - 3. מוצג בשעון היציאה האנלוגי מספר מארזי חטיפי אנרגיה שיוצרו במהלך היוםביחידות עשרוניות.

ניתן להתחיל יום עבודה חדש בלחיצה נוספת על מתג X007.