Read me PLC- group 16

- 1. לוחצים על כפתור הרצה "RUN"
 - "START WATCH" 2.
- 3. להגדיר כמויות ברגיסטרים המתאימים:

מלאי שיבולת שועל outMealInvenrory

מלאי חלבון proteinInventory

מלאי דבש HoneyInventory

- 4. לחוץ על X7 בשביל להתחיל יום עבודה
- 1-5 בשביל חטיף קלאסי ו- 6-10 בשביל חטיף (1-5 בשביל חטיף 6-10 בשביל חטיף (1-5 בשביל חטיף (1-6-10 בשביל חטיף
 - 6. להרים מתג X3 להתחלת תהליך הערבוב
 - 7. כאשר הנורית Y3 נכבית בתום 5 שניות, להוריד את מתג X3
 - 8. להרים את מתג X2 בשביל תחילת תהלך האפיה
 - 9. בסיום ההבהוב (4 או 5 שניות בהתאם לחטיף) להוריד את מתג X2
 - 10. להרים את מתג X6 בשביל להתחיל את תהליך האריזה
 - 11. להרים את מתג 8 X0 פעמים, נורה Y4 דלוקה לאורך כל הזמן
 - 12. לאחר שY4 נכבית להוריד את X6
 - 13. כל עוד Y0 דלוקה ניתן לחזור על הפעולה שנית
 - 14. כאשר Y0 נכבית ניתן לראות ב " ANALOG OUTPUT" את כמות החבילות שייצרנו
 - ע"י הרמה של X5 ניתן לכבות את פעולת יום העבודה בכל שלב ע"י הרמה של 5 €