

הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תרגיל מעבדת בקרים מתוכנתים PLC

קבוצה 1 - דניאלה הדס , עדן דפה , ענוג שטורפר , ניר משולם - 1 - 209476399 | 314821182 | 314943572 | 318657962

1. הקדמה ומטרת הפרויקט:

במסגרת תרגיל זה מימשנו קו לייצור שוקולדים ממולאים עבור מפעל "שוקו דלוקס" תוך שימוש בבקר ה- PLC. המערכת שולטת באופן רציף בכלל שלבי הייצור בתהליך החל מהמסה ועד קירור ואריזה. הפתרון מבוסס על חיישנים, מתגים ונורות חיווי לצורך שליטה ובקרה על כל תהליך. מטרת הפרויקט היא להמחיש יכולת תכנון והטמעה של מערכת בקר תעשייתית מלאה ויציבה.

2. הנחות יסוד:

- א. תהליך הייצור פועל באופן סדרתי, כאשר כל שלב תלוי בהשלמת השלב הקודם ואינו מתבצע במקביל אליו.
- ב. לנוכח היעדר חיישנים פיזיים במערכת, חיישני טמפרטורה ומיקום מומשו ידנית על ידי הפעלת מתג.
- ג. מנגנון הבהוב הנורות במהלך תהליך המילוי תוכנן כך שהן יתחלפו בקצב של חצי שנייה, ליצירת אפקט חזותי ברור למשתמש.
- ד. תהליך בחירת סוג מילוי השוקולד ('מיקס אגוזים' / 'דובאי') מתבצע פעם אחת בלבד בכל איטרציית ייצור בהתאם לקלט המתקבל.
- ה. על מנת להציג את סך כמות המארזים שיוצרו בפלט האנלוגי באופן עשרוני, בכל סיום מראביג את סך כמות המארזים שיוצרו בפלט האנלוגי באופן עשרוני, בכל סיום מראבין אריזת מארז נוסף יתווסף ערך של 0.1 למונה של analog_output.
- . לצורך דגימת ערך הקלט האנלוגי וביצוע ההתאמות הנדרשות, הנחנו כי ערך ה־ Analog Input מתקבל בתחום שבין 0 ל־10 בלבד. ערך זה מומר לערך עשרוני (Real) לצורך חישוב יחס, ולאחר מכן מחולק בקבוע 400 המייצג את טווח העבודה הרצוי. הבחירה בחלוקה ב־400 נובעת מהבנה כי המערכת מבצעת הכפלה אוטומטית של ערך הקלט האנלוגי ב־400 ולכן יש צורך לבצע תיקון זה על מנת לקבל ערך יחסי תקין לצורך המשך התהליך.

3. תיאור מצבי קיצון והמענה הניתן:

א. חוסר בחומרי גלם לפני תחילת תהליך ההמסה:

בטרם תחילת כל איטרציה בתהליך הייצור, מתבצעת בדיקה אוטומטית לזמינות חומרי הגלם הנדרשים בכל אחד משלבי התהליך. הייצור יתבצע רק במידה וקיימת כמות מספקת מכל חומר גלם, בהתאם לדרישות המקסימליות של כל סוגי המילויים



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

האפשריים. במקרה של חוסר במלאי – המערכת תעצור את פעילותה, יום העבודה יסתיים אוטומטית ונורת החיווי Y7 תכבה.

ב. שינוי ערך Analog Input במהלך תהליך הייצור:

על מנת למנוע שינוי בלתי רצוי בסוג השוקולד הנבחר במהלך איטרציה אחת, דגימת ערך Analog Input מתבצעת פעם אחת בלבד, בתחילת שלב המילוי ע"י פולס בעלייה המתקבל בלחיצה על מתג X4. בכך נבטיח כי ערך זה ישמר לאורך כל התהליך.

ג. עיכוב / היעדר הרמת מתג X0 בשלב האריזה:

בשלב האריזה, כל לחיצה על מתג X0 מייצגת הכנסת טבלת שוקולד אחת למארז. במקרה בו לא יתקבלו ארבע לחיצות (הנדרשות להשלמת מארז מלא), תהליך האריזה לא יושלם ולא יתבצע עדכון של מונה המארזים. בכך נשמרת שלמות תהליך האריזה והימנעות מעדכון שגוי של סך המארזים שיוצרו.

ד. הפעלת מתג חירום X5 במהלך התהליך:

בכל שלב בתהליך, הפעלת מתג החירום X5 תוביל למעבר מיידי של המערכת למצב סיום יום עבודה. כלל הרכיבים והיציאות יכובו, נורת Y7 תכבה, כל ערכי הרגיסטרים יתאפסו והמערכת תוכל לשוב לפעול רק לאחר לחיצה מחודשת על מתג התחלת יום עבודה X7.

ה. שמירה על סדר פעולות רציף לאורך הייצור:

במטרה להבטיח את תקינות רצף הפעולות ולמנוע מעבר לשלב הבא בטרם הושלמה הפעולה הנדרשת, הוגדרו בכל שלב תנאי כניסה לוגיים המבוססים על סיום מוצלח של השלב הקודם. תנאים אלו מתבססים על חיווי מנורות עזר או קלטים/פלטים ייעודיים, אשר מעידים כי השלב הקודם בוצע במלואו. גישה זו תורמת למניעת שגיאות תפעול, מעלה את רמת הבטיחות במערכת ומאפשרת תהליך ייצור מבוקר, רציף ואמין.



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

4. טבלת תיאור משתנים:

| חר משתנים | מטלה 2 אוטומציה- טבלת מעקב א | | |
|---|---|--|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| הסבר | ערכים אפשריים | בינוי תפקיד | |
| | כבוי- 0 דלוק- 1 | מתג תחילת היום dayStart | X7 |
| כמות שוקולד בתחילת יום עבודה, מוגדר חיצונית ע"י MOVE_E | | | |
| מייצג את כמות השוקולד הזמינה במלאי בכל שלב ביום העבודה | | | tory D1120-21 |
| כמות אגוזים בתחילת יום עבודה, מוגדר חיצונית ע"ז MOVE_E | | | D4420.24 |
| מייצג את כמות האגוזים הזמינה במלאי בכל שלב ביום העבודה | | | D1130-3 |
| כמות פיסטוקים בתחילת יום עבודה, מוגדר חיצונית ע" MOVE_E | | | D4440.4 |
| מייצג את כמות הפיסטוק הזמינה במלאי בכל שלב ביום העבודה | | | ory D1140-4: |
| כמות קדאיף בתחילת יום עבודה, מוגדר חיצונית ע"י MOVE_E | | | D4450 54 |
| מייצג את כמות הקדאיף הזמינה במלאי בכל שלב ביום העבודה | | | |
| נורת עזר שתבדוק בכל תחילת איטרציה שכל הנורות כבויות על מנת למנוע הפרעות במהלך היום | | | M40 |
| chocolateMinReq=400 בודק האם עברנו את | | gotChocolate נורת עזר | M10 |
| בודק האם עברנו את nutsMinReq=100 | | gotNuts נורת עזר | M11 |
| pistachioMinReq=120 בודק האם עברנו את | | gotPistachio נורת עזר | M12 |
| בודק האם עברנו את kadayifMinReq=60 פועל כאשר כל תנאי הסף לייצור בהקשרי מלאי קויימו | | פורת עזר gotKadayif נורת עזר possibleManufac | M13 |
| | | | |
| כל עוד הנורה פועלת, יום העבודה נמשך | | עורה workday | Y7 X5 |
| מתג חירום- מכבה את המכונה (מכבה נורה Y7) | | מתג Emergency | |
| עוזרת לנו לוודא שכל המתגים למטה על מנת להתחיל סבב איטרציה חדש במהלך יום עבודה | | ח נורת עזר newIteration | M6 |
| מקשרת בין התנאי של M6 לתחילת לחיצה על מתגים שהיום דורש. פועלת עד שסיימנו לארוז 4 טבלאות באיטרציה תחילת שלב ההמסה של השוקולד | | terationGoing נורת עזר | M7 |
| | | startMelting מתג | X1 X2 |
| מחובר לסנסור ומורם ידנית כאשר נגיע ל- 45 מעלות חום | | heatSensor | Y1 |
| נורה הדולקת החל מתחילת תהליך ההמסה ועד לחיצה על חיישן טמפרטורה/ סיום יום עבודה | | meltInProgress נורה | |
| תבניות ריקות ממוקמות (לפני יציקה) | | sensorStartCast סנסור | ring X3 Y2 |
| נורה הדולקת למשך 4 שניות ומסמנת שתהליך היציקה בעיצומו מונה 4 שניות לתום יציקה (מונה מתאפס 100MS) | | castIngrogress נורה castingTimer מונה זמן | TC1 |
| | | casting i mer מתג startFilling | X4 |
| תחילת מילוי בתוך היציקה המשתמש מזין קלט רציף בין 0 ל-10 אשר מוכפל ב-400 ונכנס למערכת בתור בדיד ומשמש לבחירת סוג המילוי | | | D8280 |
| המשונמש נזזין קלט רציף בין ט ל-10 אשר מוכפל ב- 10 00 ונכנס למעו כת בתור בדיר ומשמש לבדוירת סוג המיקדי תוצאת ההמרה של קלט המשתמש לערך רציף לטובת החלוקה ב-400 | | analog_input קלט חיצוני analog_real1 קלט כעשרוני | D1200-1 |
| תוצאת ההמרה של קלס המשתמש לערך רציף לסובת ההלוקה ב-400 תוצאת החלוקה של הקלט העשרוני ב-400 לשימוש המערכת | | analog_realif קלט כעשו וני analog_input_di קלט לאחר חלוקה | |
| תוצאת הוחלוקוד של הקלט העשרוני ב-100 לשימוש הומערכת נורת עזר שמסמנת את סיום התהליר על מנת למנוע התקדמות בטרם עת של השלבים | | finish input ana נורת עזר | |
| נורת עזר שנוסמנת את סיום הותהליך על מנת למנוע הותקו מות בטרם עת של השלבים נורת עזר שדולקת מסיום תהליך המרת הקלט עד סיום בחירת והורדת המלאים של המילוי הנבחר | | וחוו וו עזו input_chosen נורת עזר | M39 |
| נודוכעור שהולקורמטיום ונוגלין דומו ונהוקלט עד טיום בחידונ והוורדות המלאים של דומילוי הובדווו | ואם תוולין בחידת ומילוי בפעולוו: 1- כן, 0- לא האם המילוי הנבחר הוא מיקס אגוזים: 1- כן, 0- לא | ווידעוו nutsMix ווירת עזר | M2 |
| נורות עזר שמטרתן להכווין את הורדת כמות חומרי הגלם המתאימה לסוג השוקולד הנבחר | האם הנגילוי הנבחר הוא נזיקט אגזים: 1- כן, 0- לא האם המילוי הנבחר הוא דובאי: 1- כן, 0- לא | מות מות מות מות dubai | M3 |
| נורות עזר זו למעך מודולריות הקוד, מוודא ששאר השלבים יתחילו רק לאחר בחירת המילוי הוספנו את נורת עזר זו למעך מודולריות הקוד, מוודא ששאר השלבים יתחילו רק לאחר בחירת המילוי | | נורת עזר filing chosen | M34 |
| חווטפנו את נודת עוד ודעמען מודוער יות חקור, ניוודא ששאר חשלבים יותדילדרוק לאחד בחירות דומיקרי מונה 5 שניות לתום מילוי (מונה מתאפס 100MS) | | | TC2 |
| נונדר 3 שניוד לדונום מילדי (מונדר מדנאפט פריוטם) | עו כים בדיזים מ-0 ועד המטפו שוווגדד לו- 30 | fillingTimer מונה זמך bulb3Timer מונה זמר | TC3 |
| גורם לכל נורה להבהב לסירוגין למשך חצי שנייה (מונה מתאפס 100MS) | ערכים בדידים מ-0 ועד המספר שהוגדר לו- 5 | bub4Timer מונה זמן bub4Timer | TC4 |
| | | bub3 נורה | Y3 |
| נורות מהבהבות לסירוגין למשך 5 שניות בעת מילוי התבניות | דולקת- 1 כבויה- 0 | טוטט נורדו bub4 | Y4 |
| מובר מובר או מובר בכיניו | בעלבת 1 בבער | נורת עזר flashingRound | M5 |
| עזרת ליצור את סיבובי ההבהוב מתר שתחתר עת תחילת תבלים בבובים | | | M5 X6 |
| מתג שמסמן את תחילת תהליך הקירור מונה 3 שניות לתום תהליר הקירור (מונה מתאפס 100MS) | | startCooling מתג coolingTimer מונה זמן | TC5 |
| מונה 3 שניות לחום תהליך הקידור (מונה מתאפט 100MS) דולקת למשך 3 שניות בזמן תהליך הקירור | | cooling i mer מונו דמן cooling i mer | |
| דולקות למשך 3 שניות בזמן תוזלין דוקירוו נורת עזר אשר דולקת מסוף תהליך הקירור עד סוף תהליר האריזה | | cooling.riProgres נור ה cooling finished נורת עזר | |
| נורת עזר אשר דולקות מטוף ותהליך הקירור עד טוף תהליך האריזה מתג שמסמן את אריזתה של טבלת שוקולד בודדת | | נור רו עזו (cooing_misned_ startPacking | _indicator M20 X0 |
| מתג שמטמן את אריזותה של טבלת שוקולד בודדת סופר 4 אריזות שוקולד, כלומר 4 פעמים שמתג X1 נדלק | | מונג startPacking מונה אירועים tables in packa | |
| סופר 4 אריזות שוקולד, כלומר 4 פעמים שמתג גז נדלק נורה שנדלקת ברגע אריזת הטבלה הראשונה ונכבית ברביעית | | | ge_number CC4 Y5 |
| נורה שנו לקודבר גע אריזת הטבלה הראשונה ונכבית ברביעית מאחסן את כמות מארזי השוקולד כפול 40 על מנת להבטיח הכנסה תקינה לanalog_output | | בורה packingBulb נורה output_storage | D1160 |
| מאווטן את כמות מארזי השוקולד כפול 40 על מנת להבטיד הכנטה תקינה למחמק anaiog_output פלט המסמל את מספר חבילות השוקולד המוכנות באופן עשרוני (2.0 = 2 חבילות) | | analog output פלט | D8282 |
| פלט המסמל את מספר חבילות השוקולד המוכנות באופן עשרוני (ב-20 בחבילות) | מטפר רציף מותויל מ-ט | 1 079Janaiog_output | D6282 |

| Device/Label | Current Value | Data Type | Class | Device | Address | Comme |
|---------------------|---------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-------|
| chocolate_input | | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | E1200.0 | - | |
| nuts_input | | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | E300.0 | - | |
| pistachio_input | - | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | E300.0 | - | |
| kadayif_input | - | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | E40.0 | - | |
| chocolate_inventory | 0.0000000 | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | D1120 | %MD0.1120 | |
| nuts_inventory | 0.0000000 | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | D1130 | %MD0.1130 | |
| pistachio_inventory | 0.0000000 | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | D1140 | %MD0.1140 | |
| kadayif_inventory | 0.0000000 | FLOAT (Single Precision) | VAR_GLOB | D1150 | %MD0.1150 | |
| analog_output | 0.0000000 | FLOAT (Single Precision) | VAR GLOB | D8282 | %MD0.8282 | |




אוניברסיטת בן גוריון בנגב

5. <u>תיעוד קוד התכנית:</u>






אוניברסיטת בן גוריון בנגב





אוניברסיטת בן גוריון בנגב



6. סיכום ומסקנות:

הפרויקט אפשר לנו לתרגל תכנון, אפיון ומימוש מערכת אוטומטית מורכבת באמצעות בקר PLC המדמה תהליך ייצור תעשייתי אמיתי. נדרשנו להבין לעומק את עקרונות הבקרה הלוגית, ניהול משתנים, תזמון פעולות ותיאום בין שלבים שונים במערכת. ההתמודדות עם מקרי קצה, תרחישים לא מוגדרים והצורך להבטיח פעולה בטוחה, רציפה ואמינה חידדו את הבנתנו לגבי החשיבות של תכנון מקדים, בדיקת תנאים לוגיים וכתיבה מודולרית של קוד.

הפרויקט תרם לחיזוק היכולת שלנו ליישם חשיבה מערכתית ופתרון בעיות בזמן אמת, בדומה לאתגרים הנפוצים בתעשייה.



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נספח 1: הוראות למפעיל לפי שלבים

0. איפוס תחילת איטרציה:

. ודא כי כל המתגים כבויים.

1. תחילת יום עבודה:

- .X7 לחץ על מתג 💠
- (נורה Y7 תידלק אם התנאים לעבודה מתקיימים- יש מספיק מלאי לייצור 2 סוגי השוקולד וכל המתגים מורדים).
 - בכל שלב ביום ניתן יהיה להרים את מתג החירום X5 שיגרום להפסקת ❖ הפעולה הנוכחית והפסקת יום העבודה ככלל.

2. תהליך ההמסה:

- לחץ על מתג X1 העברת 400 גרם מטבעות שוקולד למיכל ההמסה.לבזמן ההמסה נורה Y1 דולקת).
- .X2 אםר החיישן מראה שהטמפרטורה הגיעה ל-45°c הרם את מתג מתג 3 € אווישן מראה שהטמפרטורה הגיעה ל-

3. <u>תהליך יציקה:</u>

בסיום ההמסה, נרים את חיישן X3 כאשר הוא זיהה שהתבניות במקום.★ השוקולד המומס יועבר לתבניות.

(משך זמן היציקה הוא 4 שניות ובמהלכו נורה Y2 דולקת).

4. בחירת סוג מילוי:

- (Analog Input) בלחיצה על X4 תתבצע דגימת הערך האנלוגי
 - שוקולד מיקס אגוזים. 0 ≤ input ≤ 5
 - . שוקולד דובאי. 5 < input ≤ 10 •

שלב זה מתרחש בסיום היציקה ומתבצע אחת לאיטרציה.

לאחר הבחירה חומרי הגלם יורדו מהמלאי.

5. <u>מילוי הקרם:</u>

לאחר העברת חומרי הגלם מתחיל תהליך מילוי הקרם.

(משך המילוי הינו 5 שניות, בזמן זה נורות Y3 ו- Y4 מהבהבות לסירוגין כאשר כל אחת דולקת במשך חצי שנייה בכל סיבוב).

6. קירור:

בסיום המילוי, לחץ על מתג X6 להעברת השוקולדים למערכת הקירור. 💠



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

(משך הקירור אורך 3 שניות, בזמן זה נורה Y6 דולקת).

.7 <u>אריזה:</u>

- עם סיום הקירור, טבלאות השוקולד יועברו לאריזה.
- עבור כל טבלת שוקולד יש להרים את מתג X0, כלומר 4 הרמות של המתג ❖ בסה"כ עבור מארז (בו 4 טבלאות).

(בסיום אריזת השוקולד הראשון: נורה Y5 נדלקת).

(בסיום כל מארז (בהרמה הרביעית) : נורה Y5 נכבית).

.+0.1 בתום כל מארז – הפלט האנלוגי מתעדכן ב-0.1