

# הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

### אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

## הוראות למפעיל

תרגיל PLC 2 - קבוצה 26 טליה סעדה נעם שירי יובל לוז עומר פרידמן

## פעולות מקדימות:

- 1. וודא כי כל המתגים כבויים
  - 2. הרץ את התוכנית

### תחילת יום עבודה:

- watch1. הזן מלאי התחלתי לריגסטרים
- 4. לחץ על מתג X007 על מנת להתחיל את יום העבודה
  - 5. ראה כי נורה Y007 דולקת
  - 6. במצב חירום הרם את מתג X005

### תהליך ההמסה:

- 7. הרם את מתג X001 להעברת 400 גרם מטבעות השוקולד למיכל ההמסה ותחילת תהליך ההמסה
  - 8. ראה כי נורה 2001 דולקת
  - 9. הרם את מתג X002 כאשר טמפ' המיכל מגיעה ל°45
    - 10. ראה כי נורה 2001 נכבת

### תהליך היציקה:

- 11. הרם את מתג X003 כאשר תזהה סט של 4 תביות ריקות במיקום המיועד
  - 12. ראה כי נורה Y002 דולקת ל4 שניות



## הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

## תהליך מילוי הקרם:

- analog input1. בחר סוג שוקולד להכנה על ידי בחירת מספר ב13
  - 14. הרם את מתג X004 לתחילת התהליך
    - X010 על מתג 15.
  - 16. ראה כי נורות 2003 ו2004 מהבהבות 5 שניות
    - 17. ראה כי שתי הנורות נכבות

### :קירור

- 18. הרם את מתג X006 להעברת השוקולד למערכת הקירור
  - 19. ראה כי נורה Y006 דולקת ל3 שניות

#### :אריזה

- 20. הרם והורד את מתג X000 בכל אריזת טבלת שוקולד אחת
  - 21. ראה כי נורה Y005 נדלקת
  - 22. לאחר 4 טבלאות ארוזות, ראה כי נורה 2005 נכבת

#### :סיום איטרציה

- 23. במידה ויש חומר גלם המספיק לייצור שני סוגי השוקולדים
  - 22.1 וודא כי כל המתגים כבויים
    - 7 חזור לשלב 22.2
  - 24. אחרת, ראה כי נורה Y007 אינה נדלקת
    - 25. במידה ומעוניין ביום ייצור נוסף
    - 24.1 וודא כי כל המתגים כבויים
      - 24.2 חזור לשלב 3



## הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב