נספח 1- README

השתמש בתוכנית זו על מנת לדמות יום עבודה במפעל לייצור שוקולד.

- 1. הזן בחלון ה- Watch 1 את ערכי המלאי פתיחה עבור כל סוג חומר גלם בשורות של 1200 D1200 (קאדיף). (שוקולד), D1300 (אגוזים), D1400 (פיסטוק) ו
 - 2. לחץ על מתג X7 לתחילת יום העבודה.
 - 3. כל עוד התוכנית במהלך יום עבודה הנורה Y7 תישאר דלוקה.
- 4. לחץ על X1 על מנת להעביר 400 גרם מטבעות שוקולד ממיכל המלאי למיכל ההמסה נורה Y1 תדלק כול תהליך ההמסה .
 - 5. הרם את מתג X2 על מנת לדמות טמפ׳ שהגיעה ל45 מעלות ולסיים את תהליך ההמסה.
- 6. הרם מתג X3 על מנת לדמות שחיישן המיקום מזהה שסט התבניות הריקות במקום ולהתחיל את תהליך יציקת השוקולד לתבנית נורה Y2 תידלק למשך 4 שניות של תהליך היציקה, על מתג x3 להיות מורם למשך כול התהליך.
 - -7. סובב בפציומטר את הכפתור לבחירת ערך שמגדיר את סוג החטיף אותו אתה מעוניין לייצר-7. ערך בין 5-10 עבור שוקולד מסוג "קרם אגוזים" וערך בין 5-10 עבור שוקולד מסוג "דובאי".
- 8. לחץ על מתג x4 לבצע דגימה של סוג השוקולד הרצוי, נורות Y3 , Y4 , יהבהבו לסירוגין למשך 5 שניות של דגימת הקלט האנלוגי.
 - 9. הרם את המתג X6 לתחילת שלב הקירור , נורה Y6 תידלק למשך 3 שניות (משך תהליך . הקירור) , על המתג להיות מורם במהלך כול התהליך.
 - 10. הרם את המתג X0 לתחילת שלב האריזה נורה Y5 תידלק למשך כול תהליך האריזה.
 - 21. הרם את מתג X0 עוד 3 פעמים (סה״כ 4 לטובת אריזה של 4 חפיסות למארז) , בסיום X0 תהליך האריזה נורה Y5 תיכבה.
 - .X1 להרצה נוספת עדכן את ערך החטיף המבוקש בפציומטר והרם את המתג 12.
 - .13 המשך בשלבים 6-12.
- 14. במידה ואין מספיק חומר גלם נורה Y7 תכבה וייגמר יום העבודה- הבדיקה של כמות חומר גלם מספיקה מתרחשת בעת ניסיון חדש להעביר 400 גרם שוקולד לטובת ייצור שוקולד חדש במידת הצורך לאחר ניסיון העברת 400 גרם שוקולד , יום העבודה יגמר.
 - .15 בכל שלב ניתן ללחוץ על מתג החירום X5 ולהפסיק את יום העבודה.
- 16. בסיום יום העבודה ניתן להסתכל בשעון היציאה האנלוגית ולראות כמה חבילות יוצרו באותו יום עבודה במספר עשרוני.