

# הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

# נספח א: קובץ הוראות למשתמש (אצן)

1. **הכנה לפני ההפעלה**: ודא שהמערכת מחוברת למקור מתח תקין.

#### 2. שלב ההפעלה:

לחץ על כפתור ההפעלה מרגע הלחיצה תחל **ספירה לאחור אוטומטית** הכוללת:

- -LCD.על גבי מסך הRun!!! ו־ Run!!! המספרים 1, 2, 3 ו־ Run!!!
- ). צפצוף קצר בכל שלב, וצפצוף ארוך בסיום. Buzzer (ליווי קולי באמצעות בסיום.
  - נורית ירוקה נדלקת בסיום הספירה סימן ליציאה לדרך.

### 3. הריצה:

לאחר שהוצג הכיתוב – "!!!חתחל בריצה לעבר קו הסיום. חשוב לרוץ ישירות מול Run!!! – חיישן ה PIR-הממוקם בנקודת הסיום, כדי שהמערכת תזהה אותך.

4. **סיום המדידה**: כאשר תזוהה תנועה מול חיישן ה PIR-שבסיום המסלול:

המערכת תחשב את זמן הריצה שלך מרגע הלחיצה על הכפתור ועד ההגעה.

Time: X s.־ɔ-LCD התוצאה תוצג על גבי ה

נורית אדומה תידלק.

מנוע הסרוו יניף דגל – סימן לנקודת הסיום.

לאחר מכן המערכת תתאפס אוטומטית ותחזור למצב ההמתנה להפעלה הבאה.

## 5. הערות חשובות:

אין לעמוד מול החיישן בתחילת הריצה כדי למנוע זיהוי שגוי.

יש לשמור על אותו מרחק מכל הרכיבים, במיוחד מהחיישן בסיום, לצורך מדידה עקבית. מומלץ לבצע בדיקה קצרה לפני שימוש רשמי כדי להכיר את תזמון הצפצופים וההודעות.

