Readme קובץ

להלן קוד ההפעלה לבקר PLC:

- 1. הכנס קלט עבור ארבעה מכלים מחומרי גלם בסדר הבא:
 - a. מטבעות שוקולד הכנס מספר חיובי.
 - b. מלאי אגוזים הכנס מספר חיובי.
 - .c מלאי פיסטוק הכנס מספר חיובי.
 - d. מלאי שערות קדאיף הכנס מספר חיובי.
 - 2. לחץ על מתג X7 כדי להתחיל את יום העבודה.
- . במידה והמערכת מזהה מחסור באחד מהחומרים התהליך לא יתחיל.
- כל שלב אם יופעל מתג החירום X5 התהליך ייפסק מיד. להפעלה מחדש יש להוריד את
 כל המתגים ולהפעיל שוב את X7.
 - 3. לתחילת תהליך ההמסה לחץ על מתג X1 ולאחר מכן על X2 (כדי לסמן את הגעת הטמפ' הרצויה).
 - 4. לחץ על מתג X3 כדי להתחיל את שלב היציקה לתבניות.
 - 5. בחירת סוג השוקולד תתבצע לפי קריאת Analog Input1 בטווחים:
 - . ערך בין 0 ל-5: מיקס אגוזים ∘
 - ערך בין 5 ל-10: שוקולד דובאי. ○
 - 6. לאחר סיום בחירת הערך, לחץ על מתג X4 לקליטת סוג שוקולד:
 - . לאחר לחיצה, תתבצע דגימה של Analog Input1 וייבחר סוג השוקולד בהתאם
 - יועברו חומרי הגלם למיכל המילוי בהתאם לסוג.
 - 7. נורות Y3 ו-Y4 יהבהבו לסירוגין למשך 5 שניות במהלך המילוי.
 - 8. לחץ על מתג X6 כדי להפעיל את שלב הקירור למשך זמן של 3 שניות, ובזמן זה נורה Y6 דולקת.
 - 9. לחץ על מתג X0 כדי להתחיל אריזת טבלת שוקולד.
 - . כל לחיצה על X0 מייצגת אריזת טבלה אחת.
 - לאחר ההרמה הראשונה נורה Y5 תדלק.
 - כלאחר 4 הרמות תכבה נורה Y5 ותירשם תוספת של מארז במונה.
 - .1 כל 4 טבלאות = מארז \circ
 - 10. בתום היום, התהליך יסתיים באחת מהאפשרויות:
 - ∘ מחסור באחד החומרים.

.X5 הפעלת מתג חירום o ... ∘

.11 בסיום יום העבודה:

- ∘ נורה 77 תכבה.
- בצד ימין של הבקר (Analog Output) מספר המארזים שהורכבו יוצג בשעון האנלוגי \circ (לדוגמה: 2 מארזים = 0.2).