הוראות למפעיל:

- 1. בכל שלב תוכל ללחוץ על X5 מתג החירום, על מנת להפסיק את התהליך.
 לאחר לחיצה על X5 הורד את כל המתגים המורמים משמאל לימין לפי הסדר. לאחר מכן תוכל לחזור לשלב 2 או 3 לפי הצורך.
 - watch1 הזנת המלאי ההתחלתי למיכלי המלאי המתאים דרך חלונית.
 - inputChooclate- את כמות מטבעות השוקולד הרצויה.
 - inputNuts- את כמות אגוזים הרצויה.
 - inputPistacho-) את כמות הפיסטוקים הרצויה.
 - inputKadaif- את כמות הקדאיף הרצויה.
 - על מנת להתחיל יום עבודה, לחץ על כפתור X7 והמתן להדלקת נורה Y7.
 - 4. להתחלת שלב ההמסה הרם את מתג X1 והמתן להדלקת נורה Y1.
- 5. הרם את מתג X2 כדי לייצג שטמפרטורת מיכל ההמסה הגיעה ל45 מעלות (דמוי חיישן), והמתן לכיבוי של נורה Y1.
- 6. הרם את מתג X3 על מנת להתחיל את תהליך היציקה (דמוי חיישן), לאחר מכן המתן שנורה Y2 תדלק ל4 שניות.
 - 7. השתמש ב1 Input Analog על מנת להזין את ערך האנלוגי לסוג השוקולד:
 - .7.1 אם תרצה סוג שוקולד מיקס אגוזים הזן ערך בין 0 עד 5 כולל.
 - .7.2 אם תרצה סוג שוקולד דובאי הזמן ערך בין 5 (לא כולל) עד 10 כולל.
- 8. הרם את מתג X4 לתחילת תהליך מילוי הקרם והמתן שנורות Y3 וY4 יהבהבו לסירוגין למשך 5 שניות עד לסיום התהליך.
- 9. הרם את מתג X6 על מנת להתחיל את העברת התבניות למקרר והתחלת תהליך הקירור, המתן שנורת Y6 תדלק למשך 3 שניות.
 - 10. עבור אריזת טבלת שוקולד בודדת הרם והורד את מתג XO, נורה Y5 תדלק.
- 11. על מנת לארוז 3 אריזות נוספות, יש להרים ולהוריד את מתג XO כ-3 פעמים נוספות ובסופם נורה Y5 תכבה.
 - 12. לאחר סיום האיטרציה, הורד את כל המתגים המורמים.
 - 13. אם נורה ٢7 נכבתה:
 - 10.1 הורד את כל המתגים לפי הסדר משמאל לימין ולחץ על
 - X10 לאיפוס פס הייצור יש ללחוץ על 13.2
 - 13.3. להתחלת יום עבודה חדש יש לחזור לשלב 2 או 3 לפי הצורך.
- 14. בסיום כל אריזת מארז יוצג במסך במספר הימני ביותר את מספר המארזים (המיוצג מימין לנקודה העשרונית).
 - 15. להתחלת איטרציה נוספת יש לפעול לפי סדר הפעולות החל משלב 4.