

הוראות למפעיל:

פעולות מקדיימות:

1. ה зан במערכת את כמות חומרי הגלם בתחילת היום: קמח, שמרים, מים, שמן ותבלינים.
2. וודא שיש לפחות 100 ק"ג קמח במלאי. אם התנאי לא מתקין – יום העבודה לא יתחל.

תחילת יום העבודה:

3. הרם את מתג – 0010 X לתחילת יום העבודה.
4. ראה כי נורה 0010 Y דולקת ונשארת דולקת כל עוד יום העבודה פועל.

הנחת עבודה: בכל שלב יש להשתמש רק במתג של **השלב הבא** או במתג החירום **X007** לשיטות היום.

הכנת חומרי הגלם:

5. הרם את מתג 002 X .
6. ראה כי נורה 005 Y דולקת למשך 3 שניות – בזמן זה המערכת שוקלת את חומרי הגלם לאיתרציה אחת וمعدכנת את המלאי.
7. לאחר שנורה 005 Y כבתה שלב ההכנה הסטיים וניתן מעבר ללילה.

לישה:

8. הרם את מתג 001 X .
9. ראה כי נורה 001 Y דולקת בזמן הלילה.
10. בסיום הלילה המערכת מסיימת את השלב ומאפשרת מעבר להתקפה.

התפחה

11. לחץ לחיצה כפולה על מתג 0011 X כדי להעיר את הבצק מטה המערבל לתא ההתקפה.
12. ראה כי נורות 0002 Y ו- 0003 Y דולקות וכבות לסירוגין למשך כ-3 שניות.

אפייה

13. שלב האפייה מתרחש אוטומטית לאחר סיום ההתקפה, הבצק המותפח מועבר למבנה ונכנס לתנור.
14. ראה כי נורה 0004 Y דולקת למשך כ-4 שניות.

בדיקות איות והעברה למדף

15. הורד את המתגים 001X ו-002X

16. הרם את מתג 003X

17. דגם ערך אנלוגי באמצעות הכניסה האנלוגית 2 Input Analog_Input_2

18. במידה והערך שנמדד נמצא בטוח התקין, הchèה עברה את בדיקת האיות :

18.1 ראה כי נורה **600Y** דולקת למשך כ-5 שניות.

18.2 הורד את מתג **003X**

אם הבדיקה אינה תקינה – יש לבצע בדיקה נוספת חוזרת לשלב 3. לאחר שתי בדיקות לא תקיןות, האזווה נחשבת פסולה.

סיום יום עבודה

יום העבודה מסתיים באחד מהמקרים:

1. לחיצה על מתג החירום 007X .
2. חוסר במלאי באחד החומרים.

בסיום היום:

- ראה כי נורה 010Y Dolkot ומבצעת הבהוב למשך כ-3 שניות, ולאחר מכן אינה דולקת.
- ניתן להתחיל יום חדש לאחר מילוי מלאי ולהחיצה מחדש על 010X