

מדריך הפעלה קצר למפעיל – מאפיית אותו עין בר

1. הכנה לפני הפעלה

ודא שה PLC מחובר.

טען את התוכנית אל זיכרון הבקר.

ודא שאין מתגים פועלים.

פתח את Watch1 וחזן את מלאי תחילת יום העבודה: קמח, שמרים, מים, שמן ותבלינים.

2. תחילת יום עבודה

לחץ על X10

נורה 10 Y1 נדלקת לאורך כל היום וכל המשתנים והטימרים מאופסים.

3. הפעלת פס הייצור

הכנת חומרי גלם- לחץ X2 נורה 5 Y1 נדלקת לשלווש שניות.

ליישת בזק- לחץ X1 נורה 1 Y1 נדלקת עד סיום הלישה והתחלה התפחה.

התפחה- לחץ כפול על X11 נורות 2 Y2 ו 3 Y3 מהבהבות לסייען למשך שלוש שניות.

הורד את מתגים X2, X1.

אפייה- מופעלת אוטומטית, נורה 4 Y1 נדלקת ארבע שניות.

4. בדיקת איכות

לחץ X3 אם הערך תקין - נורה 6 Y1 נדלקת חמיש שניות וחולות מעברות למגדפים (יש להוריד את המתג רק לאחר כיבוי האוטומטי של הנורה).

אם הערך לא תקין - המtan לדגימה שנייה אם הדגימה השנייה, אם גם היא לא תקינה, החלות נפסלות ונזרקות.

לאחר שלב זה המכונה מוכנה לאייטרציה חדשה של הכנת חלות, חוזר על הוראות המפעיל (החל משלב (3)

5. סיום יום עבודה

לחץ על X7 חירום או אם יש חוסר במלאי כל המשתנים יאופסו נורה 10 Y1 מהבהבת שלוש שניות ואז נכבית.

הערות חשובות

יש להזין את מלאי תחילת היום לפני לחיצה על X10 .

יש להפעיל את השלבים לפי הסדר בלבד וההוראות לצורפו.

אפייה נעימה