

תחילת יום העבודה:

1. יש לוודא כי כל המתגים קבועים.
2. יש להכניס את מלאי הפתיחה בחולונית Watch1 (קמח, שמרים, מים, שמן ותבלינים).
3. על מנת להפעיל את המערכת יש ללחוץ על מתג α_0 (נורה α_{10} תידלק).

שלב הכנסת חומרי הגלם והלישה:

4. להתחילה שלב הכנסת חומרי הגלם הרם את מתג α_2 (נורה α_5 תידלק למשך 3 שניות).
5. המtan לכיבוי נורה α_5 ולאחר מכן לחץ על מתג α_1 להתחילה שלב הלישה. (נורה α_1 תידלק עד אשר יתחל שלב ההתקפה).

שלב ההתקפה:

6. להתחילה שלב ההתקפה לחץ פעמיים על כפטור α_{11} (נורה α_1 תיכבה).
7. נורות α_2 ו- α_3 יבהבו לסירוגין למשך זמן ההתקפה (3 שניות).

שלב האפייה:

8. מופעל אוטומטית בסיום זמן ההתקפה (נורה α_4 תידלק למשך 4 שניות).

שלב בדיקת האיכות:

9. יש להזין ב- Analog Input_2 ערך כלשהו כאשר הטווח התקין הינו בין 5-1.
10. להתחילה בדיקת האיכות הרם את מתג α_3 :
 - א. במידה והערך שהוזן תקין - נורה α_6 תידלק למשך 5 שניות וכשתיכבה החולות יעברו למדף המאפייה.
 - ב. במידה והערך שהוזן אינו תקין - ניתן יהיה להזין ערך נוסף ב- Analog Input_2:
 - במידה והערך הנוסף שהוזן תקין - חזרה ל-10א.
 - במידה והערך הנוסף שהוזן אינו תקין - נורה α_6 לא תידלק והלחם יזרק לפח.

אם רוצים ליצר עוד לחם:

11. יש לוודא כי כל המתגים קבועים.
12. יש לחזור לשלב 4.
13. יש לשים לב כי המערכת לא תיתן להתחיל את שלב 4 אם מלאי חומרי הגלם לא עומד בתנאי ההתחילה ונורה α_{10} תיכבה ביום העבודה יסתיים.

מקרה חרום:

14. הרם את מתג α_7 .
15. נורה α_{10} תיכבה ביום העבודה יסתיים.