

הוראות למפעיל:

אנא קרא את המדריך על מנת לבצע את שלבי תהליך הייצור לפי הסדר :

1. תחילת יום עבודה :

- **הזנת מלאי:** ראשית, הכנס את כמות חומרי הגלם הקיימים: פטל, לימון, חומר מייצב ודובוני גומי.
 - **הפעלה:** על מנת להתחיל את יום העבודה לחץ על מתג X7.
 - **חיווי:** במידה וקיימים מספיק חומרי גלם, נורה Y7 המסמלת את תחילת יום העבודה תידלק ותישאר דולקת עד סיום יום העבודה.
 - **חירום:** בכל שלב ניתן להרים את מתג החירום X5 על מנת להפסיק את יום העבודה.
2. מהלך יום העבודה: מהלך יום העבודה מתחלק למספר שלבים אשר מתבצעים באופן כרונולוגי:

• **שלב 1 - הכנת טעמי הגלידה:**

1. לחץ על מתג X1 על מנת לבצע דגימה של סוג המארז והתחלת תהליך ההכנה.
2. בזמן תהליך ההכנה נורה Y0 דולקת למשך 5 שניות.

• **שלב 2 - קירור הגלידה:**

1. לחץ על מתג X2 על מנת להעביר את הגלידות למערכת הקירור.
2. נורה Y2 דולקת למשך 8 שניות בזמן הקירור או עד להגעה לטמפרטורה הנדרשת.

• **שלב 3 - ערבוב ואחסון:**

1. בסיום הקירור, המערכת תעבור אוטומטית לשלב הערבוב.
 2. בזמן הערבוב נורות Y5 ו-Y6 מהבהבות לסירוגין למשך 3 או 5 שניות (בהתאם לסוג המארז).
 3. כמות המארזים המוכנים במלאי מתעדכנת אוטומטית בסיום הערבוב.
3. סיום יום עבודה: יום העבודה יסתיים כאשר אחד משני המקרים הללו יקרו:

- לחיצה על מתג החירום X5.
- הכמות במלאי של אחד מחומרי הגלם נמצאת מתחת לכמות המינימלית הנדרשת לייצור.
- במצבים אלו נורה Y7 תכבה ויוצג הפלט בשעון האנלוגי שיציג את כמות המארזים שנארזו ביום העבודה במספר עשרוני .