

<u>₹</u> Prem

&

UL) US LISTED

FOR SAFE

3PT9

Energy Verifi

MODEL 02036ET3E256T-S S/N N01.TE0IC0X0N 9MAY2024

12636593

For 60Hz: Class I, Zone 2, IIC Class I, DIv.2, Gr. A,B,C,D - T3 CT 2:1/VT 1000:1 Div 2 Inverter Duty (SF1.00)

> 9 4 254/6T CONT

15.4/22.7 230/460 52.2/26

> æ U P55 CODE DES 1000 m.a.s.l F AT 80K

TEFC 2°04

NSC INC. W

3515 1.15 16.0 NEMA

ZPM 3FA 냃 쌆

> 40.8-35.8/20.4-19.0A ALTERNATE RATING:

15HP

NOM. EFF 91.0%

For safe area-inverter duty motor For 60Hz use on VPWM 1000:1 VT, 10:1 CT 50 Hz

2925RPM ODE 6208-Z-C3

190-220/380-415V

IEC 60034-1 15797h

SF1.00

MOBIL POLYREX EM H

EFF 91.2% T11

6309-Z-C3

牌

1-BLU 13-ORG F5-BLK L7-PNK

T4-YEL

T2-WH T6-GRY

shocks. Disconnect power source before servicing unit. NTERCHANGE ANY TWO LINE WIRES TO REVERSE THE ROTATION WARNING: Motor must be grounded in accordance with local ind national electrical codes to prevent serious electrical



F11-GRN T12-VLT T9-RED BRK T10-CURRY

777

мот

T8-RED

conformément aux codes électriques locaux et nationaux afin d'éviter tout AVERTISSEMENT: Le moteur doit être mis à la terre

choc électrique grave. Déconnectez l'alimentation ayant l'entretien de la machine.