
Kewin Gałuszka

numer indeksu: 241624 Poniedziałek, 17:05


Ogrzewanie w klimatyzowanym domu z piwnicą

1. Model




2. Schematy Simulink


a) model dokładny



b) Macierzowe równania stanu



c) Transmitancje




3. Wykonano obliczenia dla danych podanych w treści zadania, dla których w układzie panuje stan ustalony. Obliczono:

k₁=~18.59

 $k_2 = ^10.22$

 $k_p = ^2 23.00$

Dane wprowadzono do Simulinka celem sprawdzenia poprawności wykonania obliczeń.



Linie proste otrzymane na powyższych wykresach potwierdzają, że dla podanych danych wejściowych, w układzie panuje stan ustalony. Pochodne są równe zero, temperatura powietrza w piwnicy oraz w pokoju się nie zmienia.


4. Charakterystyki statyczne

a) stała temperatura klimatyzacji, zmienna temperatura zewnętrzna.

Wykonano charakterystyki statyczne dla stałych temperatur nawiewu klimatyzacji T_{kz} =[35°C,40°C,45°C] oraz zmieniającej się temperatury zewnętrznej T_{zew} =[-20°C, -15°C, -10°C]

b) stała temperatura zewnętrzna, zmienna temperatura klimatyzacji


Wykonano charakterystyki statyczne dla stałych temperatur zewnętrznych $T_{zew}=[-20^{\circ}C, -15^{\circ}C, -10^{\circ}C]$ oraz zmieniającej się temperatury nawiewu klimatyzacji $T_{kz}=[35^{\circ}C, 40^{\circ}C, 45^{\circ}C]$




5. Charakterystyki dynamiczne

Tzew = -20°, Tkz = 35°C, 40°C, 45°C dTkz = 5 °C


czas skoku = 10000s



Tzew = -20°C, -15°C, -10°, Tkz = 35 °C, dTzew = 5 °C



6. Sprawdzono również, czy czas, w którym następuje ten sam skok wpływa na czas stabilizacji.



7. Wnioski

- 1. Wyniki i wykresy uzyskane za pomocą trzech metod (model dokładny, równania stanu, transmitancje) nie różnią się od siebie. Modele reagują tak samo dla podanych wymuszeń, mimo różnych form realizacji.
- 2. Charakterystyki statyczne prezentują jak zmienia się temperatura w pomieszczeniach w zależności od wymuszeń, w stanach ustalonych, gdy pochodne są równe zero. Są one liniami prostymi, co potwierdza liniowość modelu
- 3. Realizacja modelu, wykresy stworzone dla warunków stanu równowagi są liniami poziomymi, co prezentuje, że temperatura w pomieszczeniu dla zadanych wymuszeń pozostaje stała i się nie zmienia
- 4. Charakterystyki dynamiczne przedstawiają, jak zmienia się temperatura w pomieszczeniu, po zadaniu skoku. Można zaobserwować, że dla tych samych skoków temperatura stabilizuje się w tym samym czasie. Wynika z tego, iż model zachowuje się liniowo.
- 5. Sprawdzono również, iż moment zadania tego skoku nie wpływa na poziom ani czas stabilizacji, co potwierdza liniowość modelu.
- 6. Można również dostrzec, iż czas stabilizacji temperatury jest długi, wynika to z dużej pojemności cieplnej pomieszczeń i ilości energii dostarczanej przez klimatyzator.

7.	Krzywe przedstawiające zmianę temperatury w reakcji na skok dla dwóch różnych pomieszczeń są różne. Wynika to z tego, iż klimatyzator ogrzewa pokój, który zaś przekazuje energię do piwnicy, która w ten sposób jest ogrzewana.