第1講


HIGHスピード
300以内
おすすめ
155～165㎜
300以内
LOWスピード
3.0㎜内側に線を引いて
その線同士の対角線を
Hの先端に合わせる
全タイヤ共通





内側5度　外側10度



三点円弧 始ー終ー通過点

第2講







第3講


CPU
基板
モーター
ドライブ
基板
ギアボックス
電池ボックス
サーボ
スイッチ

例


モーター
ドライブ
基板
CPU
基板
サーボ
ギアボックス
電池ボックス
電池ボックス
スイッチ

例





例