# Especificación de Requerimientos de Software

para el proyecto:

"Sistema de Monitoreo y Optimización para Impresoras 3D"

Versión 1.0 aprobada

Preparado por Axel Josue Cordero Martinez

15 de marzo de 2025

## **Índice** general

0.1	Introducción		
	0.1.1	Propósito	3
	0.1.2	Alcance	3
	0.1.3	Resumen del Producto	3
	0.1.4	Definiciones	4
	0.1.5	Siglas y Abreviaturas	4
0.2	Refere	ncias	4
0.3	Requis	sitos	5
	0.3.1	Requisitos Funcionales	5
	0.3.2	Requisitos de Usabilidad	5
	0.3.3	Requisitos de Rendimiento	5
	0.3.4	Requisitos de Interface	5
	0.3.5	Operaciones del Sistema	5
	0.3.6	Modos de Operación y Estados	6
	0.3.7	Características Físicas	6
	0.3.8	Condiciones Ambientales	6
	0.3.9	Requisitos de Seguridad	6
	0.3.10	Requisitos de Administración de la Información	6
	0.3.11	Requerimientos de Políticas y Regulaciones	6
	0.3.12	Requerimientos de Ciclo de Vida	7
	0.3.13	Requisitos de Empaque, Manejo, Envío y Transporte	7
0.4	Verific	ación	7
	0.4.1	Estrategia de Verificación	7
	0.4.2	Plan de Pruebas	7
0.5	Apéndices		
	0.5.1	Supuestos y Dependencias	8
	0.5.2	Matriz de Trazabilidad	8

#### 0.1. Introducción

#### 0.1.1. Propósito

El presente documento define de forma clara y verificable los requerimientos del sistema de AutoPrint, es una solución embebida que permite monitorear y optimizar el rendimiento de impresoras 3D. Se integra hardware (Raspberry Pi, sensores y módulos de cámara) y software (algoritmos de Inteligencia Artificial e interfaz web) para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia operativa.

#### **0.1.2.** Alcance

El sistema de AutoPrint comprende:

- Monitoreo en tiempo real de variables ambientales (temperatura y humedad).
- Supervisión visual mediante cámaras.
- Predicción de fallos a través de modelos de IA para mantenimiento preventivo.
- Interfaz web para la gestión remota de impresoras 3D.
- Limitaciones: No incluye el diseño mecánico de las impresoras ni la modificación del firmware original.

#### 0.1.3. Resumen del Producto

#### Contexto del Sistema

El sistema de AutoPrint es un módulo independiente que se comunica con impresoras 3D mediante sensores y APIs, sin alterar su funcionamiento interno.

#### Funciones del Sistema

- El sistema de AutoPrint ofrece las siguientes funciones:
- F1 Monitorear en tiempo real las condiciones ambientales y el estado de las impresoras.
- F2 Predecir fallos en las impresoras con alta precisión mediante algoritmos de IA.
- F3 Optimizar la asignación de trabajos de impresión.
- F4 Generar alertas y reportes para mantenimiento preventivo.
- F5 Proveer una interfaz web intuitiva para control remoto.

#### Características de los usuarios

- Técnicos: Acceden a datos técnicos y diagnósticos del sistema.
- Operarios: Gestionan trabajos y reciben alertas del sistema.
- Gerentes: Analizan reportes de eficiencia y costos.

#### 0.1.4. Definiciones

- Mantenimiento predictivo: Acciones basadas en análisis de datos para prevenir fallos.
- Sistema embebido: Computadora integrada (por ejemplo, Raspberry Pi) que ejecuta software especializado.
- Interfaz web: Aplicación accesible mediante navegador para control y monitoreo remoto.
- Sensores: Dispositivos que miden parámetros ambientales (por ejemplo, temperatura y humedad).

#### 0.1.5. Siglas y Abreviaturas

- IA: Inteligencia Artificial.
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **RF:** Requisito Funcional.
- RU: Requisito de Usabilidad.
- RR: Requisito de Rendimiento.
- **RI:** Requisito de Interface.
- **RS:** Requisito de Seguridad.

#### 0.2. Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Estándar para Ingeniería de Requisitos de Software.
- Documentación técnica de Raspberry Pi.
- Especificaciones del protocolo IEEE 802.11ac.
- Guía para la elaboración del documento de requerimientos (CE-1114, 2025-1).

#### 0.3. Requisitos

#### 0.3.1. Requisitos Funcionales

- RF-01 El sistema debe registrar la temperatura y la humedad cada 5 minutos en el entorno de las impresoras. *Verificación:* Validación de los registros almacenados en la base de datos.
- RF-02 El modelo de IA debe identificar patrones de fallo con una precisión mínima del 85 %. Verificación: Pruebas con datos históricos y simulaciones.
- RF-03 El sistema debe asignar trabajos de impresión optimizando la utilización de las 3 impresoras disponibles. *Verificación:* Análisis de tiempos de espera y productividad.

#### 0.3.2. Requisitos de Usabilidad

- RU-01 La interfaz web debe cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso. *Verificación:* Pruebas de carga con hasta 5 usuarios simultáneos.
- RU-02 La interfaz debe ser intuitiva y accesible, permitiendo a operarios y técnicos acceder rápidamente a diagnósticos y reportes. *Verificación:* Encuestas y pruebas de usuario.

#### 0.3.3. Requisitos de Rendimiento

RR-01 El sistema debe procesar datos de hasta 3 impresoras con una latencia inferior a 1 segundo. *Verificación:* Monitoreo con herramientas de profiling en condiciones de carga moderada.

#### 0.3.4. Requisitos de Interface

RI-01 La interfaz web debe incluir elementos de diseño que faciliten su uso y navegación. Verificación: Evaluación de usabilidad mediante pruebas de usuario.

#### 0.3.5. Operaciones del Sistema

#### Requisitos de Integración Sistema-Humano

El sistema debe permitir la interacción mediante una interfaz web adaptable a dispositivos móviles y de escritorio. *Verificación:* Pruebas de compatibilidad en distintos navegadores y dispositivos.

#### Requisitos de Mantenibilidad

El código debe seguir estándares básicos (por ejemplo, PEP8 en Python) y contar con documentación interna que facilite futuras modificaciones. *Verificación*: Revisión del código y auditoría de documentación.

#### Requisitos de Confiabilidad

El sistema debe mantener un tiempo de actividad mínimo del 99 % durante operaciones normales. *Verificación:* Monitoreo continuo durante períodos de prueba.

#### Otros Requisitos de Calidad

El sistema debe ser escalable, permitiendo la incorporación de futuras impresoras o módulos sin una reestructuración completa. *Verificación:* Pruebas de escalabilidad con cargas incrementales.

#### 0.3.6. Modos de Operación y Estados

El sistema debe contar con un modo normal para el monitoreo activo y un modo de mantenimiento para actualizaciones o reparaciones. *Verificación:* Pruebas de conmutación entre modos sin pérdida de datos.

#### 0.3.7. Características Físicas

El hardware, compuesto por la Raspberry Pi y los sensores, se integrará en una carcasa que proteja el equipo del polvo y la humedad moderada. *Verificación:* Inspección física y pruebas ambientales en el taller.

#### 0.3.8. Condiciones Ambientales

El sistema debe operar correctamente en ambientes con temperaturas entre 15°C y 30°C, acorde a las condiciones del taller. *Verificación:* Pruebas de funcionamiento en distintos rangos de temperatura.

#### 0.3.9. Requisitos de Seguridad

- RS-01 El acceso a la interfaz web se protegerá mediante autenticación de dos factores. Verificación: Revisión de la implementación y pruebas de penetración.
- RS-02 La comunicación entre dispositivos y la base de datos deberá estar cifrada. *Verificación:* Auditoría de seguridad y pruebas de encriptación.

#### 0.3.10. Requisitos de Administración de la Información

Los datos recopilados se almacenarán en una base de datos encriptada y se realizarán respaldos periódicos. *Verificación:* Auditorías de seguridad y pruebas de restauración.

#### 0.3.11. Requerimientos de Políticas y Regulaciones

No aplica.

#### 0.3.12. Requerimientos de Ciclo de Vida

No aplica.

#### 0.3.13. Requisitos de Empaque, Manejo, Envío y Transporte

No aplica.

#### 0.4. Verificación

#### 0.4.1. Estrategia de Verificación

El sistema AutoPrint se validará mediante pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, garantizando que todos los requerimientos sean claros y verificables.

#### 0.4.2. Plan de Pruebas

- Ejecución de pruebas unitarias en cada componente del software.
- Realización de pruebas de integración para evaluar la comunicación entre módulos.
- Pruebas de rendimiento bajo condiciones de carga real.
- Evaluación de usabilidad mediante encuestas y análisis de la interfaz.




Figura 1: Diagrama de Secuencia de la Verificación de Requerimientos

#### 0.5. Apéndices

#### 0.5.1. Supuestos y Dependencias

- Las impresoras 3D deben contar con APIs abiertas para la recolección de datos.
- La conexión Wi-Fi debe ser estable en el entorno de operación.
- El hardware (Raspberry Pi, sensores) funcionará según especificaciones técnicas.
- Las bibliotecas de IA (TensorFlow/PyTorch) serán compatibles con el sistema operativo.

#### 0.5.2. Matriz de Trazabilidad

Requisito	Objetivo del Proyecto
RF-01	Objetivo 1: Diseñar sistema embebido para monitoreo
RF-02	Objetivo 2: Implementar modelo predictivo de IA
RU-01	Objetivo 3: Interfaz web para control remoto
RR-01	Objetivo 4: Optimizar eficiencia operativa
RI-01	Objetivo 3: Interfaz intuitiva
RS-01	Objetivo 5: Seguridad del sistema




Figura 2: Diagrama de Clases del Sistema de AutoPrint

### Aprobación del Supervisor



Figura 3: Correo de aprobación del supervisor