C2 · C1 · IC3 · ESP32WROOM32 · C7 · D2 · R5 · C12 · R8 · R17 · C26 · C27 · C28 · C29 · R22 · C30 · R23 · R24 · R25 · C31 · C37 · R28 · Q6 · R31 · R39 · R27 · T3 · C39 · C40 · C41 · X2

USB1 · C4 · C5 · C3 · C6 · R2 · C9 · C8 · F1 · D1 · T1 · T2 · Q1 · Q2 · − + · C10 · C11 · R3 · R4 · R6 · R7 · R9 · C13 · R10 · R11 · R12 · R13 · IC1 · D3 · D4 · D5 · R14 · Q3 · R15 · C14 · IC2 · R18 · Q4 · R16 · C15 · C18 · R19 · Q5 · S1 · S2 · C16 · R20 · C17 · C20 · C19 · R21 · C21 · R30 · C22 · L1 · X1 · C24 · R32 · C25 · C46 · R26 · C23 · F2 · D7 · D8 · D9 · C32 · C42 · C33 · C36 · C35 · X3 · IC4 · R29 · R35 · C38 · C34 · X4 · R36 · R1 · C44 · C43 · C45 · U1 · R37

SHA2017 Badge rev1.0.1
Assembly instructions - front