
(a)
Physical power curves
Power (p.u.)
Wind speed (m/s)
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
Farm mean
Manufacturer
(b)
P95 minus P05
Power (p.u.)
Wind speed (m/s)