

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ НА  $P_y$  св. 10 до 1000 кгс/см<sup>2</sup>)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 22790-89

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва

### СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ НА $P_y$ св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см²).

#### Общие технические условия

**ΓΟCT** 22790—89

Assembly units and pipeline parts for P<sub>nom</sub> 9,81—98,1 MPa (100—1000 kgf/cm²).

General specifications

**ОКП** 36 4700

Срок действия

c 01.01.90

до 01.01.95

#### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сборочные единицы и детали трубопроводов по ГОСТ 22791 — ГОСТ 22826 и устанавливает требования к сборочным единицам и деталям трубопроводов для производств нефтехимической промышленности и промышленности по производству минеральных удобрений на  $P_{\rm y}$  св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см²) и  $D_{\rm y}$  от 6 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 540°С.

#### 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

- 1.1. Конструкция, параметры и размеры сборочных единиц и деталей трубопроводов должны соответствовать указанным в ГОСТ 22791 ГОСТ 22826.
- 1.2. Детали трубопроводов изготавливают четырех исполнений. Для конкретной марки стали каждому исполнению соответствуют конкретные значения условного и пробного давления, приведенные в табл. 1.
- 1.3. Если в ГОСТ 22791 ГОСТ 22826 для отдельных условных проходов не приведены все исполнения, то необходимо учитывать, что указанные исполнения включают в себя предыдущие исполнения для каждой марки стали, указанных в табл. 1.
- 1.4. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем применять стали других марок, разрешенных Госгортехнадзором СССР с учетом их свариваемости, на соответствующие условные давления, если их механические свойства не ниже указанных в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989.
Знимсот

|  |            |                           | Давление, МПа         |                        |  |
|--|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Марка<br>стали   | Стандарт   | Испол-<br>нение<br>детали | условное              | пробное                |  |
| 20   | ГОСТ 1050  | 1                         | 20                    | 30                     |  |
| 20ЮЧ   |            | 2                         | 32                    | 45                     |  |
| 15X5M  | ГОСТ 20072 | 1<br>2<br>3               | 25<br>32<br>40        | 35<br>45<br>56         |  |
| 10Г2   | ГОСТ 4543  | 1<br>2<br>3               | 25<br>40<br>50        | 35<br>56<br>65         |  |
| 09Γ2C,<br>14ΧΓC  | ΓΟCT 19282 | 1<br>2<br>3               | 25<br>40<br>50        | 35<br>56<br>65         |  |
| 15ГC   |            | 4                         | 63                    | 80                     |  |
| 30XMA  | ГОСТ 4543  |                           | 25                    | 35                     |  |
| 18X3MB   | ΓΟCT 20072 | 2<br>3                    | 40<br>63              | 56<br>80               |  |
| 20X2MA,<br>22X3M   |            | 4                         | 80                    | 100                    |  |
| 20Х3МВФ  | ГОСТ 20072 | 1<br>2<br>3<br>4          | 32<br>50<br>80<br>100 | 45<br>65<br>100<br>125 |  |
| 03X17H14M3,<br>08X18H10T,<br>08X18H12T,<br>12X18H10T,<br>12X18H12T,<br>10X17H13M2T,<br>10X17H13M3T,<br>08X17H15M3T | ГОСТ 5632  | 1<br>2<br>3               | 20<br>32<br>40        | 30<br>45<br>56         |  |

#### Примечания:

1. Химический состав сталей марок 20ЮЧ, 15ГС, 20Х2МА, 22Х3М — по нормативно-технической документации предприятий-изготовителей.

2. Сталь марки 20 для переходных фланцев, переходных фланцев со встав-ками, фланцевых заглушек и заглушек со вставками применять не допускается. Для изготовления этих деталей на  $P_y$  до 32 МПа (320 кгс/см²) и температуру от минус 40 до плюс 200°C следует применять стали марок 35, 40, 45 по ГОСТ 1050.

3. Допускается применять стали марок 35, 40, 45 для изготовления фланцевых заглушек и заглушек со вставками толщиной до 35 мм на  $P_{\rm y}$  до 63 МПа (630 кгс/ см²) и температуру от минус 40 до плюс 200°С.

|   |  |   |  |   | Access to the contract of the |
|---|--|---|--|---|---|
| Марка<br>стали  | Предел<br>текучести<br><sup>с</sup> 0,2,<br>МПа<br>(кгс/мм³) | Временное сопротивление разрыву ову МПа (кгс/мм²) | Отно-<br>ситель-<br>ное<br>удли-<br>нение<br><sub>б<sub>5</sub>, %</sub> | Ударная<br>вязкость<br>КСV,<br>Дж/см <sup>2</sup><br>(кгс · м/см <sup>2</sup> ) | Твердость,<br>НВ  |
|   |  | не м  | ен <b>ее</b>   |   |   |
| 20  | 200 (20)   | 440 (44)  | 20   | 50 (5)  | 123—167   |
| 15X5M   | 2 20 (22)  | 100 (10)  | 22   | 118 (12)  | 123—170   |
| 20ЮЧ  | 230 (23)   | 400 (40)  | 17   | 90 (0)  | 143—190   |
| 10Γ2  | 240 (24)   | 420 (42)  | 15   | 80 (8)  | 143—197   |
| 35, 40, 45  | 280 (28)   | 540 (54)  | 16   |   | 156—197   |
|   |  | 460 (46)  | 24   |   | 120—179   |
| 15ΓC  | 300 (30)   |   | 18   |   | 140 000   |
| 14XFC   | 320 (32)   | 500 (50)  | 17   | `   | 149-207   |
| 30XMA   |  | 600 (60)  |  | 60 (6)  |   |
| 20X2MA  | 400 (40)   | 550 (50)  |  |   |   |
| 22X3M   |  |   | 16   |   | 197—241   |
| 18Х3МФ  | 450 (45)   | 600 (60)  |  |   |   |
| 20Х3МВФ   | 680 (68)   | 800 (80)  | 14   |   | 241-285   |
| 03X17H14M3  | 180 (18)   | 450 (45)  | 30   |   |   |
| 08X18H10T<br>08X18H12T<br>12X18H10T<br>12X18H12T<br>10X17H13M2T<br>10X17H13M3T<br>08X17H15M3T | 200 (20)   | 500 (50)  | <b>3</b> 5   | _   |   |

1.5. Рабочее давление в зависимости от рабочей температуры среды должно соответствовать приложению 1.

1.6. Толщина стенок деталей принята с учетом прибавок на износ. Значения прибавок на износ приведены в приложении 2.

1.7. Условное обозначение деталей трубопроводов приведено в ГОСТ 22791 — ГОСТ 22826.

1.8. Минимальная температура применения марок сталей в зависимости от вида термической обработки для фланцевых и приварных деталей должна соответствовать приложению 3.

1.9. Пределы применения деталей, работающих в условиях гидравлических ударов, резких теплосмен, переменных нагрузок,

специфических физико-химических свойств среды (в том числе агрессивности, требующей прибавки на износ более указанной в приложении 2) следует устанавливать в технических условиях и отраслевых стандартах.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Характеристики (свойства)
- 2.1.1. Сборочные единицы и детали трубопроводов должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по ГОСТ 22791—ГОСТ 22826 и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
- 2.1.2. Детали трубопроводов должны изготовляться из поковок, объемных штамповок и труб.

Размеры поковок должны соответствовать размерам готовых деталей с учетом припусков на механическую обработку, допусков на размеры, технологических напусков и напусков для проб.

Штуцеры, карманы под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры, переходы и колена, переходные фланцы, переходные фланцы со вставками, фланцевые заглушки, заглушки со вставками с условным проходом 50 мм и менее допускается изготавливать из сортового проката.

При изготовлении поковок из кованых, катаных заготовок и сортового проката уков должен быть не менее 1,5.

- 2.1.3. Поковки, штамповки, сортовой прокат, заготовки из труб после гибки следует подвергать термической обработке.
- 2.1.4. Заготовки для отводов из сталей марок 20, 15ГС, 14ХГС после холодной гибки допускается подвергать только отпуску при условии, что до холодной гибки заготовки подвергались закалке с отпуском или нормализации.
- 2.1.5. Режимы термической обработки приведены в приложении 4.
- 2.1.6. Механические свойства заготовок на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении при 20°С после термической обработки, должны соответствовать указанным в табл. 2.
  - 2.1.7. Сдаточные характеристики:
  - 1) предел текучести  $(\sigma_{0,2})$ ;
  - 2) временное сопротивление разрыву  $(\sigma_{\scriptscriptstyle B})$ ;
  - 3) относительное удлинение  $(\delta_5)$ ;
  - 4) ударная вязкость (KCV).
- 2.1.8. Заготовки не должны иметь внутренних дефектов, выявленных при ультразвуковом контроле, превышающих нормы, установленные ГОСТ 24507 для группы качества 2n.
- 2.1.9. На наружной поверхности готовых деталей не допускаются трещины, расслоения, раковины и поры. В местах зачистки

толщина стенки не должна выходить за пределы допускаемых отклонений.

На поверхности готовых колен и отводов по линии разъема калибровочных штампов допускаются следы от зажима матриц.

Магнитопорошковая и цветная дефектоскопия проводится выборочно в тех местах, где внешним осмотром трудно определить дефекты, а также в местах исправления поверхностных дефектов.

Размеры дефектов типа трещин, расслоений, раковин, пор, надрывов, выявленных при магнитопорошковой дефектоскопии по ГОСТ 21105, не должны превышать размеров дефектов, выявленных при условном уровне чувствительности «В», а при цветной дефектоскопии по ГОСТ 18442 — дефектов, выявленных при классе чувствительности III.

- 2.1.10. По требованию потребителя детали трубопроводов из коррозионностойких сталей не должны быть склонны к межкристаллитной коррозии. Сталь марки 03X17H14M3 следует испытывать на содержание ферритной фазы. Содержание ферритной фазы не должно превышать 0,5 балла (1—2%).
- 2.1.11. Загрязненность металла заготовок деталей трубопроводов (кроме деталей из коррозионно стойких сталей) оксидами, силикатами и сульфидами не должна превышать средний балл 3,5, максимальный балл для силикатов и оксидов 5, для сульфидов 4.
- 2.1.12. Детали трубопроводов должны выдерживать пробное давление в соответствии с табл. 1.
- 2.1.13. Резьба должна быть выполнена по ГОСТ 9150, ГОСТ 24705. Форма впадин наружных резьб должна быть закругленной. Допуски на резьбу 6H, 6g по ГОСТ 16093. Размеры фасок, сбегов и недорезов по ГОСТ 10549. Сбеги и недорезы нормальные.
- 2.1.14. Резьба должна иметь чистую гладкую поверхность без заусенцев, острых кромок и рисок. Наличие ниток с сорванной неполной резьбой, а также дефектов, препятствующих прохождению резьбового калибра, не допускается.
- 2.1.15. Нарезать резьбу у колен с опорами по ГОСТ 22795 следует после приварки опор к коленам и общей термической обработки по режиму согласно приложению 4.
- 2.1.16. Предельные отклонения угла гиба и разворот плоскостей гиба отводов, колен, двойных колен не более  $\pm 1^{\circ}$ .
- 2.1.17. Допуск перпендикулярности поверхности торцев отводов, колен, угольников, тройников, двойных колен, переходов относительно оси отверстия, допуск параллельности поверхности торцев тройников, переходов по 14-й степени точности ГОСТ 24643.

2.1.18. Овальность по 1 ОС1 24642 в месте гиба колен, двойных колен, отводов не должна превышать 8% номинального наружного диаметра.

Овальность любого сечения штампованных колен не должна быть более 3,5%. Значение овальности сечения в процентах в местах гиба определяется по формуле

$$a=2\frac{D_{\text{max}}-D_{\text{min}}}{D_{\text{max}}+D_{\text{min}}}\cdot 100,$$

где  $D_{\mathtt{max}}$  и  $D_{\mathtt{min}}$  — соответственно максимальный и минимальный

наружные диаметры, измеренные в одном сечении.

2.1.19. Допуск перпендикулярности осей резьбовых отверстий относительно торцевой поверхности — по 12-й степени точности ГОСТ 24643.

- 2.1.20. Позиционный допуск осей резьбовых отверстий и болтовых окружностей по ГОСТ 14140.
- 2.1.21. Предельные отклонения размеров, механически обрабатываемых поверхностей: отверстий H14; валов h14; остальных  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

На необработанных поверхностях после штамповки допуски по II классу точности по ГОСТ 7505.

- 2.1.22. Разделка под сварку кромок деталей трубопроводов по ГОСТ 22792, ГОСТ 22793, ГОСТ 22818— ГОСТ 22826— в соответствии с приложением 5.
- 2.1.23. Длина шпилек для фланцевых соединений должна выбираться в соответствии с приложением 6.
  - 2.2. Комплектность
- 2.2.1. Детали трубопроводов с резьбовыми концами должны комплектоваться фланцами.
- 2.2.2. Угольники и отводы с карманами под термометры сопротивления и термоэлектрические термометры комплектуют в соответствии с номенклатурой деталей, указанной в ГОСТ 22810, ГОСТ 22811.
- 2.2.3. Угольники по ГОСТ 22800, ГОСТ 22821, тройники по ГОСТ 22802, ГОСТ 22823, тройники-вставки по ГОСТ 22805, ГОСТ 22825 и переходные фланцы по ГОСТ 22813, ГОСТ 22814 комплектуют упорными шпильками и гайками.
  - 2.3. Маркировка
- 2.3.1. На готовые детали трубопроводов должна быть нанесена маркировка ударным способом на глубину не более 0,3 мм. На детали из стали марки 20ЮЧ, работающие в сероводородосодержащей среде, маркировку следует наносить яркой несмываемой краской.

- 2.3.2. Содержание маркировки, размеры клейм и их расположение на деталях трубопроводов в соответствии с приложением 7.
- 2.3.3. Место маркировки должно быть обведено яркой краской в рамку и защищено бесцветным лаком.

#### 2.4. Упаковка

- 2.4.1. Обработанные поверхности деталей должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014. Группа изделий 1—2, категория хранения и условия транспортирования— Ж, вариант защиты ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-2, ВУ-4. Срок консервации— не менее 3 лет. Детали трубопроводов из коррозионностойких сталей консервации не подлежат.
- 2.4.2. Глухие линзы, линзовые отводы, измерительные диафрагмы следует покрыть нейтральными смазочными материалами, обернуть промасленной бумагой по ГОСТ 515 или по ГОСТ 16295.
- 2.4.3. Присоединительные резьбовые концы деталей должны быть утоплены во фланцах на 5—10 мм. Отверстия внутренним диаметром до 125 мм должны быть закрыты пробками по ГОСТ 22241, свыше 125 мм деревянными заглушками с применением полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки. Присоединительные резьбовые концы, на которые не навернуты фланцы, должны быть защищены резьбовыми заглушками или деревянной обрешеткой, прочно увязанной не менее чем в двух местах.
- 2.4.4. Детали следует упаковывать в деревянные неразборные ящики:

типов I—IV по ГОСТ 2991— детали общей массой до 500 кг; типов I—II по ГОСТ 10198— детали общей массой свыше 500 до 3000 кг.

Дополнительные требования к упаковке деталей для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов — по ГОСТ 15846.

Габаритные размеры ящиков должны быть приняты с учетом размера деталей по ГОСТ 21140.

- 2.4.5. Для предотвращения перемещения деталей в ящиках должны быть предусмотрены прокладки, распорки, опоры.
- 2.4.6. Конструкцией упаковки должна быть обеспечена возможность применения механизированных способов ведения погрузо-разгрузочных работ.
- 2.4.7. На каждом ящике несмываемой краской должно быть нанесено:
  - 1) наименование предприятия-изготовителя;
  - 2) условное обозначение упакованных деталей;
  - 3) число деталей;
  - 4) масса брутто.

- 2.4.8. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:
  - 1) предприятие-изготовитель;
  - 2) номер партии деталей;
- 3) число деталей каждого типоразмера с обозначением стандарта;
  - 4) дата консервации.

Упаковочный лист должен быть вложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

- 2.4.9. Партия деталей должна сопровождаться паспортом по ГОСТ 2.601 с дополнительными данными:
- 1) наименование предприятия-изготовителя с указанием его местонахождения (почтовый адрес);
  - 2) условное обозначение деталей;
  - 3) число деталей в партии;
  - 4) номер партии;
  - 5) номер деталей;
  - 6) вид термической обработки;
- 7) результаты всех испытаний, предусмотренных настоящим стандартом.
  - 2.5. Показатели надежности

Назначенный ресурс до замены —34560 ч.

Критерии предельного состояния сборочных единиц и деталей трубопроводов устанавливают в технических условиях на изделия конкретных типов.

#### 3. ПРИЕМКА

- 3.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания деталей трубопроводов на соответствие требованиям пп. 2.1.6, 2.1.8—2.1.14, 2.1.16—2.1.22.
- 3.2. Детали трубопроводов должны приниматься партиями. Партия готовых деталей должна состоять из изделий одного типоразмера, изготовленных из заготовок одной партии.
- 3.3. Партия заготовок должна состоять из заготовок одной плавки, одного размера, прошедших совместную термическую обработку.

Допускается комплектовать партии из заготовок различного сечения. В этом случае отбор проб для испытаний должен проводиться от заготовок небольшого сечения.

- 3.4. Приемочному контролю по пп. 2.1.9, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16— 2.1.22 должна подвергаться каждая деталь.
- 3.5. Виды и объемы приемочного контроля заготовок и готовых деталей по пп. 2.1.6, 2.1.8—2.1.12 должны соответствовать указанным в табл. 3.

|  |   |   | 00   | Объеми приемочного  | вкодтвон о   |  |  |  |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|  |   | 36  | Заготовок при                                    | ]   |  | Γο                                     | Готовых деталей  | es npn                                     |
| Наименование<br>детали   | испытаниях<br>на<br>твердость                   | испытаннях<br>на растя-<br>жене н<br>ударный<br>нэгиб | ультра-<br>звуко-<br>вой де-<br>фекто-<br>скопин | испытаниях<br>на склон-<br>ность к<br>межкриста-<br>ллитной<br>коррозня | контроле-<br>загряз-<br>ненности<br>неметал-<br>лически-<br>ми вклю- | гидрав-<br>лических<br>испыта-<br>ниях | магнито-<br>порошко-<br>вой или<br>цветной<br>дефекто-<br>скопин | спектраль-<br>ном анализе                  |
| Тройники, угольники,<br>вставки, колена, отводы,<br>переходы, штупера                        | Каждая<br>заготовка,<br>кроме за-<br>готовок из | По ГОСТ<br>8479,<br>по ГОСТ<br>25054,                 | Каждая<br>заго-<br>товка                         | 1% заго-<br>товок от<br>партии<br>из корро-                             | <b>Каж</b> дая<br>плавка   | Қаждая<br>деталь                       | Қаждая<br>деталь   | Каждая<br>деталь,<br>кроме де-<br>талей из |
| Диафрагиы измери-<br>тельные, отводы линзо-<br>вые   | жоррознон-<br>но-стойких<br>сталей              | группа<br>IV  |  | знонно-<br>стойких<br>сталей,<br>но не ме-<br>нее 1 шт.                 |  |  |  | углероди-<br>стых ста-<br>лей              |
| Фланцы переходные, заглушки, карманы под термоэлектрические термометры кометры сопротивления |   |   | <u> </u>   |   |  | 1                                      |  |  |

## Примечания:

подвергаепроводить. после гиди и паравлическое испытание детален, прошедших у льтразвуковой контроль, допускается не В этом случае пробное давление должно гарантироваться предприятием-изготовителем. Для деталей, мых гидравлическому испытанию, магнитопорошковая или цветная дефектоскопия должна проводиться равлического испытания.

2. Ультразвуковую дефектоскопию допускается не проводить, если не позволяют размеры и конфигурация заготовок, В этом случае гидравлическое испытание яв ляется обязательным,

#### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Механические свойства металла заготовок по п. 2.1.6 контролируются испытаниями:

1) на твердость по Бринеллю — по ГОСТ 9012.

Испытания на твердость по Бринеллю заготовок длиной 1500 мм и более проводят не менее чем в 3 точках по длине заготовки:

2) на растяжение — по ГОСТ 1497.

3) на ударный изгиб — по ГОСТ 9454, образец типа 1.

От каждой отобранной для механических испытаний заготовки испытывают один образец на растяжение, два — на ударный изгиб. Испытание на ударный изгиб заготовок из труб толщиной стенки не менее 12 мм допускается не проводить.

4.1.1. При получении неудовлетворительных испытаний хотя бы одного из образнов, следует проводить повторное испытание на удвоенном числе образцов, взятых от той же заготовки.

Допускается проводить испытания на образцах, отобранных от других заготовок партии с той же твердостью или твердостью. отличающейся не более чем на 5%.

Если при повторных испытаниях хотя бы одного из образцов получены неудовлетворительные результаты, то партия заготовок должна быть подвергнута повторной термической обработке.

Порядок и объем испытаний заготовок после повторной тер-

мической обработки — по п. 3.5 и настоящему пункту.

- 4.1.2. Число повторных термических обработок не должно быть. более двух. Дополнительный отпуск не считается повторной термической обработкой.
- 4.1.3. Минимальную толщину стенок отводов и колен с наружным диаметром 40 мм и более должны проверять на каждой детали неразрушающим методом.
- 4.1.4. Внешний вид деталей и сборочных единиц контролируют визуально без применения увеличительных приборов.
- 4.1.5. Размеры деталей по пп. 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16-2.1.21 контролируют угольниками, калибрами или другими контрольноизмерительными инструментами.

Проходимость внутренних полостей и штампованных деталей (колен, отводов) проверяют шаром диаметром 0.85 внутреннего диаметра колена или отвода.

4.1.6. Отбор проб для механических испытаний:

от поковок — по ГОСТ 8479;

от заготовок из сортового проката — по ГОСТ 7564;

от заготовок из труб — по ГОСТ 10006.

4.1.7. Образцы для механических испытаний должны вырезать из напусков для проб, из тела заготовки или отдельной пробы той же плавки такого же или большего сечения, прошедшей те

же технологические операции и термически обработанной совместно с заготовками данной партии.

- 4.1.8. Образцы для механических испытаний заготовок отводов с толщиной стенки 16 мм и более, которые после холодной гибки подвергают только отпуску, должны вырезать из растянутой части заготовки или специально гнутой пробы той же плавки, того же диаметра и радиуса гиба после совместного отпуска данной партии заготовок отводов.
- 4.1.9. Образцы для механических испытаний следует вырезать в тангенциальном направлении. Если размеры заготовок не обеспечивают возможности вырезки образцов в тангенциальном направлении, то допускается проводить испытания на продольных образцах.

При определении механических свойств на продольных образцах нормы механических свойств по сравнению с приведенными в табл. 2 должны быть увеличены:

на 5% предел текучести и временное сопротивление разрыву; на 25% относительное удлинение и ударная вязкость.

4.2. Определение загрязненности металла неметаллическими включениями — по ГОСТ 1778, метод Ш (варианты Ш1, Ш3).

4.3. Контроль на склонность к межкристаллитной коррозии — по ГОСТ 6032.

Метод испытания следует устанавливать в рабочей документации.

- 4.4. Контроль содержания ферритной фазы осуществлять магнитным или металлографическим методом по ГОСТ 11878.
- 4.5. Ультразвуковую дефектоскопию следует проводить по ГОСТ 24507 после окончательной термической обработки.
- 4.6. Магнитопорошковая дефектоскопия по ГОСТ 21105, условный уровень чувствительности «В».
- 4.7. Цветная дефектоскопия по ГОСТ 18442, класс чувствительности III.
- 4.8. Пробное давление при гидравлических испытаниях по п. 2.1.12 следует поддерживать в течение 5 мин. Результаты испытаний считают удовлетворительными, если не обнаружено падение давления по манометру, запотевания и течи.
- 4.9. Спектральный анализ готовых деталей проводят для определения основных легирующих элементов по методике предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование

5.1.1. Сборочные единицы и детали трубопроводов следует транспортировать на открытых железнодорожных платформах в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления

**грузов»** и «Правилами перевозок грузов», утвержденными МПС СССР.

5.1.2. Условия транспортирования — по группе 8 (ОЖЗ) ГОСТ

**15**150.

- 5.1.3. Ящики должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192:
  - 1) манипуляционные знаки № 3, 9, 12;

2) основные надписи;

3) дополнительные надписи;

4) информационные надписи.

5.2. Хранение

Условия хранения деталей в законсервированном виде — 2 (C) по ГОСТ 15150.

#### 6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и эксплуатация смонтированных трубопроводов должны проводить с соблюдением требований ПУГ-69 и общих технических требований к монтажу согласно СНиП 3.05.05—84.

#### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие деталей трубопроводов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации трубопроводов — 20 мес.

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода трубопровода в эксплуатацию.

#### РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СРЕДЫ

Таблица 4

|  | Услов-<br>ное                        | <del>-</del>                  | Pad                  | очее да<br>те                | вление,<br>мперату           | MIIa,                        | при ра                       | пбочей                       | 10311                        |                    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Марка<br>сталн   | давле-<br>ние<br>при<br>20°С,<br>МПа | 200                           | 250                  | 300                          | 350                          | 400                          | 450                          | 475                          | 510                          | 540                |
| <b>20</b> ,<br>20ЮЧ  | 20<br>32                             | 20,0<br>32,0                  | 18,0<br>28,0         | 15,0<br>24,0                 | 13,5<br>22,0                 | 11,5<br>17,0                 | 7,8<br>11,9                  |                              | _                            |                    |
| 1 <b>5</b> X5M   | 25<br>32<br>40                       | 25,0<br>32,0<br>40,0          | 24,0<br>30,0<br>38,0 | 23,0<br>29,0<br>36,0         | 21,0<br>26,0<br>33,0         | 18,0<br>23,0<br>29,0         | 15,0<br>17,0<br>23,0         | 12,5<br>15,5<br>19,5         | 9,0<br>11,0<br>14,0          | 6,4<br>8,5<br>10,4 |
| 10Γ2   | 25<br>40<br>50                       | 25,0<br>40,0<br>50,0          | 23,0<br>35,0<br>45,0 | 19,0<br>30,0<br>37,0         | 17,0<br>26,0<br>33,0         | 15,0<br>23,0<br>29,0         | 9,5<br>15,0<br>19,0          |                              |                              |                    |
| 14ΧΓC,<br>15ΓC,<br>09Γ2C   | 25<br>40<br>50<br>63                 | 25,0<br>40,0<br>50,0<br>63,0  | 35,0<br>45,0         | 19,0<br>30,0<br>37,0<br>48,0 | 17,0<br>26,0<br>33,0<br>40,0 | 15,0<br>23,0<br>29,0<br>37,0 | -                            |                              |                              | =                  |
| 30XMA,<br>18X3MB,<br>20X2MA,<br>22X3M  | 25<br>40<br>63<br>80                 | 25,0<br>40,0<br>63,0<br>80,0  | 36,0<br>56,0         | 22,0<br>35,0<br>54,0<br>69,0 | 21,0<br>33,0<br>53,0<br>67,0 | 20,0<br>32,0<br>51,0<br>65,0 | 18,0<br>30,0<br>47,0<br>62,0 | 28,0<br>44,0<br>56,0         |                              |                    |
| <b>20</b> Χ3ΜΒΦ  | 32<br>50<br>80<br>100                | 32,0<br>50,0<br>80,0<br>100,0 | 47,0<br>74.0         | 29,0<br>46,0<br>72,0<br>92,0 | 28,0<br>45,0<br>70,0<br>90,0 | 26,0<br>41,0<br>65,0<br>82,0 | 24,0<br>37,0<br>60,0<br>75,0 | 22,0<br>33,0<br>52,0<br>66,0 | 17,0<br>29,0<br>45,0<br>58,0 |                    |
| 08X18H10T,<br>08X18H12T,<br>12X18H10T,<br>12X18H12T,<br>10X17H13M2T,<br>10X17H13M3T,<br>08X17H15M3T,<br>03X17H14M3 | 20<br>32<br>40                       | 20,0<br>32,0<br>40,0          | 29,0                 | 18,0<br>28,0<br>35,0         | 16,5<br>26,0<br>33,0         | 15,0<br>24,0<br>30,0         | 14,0<br>23,0<br>28,0         | 13,0<br>22,0<br>26,0         | 11,5<br>17,0<br>23,0         |                    |

Примечания:

<sup>1.</sup> Определение температуры среды — по ГОСТ 356.
2. При выборе материалов следует учитывать коррозионные свойства рабочих сред.

#### прибавка на износ к толщинам стенок деталей

Таблица 5

| *                                     | :                 | ММ         |                | ,             |
|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|
| Проходы<br>условные<br>О <sub>у</sub> | 6; 10; 15; 25; 32 | 40; 50; 65 | 80; <b>100</b> | 120; 150; 200 |
| Прибавка                              | 2,0               | 2,5        | 3,0            | 4,0           |

#### МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ И ПРИВАРНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Таблица 6

| Mapka   | Вид термической         | Минимальная<br>применения | таолица<br>температура<br>деталей, °С |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| стали   | обработки               | фланцевых                 | приварных                             |
| 20  | Закалка с отпуском      | 40                        | -40                                   |
| <i></i>   | Нормализация            | <del>-30</del>            | 30                                    |
| 35, 40, 45  | Закалка с отпуском      | <del>-4</del> 0           |                                       |
| 20104   | Нормализация            | 40                        | 40                                    |
| 0 <b>%</b> C2C  | Закалка с отпуском      | 50                        | 40                                    |
| 10Г2  | Нормализация            | 50                        | 40                                    |
| 1570  | Закалка с отпуском      | <b>—5</b> 0               | <b>—40</b>                            |
| 15FC  | Нормализация            | <b>—40</b>                | <u>-4</u> 0                           |
| 14XFC   |                         | 50                        | <del>40</del>                         |
| 30XMA   |                         | <b>—50</b>                | <b>—30</b>                            |
| 20X2MA<br>22X3M   | Закалка с отпуском      | 40                        | 30                                    |
| 18X3MB<br>20X3MBФ   |                         | <b>—</b> 50               | 0                                     |
| 15X5M   | Нормализация,<br>отпуск | <b>—40</b>                | 0                                     |
| 08X18H10T<br>08X18H12T<br>12X18H10T<br>12X18H12T<br>10X17H13M2T<br>10X17H13M3T<br>08X17H15M3T<br>08X17H14M3 | Аустенизация            | 50                        | 50                                    |

Примечания:

1. Стали марок 18Х3МВ и 20Х3МВФ не рекомендуется применять для приварных деталей.

2. Стали марок 35, 40, 45 применяют для переходных фланцев, переходных фланцев со вставками, фланцевых заглушек и заглушек со вставками.

#### РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Таблипа 7

|  |                            | <del></del>               | Таблица 7                  |                      |  |  |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| Марка  | Температура<br>нагрева, °С | Охлаждающая<br>среда      | Температура<br>нагрева, °С | Охлаждающая<br>среда |  |  |
| стали  |                            | закалке или<br>рмализации | при                        | отпуске              |  |  |
| 20   | 880-920                    | Вода или масло            | 650—680                    | Воздух               |  |  |
|  | 920—950                    | Воздух                    |                            |                      |  |  |
| 35   | 860—880                    | _                         |                            |                      |  |  |
| 40   | 850870                     | Вода или масло            | 560—640                    | Воздуж               |  |  |
| 45   | 840860                     |                           |                            |                      |  |  |
| 20104  | 920950                     | Воздух                    | page                       | - *                  |  |  |
| <b>09</b> Г2С  | 910-930                    | Масло                     | 640660                     | Масло, вода          |  |  |
| 10Γ2   | 900-920                    | Воздух                    | -                          | _                    |  |  |
| LEPC   | 900-930                    | Вода или масло            | 630660                     | Воздух               |  |  |
| 15∤FC  | 900930                     | Воздух                    |                            |                      |  |  |
| 14XFC  | 950—970                    | Вода или масло            | 560600                     | Pore                 |  |  |
| 30XMA  | 850-880                    |                           | 660—680                    | Вода или масло       |  |  |
| <b>2</b> 0X2MA   | 920—950                    |                           | 630—650                    |                      |  |  |
| 22X3M  | 890—910                    | Масло                     | 660—680                    | D                    |  |  |
| 18X3MB   | 950970                     | 1.14610                   | 660—690                    | Воздух               |  |  |
| 20Х3МВФ  | 1030—1060                  |                           | 660-680                    |                      |  |  |
| 15X5M  | 950—980                    | Воздух                    | 700740                     | Воздух               |  |  |
| 08X18H10T,<br>08X18H12T,<br>12X18H12T,<br>12X18H10T,<br>10X17H13M2T,<br>10X17H13M3T,<br>08X17H15M3T,<br>03X17H14M3 | 1050—1100                  | Вода или масло            |                            |                      |  |  |

Примечание. Температуру нагрева и охлаждающие среды уточняем предприятие-изготовитель.

#### РАЗДЕЛКА КОНЦОВ ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПОД СВАРКУ

ТИП А ТИП Б




Таблица 8

#### Размеры, мм


|                                  |                           |        | CP LL, MM   |                 | <del>,</del>                           |
|----------------------------------|---------------------------|--------|-------------|-----------------|--|
|                                  |                           | 6      | <i>t</i> o  |                 | <u>[</u><br>]<br>]                     |
| Условный проход $D_{\mathbf{y}}$ | Исполне-<br>ние<br>детали | Номив. | Пред. откл. | Тип<br>разделки | Размер при-<br>соединяемых<br>труб DXS |
|                                  | 2                         | 6 5    |             |                 | 11×2,5                                 |
| 6                                | Z                         | 6,5    | 0,20        |                 | 12×3,0                                 |
|                                  | 4                         | 7,0    |             | _               | 15×4,5                                 |
|                                  | •                         | 4.5    | :           | A.              | 18×3,5                                 |
| 13                               | 2                         | 11,5   | 0,24        |                 | 20×4,5                                 |
|                                  | 4                         | 12,0   |             |                 | 25×7,0                                 |

|                                  |                                   |        | do          |                 |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------------|--|
| Условный проход $D_{\mathbf{y}}$ | Исполн <b>е-</b><br>ние<br>детали | Номин. | Пред. откл. | Tun<br>разделки | Размер при-<br>соединяемых<br>труб D×S |
|                                  |                                   | 17,0   |             |                 | 25×4,5                                 |
|                                  | 2                                 | 18,0   |             |                 | 25×5,0                                 |
| 15                               |                                   | 20,0   | 0,24        |                 | 32×7,0                                 |
|                                  | 4                                 | 18,0   |             |                 | 35×9,0                                 |
|                                  | 1                                 | 26,0   |             |                 | 35×5                                   |
|                                  |                                   | 27,0   | -<br> <br>  | ,               | 38×6                                   |
| 25                               | 2                                 | 28,0   | 0,28        |                 | 45×9                                   |
|                                  | 3                                 | 27,0   |             |                 | 45×10                                  |
|                                  | 4                                 | 27,0   | -           |                 | 50×12                                  |
|                                  | 1                                 | 33,0   |             | A               | 45×6                                   |
|                                  |                                   |        |             |                 | 45×6,5                                 |
| 20                               | 2                                 | 33,0   | -;          |                 | 51×11                                  |
| 32                               |                                   | 33,0   |             |                 | 50×9                                   |
|                                  | 3                                 | 35,0   | <u> </u>    |                 | 57×12                                  |
|                                  | 4                                 | 38,0   | 0,34        |                 | 68×16                                  |
|                                  |                                   | 40.0   |             |                 | 56×7                                   |
|                                  | 1                                 | 43,0   |             |                 | 57×7                                   |
| 40                               |                                   | 39,0   |             |                 | 57×10                                  |
|                                  | 2                                 | 46,0   | -           |                 | 68×12                                  |
|                                  |                                   |        |             |                 |  |

|  |                           |        | $d_0$       |                                       |  |
|--|---------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|--|
| Условный<br>проход<br><sub>D</sub>     | Исполне-<br>нне<br>детали | Номии. | Пред. откл. | Тип<br>разделки                       | Размер при-<br>соединяемых<br>труб DXS |
| 40                                     | 3                         | 42,0   | 0.04        |                                       | 68×14                                  |
| 40                                     | 4                         | 47,0   | 0,34        |                                       | 83×19                                  |
|  | 1                         | 59,0   |             | _                                     | 76×9                                   |
| 5 <b>0</b>                             | 2                         | 57,0   |             | A                                     | 83×14<br>89×17                         |
|  | 3                         | 65,0   | -           |                                       | 102×20                                 |
| , w                                    | 4                         | 61,0   | 0,40        | , <b>Б</b>                            | 102×22                                 |
|  | 1                         | 70,0   | -           |                                       | 89×11                                  |
|  | 2                         |        | _           | A                                     | 102×16                                 |
| 65                                     | 3                         | 72,0   | ļ           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 114×22                                 |
|  | 4                         | 74,C   | -           | Б                                     | 127×28                                 |
|  | 1                         | 87,0   |             |                                       | 114×14                                 |
|  | 2                         | 93,0   |             | A                                     | 127×18                                 |
| <b>8</b> 0                             |                           | 83,0   | 0,46        |                                       | 127×25                                 |
|  | 3                         | 93,0   | -           |                                       | 140×25                                 |
|  | 4                         | 91,0   |             | Б                                     | 159×36                                 |
| ·* · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1                         | 100,0  |             |                                       | 127×14                                 |
|  | 2                         | 103,0  | _           | A                                     | 140×20                                 |
| 100                                    | 3                         | 1000   | 0,46        |                                       | 159×28                                 |
|  | 4                         | 105,0  |             | Б                                     | $180\times40$                          |

Размеры, мм

|                                      |                           |        | do          |                 |   |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|-----------------|---|
| Условный<br>проход<br>D <sub>у</sub> | Исполне-<br>ние<br>детали | Номин. | Пред. откл. | Тип<br>разделки | Размер<br>присоединае-<br>мых труб<br>D×S |
|                                      | 1                         | 125,0  |             | A               | 159×18                                    |
|                                      | 2                         | 128,0  | -           |                 | 180×28                                    |
| 125                                  |                           | 119,0  |             |                 | 168×28                                    |
|                                      | 3                         | 125,0  | <u> </u>    |                 | 194×36                                    |
|                                      | 4                         | 128,0  | 0,53        |                 | 219×48                                    |
|                                      | 1                         | 155,0  |             |                 | 194×20                                    |
|                                      | 2                         |        | -           | Б               | 219×32                                    |
| 150                                  | 3_                        | 160,0  |             |                 | 245×45                                    |
|                                      | 4                         | •      |             |                 | 273×60                                    |
|                                      | 1)                        | 197,0  |             |                 | 245×25                                    |
| 200                                  | 2                         | 203,0  | 0,60        |                 | 273×38                                    |
|                                      | 3                         | 204,0  |             |                 | 299×50                                    |



длина шпилек фланцевых соединений

|                                   | Услов-             |                    | Pac          | стояя.        | не ме    | жду то            | рцами т            | pyo ¢              | 1                     | Расстоя-<br>ние меж-         |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| Обозначени <b>е</b><br>соединения | ный<br>про-<br>ход | у                  | плотн<br>ли  | итель<br>інза | ная      | <u> </u>          | Линзовы<br>отвод   | A                  | Изме-<br>ри-<br>тель- | ду тор-<br>цами<br>труб и    |
|                                   | D <sub>y</sub>     | Жі                 | Ж2           | Kı            | К2       | D <sub>y</sub> ′6 | D <sub>y</sub> ′10 | D <sub>y</sub> '15 | ная<br>днаф-<br>рагма | Флан-<br>цами l <sub>1</sub> |
| 4—6                               | 6                  | 7,3                | _            | -             |          | 34                |                    |                    | 31                    | 1 5                          |
| 1—10                              | 10                 | 7,4                |              | -             |          | 37                | 27                 |                    | 20                    | 1,5                          |
| 4—15                              | 15                 | 6,7                | _            | 1             | <b>4</b> |                   | 37                 | 46                 | 32                    |                              |
| <b>2—2</b> 5                      |                    | 10.1               | _            | _             | -        | 36                | 36                 | 46                 | 36                    |                              |
| 3—25                              | 25                 | 10,1               |              |               |          |                   |                    |                    |                       |                              |
| 4—25                              |                    | 9,2                |              | 1             |          | 36                | 26                 |                    | 26                    | 2,0                          |
| 2—32                              |                    | 14.7               | _            |               | _        | 30                | 36                 | 47                 | 36                    |                              |
| 3—32                              | 32                 | 32   14,7     12,8 | -            |               | _        |                   |                    |                    |                       |                              |
| 4—32                              |                    |                    |              | _             |          | 35                | 0.5                |                    | 36                    |                              |
| 2—40                              |                    | 13,2               | _            | 20            | -        | 30                | 35                 |                    |                       |                              |
| 3—40                              | 40                 |                    | <b>25,</b> 2 |               |          |                   |                    |                    | <b>3</b> 9            |                              |
| 440                               |                    | _                  | 21,0         |               | 22       | 0.7               | 0.7                |                    | 40                    |                              |
| 2—50                              |                    | 16,2               | 2            | 21            | _        | 37                | 37                 | 47                 |                       |                              |
| 3—50                              | 50                 | _                  | 25,2         | 19            |          |                   |                    |                    |                       | 3,0                          |
| 450                               |                    | _                  |              |               | 23       | 41                | 41                 | 51                 | 51                    |                              |
| 2—65                              |                    | 18,2               | 2            | 22            |          | 43                | 43                 | 53                 | _                     |                              |
| 3—65                              | 65                 | _                  | 30,2         |               |          |                   |                    |                    | _                     |                              |
| 4—65                              |                    | _                  |              |               | 28       | 40                | 40                 | 50                 | 55                    |                              |
| 180                               | 20                 | 26,4               | 38,4         | 27            | _        |                   |                    |                    |                       | 4.0                          |
| 280                               | 80                 | 21,3               | 33,3         | 22            |          | 41                | 41                 | 51                 |                       | 4,0                          |

| Шпя                     | лька  |                         | Д   | лина | двуст | оронней           | шпилы              | ки, <i>L</i>       |                            |            | Длина упорной<br>шпильки L <sub>1</sub> |     |      |  |
|-------------------------|-------|-------------------------|-----|------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|---|-----|------|--|
| Дяа-                    | Коли- | Уплотнительная<br>линза |     |      |       | OTROT             |                    |                    | вме-<br>и-<br>линза        |            | квная                                   |     |      |  |
| метр<br>р <b>е</b> зьбы | ВО,   | Ж1                      | Ж2  | Kı   | K2    | D <sub>y</sub> '6 | D <sub>y</sub> '10 | D <sub>y</sub> '15 | ная<br>диаф-<br>раг-<br>ма | Ж1         | Ж2                                      | K1  | K2   |  |
| M 14                    |       | 80                      | -   |      |       | 105               | _                  |                    | 105                        | 45         |   |     | -    |  |
|                         | 3     | 95                      |     | _    | _     | 125               | 125                |                    | 115                        | 40         |   |     |      |  |
|                         |       | 95                      |     |      |       |                   |                    | 135                | 115                        | 50         | _                                       | -   | -    |  |
| M 16                    |       | 105                     | _   | _    | -     | 135               | 135                | 150                | 135                        | 60         | -                                       |     | -    |  |
|                         |       | 105                     |     |      |       |                   |                    |                    | _                          | 00         |   | _   | _    |  |
|                         | 4     | 125                     |     | _    |       | 150               | 150                |                    | 150                        | C.E.       | _                                       |     | _    |  |
| M 20                    |       | 130                     | -   | _    | _     | 150               | 100                | 160                | 150                        | 6 <b>5</b> |   | -   | -    |  |
|                         |       |                         |     |      | _     |                   |                    |                    |                            |            |   | _   | -    |  |
|                         |       | 140                     |     |      | _     |                   |                    |                    | 165                        | 85         | _                                       |     |      |  |
| M 22                    |       |                         |     |      | _     | 165               | 165                |                    |                            |            |   |     |      |  |
|                         |       |                         | 155 | 155  |       |                   | _                  |                    | 165                        |            | 100                                     | 100 | -    |  |
|                         |       | 1 <b>6</b> 5            |     |      | 175   |                   |                    |                    | 185                        | _          |   | _   | 1    |  |
| M 27                    |       | 165                     | 175 | 175  | _     | 185               | 185                | 200                |                            | 95         | 110                                     | 110 | -    |  |
| The same of             | 6.    | _                       |     | 200  |       |                   |                    | <br>               |                            | _          |   | 120 |      |  |
| 34.00                   |       | _                       | 200 | _    | 200   | <del></del>       |                    | <b>23</b> 5        | 235                        | _          | 120                                     | _   | 12   |  |
| M 30                    |       | 200                     | 200 | 200  | _     | <b>22</b> 5       | 225                | 200                |                            | 115        |   |     | _    |  |
|                         |       | _                       |     | 210  |       |                   |                    |                    |                            | _          | 130                                     | 120 | -    |  |
| M 33                    |       |                         | 220 | _    | 220   | 240               | 240                | 250                | 250                        | _          |   | _   | 13   |  |
| M 30                    |       |                         |     |      | _     |                   |                    |                    |                            | <br>       |   |     | <br> |  |
| M 30                    |       | <b>2</b> 20             | 220 | 220  |       | 240               | 240                | 250                |                            | 130        | 140                                     | 130 | _    |  |

|                           |                              |      | Pac         | стоян         | ие ме      | жду то            | рцами т            | руб 1              |                            | Расстоя-                            |  |
|---------------------------|------------------------------|------|-------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Обозначение<br>соединения | Услов-<br>ный<br>про-<br>ход | У    | плотн<br>чк | итель<br>інза | ная        | J                 | Пинзовы<br>отвод   | ă                  | Изме-<br>ри-<br>тель-      | ду тор-<br>цами<br>труб и           |  |
|                           | $D_{\mathbf{y}}$             | Ж1   | Ж2          | Κı            | <b>K</b> 2 | D <sub>y</sub> '6 | D <sub>y</sub> '10 | D <sub>y</sub> '15 | ная<br>диаф-<br>рагма<br>Э | флан-<br>цами <i>l</i> <sub>i</sub> |  |
| 3—80                      |                              | _    | 30,0        | 19            |            |                   |                    | _                  | _                          | 4.0                                 |  |
| 4-80                      | 80                           |      | 28,2        |               | 27         | 40                | 40                 | 50                 | 57                         | 4,0                                 |  |
| 1—100                     |                              | 21,3 | 40,3        | 25            |            |                   | _                  |                    | _                          | <u> </u>                            |  |
| 2—100                     |                              | 21,2 | 36,2        | 27            |            | 47                | 47                 | 57                 |                            |                                     |  |
| 3—100                     | 100                          |      | 34,4        | 24            | -          |                   | _                  |                    |                            |                                     |  |
| 4-100                     | _                            |      | 33,0        |               | 33         | 43                | 43                 | 53                 | 63                         |                                     |  |
| 1—125                     |                              | 25,0 | 35,0        | 31            | _          |                   |                    |                    | _                          |                                     |  |
| 2—125                     | _                            | 20,8 | 30,8        | 25            |            | 42                | 42                 | 52                 |                            |                                     |  |
| 3—125                     | 125                          |      | 29,4        | 24            | _          |                   |                    | _                  |                            |                                     |  |
| 4—125                     |                              | _    | 30,0        | _             | 30         | 45                | 45                 | 55                 | 65                         | 6,0                                 |  |
| 1—150                     |                              | 31,6 | 51,6        | 41            | _          | _                 |                    |                    |                            |                                     |  |
| <b>2</b> —150             | _                            | 24,6 | 47,0        |               | _          | 45                | 45                 | 55                 |                            |                                     |  |
| 3—150                     | 150                          | -    | 44,6        | 33            | _          |                   | _                  | -                  |                            |                                     |  |
| 4—150                     |                              |      | 48,0        | _             | 48         | 58                | 58                 | 68                 | 73                         |                                     |  |
| 1-200                     |                              | 32,2 | 47,2        | 51            |            |                   |                    |                    |                            |                                     |  |
| <b>2—20</b> 0             | 200                          | 27,7 | 42,7        | 44            |            | 54                | 54                 | 64                 |                            |                                     |  |
| 3—200                     |                              | _    | 45,0        | <b>3</b> 3    | _          | <b>5</b> 5        | 55                 | 65                 | 70                         |                                     |  |

| Шпил                                  | i <b>bka</b>   |     | Д.  | лина           | дву <b>ст</b> о | оронней шпильки, L                     |                    |                    |                            | Длина упорной шпильки L <sub>1</sub> |          |      |   |
|---------------------------------------|----------------|-----|-----|----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|------|---|
| Диа-                                  | Коли-<br>чест- | y   |     | нитель<br>инза | квн             | Линзовый Измери-<br>отвод ри-<br>тель- |                    |                    | Уплотнительная<br>линза    |                                      |          |      |   |
| метр<br>резьбы                        | во,            | жі  | Ж2  | Kıl            | K2              | D <sub>y</sub> '6                      | D <sub>y</sub> '10 | D <sub>y</sub> '15 | ная<br>диаф-<br>раг-<br>ма | Ж1                                   | Ж2       | K1   | K |
|                                       | 6              | -   | 000 | 245            | -               |  |                    |                    |                            | -                                    | 140      | 140  | - |
| M 36                                  | 8              | -   | 260 | _              | 260             | 275                                    | 275                | 290                | 290                        | _                                    | _        | _    |   |
| M 33                                  | _              | 235 | 250 | 235            | _               |  |                    | _                  | _                          | 120                                  |          | 140  | - |
| M 36                                  | - 6            | 250 | 270 |                | _               | 275                                    | 275                | 290                |                            | 130                                  | 160      | 1.00 | - |
| M 36                                  |                | _   | 280 | 260            | _               |  | _                  |                    |                            | _                                    |          | 160  | - |
| M 39                                  | -              | _   | 300 | <b> </b>       | 300             | 310                                    | 310                | 320                | 330                        | _                                    | 170      | _    |   |
| M 36                                  | -              | 265 | 280 | 265            | _               | _                                      |                    |                    |                            |                                      | _        |      | - |
| M 39                                  | -              | 290 | 300 | 290            | -               | 310                                    | 310                | 320                | _                          |                                      | _        |      | - |
|                                       | -              |     | 320 | 310            | _               |  |                    |                    |                            | -                                    | -        | _    | - |
|                                       |                | _   |     | _              | 340             | 350                                    | 350                | 360                | 370                        | -                                    | _        | _    | - |
| M 45                                  | 8              | 330 | 340 | 330            | _               |  |                    |                    |                            | _                                    | _        | _    |   |
|                                       |                | 340 | 360 | 340            | _               | 350                                    | 350                | 360                | <b>—</b>                   | _                                    | _        | _    |   |
| M 52                                  | -              |     | 390 | 380            | _               | _                                      |                    |                    | _                          |                                      | -        | _    |   |
| M 56                                  | -              | _   | 460 | -              | 460             | 470                                    | 470                | 480                | 480                        | _                                    | -        | _    |   |
| M 52                                  | -              | 380 | 400 | 400            |                 |  |                    | _                  |                            | -                                    |          | _    |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -              | 440 |     | 460            |                 |  |                    |                    |                            | _                                    | _        | _    |   |
| M 56                                  | 10             |     | 460 | 440            | _               | 470                                    | 470                | 480                | 480                        |                                      | <u> </u> |      |   |

# РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ КЛЕЙМЕНИЯ И ВЫСОТА КЛЕЙМА

|                              |                             |   | T                        | Таблица 10 |
|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------|
|                              |                             |   | Высота клейма, мм        | гейма, мм  |
| Наименование<br>детали       | Расположение мест клеймения | $\mathbf{y}$ словный проход $D_{\mathbf{y}}$ , мм | Давления,<br>марки сталн | Прочих     |
|                              | 6543                        | Or 10×6<br>no 15×10                               | 3—4                      | အ          |
| Переходы                     |                             | Or 25×6<br>до 50×40                               | 5—6                      | 3-4        |
|                              |                             | CB. 50×40   | 810                      | 5—6        |
|                              | 6543                        | 6—25  | 3_4                      | 3          |
| 117                          |                             | 32—80   | 2—6                      | 3-4        |
| III i yueba                  |                             | 100-200   | 8—10                     | 5—6        |
|                              | 5 4 5 6                     | 6—15  | 3                        | က          |
| Линзы глухие<br>с указателем |                             | 25—80   | 3—4                      | က          |
|                              | -<br>-<br>-                 | 100-200   | 8-9                      | 45         |

|                               |                             |  | and and are              |            |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------|
|                               |                             |  | Высота к                 | клейма, мм |
| Наименование<br>детали        | Расположение мест клеймения | <b>Условный</b> проход $D_{\mathbf{y}}$ , мм | Давления,<br>марки стали | Прочих     |
| Тройники,<br>угольники, трой- | 1 1 1 1 6 0 3               | 6—15   | 3—4                      | 3          |
| ники-вставки                  |                             | 25—80  | 5—6                      | 3—4        |
|                               |                             | 100—200                                      | 8—10                     | 5—6        |
|                               | (E) 2<br>(E) 5              | 6—10   | 34                       | က          |
| Отводы линзовые               |                             | 15—80  | 2—6                      | 3-4        |
|                               |                             | 100-200                                      | 8—9                      | 5—6        |
|                               | T 1 2 6                     | 6—10   | 3—4                      | ဇာ         |
| Колена, отводы                |                             | 15—80  | 2—6                      | 3—4        |
|                               |                             | 100-200                                      | 8—9                      | 2—6        |
|                               |                             |  |                          |            |
|                               |                             |  | <b>-</b> -               |            |

Диафраг**мы** измерительные

|   |                             |  | , Высота К               | Высота клейма, мм |
|---|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| Наименование<br>детал <b>и</b>  | Расположение мест қлеймения | Услов <b>ный</b><br>проход <i>D</i> <sub>y</sub> ,<br>мм | Давления,<br>марки стали | Прочих            |
|   |                             | 6—25   | 34                       | 34                |
| Фланцы переходные,<br>заглушки  |                             | 32—80  | 5—6                      | 56                |
| -   | 0 0 5 7                     | 100-200  | 8—10                     | 810               |
| Карманы под термо-<br>метры сопротивления<br>и термоэлектрические<br>термометры | 2                           |  | 3 4                      | က                 |

1 — товарный знак предприятия-изготовителя;
 2 — марка стали;
 3 — условное давление;
 4 — номер партии и порядковый номер
 1 — товарный знак предприятия;
 2 — марка стали;
 3 — условный проход;
 6 — клеймо отдела технического контроля.

Примечания:

стороны 1. Для глухих линз с указателем ( $D_{\rm y}$  6—15 мм) маркировку 1; 2; 3 следует наносить на указателях. 2. Для измерительных диафрагм стрелка указывает направление движения среды. Вход среды со острой кромки дросселирующего отверстия диафрагмы.

Знак «+» следует ставить на штуцере первым по ходу среды; знак «--» на штуцере со стороны выхода

#### информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

#### исполнители

- А. Д. Головнев (руководитель темы); Е. Я. Нейман; С. И. Кириллов; А. П. Корчагин, канд. техн. наук; В. В. Иванцов, канд. техн. наук
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта СССР 23.06.89 г. № 1938
- 3. Срок первой проверки 1992 г., периодичность проверки 5 лет
- 4. B3AMEH ΓΟCT 22790-83
- 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта,<br>перечисления, приложения |
|---|--|
| OCT 9014—78                             | 2.4,1  |
| OCT 356—80                              | Приложение 1   |
| OCT 515—77                              | 2.4.2  |
| OCT 1050—74                             | 1.2  |
| FOCT 1497—84                            | 4.3  |
| OCT 1778—70                             | 4.4  |
| COCT 2991—85                            | 2.4.4  |
| OCT 4543—71                             | 1.2  |
| OCT 5632—72                             | 1.2  |
| OCT 6032—84                             | 4.5  |
| OCT 7505—74                             | 2.1.21   |
| OCT 7564—73                             | 4.3.1  |
| OCT 8479—70                             | 3.5, 4.3.1,  |
| OCT 9012—59                             | 4.3  |
| OCT 9150—81                             | 2.1.13   |
| OCT 9454—78                             | 4.3  |
| OCT 10006—80                            | 4.3.1  |
| OCT 10198—78                            | 2.4.4  |
| OCT 10354—82                            | 2.4.8  |
| OCT 11878—66                            | 4.6  |
| OCT 14140—81                            | 2.1.20   |
| OCT 14192—77                            | 5.1.3  |
| OCT 15150—69                            | 5.1.2, 5.2.1   |
| OCT 15846—79                            | 2.4.4  |
| OGT 16093—81                            | 2.1.13   |
| OCT 16295—82                            | 2.4.2  |
| OCT 18442—80<br>OCT 19282—73            | 2.1.9, 4.9   |

| Обозначение НТД, на который<br>дана ссылка  | Номер пункта, подпункта,<br>перечисления, приложения   |
|---|--|
| FOCT 20072—74 FOCT 21105—87 FOCT 21140—75 FOCT 22241—76 FOCT 22791—83 FOCT 22792—83 FOCT 22793—83 FOCT 22795—83 FOCT 22796—83 FOCT 22796—83 FOCT 22798—83 FOCT 22799—83 FOCT 22801—83 FOCT 22801—83 FOCT 22802—83 FOCT 22804—83 FOCT 22804—83 FOCT 22806—83 FOCT 22806—83 FOCT 22808—83 FOCT 22808—83 FOCT 22808—83 FOCT 22810—83 FOCT 22810—83 FOCT 22811—83 FOCT 22811—83 FOCT 22811—83 FOCT 22811—83 FOCT 22812—83 FOCT 22813—83 FOCT 22814—83 FOCT 22814—83 FOCT 22815—83 FOCT 22815—83 FOCT 22816—83 FOCT 22816—83 FOCT 22816—83 FOCT 22818—83 FOCT 22818—83 FOCT 22818—83 FOCT 22818—83 FOCT 22818—83 FOCT 22820—83 FOCT 22826—83 FOCT 22826—83 FOCT 22826—83 FOCT 22826—83 FOCT 22826—83 FOCT 24642—81 FOCT 24643—81 FOCT 24643—81 | 1.2 2.1.9, 4.8 2.4.4 2.4.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.15 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.15 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.15 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.15 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.15 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.15 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.3 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.2 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.2.2 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 1.1, 1.3, 1.7, 2.1.1, 2.1.22 2.1.18 2.1.17, 2.1.19 2.1.13 3.5 |
|   | 1  |

Редактор М. Е. Искандарян Технический редактор М. И. Максимова Корректор В. С. Черная

Сдано в наб. 26.07.89 Подп. в печ. 13.10.89 2,0 усл. п. л. 2,125 усл. кр.-отт. 1,80 уч.-изд. л. Тир. 16 000