# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО» Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

**Лабораторная работа № 6** по дисциплине ОПД Обмен по прерыванию Вариант № 1323

Выполнил: студент группы Р3116 Сиразетдинов А. Н Преподаватель: Афанасьев Д. Б.

## Содержание

1	Задание	3
2	Описание программы         2.1 Назначение программы          2.2 Область представления          2.3 Область допустимых значений          2.4 Расположение программы и данных	4 4
3	Исходный код программы	5
4	Методика проверки	6
5	Вывод	8

#### 1 Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных BY (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на BY модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое Х (ячейки памяти с адресом 03916) в цикле.
- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=3X+6 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 изменить знак содержимого РД данного ВУ и записать в X
- Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

## 2 Описание программы

#### 2.1 Назначение программы

Программа в цикое декрементирует значение ячейки 039. По нажатию кнопки готовности ВУ-2 изменяет знак содержимого РД данного ВУ и записывает в ячейку 039. По нажатию кнопки готовности ВУ-2 осуществляет вывод результата вычисления функции F(X)=3X+6 на данное ВУ. В случае выхода за ОДЗ записывает в 039 максимальное по ОДЗ число

#### 2.2 Область представления

Х - знаковое целое 16-разрядное число, значащими являются 8 младших разрядов

#### 2.3 Область допустимых значений

 $X \in [-2C; 28]$ 

#### 2.4 Расположение программы и данных

Программа располагается в ячейках с 50 по 65 Вектора прерываний располагаются в ячейках с 0 по F Обработчики прерываний располагаются в ячейках с 10 по 1E Исходные данные располагаются в ячейках:

• 39 - X

Константы данные располагаются в ячейках:

- 40 X\_МАХ со значением 28
- 41 X MIN со значением -2C

## 3 Исходный код программы

CHECK\_BAD:

LD

**RET** 

X\_MAX

```
ORG
                                           0x0
v0:
                     WORD
                                           $default,
                                                                0x180
v1:
                     WORD
                                           $default,
                                                                0x180
                     WORD
v2:
                                           $int2,
                                                                0x180
                     WORD
                                           $int3,
v3:
                                                                0x180
v4:
                     WORD
                                           $default,
                                                                0x180
v5:
                     WORD
                                           $default,
                                                                0x180
v6:
                     WORD
                                           $default,
                                                                0x180
                                           $default,
                     WORD
v7:
                                                                0x180
default:
                     IRET
int2:
                     NOP
                     PUSH
                                                                 ;Сохранение аккумулятора
                     IN
                     NEG
                                           CHECK_ODZ
                     CALL
                     ST
                                           $X
                     NOP
                     POP
                     NOP
                                                                 ;Проверка значения аккумулятора
                     IRET
int3:
                     NOP
                     PUSH
                                                                 ;Сохранение аккумулятора
                     LD
                                           $X
                     NOP
                                                                 ;Отладочная метка
                     ASL
                     ADD
                                           $X
                                                                 ;Вычисление f(x) = 3x+6
                     ADD
                                           #0x6
                     OUT
                                           0x6
                     POP
                     NOP
                                                                 ;Проверка значения аккумулятора
                     IRET
                     ORG
                                           0x039
X:
                     WORD
                                           0 \times 0
X_MAX:
                     WORD
                                           0x0028
                                                                 ;Верхняя граница ОДЗ (включительно)
X_MIN:
                     WORD
                                           0xFFD4
                                                                 ;Нижняя граница ОДЗ (включительно)
                     ORG
                                           0x50
START:
                     DI
                     CLA
                                                                 ;Загрузка в АС МR(1000|0010 = 1010)
                     LD
                                           #0xA
                     OUT
                                           0x5
                                                                 ;Разрешение прерываний для ВУ-2
                     LD
                                           #0xB
                                                                 ;Загрузка в АС МR(1000|0011 = 1011)
                     OUT
                                           0x7
                                                                 ;Разрешение прерываний для ВУ-3
                     ΕI
MAIN:
                     DI
                                                                 ;Запрет прерываний для атомарности операции
                     LD
                                           $X
                                                                 ;Загружаем Х
                     SUB
                                           #0x3
                                                                 ;Вычитаем 3
                     CALL
                                           CHECK_ODZ
                     ST
                     EI
                     BR
                                           MAIN
;Подпрограмма проверки ОДЗ, принимает и возвращает число в аккумуляторе
CHECK_ODZ:
                     CMP
                                           X_MIN
                     BLT
                                           CHECK_BAD
                                                                ;Если строго меньше минимума то вне ОДЗ
                     CMP
                                           X_MAX
                     BEQ
                                           CHECK_OK
                                                                 ;Если строго больше максимума то вне ОДЗ
                     BGE
                                           CHECK_BAD
CHECK_OK:
                     RET
```

### 4 Методика проверки

- 1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ
- 2. Изменить значение точки останова по адресу 11 на НLТ
- 3. Изменить значение точки останова по адресу 17 на НСТ
- 4. Изменить значение точки останова по адресу 19 на HLT
- 5. Изменить значение точки останова по адресу 1B на HLT
- 6. Изменить значение точки останова по адресу 1Е на НСТ
- 7. Изменить значение точки останова по адресу 24 на НLТ
- 8. Запустить программу в автоматическом режиме с адреса 50
- 9. Открыть "КВУ-2"
- 10. Установить значение 1000000 (вне ОДЗ)
- 11. Установить "Готовность КВУ-2"
- 12. Дождаться останова
- 13. Записать значение аккумулятора
- 14. Продолжить исполнение программы
- 15. Дождаться останова
- 16. Проверить что значение АС равно 0000 0000 0010 1000 (X\_MAX)
- 17. Продолжить исполнение программы
- 18. Дождаться останова
- 19. Сопоставить значение аккумулятора и записанного значения
- 20. Продолжить исполнение программы
- 21. Открыть "КВУ-2"
- 22. Установить значение 0000 0000 0001 1000
- 23. Установить "Готовность КВУ-2"
- 24. Дождаться останова
- 25. Записать значение аккумулятора
- 26. Продолжить исполнение программы
- 27. Дождаться останова
- 28. Проверить что значение АС равно 1111 1111 1110 1000
- 29. Продолжить исполнение программы
- 30. Дождаться останова
- 31. Сопоставить значение аккумулятора и записанного значения
- 32. Продолжить исполнение программы
- 33. Открыть "КВУ-3"

- 34. Установить "Готовность КВУ-3"
- 35. Дождаться останова
- 36. Записать значение аккумулятора
- 37. Продолжить исполнение программы
- 38. Дождаться останова
- 39. Записать значение АС как переменную х
- 40. Продолжить исполнение программы
- 41. Дождаться останова
- 42. Сопоставить значение аккумулятора с записанным ранее
- 43. Сопоставить значение DR ВУ-3 и ожидаемым значением формулы 3х+6
- 44. Продолжить исполнение программы

## 5 Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы я узнал про работу с внешними устройствами по прерыванию и про блокировку для предоставление атомарности операции. Была написана программа реализующую работу с прерываниями ВУ-2 и ВУ-3 и разработана методика проверки.