Rapport d'intervention — Remplacement de pompe

COPROPRIÉTÉ
Résidence Les Amandiers Ain Diab
Résidence Les Amandiers Ain Diab — Bâtiment B
Parties communes

Type	**Entretien courant**
Signalé le	**29 mars 2026**
Début	**8 avril 2026**
Fin	**18 mai 2026**
Montant	**21 079,00 MAD**

DEMANDE

Remplacement de pompe — Résidence Les Amandiers Ain Diab — Bâtiment B

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Remplacement de pompe ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Menuiserie Rifai Services

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST