Rapport d'intervention — Remplacement de pompe

COPROPRIÉTÉ
Résidence Les Palmiers Route d'Imouzzer
Résidence Les Palmiers Route d'Imouzzer
Parties communes

Type	**Réparation**
Signalé le	**2 janvier 2026**
Début	**5 janvier 2026**
Fin	**6 février 2026**
Montant	**65 670,00 MAD**

DEMANDE

Remplacement de pompe — Résidence Les Palmiers Route d'Imouzzer

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Remplacement de pompe ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Ascenseurs El Amrani SARL

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST