Rapport d'intervention — Remplacement de pompe

COPROPRIÉTÉ
Résidence Riad Salam Sania Ramel
Résidence Riad Salam Sania Ramel
Parties communes

Type	**Entretien courant**
Signalé le	**25 mai 2026**
Début	**3 juin 2026**
Fin	**8 juillet 2026**
Montant	**28 208,00 MAD**

DEMANDE

Remplacement de pompe — Résidence Riad Salam Sania Ramel

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Remplacement de pompe ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Propreté Hajji SARL

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST