Rapport d'intervention — Maintenance de l'ascenseur

COPROPRIÉTÉ
Résidence Riad Salam La Colline
Résidence Riad Salam La Colline — Bâtiment A
Parties communes

Type	**Urgence**
Signalé le	**4 septembre 2026**
Début	**12 septembre 2026**
Fin	**1 octobre 2026**
Montant	**18 832,00 MAD**

DEMANDE

Maintenance de l'ascenseur — Résidence Riad Salam La Colline — Bâtiment A

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Maintenance de l'ascenseur ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Électricité Chraibi Services

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST