Diagnostic technique — Lot B702 2025 (4)

CONCERNE
Lot B702
Résidence Bab Al Bahr Gauthier

Constat visuel réalisé dans le cadre du suivi technique du lot.

Aucune mesure ni conclusion d'un organisme agréé n'est reproduite dans ce document de démonstration.

Le syndic — Résidence Bab Al Bahr Gauthier

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST