Rapport d'intervention — Réfection de l'étanchéité

COPROPRIÉTÉ
Résidence Les Palmiers Boubana
Résidence Les Palmiers Boubana — Bâtiment B
Parties communes

Type	**Réparation**
Signalé le	**10 janvier 2026**
Début	**11 janvier 2026**
Fin	**2 février 2026**
Montant	**67 200,00 MAD**

DEMANDE

Réfection de l'étanchéité — Résidence Les Palmiers Boubana — Bâtiment B

TRAVAUX RÉALISÉS

- Constat sur place et sécurisation de la zone.
- Exécution de l'intervention « Réfection de l'étanchéité ».
- Contrôle du bon fonctionnement et nettoyage du chantier.

PIÈCES JOINTES

Photos de l'intervention et facture du prestataire jointes au bon de travaux.

Pour Électricité Hajji SARL

Signature et cachet

DOCUMENT FICTIF — TEST