

STC 单片机片上仿真法

文/杜洋

有单片机初学者问了我这样一个问题:单片机真是个好东西,可以实现我的很多想法,就是在编程开发的时候太麻烦,每次改动都要重新编译、下载,再等待着问题的出现。仅调试一个参数就要花上几个小时的时间。对于我们这些没什么经验的编程菜鸟来说太麻烦了。我想单片机技术发展至今,应该有更便捷的开发工具吧。杜老师你平时是怎么开发单片机软件的?有什么秘诀传授一下呗!

我的回答是: 当然有秘诀, 那就是使用"仿真功能"。什么是仿真?它如何实现更快捷的开发呢?详见下文。

【什么是仿真】

什么是仿真?我们举一个汽车设计的例子来说明一下吧。大家一定在影视剧或电视广告中看过这样的镜头:在一个大大的厂房里,一辆崭新的小汽车正在以很高的速度撞向一面厚厚的水泥墙。坐在车上的两个人面不改色心不跳,一动不动地等待着死亡。他们为何如此冷静,因为"他们"是实验用的假人。说时迟那时快,汽车已经撞到了墙上,巨大的声响夹杂着飞溅的碎片充满了空间,汽车在撞击中破了相。旁边的几台高速摄像机记录下了这一切。这是一次真实的撞击实验,目的是为了得出这款车型在出现意外时,是否能保住人的小命。安装在假人身上的传感器所得出的数据,能帮助工程师们发现安全隐患,改进汽车的设计。可以说以上就是一次仿真,一辆真车和两个假人有计划地撞墙,模拟了真实车祸情况。仿真让实验变得可能,因为没有一个真人愿意坐在车里参与这场实验。当真实情况很难在开发时再现时,仿真就可以帮助开发者完成必要的实验。这就如同单片机开发中,我们在自己的实验板上去开发一款产品一样。当我们设计好了一个产品的功能,我们要在实验板上模拟用户的操作,看看操作是否正常,产品的反应速度和稳定性如何。这些都是在仿真——模仿用户使用的真实情况。


有朋友会问了:如果这就是仿真,那还有什么好讲的呢?嗯,如上所说的仿真只是广义上的仿真,凡是在实验室里用实验板或工程样机模拟用户使用的过程,都可以算是仿真。而还有一种狭义的仿真,就是下面要重点介绍的内容。再说回到汽车撞击的实验吧。后来呀,汽车公司的老板在办公室里坐不住了。因为每当从外面传来一声巨响,他就知道又有一辆新车被撞得稀巴烂,一阵痛苦涌上心头。虽然理性上明白,这是为了开发出更安全的汽车,可是感性上还是不喜欢这种烧钱的行为。人们常说利益推动科技进步,当老板的利益受损,自然就会有高科技问世。不久,工程师们用上了一种电脑仿真软件,它采用了虚拟现实的技术,只要在电脑上按几个钮,输入一些汽车的参数,一台虚拟的汽车就出现在屏幕上。这辆虚拟车能和真车一样撞击、飞溅,然后得出一大堆接近真实的数据。不仅能模拟真实的撞,还能歪着撞,倒着撞,飞起来撞,飞起来转体 360 度地撞。还能暂停时间,一步一步撞,或者只看撞击中某一秒的数据。这一技术完全超越了真实实验,撞击再也不用耗人耗时了,新车的开发速度也快了很多,大大降低了成本。

汽车公司的遭遇在单片机公司也同样发生着,各种仿真软件如雨后的水泡子般越来越多。有的直接在电脑上虚拟仿真,还有的用一种叫仿真器的东西,让实验板与电脑连接,给实验板或工程样机增加了单片机实物所不能达到的仿真功能。其中最重要的一个功能就是"单步运行"了。在仿真软件里,把单片机从上电开始以正常的速度一直运行下去的过程叫"全速运行"。相对的,如果单片机只运行程序中的某一条或几条程序就是单步运行了。在非仿真的情况下,单片机是不能单步运行的。那单步运行有什么用呢?呵呵,单步运行非常有用呀,甚至可以说是一项单片机开发的重大进步,就如同录音带和 MP3 的区别一样。录音带在听歌的时候必须从头听到尾,如果想换歌就得花时间倒带,而且你也不能精准地倒到下一首歌的开始处。而 MP3 不是连续的线性存储,你可以随意换歌,还能把任意的一段反复听。在单片机的开发中,我们为了测试某个部分的功能,必然要从头运行,再跳过不必要部分才能达到。大把的时间浪漫在多余的



劳动上面了,现在有了单步运行,你想到哪就到哪,你想反复运行某段程序也没问题。期间你还能修改大部分参数,不仅能模拟真实的运行,还能歪着运行,倒着运行,飞起来运行,飞起来转体 **360** 度地运行。好玩吧!?

而本文要介绍的是仅使用单片机的"片上传真"。片上仿真是基于单片机本身的仿真,也就是说只要一片单片机,不需要额外购买别的东西,就可以实现仿真。对于单片机爱好者来说,片上仿真是最高性价比的选择,你甚至不需要修改电路,用给单片机下载 HEX 文件的电路就能实现仿真。各大单片机公司都已开发出不同性能的支持片上仿真的单片机。其中 STC 公司有一款性能很不错的片上仿真单片机——IAP15F2K61S2。下面我就给大家介绍一下片上仿真环境的建立,还有进入仿真界面的操作流程,最后以一个实例告诉大家如何进行仿真调试。这是一些非常简单的操作,只要按照本文的步骤操作,就一定能顺利学会。




带有仿真功能的单片机 IAP15F2K61S2

【仿真电路连接】


建立单片机仿真环境,最主要的工作是设置软件的参数,而硬件电路的连接是很简单的事。如果你已经根据本书第一章的内容制作出了 ISP 下载线,并成功地给单片机写入了 HEX 文件。那么从某种意义上讲,你已经完成了单片机仿真的硬件电路连接。也就是说,单片机仿真电路与 ISP 下载电路是完全相同的。如果是这样,我为什么还要花时间来讲仿真电路的连接呢?因为虽然电路连接相同,但单片机不同了。所以我们不能使用 STC12C5A60S2 和 STC12C4052AD 来仿真,因为这两款芯片不带仿真功能。而唯一带仿真功能的单片机 IAP15F2K61S2 是最新发布的 15 系列单片机,它有着不相同的引脚定义。我们只要熟悉了它的新引脚定义,再来制作电路就不难了。

首先最明显的是引脚定义的不同,虽然 IAP15F2K61S2 也是 40 脚的单片机,但如果把它直接插在我们做好的 ISP 下载线里,你会发现单片机是不工作的。不仅 IO 接口不兼容,连 VCC 电源输入的位置也不同。接下来是外部晶体的使用,IAP15F2K61S2 单片机不需要接外部晶体,因为它的内部集成了一个高精度的时钟源,可以用软件设置成 5~30MHz 的时钟频率。这一改进对我们使用者的意义是:不论我们做何应用,都不需要外接晶体的电路了。只要连接 VCC 和 GND,单片机就可以工作。再连接 TXD 和 RXD,单片机就能 ISP 下载和仿真了。





可仿真单片机 IAP15F2K61S2



下载/仿真电路原理图



【新建仿真环境】

硬件电路连接完毕后,下面开始步骤较多的软件设置,请大家一定按我的步骤仔细进行。




第 1 步: 下载到 STC-ISP V6.36 软件,目前只有 V6.36 及以上版本支持仿真功能。




第2步:点击软件右侧的"KEIL关联设置"选项卡。仿真相关的操作都在这个选项卡里完成。

第3步:接着点击"添加 MCU 型号到 Keil 中"。这个操作效果是把 STC 芯片的仿真程序与 KEIL 软件绑定在一起,这样 KEIL 软件中的仿真功能才能操作 STC 单片机硬件。






第 4 步: 在弹出的"浏览文件夹"窗口中找到 KEIL 软件的安装目录,并点击"确定"。(默认是在 C:\Keil 中) 第 5 步: 点击"将 IAP15F2K61S2 设置为 2.0 版仿真芯片",在此处可以仿真的芯片有两款: IAP15F2K61S2 和 IAP15L2K61S2, 前一款是 F 表示 5V 电源电压的芯片,后一款是 L 表示 3.3V 电源电压的芯片。我们以 5V 芯片为例。




第6步:按下第5步的按钮后,按键变灰,下方状态窗口出现"正在检测目标单片机..."。这个提示的意思是你需要给单片机重新上电了,和之前给单片机写入 HEX 文件的方法相同。此时在硬件上给单片机冷启动,即会出现下载程序的提示,最后显示下载完成。大家可能不明白了,不是要仿真吗,为什么还要下载程序呢?其实这次下载的是仿真所需要的仿真处理程序,而不是我们要运行的 HEX 程序文件。仿真处理程序的功能是接收 KEIL 软件通过串口发出的仿真指令,再用这个指令去操控单片机寄存器和 IO 接口什么的。由此可见仿真处理程序是必不可少的哦。






第7步: 打开 KEIL, 打开你想要仿真的项目,我打开一个 P1 接口流水灯的程序,一会我们也以此为例详细讲解。 第8步: 点击 Target Options 按键,或在菜单栏中点击 Project→ Options for Target。



第9步: 进入 Options 窗口后,点击 Device 选项卡。

第 10 步:在 Database 下拉列表中选择"STC MCU Database"项。选中后就会出现 STC 系列单片机的型号。第 11 步:在左侧型号中选择"STC15F2K60S2"项。这里选的是系列型号,包括同系列的很多款单片机。





第 12 步: 选择 "Debug" 选项卡。这里面都是与仿真相关的设置。

第13步:选中窗口右上方的项目。


第 14 步:在下拉列表中选择"STC Monitor-51 Driver"项。

第 15 步: 选择好后,点击右侧的 "Settings" 按钮。




第 16 步:在弹出的窗口中可以设置仿真用串口通讯的串口号和波特率。串口号就选择单片机正在使用的串口。 第 17 步:在波特率下拉列表中选择 115200 或 57600,这个部分涉及到仿真的稳定性。所以要根据你的经验来设置。 如果你是第一次使用,可以多设置几个值看看,哪一个最稳定就用哪个。如果仿真时出现错误提示也可能与此有关。






第 18 步:设置完成后回到主界面。点击 Debug→Start/Stop Debug Session 或按键盘上的 Ctrl+F5 开始仿真。这个操作是开始或停止仿真的切换按钮。如果我们之前的设置都是正确的,单片机硬件也接通了电源,这时 KEIL 软件会切换到仿真界面。



第 19 步:点击仿真界面下的"Run"按钮或按键盘上的 F5 键就能全速运行程序了。如果一切正常,你将会在单片机硬件电路上看到 8 个 LED 顺序点亮,呈现流水灯效果。想复位单片机,可以按左边的"RST"按钮。





第 20 步:在全速仿真运行的状态下,点击 "Stop"键停止仿真。



付器T/C1工作方式2

口工作方式1,允许串口接收(SCON = 0x40 时禁止串口接收) 初值高8位设置

为他同0世以且 为估价0份还罢


注意:如果在进入仿真界面或点击 "Run"按钮后,出现如上图的提示窗口。则表示你之前的设置存在问题,或者是硬件电路的部分有异常。解决的办法是:首先把 KEIL 软件退回到正常编程状态,然后重新给单片机上电,再尝试进入仿真界面。如果还不行,则重新给单片机下载一次仿真处理程序。还不行的话就选择 KEIL 仿真设置里的其他波特率,再重复前面的尝试。最后实在没有办法的话就只能重启电脑试试了。

【流水灯程序仿真实例】


以上是仿真环境的建立和基本的仿真程序运行方法,下面我们就以流水灯的程序为例,讲一下仿真的过程与技巧吧。 首先要做的是在单片机的 P1 接口上接 8 个 LED 灯,流水灯程序运行起来的时候,8 个 LED 灯会按顺序亮起。因为 LED



在单片机所产生的电流不大,所以可以不加限流电阻器。接下来就是加载流水灯的程序,这个部分大家当然可以自己来写,并不复杂。但为了保证仿真时不会因为程序的问题而导致错误,我还是写了一个标准的流水灯程序。建议大家第一次仿真时,还是用我给出的标准程序来使用,当你熟悉了仿真之后,再仿真自己的程序,这样能避免不少问题和麻烦。



流水灯程序的硬件电路图



电路在面包板上连接的照片

程序名: P1 组接口流水灯

编写人: 杜洋

编写时间: 2013 年 4 月 11 日

硬件支持: STC 单片机


接口说明: P1接口接8个LED, 灌电流

/***************************




```
#include <REG51.h> //单片机头文件
void DELAY_MS (unsigned int a){//延时程序
   unsigned int i;
   while( a - != 0){
      for(i = 0; i < 600; i++);
   }
void main (void){
   unsigned char a,i;
   while(1){
      a=1;//初始值
      for(i = 0; i < 8; i++){//循环 8 次
         P1 = ~a;//将 a 的值取反送入 P1 接口
         a=a<<1;//a 值左移
         DELAY_MS(100);//延时
      }
   }
```

流水灯源程序



仿真调试界面介绍






仿真调试窗口介绍

打开流水灯的工程文件,进入仿真调试界面。这时可以看到界面中包含了很多大小不同的窗口,它们都是干什么的呢?这里我们只介绍最重要的 3 个窗口的应用吧。在界面右侧上方较大的窗口是汇编语言调试窗口,里面既有 C 语言(我们写的源程序),还有软件自动编译出的汇编语句。要知道,单片机是不能直接读懂 C 语言的,这对它来说实在太难了。所以 KEIL 软件要先把 C 语言转成汇编语言,显示在汇编语言调试窗口上。在仿真的过程中,软件真正执行的是这些汇编的语言。而如果窗口中都是汇编的语言,我们调试人员又很难看出这些汇编语句与 C 语言源程序的对应关系。于是软件在这个窗口中先显示一行 C 语言,再在其下面显示这行 C 语言所转换成的汇编语言。在汇编语句的左侧有一个黄色的小箭头,这个被称为"程序运行指针"。它所指向的汇编程序行就是仿真软件正在执行仿真的那一行。大家从此可以看出每一行 C 语句都会转换出至少 3 行汇编语句。也就是说,要执行 3 步以上的汇编语句才能完成 1 行 C 语言的指令。了解这一点是非常重要的。

在汇编语言调试窗口的下面是 C 语言源程序调试窗口,我们的源程序就在此处供你参考。在窗口的左侧也有一个小黄箭头,与汇编语言调试窗口里的黄箭头对应。双击源程序中希望仿真的那行,就能让黄箭头跳到对应的位置,再点击单步运行,就会从这一行开始运行。值得注意的是,看到这个窗口的时候,大家一定会以为在调试的过程中只要改动源程序调试窗口里的内容,再点击运行,就会执行新的程序,但事实并不是这样的。源程序调试窗口只是给我们调试时考虑的,在这里修改是不能被更新仿真的。所以我们还需要退出仿真界面,在 KEIL 的编译界面下修改,再进入仿真界面仿真。虽然有点麻烦,但相比于把程序用 ISP 下载到单片机里调试可要方便得多。

在界面最左边的一个纵向的矩形窗口是寄存器调试窗口,这个部分显示的是单片机内部与运算有关的寄存器。包括 RO 到 R7, PSW,加法器 a 等。在仿真调试的过程中,这些数据的值会随着程序的运行而改变。你可以观察这些数值是否如你意,同时还可以修改数值到你希望的状态,再运行程序,程序会按你设置的数值运行。非常方便。





仿真调试相关按钮

好了,现在就来仿真流水灯的程序看看吧。在仿真界面的左上角有一排按钮,它们是控制仿真的操作按钮。它们从左 到右依次是"复位""全速运行""停止""单步运行""跳过子函数""退出子函数"和"运行光标行"。这些按键就好 像 DVD 播放机上的操作按键,可以正常播放、快放、慢放、单帧步进。仿真按钮就是 DVD 机的遥控器,你完全可以这 样理解。"复位"按钮相当于 DVD 机上的归零键,即把播放的时间设置到 00:00,也就是从头播放。按下后,仿真软 件会把单片机复位, 随后的运行就是从程序最初状态开始的。"全速运行"相当于 DVD 机上的播放键, 按下后程序会以 正常的速度仿真, 其效果和把 HEX 文件下载到单片机上运行的效果相同。"停止"按钮相当于 DVD 机上的停止键, 无 论程序运行到什么地方都要停下来。因为只有停止运行才能设置参数、修改源程序。"单步运行"就是 DVD 机上的单帧 步进按键,可以一帧一帧地看画面,从而发现容易闪过的细节。点击"单步运行",仿真软件只走一步,仅运行一行汇 编程序。在你想知道程序在某处时到底发生了什么,单步运行是最好的查看方式。但假如程序很长很长,中间又有很 多子程序,要走到想调试的某处并不容易。这时就要用到下面3个按钮。"跳过子函数"就是在当前的程序中不进入任 何子函数的单步运行。例如现在调试流水灯程序,我们只希望看到灯流动时的几个关键点的状态,这样自然不需要进 入延时函数。点击"跳过子函数"就不会进入延时函数,只在改变 IO 接口状态的主函数部分运行。要是不小心进入了 延时函数怎么办?点击"退出子函数"按钮可以跳出当前的函数,回到上一级函数。如果当前在主函数里的话,这个 按钮是灰的(不能点击)。如果你还是感觉不方便,那"运行光标行"按钮一定适合你。点击它可以跳到汇编语言光标 所在的那一行,不论那一行离当前运行的行有多远,都会跳过去运行。与前几个按钮相比,"运行光标行"看上去像超 人一样可以飞到任何地方,可是它并不会运行中间的程序部分,如果中间程序中有一些必须被运行的部分,那"运行 光标行"将会错过这些程序而使寄存器的数值混乱。就好比你看一部电影, 刚看完前 3 分钟, 你就突然跳到 40 分钟处, 而中间 37 分钟的剧情你全然不知。电影是线性的,单片机程序也是。所以在你没有把握的情况下尽量不要用"运行光 标行"。仿真功能给调试带来许多方便,但也要谨慎使用仿真按钮,不要让程序失灵才是。



在流水灯的例子中,程序里的函数关系相对简单。只要一直点击"跳过子函数"按钮就可以避开延时函数的单步运行。每点击一次,你看发现在汇编调试窗口中的黄指针向下移动了一行,而每移动 3 行(某些程序行数更多)才完成 1 行 C 语句。在运行到"P1 = ~a;"这行时,你会看到在硬件电路中,第一个 LED 灯点亮了。然后跳过了延时程序,当再一次来到"P1 = ~a;"这行时,第二个 LED 灯点亮,第一个 LED 灯熄灭。在这个过程中,你能发现寄存器调试窗口中的数值在不断变化,那些值就是单片机真实运行时的参数。如果你足够认真,你会发现我们在 C 语言文件中定义的 2 个变量 a 和 i 是和寄存器 R0~R7 中的某 2 个对应的。也就是说,我们定义的变化,其实就是单片机寄存器上真实的寄存单元。如果你找到它们,并修改这些值,没错,接下来的运行效果就不同了。在不断点击下去,LED 灯继续变化,直到一个循环结束和另一次循环的开始。熟悉了单步运行之后,再点击"全速运行"看看,那将是一个与真实无异的单片机运行状态,LED 以很快的速度流动着,好像一部正常速度播放的电影。

接下来,请把你之前学过、用过的程序,都用仿真的方法运行一次吧。你一定会遇到问题,不过没有关系,在不能运行或死机时,重新开始就行了。仿真不比真实,会有一些不确定的因素出现。把握它们,解决它们。