

وزارت علوم، تحقیقات و فنأوری



پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی وعلوم گروه صنایع

عنوان:

شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی در کارخانه فولاد سازی با استفاده از روش آنالیز شغلی در الله فولاد سازی با استفاده وردی شرکت فولاد می آنالیز شغلی آنالیز شغلی موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

استاد راهنما:

دكتر فرهاد نژادكوركي

استاد مشاور:

دکتر علی صدری اصفهانی

دانشجو:

جمال آذین چالشتری تابستان۱۳۹۷

•	 ,.	_

شعاره: ۹۸/۴۸۰گ ص تاریخ: ۱۲۹۸/۰۷/۲۴ پیوست:

صور تجلسه دفاعیه پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد روبراین از ۲۲۱۱)



اعضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
#	دکتر فرهاد نژاد کورکی	استاد راهنما
	دکتر علی صدری اصفهانی	استاد مشاور
	دكتر آفرين اخوان	متخصص و صاحب نظر داخلی
()	دکتر رضا جعفری ندوشن	متخصص و صاحب نظر خارجی

این قسمت توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه تکمیل گردد:

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر محسن برزگری ازگری از گری از گری

تعهدنامه

اینجانب می این است می است می است دانشجوی دوره دکتری اکارشناسی ارشد رشته است. دانشجوی دوره دکتری اکارشناسی ارشد رشته است. دانشکاه علم و هنر تحت راهنمایی در ارست نشر در در است متعهد می شوم:

- نتایج ارائه شده در این پایان نامه حاصل مطالعات علمی و عملی اینجانب بوده و مسئولیت صحت و اصالت مطالب مندرج را به طور کامل برعهده می گیرم.
 - در خصوص استفاده از نتایج پژوهش های محققان دیگر به مرجع موردنظر استناد شده است.
- مطالب مندرج در این پایان نامه را اینجانب یا فرد دیگری به منظور اخذ هیچ نوع مدرک یا امتیازی تاکنون به هیچ مرجعی تسلیم نکرده است.
- کلیه حقوق معنوی این اثر به دانشگاه علم و هنر تعلق دارد. مقالات مستخرج از پایان نامه، ذیل نام دانشگاه علم و هنر (Science and Arts University) به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تأثیر گذار بوده اند در مقالات مستخرج
 از رساله، رعایت خواهد شد.



مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه علم و هنر تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست.
 - استفاده از اطلاعات و نتایج این پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیست.

چکیده:

در عصر توسعه صنایع و پیشرفت تکنولوژی، کارخانجات نقش مهمی در فرایندتولید و چرخه اقتصادی کشورها به عهده دارند. انالیز حوادث شغلی می تواند در شناسایی و مهش خطرات محیط کار موثر بوده و باعث ایجاد محیطی ایمن و افزای<mark>ش ب</mark>هره وری در کارگران شود. در همین را ستا این مطالعه با <mark>ٔ هدف</mark> شنا سایی خطرات و ارزیابی ریسک آنها با دو روش <mark>آنالیز شغلی و ویلیام فاین</mark> در <mark>کمنایع فولاد مبارکه</mark> انجام شد. شناسایی خطرات بالقوه و ارزیابی سطح , یسک فعالیت ها با استفاده <u>از <mark>تکنیک آنالیز ایمنی شغلی</mark> صو</u>رت گرفت. سطح ریسک با توجه به دو پارامتر شدت و احتمال خطرزایی آنها بدست آمد و در نهایت با توجه به کد ارزیابی ریسک اولویت بندی آنها، اقدامات کنترلی ارائه شد. سپس با استفاده از شناسایی خطرات ارزیابی دوم با روش ویلیام فاین صورت پذیرفت. در <mark>ارزیابی ریسک</mark> یمنی شغلی از ۲۰ ایستگاه شغلی، ۲۳۸ ریسک شناسایی شد که ۳۰/۵ در صد سطح ریسک خیلی پایین، ۴۰/۶ در صد ریسک پایین، ۲۲/۶ در صد ریسک متوسط و ۶/۳ در صد ریسک بالا داشته اند. و در روش ویلیام فاین، ۲۳۸ ریسک شناسایی شد که از این تعداد ۱۸۴ ریسکها (۷۷٫۳ در صد) معمول و ۵۴ ریسک (۲۲٫۷ در صد) غیرمعمول بوده اند، بی شترین ری سک ها در واحد فراوری و ذوب در بخش فولاد سازی می با شند. مطالعه حا ضر عواملی که <mark>شخ صی</mark>خبوده است. در مقایسه دو روش ارزیابی ریسک، میتوان نتیجه گرفت استفاده از روش آنالیز ایما سختگیرانه تر از روش ویلیام فاین در ارزیابی مخاطرات شغلی است زیرا خطرات را با جزییات بیشتری در عظرات میگیرد و سطح ریسک ها را در شش رتبه بررسی میکند در حالی که در روش ویلیام فاین خطرات به صورت کلی و تنها در سه سطح بررسی شده است. بر اساس نتایج مطالعه انتظار می رود با فراهم کردن ابزار کار مناسب و وسایل حفاظت فردی و همچنین با اجرای روش های مدیریتی بتوان ســطح ریســک های موجود را به طور چشــمگیری کاهش داد.

ئلمات كليدى: ارزيابي ريسك، آناليز شغلي، ويليام فاين، خطر، فولاد مباركه اصفه[=

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول: كليات تحقيق
۲	مقدمه
Ψ	۱-۱- بیان مسئله
۴	٦-١- ضرورت تحقيق
۵	۱–۳– هدف تحقیق
۵	۱–۴– سوالات تحقيق
۵	۱–۵– نوع و روش تحقیق
۵	۱–۶– قلمرو تحقيق
۵	۱–۶–۱ قلمرو موضوعی
ş	۱–۶–۲- قلمرو زمانی
۶	۱-۶-۳- قلمرو مكانى
۶	٧-١- تعريف واژه ها و اصطلاحات
<i>ξ</i>	١-٧-١ خطر
ş	۱ –۷–۲ رویداد
ş	۱ –۷-۳ حادثه
ş	۱-۷-۱- شبه حادثه
Υ	۵-۷-۱ ریسک
Υ	
Υ	تیجه گیری
	فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
9	مقدمه
9	۲-۱- مبانی تحقیق
9	۱-۱-۲ فولاد سازی و مراحل تشکیل فولاد
1 ·	۲-۱-۲ ارزیابی ریسک
1 ·	۲-۱-۳ ارزیابی ریسک JSA

۲-۱-۴ ارزیابی ریسک FMEA
۱۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲-۱-۶- ارزیابی ریسک FTA
۲-۱-۲ ارزیابی ریسک ویلیام فاین
٢-٢- پيشينه تحقيق
۲-۳- شکاف تحقیقاتی
نتیجه گیری
صل سوم : روش تحقیق
مقدمه
٣-١- نوع پژوهش
٣-٢- قلمرو پژوهش
٣-٢-٣ قلمرو موضوعي
٣-٢-٢- قلمرو زماني
٣-٢-٣ قلمرو مكاني
۳-۳- ابزار و روش جمع آوری دادهها
۳-۴- روش اجرای پژوهش
۵-۳ مراحل اجرای آنالیز ایمنی شغلی
۳-۵-۱ تشکیل تیم اجرایی
۳-۵-۲- تهیه فهرست مشاغل و فعالیت های کاری و اولویت بندی آنهاجهت آنالیز۲۵
۳-۵-۳ مشاهده شغل و شکستن آن به مراحل کاری
۳-۵-۳ شناسایی خطرات موجود در هر مرحله از انجام کار
۳-۵-۶- ارائه راهکارهای کنترل جهت حذف و پیشگیری از خطرات
٣-۶- ماتريس رتبه بندى ريسك
۳-۷- سطوح مختلف رتبه بندی ریسک
۳-۸- ارزیابی ریسک ویلیام فاین
٣ محيط پژوهش
نتحه گدی

فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده ها

ندمه	مق
-۱- خطرات شناسایی شده در صنعت فولاد	۴-
-۲- شناسایی ایستگاه های کاری در فولاد	۴-
-٣- ارزیابی ریسک با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی	۴-
-۴- ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین	۴-
-۵- تحلیل نتایج ارزیابی ریسک به روش آنالیز شغلی	۴-
-8- تحلیل نتایج ارزیابی ریسک ویلیام فاین	۴-
-۷- مقایسه میانگین رتبه ریسک در دو روش ارزیابی ریسک	۴-
یجه گیری	نتب
، پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات	
ر پنجم . نتیجه خیری و پیستهامات	ڝڶ
ر پختم . تیبت تیری و پیستهای ات	
	مق
ندمه	مق ۵-
الدمه	مق ۵- ۵
۱۲۵	مق ۵- ۵-

فهرست جداول

نوان صفحه	ع
جدول ۲-۲- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی	
جدول ۳-۱- نمونه ای از کاربرگ آنالیز ایمنی شغلی(جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴)	
جدول ۳-۲- ماتریس رتبه بندی ریسک (جهانگیری و نوروزی ۱۳۹۴)	
جدول ۳-۳- سطوح مختلف رتبه بندی ریسک(جهانگیری و نوروزی۱۳۹۴)	
جدول ۳-۴- رتبه بندی شدت اثرات پیامد(کعب زاده و همکاران ۱۳۹۲)	
جدول ۳-۵- رتبه بندی میزان مواجهه با ریسکE(کوهنورد و همکاران۱۳۹۴)	
جدول ۳-۶- احتمال وقوع ریسک (P)(کوهنورد و همکاران ۱۳۹۴)	
جدول ۳-۷- خلاصه نمره ریسک (R) و فعالیتهای ضروری(کوهنورد و همکاران۱۳۹۴)	
جدول ۳-۸- هزینه تخصیصی برای برنامه های حذف و کاهش خطرات (کوهنورد و همکاران ۱۳۹۴)	
جدول ۳-۹- درجه تصحیح (DC)(کوهنورد و همکاران ۱۳۹۴)	
جدول ۱-۴- ارزیابی ریسک با استفاده از روش JSA	
جدول ۴-۲- ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین	
جدول ۴-۳- میانگین نمره ریسک در آنالیز ایمنی شغلی	
جدول ۴-۴- فراوانی رتبه بندی ریسک در آنالیز ایمنی شغلی	
جدول۴-۵- میانگین نمره ریسک به روش ویلیام فاین	

فهرست شكل ها

صفحه			عنوان
۲۵	شغلی(جهانگیری و نوروزی۱۳۹۴) .	لـ۳-۱- مراحل اجراي آناليز ايمني	شک


فهرست نمودار ها

صفحه	عنوان
171	نمودار۴-۱- رتبه بندی ریسک ها
کک	نمودار ۴–۲– مقایسه میانگین نمره ریسک در دو روش ارزیابی ریس

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

تولید و مصرف فولاد امروزه، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. زندگی روز مره بشر با فولاد آمیخته شده و صنایع فولاد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می نمایند. این محصولات فولادی در ساخت ساختمان های مسکونی، کارخانه ها، راههای ارتباطی، انتقال انرژی و سیالات و ... به کار گرفته شده اند. این مسئله نشانگر تاثیر عظیم صنعت فولاد بر رشد و شکوفایی کشور می باشد. موضوع روز صنعت فولاد کشور، حفظ محیط ریست و مصرف بهینه انرژی است. در صورتی که بکارگیری فرایند و تجهیزات خاص، امکان صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا ۲۵٪ در صنایع فولاد ایران امکان پذیر می باشد(سوری لکی ۱۳۹۵). در این فصل بیان مسئله و ضرورت تحقیق بیان خواهد شد سپس هدف از تحقیق و سوالاتی که محقق در ارزیابی ریسک به جواب آن ها پی باید برد ارائه گردیده است. روش تحقیق تعیین میگردد و قلمرو تحقیق شرح داده می شود و در پایان واژه های مربوط به ارزیابی ریسک تعریف خواهد تحقیق تعیین میگردد و قلمرو تحقیق شرح داده می شود و در پایان واژه های مربوط به ارزیابی ریسک تعریف خواهد




در عصر توسعه صنایع و پیشرفت تکنولوژی، کارخانجات نقش مهمی در فرایند تولید و چرخه اقتصادی کشور ها به عهده دارند و کارگران به عنوان عوامل انسانی جهت استفاده از تکنولوژی برتر، از سرمایه های با ارزش محسوب می گردند، لذا حفظ و ارتقاء توانایی های جسمانی و روانی کارگران به عنوان نیروی مولد محور توسعه جامعه از ضرورت های حتمی می باشد(زارعی و همکاران۱۳۹۳). در حقیقت نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل در تولید و خدمات هموارہ توسط عوامل متعددی تھدید می شود که یکی از مھم ترین اُن ھا حوادث ناشی ازکار می باشد(ابوترابی و همکاران۱۳۹۳). شرایط کاری خطرناک و پیچیده، پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین آلات متنوع و وجود انواع عوامل زیان اُور بهداشتی روند خطرزایی و احتمال بروز حوادث در محیط های کاری را افزایش داده است. اَمار های سازمان بین المللی کار نشان می دهد به طور متوسط سالانه ۲۵۰ میلیون حادثه شغلی در جهان رخ می دهد. میزان مرگ ومیر ناشی از حوادث شغلی ۱۴ نفر در هر صد هزار نفر است(محمد فام و همکاران۱۳۹۳). برای ارزیابی ریسک از تکنیک های خاصی استفاده می شود . در این مطالعه از روش شناسایی خطر و آنالیز ایمنی شغلی ٔ و ارزیابی ریسک با روش ویلیام فاین ٔ استفاده شده است. آنالیز ایمنی شغلی، یکی از روش های مطالعه دقیق و نظام مند جهت شناسایی خطرات بالقوه در هر شغل محسوب می شود و اجرای آن در فاز عملیات و بهره برداری برای شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات توصیه می گردد. طی سالیان اخیر، روش های مختلفی برای ارزیابی ریسک توسعه یافته اند که یکی از روشهای بررسی ریسک و مدیریت آن متد ویلیام فاین می باشد. از این روش برای تصمیم گیری درباره ضرورت و موجه بودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای هرچه سریعتر برنامه های کنترل خطرات استفاده می شود. رخداد حوادث در صنعت آهن و فولاد، بیشتر از صنایع دیگر مربوط به فرآیندهای آن است به عنوان مثال، انفجارات گاز، بیرون ریختن و پرتاب فلز مذاب، افتادن اجسام سنگین، سوختگی، مسمومیت با مونوکسیدکربن و غیره .لذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت شناسایی خطرات و ریسک های مربوطه در صنایع مختلف هدف اصلی از انجام مطالعه حاضرارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی در کارخانه فولاد سازی مبارکه اصفهان واحد ریخته گری، با تکنیک ISA و ویلیام فاین می باشد . در ادامه با توجه به نتایج حاصله راهکارهای كنترلى مناسب ارائه مى گردد.

¹ - Job Safety Analysis



² - William Fine



هر روز در محیط های کار، حوادث زیادی رخ می دهند که منجر به مرگ و آسیب می شوند. یکی از راه های پیشگیری از حوادث محیط کار، شناسایی خطرات و ارزیابی آن هاست. رخداد حوادث در صنعت آهن و فولاد، بی شتر از صنایع دیگر مربوط به فرآیندهای آن ا ست، مانند؛ پخش شدن، انفجارات گاز، بیرون ریختن و پرتاب فلز مذاب یا گدازه حر کت لوکوموتیو ها، واگن های بزرگ، واگن دوچرخ، پرکننده های کوره، جرثقیل ها و ملاقه ها (پاتیلهای حاوی فلز مذاب) سایر بارهای سنگین که به آنها آویخته هستند، افتادن اجسام سنگین و انسداد کف کارگاهها و مسیرهای عبور و مرور. اغلب خطرها چندگانه ه ستند، مثل، افتادن یک پاتیل فلز مذاب از جرثقیلی که در بالای یک مسیر شلوغ در حال حرکت است.

وقوع سوختگی در جاهای مختلف کارخانه شایع است. در جلوی کورهها، در هنگام خالی کردن کوره، تماس با بخار فلز مذاب بر اثر کج شدن یا افتادن پاتیلها، در هنگام خالی کردن شمشها در چالههای مرطوب (انبار کردن)، سقوط در فلز مذاب به علت سهلانگاریی آسیب چشمها و دیگر قسمتهای بدن در اثر ترشحات و یا جرقهها، انفجار در پاتیلهای حاوی فلز مذاب یا گدازه . با توجه به حوادث بالا این صنعت نیازمند یک ارزیابی دقیق و برنامه ریزی

منسجم می باشد تا با ارائه راهکارهای کنترلی از شدت آن ها کاسته شود. در این پژوهش از دو تکنیک ارزیابی ایمنی شغلی و ویلیام فاین برای ارزیابی ریسک استفاده شده است. آنالیز کیفی ایمنی یک شغل(JSA)، روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیافتد، تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستم هایی برای کاهش و کنترل ریسک ها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک، رنگینگ از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد. در حالی که تکنیک ویلیام فاین، تعیین یک

روش برای تصمیم گیری درباره ضرورت و موجه نمودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای هرچه سریعتر برنامه های کنترل برنامه های کنترل خطرات می باشد. این تکنیک به مدیران کمک می کند که با اولویت بندی برنامه های کنترل خطرات و حوادث و تعیین فوریت و برنامه ریزی های کنترلی به منظور تسریع در رسیدن به اهداف مشخص به صورت کاملاً شفاف گام بردارند. در واقع بعد شناسایی خطرات با روش ارزیابی ایمنی شغلی میتوان با روش ویلیام فاین خطرات را اولویت بندی و راهکار های کنترلی ارائه داد.



۱-۳- هدف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از:

شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در صنعت فولاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خطرات

۱-۴- سوالات تحقيق

سوالات تحقيق عبارتند از:

۱- کدام یک از روش های JSA و ویلیام فاین عملکرد بهتری در ارزیابی ریسک مشاغل دارند؟

۲- مهمترین راه کار های مناسب جهت کاهش خطرات شغلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان کدام اند؟

١-۵- نوع و روش تحقيق

پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی است که در صنایع فولاد مبارکه بر روی مشاغل موجود در کارگاه ریخته گری با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی که نوعی روش شنا سایی خطرات است، انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی دقیق خطرات و اتخاذ تصمیم و اولویت بندی برای اقدامات اصلاحی خطرات با توجه به درجه خطرات از روش ویلیام فاین استفاده شد. مراحل اجرای ارزیابی به شرح ذیل می باشد:

الف) شناسایی خطر: با استفاده از تکنیک آنالیز خطر شغلی فهرستی از مشاغل موجود در این بخش تهیه گردید و سپس جهت آنالیز مشاغل و وظایف شغلی، مطالعات میدانی، مشاهدات مستقیم فعالیت ها ی پرسنل و مصاحبه با گارگران مجرب هر واحد انجام شد و در نهایت خطرات دسته بندی شدند.

ب) ارزیابی ریسک: پس از شناسای خطرات شغلی، ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین انجام گردید. در نهایت رتبه بندی شدت اثر، احتمال وقوع، و رتبه بندی میزان هریک از خطرات محاسبه گردید.

١-۶- قلمرو تحقيق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعي

تحقیق حاضرشناسایی خطرات و ریسک های مشهود در صنایع فولاد، کارگاه ریخته گری می باشد. در این بخش ۶۰۰ نفر پر سنل در دو شیفت کاری م شغول به کار ه ستند. پس از شنا سایی ری سک ها، آنالیز شغلی با استفاده از روش JSA انجام و سپس ارزیابی خطرات با روش ویلیام فاین صورت میگیرد.

۱-۶-۲- قلمرو زمانی

این پژوهش در بهار و تابستان ۱۳۹۸ انجام گردیده است.

۱-۶-۳ قلمرو مکانی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در شرق شهر مبارکه و در جنوب شهر زرین شهر در استان اصفهان قرار دارد.

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات

١-٧-١- خطر١

شرایطی است که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب رسانی به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک عمل از پیش تعیین شده باشد.(جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴)

۱–۷–۲ رویداد

اتفاقی که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجرشدن به یک حادثه را داشته باشد(جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴).

۱-۷-۳ حادثه^۲

حادثه عبارت است از رویداد ناخواسته، برنامه ریزی نشده و زیان آفرین یا خسارت رسان به اموال، ماشین آلات و د ستگاه ها ،همچنین از بین رفتن مو قعیت های کسب و کار برای سازمان از بین رفته و پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت را مختل می سازد و در تعریف اتفاقی پیش بینی نشده و ناگهانی است که بدون خواست شخص ایجاد می شود و برای او عوارض جسمی و روانی یا خسارات مالی به همراه داشته باشد (جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴).

۱-۷-۴- شبه حادثه^۳

یک رویداد برنامهریزی نشده که همه شرایط بروز حادثه را دا شته ولی براثر خوش شانسی (و نه طراحی شده) بدون خسارت پایان گرفته است و به اصطلاح بخیر گذشته است اطلاق می گرد(جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴).

^۲ - Accident

¹ - Hazard

[&]quot; - Near Miss

۱-۷-۵ ریسک

ترکیب (یا تابعی) از احتمال و پیامدهای ناشی از حادثه است. به عبارتی احتمال به وقوع پیوستن یک حادثه یا احتمال اینکه فعالیت / مواد / فرایند منجر به آسیب شوند(جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴).

۱-۸- محدودیت های تحقیق

نداشتن اطلاعات از حوادث گذشته در صنعت و عدم همکاری مسئولین جهت ارائه مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی های گذشته.

نتيجه گيري

در فصل اول بعد از بیان مسئله و ارائه خطرات پیشرو در صنعت، اهمیت و ضرورت تحقیق شرح داده شد و سپس اهداف تحقیق تعیین گردید .سوالات تحقیق بیان و در نهایت با تعیین قلمرو تحقیق و تعریف اصطلاحات مربوط به ارزیابی ریسک فصل به پایان می رسد.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

آنالیز حوادث شغلی و ارزیابی ریسک می تواند در شنا سایی و کاهش خطرات محیط کار موثر بوده و باعث ایجاد محیطی ایمن و افزایش بهره وری در کارگران شود در فصل دوم ابتدا کلیاتی از صنعت فولاد و ارزیابی ریسک با توضیحات کامل مطرح می گردد. سپس پیشینه ای از تحقیقات پژوهشگران در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع تحقیق حاضر هستند ارائه خواهد شد.

۲-۱- مبانی تحقیق

۱-۱-۲ فولاد سازی و مراحل تشکیل فولاد

چدن دارای مقادیر زیادی کربن و ناخالصیهای دیگر میباشد (به خصوص گوگرد و فسفر)، لذا باید تصفیه شود. مقدار کربن و ناخالصیها را باید کم کرد، ناخالصیها را اکسید کرده و آهن را تبدیل به فلزی بسیار قابل انعطاف نمود، تا چکش خوار و قابل استفاده شود. هدف از فولادسازی نیز همین است. سه نوع کوره برای تهیه فولاد وجود دارد، کوره باز، کوره مبدل و کوره الکتریکی.

برای تهیه فولاد در کورههای باز (نفت سوز یا گاز سوز) از چدن یا قرا ضههای آهن ا ستفاده می شود. این روش به تدریج به وسیله کورههای مبدل جایگزین می گردد. در کورههای مبدل هوا یا اکسیژن به داخل اکسیژن به داخل اکسیژن به داخل اکسیژن به داخل اکسیژن می گردد. در کورههای الکتریکی، آهن قراضههای با کیفیت بالا و قطعات آهن اسفنجی، مواد خام مورد نیاز را تشکیل می دهند. فولادهای مخصوص آلیاژهایی از فولاد هستند که از ترکیب عنا صر فلزی دیگر با آن تهیه می گردند و دارای کیفیت خاص بوده و برای مقاصد ویژهای ساخته می شوند. مثلاً افزودن کرم برای جلوگیری از زنگ زدن، استفاده از «تنگستن» برای سخت کردن و افزایش مقاومت فولاد در مقابل حرارتهای بالا، اضافه کردن نیکل برای افزایش ا ستحکام ، قابلیت خم شدن و مقاومت در مقابل سایش. این مواد آلیاژ ساز را ممکن ا ست به داخل کورههای انفجاری اضافه کرده و یا به داخل فولاد مذاب بریزند (به داخل کوره یا ملاقه).فولاد مذاب را از کورههای به داخل قالب می ریزند و از آن شسمش تهیه می کنند. این شسمش ها را در گودال های مرطوب انبار می نمایند، مثلاً در کورههای دردار زیرزمینی، جایی که بتوان شمشها را قبل از ارسال برای نورد یا فرآیندهای دیگر منمود حبیبی نژاد، ولدخانی ۱۳۹۲.

۲-۱-۲ ارزیابی ریسک

فرآیند تصمیم گیری در مورد قابل قبول بودن یا نبودن ریسک یک سامانه ارزیابی ریسک نامیده می شود. در ارزیابی ریسک ضمن برآورد اندازه ریسک، سطح ریسک سامانه با یک سطح مشخص(معیار ریسک)مقایسه شده و در مورد ضرورت ارتقاء سطح ایمنی سامانه تصمیم گیری می شود. بیشترین روش هایی که در ارزیابی ریسک الله و در مورد ضرورت ارتقاء سطح ایمنی سامانه تصمیم گیری می شود. بیشترین روش هایی که در ارزیابی ریسک الله و خورورت ارتقاء سطح ایمنی سامانه تصمیم گیری می شود. بیشترین روش هایی که در ارزیابی ریسک باشد خورورت ارتقاء سطح ایمنی سامانه تصمیم گیری می شود. بیشترین روش هایی که در ارزیابی ریسک کاربرد دارند عبارتند از: FTA و FAZOP و FMEA می باشد (جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۵).

JSA ارزیابی ریسک-7-1-7

آنالیز ایمنی شغلی به عنوان یک روش پیشگیرانه برای کسب اطمینان از شناسایی خطرات مرتبط با شغل و است که همچنین تعیین افدانات کنترلی محسوب می شود. این فرآیند شاکل آنالیز دقیق کلیه وظایف موجود در یک شغل، شناسایی خطرات بالقوه ایمنی و بهداشت در هر مرحله و تعیین مکانیسیم های عملی و کاربردی برای حذف و یا کنترل خطرات شناسایی شده می باشد. این روش مهم ترین ابزار مدیریتی موجود است که به حذف خطرات و کاهش جراحات و حوادث محیط کار کمک می کند. همچنین آنالیز شغلی با شناسایی خطرات در فرآیند ها تولید، بهره وری را افزایش می دهد. آنالیز ایمنی شخلی به کارگران اجازه می دهد در این فرآیند درگیر شوند و دانش شغلی شان را در اختیار دیگران بگذارند. در این روش ابتدا نوع کاری که یک کارگر انجام می دهد باید کاملا درک شود و به صورت مکتوب ثبت گردد. آنالیز ایمنی شغلی تکنیکی است که جهت بازنگری روش های کار و شفاف نمودن آن ها و شنا سایی خطراتی که ممکن است در کارگاه و طراحی ابزارها، ایستگاه های کاری و فرآیند ها الز نظر دور مانده یا پس از شروع کار در اثر محصول تولید شده پدید آمده و یا ناشی از تغییر روش کار یا پرسنل هستند، به کار می رود.

آنالیز ایمنی شغلی چند مزیت دارد(شهلا طاهری۱۳۹۵):

- ۱- آموزش افراد با استفاده از روش های ایمن و موثر و همچنین ایمن نمودن افراد در برابر خطرات
 - ۲- مرور روش های شغلی بعد از بوجود آمدن حادثه
 - ۳- راهنمایی افراد تازه کار نسبت به شغلشان
 - ۴- ارائه راهنمایی های لازم قبل از انجام کارهای نامنظم و پیچیده

۲-۱-۲ ارزیابی ریسک FMEA

روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن یکی از روش های تجربه شده، بسیار مفید و پرکاربرد برای شناسایی، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل خطاها و ارزیابی مخاطرات و ریسک های ناشی از آن ه است. به کمک این روش می توان خطاها را ری شه یابی و از بروز آن ها جلوگیری نمود.روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن سابقه ۴۰ ساله دارد و از سال ۲۰۰۰ تا کنون این روش یکی از پرکاربردترین روش های ارزیابی ریسک در تمامی صنایع می باشد.این روش با شیوه های مهندسی ، خطاها ، مشکلات و اشتباه های بالقوه موجود را مشخص و حذف می کند و نتایج را به صورت نیمه کمّی تحلیل کرده تا خطرات بالقوه، علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی نماید(دبیری و همکاران،۱۳۹۲) .

این روش در حقیقت پاسخی به پرسش های زیر است:

- شکست در چگونه شکست اتفاق می افتد ؟
 - چه تجهیزاتی می تواند رخ دهد <u>؟</u>
 - دفعات تکرار آن چقدر خواهد بود ؟
 - اثرات این شکست چه خواهد بود؟
- پیامد ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی آن چه خواهد بود ؟

مزایا این روش عبارتند از (عادل زاده، ۱۳۹۱):

- یک روش سخت افزاری جامع و فراگیر می باشد.
- برای سیستم های پیچیده خوب جواب می دهد.
 - روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است.
- روشی مطمئن برای پیش بینی مشکلات، تشخیص بهترین و موثر ترین اقدامات کنترلی است.

HAZOP ارزیابی ریسک −۵−۱ −۲

در HAZOP با استفاده از یک د سته کلمات راهنما تمامی راه های محقق نشدن هدف کشف می شود. مانند سایر روش های ارزیابی ریسک این روش نیز به صورت گروهی و طی چندین جلسه برگزار میشود. ورودی ارزیابی ریسک HAZOP تمامی اطلاعات و نقشه ها و حتی روشهای اجرایی است که شامل یک بخش از یک

سیستم با شد. برر سی فرآیندهای یک اداره و حتی یک چارت سازمانی نیز میتوانداز وظایف HAZOP در فضای سیستم سیستمی با شد. برای برر سی یک سیستم میتوان از کلمات راهنمای HAZOP استفاده کرد و یا برای سیستم سیستمی با شد. برای برر سی یک سیستم میتوان از کلمات روش HAZOP در سیستم های نرم افزاری و مکانیکی و تعدادی کلمات جدید تعریف نمود . به علت ماهیت روش HAZOP در سیستم های نرم افزاری و مکانیکی و الکتریکی و به طور کلی در هر موردی که انحراف از حالت ایده آل قابل برر سی باشد امکان استفاده دارد.(نوروزی و جهانگیری،۱۳۹۴)

تفاوت ارزیابی ریسک به روش HAZOP و FMEA

HAZOP از نامطلوب شدن شرایط و عملیات آغاز شده و به نقص تجهیزات ختم می شود ، در حالی که در FMEA از خرابی تجهیزات آغاز می شود و به پیامد های آن خواهد رسید.

۲-۱-۶ ارزیابی ریسک FTA

تکنیک FTA از نوع تکنیکهای قیاسی است. در این روش ، ارزیابی از کل به جزء و از بالا به پائین صورت می گیرد. در آنالیز قیاسی فرض می شود که خطا در سیستم رخ داده و تلاش در جهت یافتن عوامل مؤثر در این خطا صورت می گیرد.

تفاوت FTA با روشهای استقرایی :

- در رو شهای استقرایی که تکنیکهای PHA و FMEA نمونههایی از این گروه میبا شند فرض می شود که در سیستم خطایی رخ داده و تلاش در جهت تعیین اثرات این عیب بر روی عملکرد سیستم صورت می گیرد .
- از تکنیک FTA می توان در ارزیابی فعالیت های لازم جهت رسیدن به یک رویداد مطلوب و مورد نظر مانند عدم وقوع حادثه X نیز استفاده کرد .
- با ساخت درخت خطا که نشان دهنده کلیه رویدادهای لازم برای وقوع رویداد ا صلی خواهد بود تحلیل گر می تواند از آن برای تشکیل پایه های یک برنامه پیشگیری از بروز حوادث صنعتی نیز استفاده کند.
- تکنیک FTA در بررسی ایمنی سیستم به صورت یک روش سازمان یافته و دقیق عمل می کند

•

 از FTA همچنین می توان در طول فاز عملیاتی نیز برای تعیین ماهیت رویدادهای مطلوب یا نامطلوب ناشی از فعالیت سیستم استفاده نمود (جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۵).

۲-۱-۷ ارزیابی ریسک ویلیام فاین

امروزه یکی از مهم ترین شاخصهای بررسی وضعیت یک سازمان تعداد و شدت حوادث به وقوع پیوسته در آن سازمان می باشد، لذا هر مدیر لایق سریعاً به فکر کاهش تعداد و شدت حوادث تا حد حذف و به صفر رساندن آن می افتد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام میدهد. در این راستا یک روش علمی و مورد تائید جهت تصمیم گیری درباره ضرورت و موجه نمودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای هر چه سریعتر برنامه های کنترل خطرات، مورد نیاز می باشد. یکی از روشهای متداول که جهت نیل به هدف فوق مورد وثوق متخصصان ایمنی می باشد تکنیک ویلیام فاین است که اساس این تکنیک بر پایه محاسبه و ارزیابی ریسک می باشد. این تکنیک به مدیران کمک می کند که با اولویت بندی برنامه های کنترل خطرات و حوادث و تعیین فوریت و برنامه ریزی های کنترلی کمک می کند که با اولویت بندی برنامه های کنترل خطرات و حوادث و تعیین فوریت و برنامه ریزی های کنترلی به منظور تسریع در رسیدن به اهداف مشخص به صورت کاملاً شفاف گام بردارند(کعب زاده ۱۳۹۲).

۲-۲- پیشینه تحقیق

الف: تحقيقات داخلي

قلع جهی و نمرودی(۱۳۹۶)، در مطاله ای با عنوان ، شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه آرد به روش JSA و FMEA در استان گلستان، یافتند که محیط کارخانه و دستگاه والس نیز با تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ارزیابی شدند که چون سطح ریسک آن ها کمتر از ۸۵ به دست آمد، در محدوده قابل قبول بودند.

قلی پور و همکاران ۱۳۹۶، در مطالعه ای با عنوان شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی با روش JSA، از مطالعه چهار وظیفه کاری اره کاری، اره دیسکی، تعویض قالب و پرس گیزاک در مجموع ۱۰۷ خطر شناسایی شد که پس از آنالیز خطرات و ارزیابی ریسک آنها، ۱۳ درصد از خطرات شناسایی شده در سطح غیر قابل قبول،۴۹ درصد از خطرات در سطح متوسط و ۳۸ درصد از خطرات در سطح قابل قبول قرار گرفته اند. بر اساس نتایج این مطالعه انتظار می رود با فراهم کردن ابزار کار مناسب و وسایل حفاظت فردی و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی بتوان سطح ریسک های موجود را به طور چشم گیری کاهش داد.

کاکایی و همکاران(۱۳۹۶)، در مطالعه ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در پالایشگاه گاز ایلام، ۲۸۹ ریسک در سطح ریسک شناسایی شد که ۵ ریسک در سطح اضطراری، ۴۰ ریسک در سطح غیر طبیعی و ۲۴۴ ریسک در سطح ریسک طبیعی قرار گرفتند. عمده خطراتی که در پالایشگاه گاز ایلام کارکنان را تهدید می کرد و از میزان ریسک بیشتری برخوردار بود میتوان به خطرات مربوط به کار در ارتفاع و استنشاق گاز ترش حاوی سولفید هیدروژن اشاره کرد، لذا بهتر است اقدامات فنی مهندسی درواحدهای مختلف پالایشگاه به منظور کاهش سطح ریسک انجام شود.

نظری پور و همکاران(۱۳۹۶)، در مطالعه ای با عنوان به کارگیری شاخص پیش بینی کننده ریسک جهت شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی در صنعت فولاد، از میان ۱۰۷ خطر شناسایی شده، بالاترین امتیازات به خطر حریق و انفجار و پاشش ذوب بر روی افراد اختصاص داشت. ارزیابی خطرات نشان داد که بیشترین خطرات شناسایی شده خطر در ناحیه اقدام قرارگرفته و نیازمند اقدامات سریع می باشد. شناسایی و ارزیابی خطرات موجود در صنایع با استفاده از شاخص هایی چون شاخص پیش بینی کننده ریسک که کاربردی سریع و ساده داشته و برای چند منظور قابل استفاده است می تواند باعث کاهش دوباره کاری ها و بهره گیری بیشتر از زمان گردد.

امینی و همکاران(۱۳۹۵)، در مطالعه ای خطرات بالقوه فعالیت های ساخت قالب های بزرگ صنعتی را با آنالیز ایمنی JSA شناسائی و سطح ریسک فعالیت ها ارزیابی کردند. ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغل در ۸ شغل که میزان تکرار و شدت حوادث در آنها بالا بود انجام شد.داده های مورد نیاز برای آنالیز به روش های مشاهده و مصاحبه جمع آوری و در نهایت فراوانی خطرات موجود در مشاغل مشخص گردید سطح ریسک هر فعالیت بر اساس چهار شاخص شامل شدید نسبتا شدید متوسط و پایین ارائه گردیده است.

سوری لکی و همکاران(۱۳۹۵)، در مطالعه ای باعنوان ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی در یکی از شرکت های صنایع فلزی با استفاده از روش های آنالیز ایمنی شغلی و ویلیام فاین به بررسی خطرات صنایع فلزی پرداختند که در این مطالعه ۲۱ خطر شناسایی گردید که بیشترین سطح ریسک مربوط به خطر افتادن قطعه داغ از انبر، خطا در زدن پدال پا، برخورد دست با تیغ اره و سر و صدای محیط بود.

حلوانی و همکاران(۱۳۹۵)، در مطالعه ای با عنوان کاربرد تکنیک های آنالیز خطر شغلی و ارزیابی ریسک و این در شناسایی و ارزیابی ریسک شغلی صنعت نورد گرم فولاد کویر، خطرات زیست محیطی فرآیند نورد گرم را به روش آنالیز خطر شغلی شناسایی و ارزیابی ریسک انجام گردید.

شهر کی و مرادی (۱۳۹۵)، در مطالعه ای با عنوان ارزیابی ریسک در محیط کار با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی؛ روش گروه اسمی و تاپسیس فازی، روش پیشنهادی با لحاظ نمودن نظر تیم ارزیابی باعث افزایش قدرت تشخیص خطرات می شود و از طرفی با در نظر گرفتن شرایط واقعی منجر به تعیین صحیح معیار های ارزیابی ریسک می گردد. لذا کاربرد آن برای تعیین رتبه بندی ریسک ها توصیه می شود.

ابراهیم زاده و همکاران(۱۳۹۴)، در مطالعه ای باعنوان کاربرد تکنیک های آنالیز ایمنی شغلی و روش ویلیام فاین در شناسایی و کنترل خطرات در یکی از معادن اورانیوم منطقه مرکزی ایران، یافتند که در عملیات معدنی اورانیوم عمده ترین خطر، پرتوگیری است. لذا باید اقدامات کنترلی شامل استفاده از کوهبری تر جهت پیشگیری از انتشار گرد و غبار اکتیو، تهویه مناسب گاز رادون در سینه کارها و تونل ها، مانیتورینگ گازها بعد از آتشباری، آموزش پرسنل و ارزیابی ریسک به صورت برنامه معمول کاری در کلیه عملیات معدنی صورت گیرد.

کوهنورد و همکاران(۱۳۹۴)، در مطالعه ای با عنوان شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در یک شرکت فوم سازی به روش ویلیام فاین، ابتدا با توجه به بازدید های میدانی، ریسک های موجود در کارخانه شناسایی گردید و رتبه بندی شدت اثر، احتمال وقوع خطر و میزان تماس هر یک از فعالیت ها و جنبه های آن تعیین گردید. طبق نتایج ارزیابی ریسک عمده خطراتی که در شرکت پلی اورتان کارگران را تهدید می کند دارای ریسک های بالایی می باشد. لذا اقدامات برنامه های کنترلی و بهسازی بهداشت حرفه ای و ایمنی نه تنها سبب بهبود شرایط کاری و کیفیت زندگی افراد بلکه سبب صرفه جویی در هزینه های مختلف می شود.

جوزی و همکاران(۱۳۹۳)، در مطالعه ای با عنوان مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین، نتایج این تحقیق نشان داده است که غلظت برخی آلایندههای هوا در کارخانه سیمان شمال در مقایسه با مقادیر استانداردهای موجود بالاتر است. میزان آلاینده منوکسید کربن حدود دو برابر مقدار استاندارد و ذرات معلق به طور متوسط ۶ واحد بالاتر از حد مجاز است. براساس رتبهبندی انجام گرفته، ۳۰ درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط، ۲۵ درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط، ۲۵ درصد از جنبهها در سطح ریسک بالا و ۷/۵ درصد از جنبهها در سطح ریسک بسیار بالا قرار گرفتند.

کعب زاده و همکاران(۱۳۹۲)، در مطالعه ای با عنوان ارزیابی و مدیریت ریسک شرکت گروه ملی فولاد ایران با روش ویلیام فاین ، ۶۰ خطر را شناسایی و ارزیابی کرند. که از آن ها ۱۶ مورد غیر قابل قبول، ۲۵ مورد نامناسب و ۱۹ مورد قابل قبول بوده است.برای حذف یا کاهش هر کدام از این خطرات راه حل های کنترلی ارائه شد که مهم ترین آن ها، آموزش به کارگران، بالابردن سطح آگاهی آن ها از خطر ات و نظارت مستمر بر کار آن ها است.

جعفری و همکاران (۱۳۸۹)، در مطالعه ای با عنوان ارزیابی خطر به روش ویلیام فاین در نیروگاههای برق شرکت پالایش نفت آبادان، یافتند که حوادث ناشی از کار در طول اجرای این تحقیق دارای کاهش نسبی بوده و در واحدهای تحت بررسی در یکسال (زمان مطالعه) نسبت به سال قبلش، ضریب شدت تکرار حوادث به طور متوسط حدود ۳۳ درصد و تعداد روزهای تلف شده کاری حدود ۴۹ درصد کاهش داشته است.

ب: تحقيقات خارجي

زاهد حسین(۲۰۱۸)، در مطالعه ای با عنوان ارزیابی خطرات کارخانه سیمان با استفاده از روش JSA، مشخص شد که ۱۴۸ صدمه از صدمات مربوط به انگشتان دست است. پس از انجام روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی، مشخص شد که ۱۴۸ صدمه از صدمات پیشگیرانه برای تمامی کارکنان مشغول به کار با عملیات لعاب پیشنهاد شده است. لی و همکاران(۲۰۱۸)، در مطالعه خود یافتند که ویژگی مهم فرآیندهای عملیاتی صنعتی محدودیت توالی زمانی در بین مراحل آن است. بنابراین ، منبع اصلی خطر می تواند خطر ناشی از سناریوهای خارج از توالی باشد. روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA) محدودیت توالی زمان را در نظر نمی گیرد و باید برای رفع این مشکل به دنبال روش دیگری بود. یک فرآیند عملیاتی غیر روتین را می توان با توجه به JSA به مراحل تقسیم کرد .

لیو و همکاران(۲۰۱۸)، از تکنیک حالت های شکست و تجزیه و تحلیل اثرات (FMEA) برای امنیت سیستم زنجیره ای ایستگاه گاز در چین استفاده شد. که خطرات شناسایی و راهکار های کنترلی جهت کاهش خطرات و انفجارها ارائه شد.

سورگاریندرا و همکاران(۲۰۱۸)، در مطالعه ارزیابی ریسک با روش آنالیز ایمنی شغلی در کارخانه تولید گیاهان دارویی، نتایج نشان داد استفاده از لوازم حفاظت فردی یکی از عوامل مهم برای سلامت و ایمنی و بهداشت در شرکت می باشد و خطرات را به حداقل می رساند.

نورلدلف و همکاران(۲۰۱۵)، در بررسی خطرات کارخانه فولاد و ارزیابی خطرات آن ، یافتند که کارگران در صنایع فولاد ریسک پذیری بیشتری نسبت به کارگران در دیگر صنایع دارند و دامنه خطرات بسیار بالایی دارند.

جدول ۲-۱- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

خلاصه نتايج	محيط مطالعه محيط مطالعه	روش ارزیابی ریسک	رفرنس	ردیف
با فراهم کردن ابزار کار منا سب و وسایل حفاظت فردی و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی بتوان سطح ریسک های موجود را به طور چشم	صنايع فلزى	JSA	قلی پور و همکاران ۱۳۹۶	1
محیط کارخانه و دسـتگاه والس نیز با تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ارزیابی شدند که چون سطح ریسک آن ها کمتر از ۸۵ به دسـت آمد، در محدوده قابل قبول بودند.	کارخانه آرد	JSA ، FMEA	قلع جهی و نمرودی ۱۳۹۶	۲
عمده خطراتی که در پالایشگاه گاز ایلام کارکنان را تهدید می کرد و از میزان ریسک بیشتری برخوردار بود میتوان به خطرات مربوط به کار در ار تفاع و استنشاق گاز ترش حاوی سولفید هیدروژن اشاره کرد	پالایشگاه گاز	WilliamFine	کاکایی و همکاران ۱۳۹۶	٣

			T	
در میان ۱۰۷ خطر شناسایی شده، بالاترین امتیازات به خطر		شاخص پیش بینی کننده	نظری پور و	
حریق و انفجار و پاشش ذوب بر	صنايع فولاد	ریسک PRI	همکاران ۱۳۹۶	۴
روی افراد اختصاص داشت				
ارزیابی ریســک به روش آنالیز				
ایمنی شــغل در ۸ شــغل که	صنایع فلزی	JSA	امینی و	۵
میزان تکرار و شدت حوادث در			همکاران۱۳۹۵	
أنها بالا بود انجام شد.				
سطح ریسک سه وظیفه مورد				
بررسی در حد نگران کننده ای				
بود لذا به نظر می رسد انجام	1: 1	ICA	سوری لکی و	
اقدامات کنترلی در جهت	صنایع فلزی	JSA	همکاران ۱۳۹۵	۶
حذف یا کاهش سطح خطرات				
ضروری باشد.				
پرسنل تولید، بالاترین نقش را				
در انتشار آلاینده های زیست	صنايع فولاد	JSA.Willam Fine	حلوانی و همکاران ۱۳۹۵	γ
محیطی داشتند.				
کاربرد این روش ها برای تعیین	شركت بهره		شهرکی و مردادی	
رتبه بندی ریسک ها توصیه می	برداری نفت	JSA . TOPSIS	۱۳۹۵	٨
شود.	كاسپين		, , , , , ,	
در عملیات معدنی اورانیوم				
عمده ترین خطر، پرتوگیری				
است. لذا باید اقدامات کنترلی	معدن اورانيوم	WilliamFineJSA	ابراهیم زاده و	٩
شامل استفاده از کوهبری تر			همکاران ۱۳۹۴	,
جهت پیشگیری از انتشار گرد و غبار اکتیو وصورت گیرد.				
عبار النيو وصورت ليرت.				

براساس رتبهبندی انجام گرفته،۳۰				
درصد از جنبهها در سطح ریسک				
پایین، ۳۷/۵ درصد از جنبهها در			جوزی و	
سطح ریسک متوسط، ۲۵ درصد از	كارخانه سيمان	William Fine	. رری ر همکاران۱۳۹۳	١.
جنبهها در سطح ریسک بالا و ۷/۵				
درصد از جنبهها در سطح ریسک				
بسيار بالا قرار گرفتند				
برای حـذف خطرات، راه حـل				
های کنترلی پیشنهاد شد که				
م هم ترین آن ها، آ موزش	شركت گروه	William Fine	کعب زاده و	
كارگران، بالا بردن سطح أگاهي	ملى فولاد	William Fine	همکاران ۱۳۹۱	11
آن ها از خطرات و نظارت				
مستمر بر کار آن هاست.				
پس از انجام روش تجزیه و				
تحلیل و ارزیابی، تعدادی از				
موارد ممكن اقدامات پيشگيرانه	كارخانه	JSA	زاهد حسین۲۰۱۸	17
برای تمامی کارکنان مشغول به	سرامیک	2017	راهد حسین، ۱	11
کار با عملیات لعاب پیشنهاد				
شده است.				
یک فرآیند عملیاتی غیر روتین				
را می توان با اســـتفاده از روش				
JSA به مراحل تقسیم کرد و	صنايع فلزى	JSA	لی و همکاران،۲۰۱۸	۱۳
سپس با یک روش دیگر ارزیابی				
ریسک تجدید نظر کرد.				

خطرات شناسایی و راهکار های کنترلی جهت کاهش خطرات و احتمال تصادفات و انفجارها ارائه شد.	ایستگاه گاز	FMEA	لیو و همکاران،۲۰۱۸	14
استفاده از لوازم حفاظت فردی یکی از عوامل مهم برای سلامت و ایمنی و بهداشت در شرکت می باشد و خطرات را به حداقل می رساند.	کارخانه گیاهان دارویی	JSA	سوگاریندرا و همکاران۲۰۱۷	۱۵
که کارگران در صنایع فولاد ریسک پذیری بیشتری نسبت به کارگران در دیگر صنایع دارند و دامنه خطرات بسیار بالایی دارند.	صنايع فولاد	JSA	نورلدلف و همکاران ۲۰۱۵	15

۲-۳- شكاف تحقيقاتي

در مطالعات انجام شده به خصوص در صنایع فولاد، کمتر به بحث خطرات شغلی پرداخته شده است ودر مطالعت انجام شده به خصوص در صنایع و ویلیام فاین استفاده شده است مقایسه ایی انجام نشده که کدام روش مقالاتی که از دو روش آنالیز ایمنی شغلی و ویلیام فاین استفاده شده است مقایسه ایی انجام نشده که کدام روش ارزیابی عملکرد بهتری دارند و جهت کاهش خطر مناسب هستند. در مطالعه حاضر به این بحث به طور کامل پرداخته خواهد شد.

نتيجه گيري

در فصل دوم با اشاره به مبانی تحقیق حاضر، فرایند فولاد سازی شرح داده شد و انواع ارزیابی ریسک ها مقایسه گردید. پیشینه ای از تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه ارزیابی ریسک در صنایع مختلف بیان گردید. فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

فصل حاضر شامل بررسی محیط پژوهش، ابزار و روش جمع آوری داده ها، روش کار و نحوه آنالیز ایمنی شغلی و نحوه اجرای ارزیابی ریسک با روش ویلیام فاین و محل دقیق اجرای پژوهش می باشد.

٣-١- نوع پژوهش

مطالعه حاضر یک مطالعه مورد پژوهشی از نوع توصیفی می باشد. پس از انجام مطالعات اولیه و کسب مجوز لازم جهت انجام کار مرحله اصلی تحقیق با حضور در محل پژوهش آغاز گردید.

٣-٢- قلمرو پژوهش

٣-٢-١- قلمرو موضوعي

تحقیق حاضرشناسایی خطرات و ریسک های مشهود در صنایع فولاد، کارگاه ریخته گری می باشد. پس از شناسایی ریسک ها، آنالیز ایمنی شغلی با استفاده از روش JSA انجام و سپس ارزیابی خطرات با روش ویلیام فاین صورت میگیرد.

٣-٢-٢ قلمرو زماني

این پژوهش در بهار و تابستان ۱۳۹۸ انجام گردیده است.

٣-٢-٣ قلمرو مكاني

تحقیق حاضر در شرکت فولاد مبارکه اصفهان واقع در شرق شهر مبارکه و در جنوب شهر زرین شهر در استان اصفهان انجام گردیده است.

۳-۳- ابزار و روش جمع آوری دادهها

ابزار و روش جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر مشتمل بر مراحل زیر است:

- حضور در محل مورد مطالعه و آشنایی با سیستم ها و فرایندهای کاری مرتبط، ، سیستم نیرو و برق رسانی،ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و ...
- مصاحبه با افراد واحدهای عملیاتی مختلف و متخصصین مربوطه، همچنین بررسی آمار حوادث
 مرتبط، مستندات و دستورالعمل های موجود در خصوص ایمنی در صنعت فولاد.

مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و همچنین بررسی ریسک های موجود در صنعت در سطح ایران
 و جهان.

۳-۴- روش اجرای پژوهش

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی -تحلیلی است که در کارخانه فولاد سازی انجام می گردد. بعد از شناسایی و آنالیز خطرات شغلی به ارزیابی ریسک ها با استفاده از روش ویلیام فاین می شود. در نهایت راهکار های کنترلی ارائه می شود. مراحل شناسایی و ارزیابی در شکل(۳-۱) به طور کامل شرح داده شده است.


۳-۵- مراحل اجرای آنالیز ایمنی شغلی

آنالیز کیفی ایمنی یک شغل عبارت است از، روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیافتد.

تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستم هایی برای کاهش و کنترل ریسک ها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد.

مقصود از JSAتشخیص وارزیابی خطراتی است که ممکن است در طول طراحی- روش اجرایی و ابزار آلات یک شغل دیده نشود .

اولین هدف از انجام آنایز ایمنی شغلی پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است.مراحل اجرای آنالیز شغلی در شکل ۳-۱ در صفحه بعد مشخص شده است:



٣-۵-١- تشكيل تيم اجرايي

تیم اجرایی JSA معمولا شامل یک کارشناس آشنا به آنالیز ایمنی شغلی و فرد مسئول انجام کار یا سرپرست وی می باشد.

۳-۵-۳ تهیه فهرست مشاغل و فعالیت های کاری و اولویت بندی آنهاجهت آنالیز

در این مرحله لیستی از فعالیت های شغلی تهیه شده و با توجه به سابقه حوادث رخ داده در آنها و یا سوابق حوادث رخ داده در صنایع مشابه جهت بررسی اولویت بندی می شوند.

۳-۵-۳ مشاهده شغل و شکستن آن به مراحل کاری

پس از انتخاب شغل باید از طریق مصاحبه با فرد انجام دهنده کار یا سرپرست وی و همچنین مطالعه شرح شغل و دستورالعمل های شغلی آن را به مراحل پشت سر هم تقسیم کرد.

۳-۵-۴- شناسایی خطرات موجود در هر مرحله از انجام کار

در این مرحله از خطرات مربوط به هر وظیفه شغلی ثبت می شود. برای شناسایی خطرات می توان از سوابق گذشته در آن صنعت و فعالیت های شغلی مشابه استفاده کرد. در این مرحله علاوه بر شناسایی خطرات میتوان گذشته در آن صنعت و فعالیت های شغلی مشابه استفاده و با استفاده از ماتریس ریسک(جدول۳-۲)، ریسک هر کدام از خطرات در فعالیت های شغلی را برآورد نمود.

۳-۵-۶ ارائه راهکارهای کنترل جهت حذف و پیشگیری از خطرات

مرحله نهایی JSA پیشنهاد راه حل های عملی و ممکن جهت حذف و یا کنترل خطرات شناسایی شده می باشد. این راه حل ها در واقع راهکارهای کارشناسانه و تخصصی هستند که از سوی متخصصین ایمنی و فنی ارائه می شوند. همه این مراحل در کاربرگ مخصوص آنالیز ایمنی شغلی(جدول۳-۱)ثبت خواهد شد.

جدول ۱-۳- نمونه ای از کاربرگ آنالیز ایمنی شغلی (جهانگیری و نوروزی،۱۳۹۴)

تارىخ:				ارزیاب:					
پیشنهادات کنترلی	ى	ابی ریسک	ارزي	پیامد	خطرات	مرحله	رديف		
	ریسک	شدت	احتمال		بالقوه	شغلی			

۳-۶- ماتریس رتبه بندی ریسک

در جدول(۳-۲) ماتریس رتبه بندی ۱۰*۱۰ نشان داده شده است. طبقات مختلف شدت و احتمال به ترتیب در محورهای افقی و عمودی نشان داده شده است.در این ماتریس رنگ سفید شدت جزئی، آبی شدت خیلی پایین، رنگ سبز پایین، زرد متوسط،نارنجی بالا، قرمز خیلی بالا را نشان می دهد.

جدول ۳-۲- ماتریس رتبه بندی ریسک(جهانگیری و نوروزی۱۳۹۴)

	قطعی	1.	۲٠	٣٠	۴.	۵٠	۶۰	٧٠	٨٠	۹.	١٠٠
	تقريبا قطعى	٩	۱۸	۲۷	٣۶	۴۵	۵۴	۶۳	٧٢	٨١	۹.
	احتمال خیلی زیاد	٨	18	74	٣٢	۴٠	۴۸	۵۶	54	٧٢	٨٠
	احتمال زياد	٧	14	۲۱	۲۸	۳۵	47	49	۵۶	۶۳	٧٠
	محتمل	۶	۱۲	۱۸	74	٣٠	٣۶	47	۴۸	۵۴	۶٠
احتمال	ممكن	۵	١.	۱۵	۲٠	۲۵	۳۰	۳۵	۴.	40	۵٠
	ممكن است اتفاق بيافتد	۴	٨	17	18	۲٠	74	۲۸	٣٢	٣۶	۴.
	غير محتمل	٣	۶	٩	۱۲	۱۵	۱۸	71	74	۲۷	٣.
	بعيد	۲	۴	۶	٨	1.	١٢	14	18	١٨	۲٠
	خیلی بعید	١	۲	٣	۴	۵	۶	γ	٨	٩	1.
شدت		بی اهمیت	صدمه خیلی جزئی	صدمه جزئي	بیماری-جراحت	صدمه نسبتا شديد	صدمه شدید	صدمه خيلي شديد	مری آور	یک مورد مرگ و میر	چندین مورد مرگ و میر
					شدت						

۲٧

٧-٣ سطوح مختلف رتبه بندي ريسک

در جدول(۳-۳) نیز سطوح مختلف رتبه بندی برای ماتریس ریسک ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، اعداد ریسک بالاتر از ۶۸ به عنوان ریسک های غیر قابل متحمل طبقه بندی شده اند.

جدول۳-۳- سطوح مختلف رتبه بندی ریسک(جهانگیری و نوروزی۱۳۹۴)

می توان آن ها را نادیده گرفت، هیچ اقدامی نیاز نیست	۰-۳	جزئى
کنترل بیشتر نیاز نیست ولی اطمینان حاصل شود که اقدامات کنترلی برقرار بوده و اجراء می شوند.	4-17	خیلی پایین
حصول اطمينان از انجام ايمن فعاليت ها	18-50	پایین
تلاش در جهت کاهش ریسک، به کارگیری دستورالعمل های کاری ایمن، انجام دوره ای ارزیابی ریسک	T9-FT	متوسط
انجام اقدامات کاهش ریسک و پایش اقدامات کنترلی	4T-8V	بالا
از انجام فعالیت اجتناب شود و تا زمان کاهش ریسک انجام کار متوقف شود.	۶۸-۱۰۰	خیلی بالا

$-\Lambda$ ارزیابی ریسک ویلیام فاین

هدف از کاربرد این تکنیک ، تعیین یک روش برای تصمیم گیری درباره ضرورت و موجه نمودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای هرچه سریعتر برنامه های کنترل خطرات می باشد. اساس این تکنیک بر پایه محاسبه و ارزیابی نمره ریسک به شرح ذیل می باشد:

. که در آن R نمره ریسک C شدت پیامد، E میزان مواجه و R احتمال وقوع می باشد. R=C*E*P

در تعیین شدت اثرات پیامد، حوادث با توجه به شدت حادثه صورت می پذیرد.که شامل: حوادث فاجعه بار ، چندین مورد فوت، مرگ و میر، جراحات فوق العاده شدید و جراحات ناتوان کننده و جراحات یاخسارات اندک براساس جدول (۳-۴) می باشد.

جدول۳-۴- رتبه بندی شدت اثرات پیامد(کعب زاده و همکاران۱۳۹۲)

طبقه بندی	نرخ
ريب بيت	رح
مرگ و میر متعدد - توقف طولانی فعالیت-فاجعه بار	١٠
چندین مورد مرگ و میر – خسارت بین ۴۰۰۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰دلار	٨
مرگ و میر، خسارت بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰دلار	۶
جراحات شدید (قطع عضو- ناتوانی دائمی) خسارت بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار	۴
جراحات متوسط - خسارت تا ۱۰۰۰ دلار	۲
جراحات و خسارات اندک	١

میزان مواجهه حوادث براساس الگوی زمانی جدول(۳-۵) تعیین می شود:

جدول $^{-\Delta-}$ رتبه بندی میزان مواجهه با ریسک ${f E}$ (کوهنورد و همکاران ${f N}$ ۹۴)

طبقه بندی	نرخ
بطور مداوم(چند بار در روز)	1.
بطور مکرر(یکبار در روز)	٨
گاه به گاه(یکبار در هفته یا ماه)	۶
یکبار در سال	۵
بندرت	۴
احتمال وقوع آن خیلی کم است	۲
بدون تماس، بدون فر کانس وقوع و بدون انتشار آلاینده	١

در این مرحله ارزیابی ریسک احتمال اینکه پیامدهای حادثه به طور کامل به وجود آید براساس جدول ۳-۶ محاسبه می گردد.

جدول $^{-8}$ احتمال وقوع ریسک (P) کوهنورد و همکاران $^{+8}$

طبقه بندی	نرخ
در صورت وقوع رویداد، خطر کاملا مورد انتظار است	١.
کاملا ممکن است۔ شانس وقوع آن ۰۰% است	۶
یک تصادف و مورد غیر معمول خواهد بود	۴
پس از چندین سال مواجهه رخ نمی دهد ولی بعضی اوقات ممکن است به وقوع بپیوندد	۲
یک پیامد غیر متحمل است(اصلا رخ نداده است)	١

حال با استفاده از جداول ۳–۵ و جدول ۳–۶ و جدول۳–۷ نمره ریسک، محاسبه گردیده و اقدامات کنترلی تعیین می شود.

جدول $^{-V-T}$ خلاصه نمره ریسک (\mathbf{R}) و فعالیتهای ضروری (کوهنورد و همکاران $^{-V-T}$)

فعالیتهای لازم	نرخ
نیاز فوری به فعالیتهای اصلاحی می باشد وتا کاهش خطر، فعالیتها بایستی متوقف شود.	بیش از ۲۰۰
نیازمند بررسی و توجه هر چه سریعتر است.	9 - 1 9 9
خطر بایستی بدون هرگونه تاخیر حذف شود ولی وضعیت اضطراری نیست.	۰-۸۹

اکنون با مشخص شدن نمره ریسک، میزان هزینه های قابل قبول از رابطه(1-T) محاسبه و تعیین می گردد. $\mathbf{J} = \mathbf{R} \, / \, (\mathbf{CF} * \mathbf{DC})$ (1- \mathbf{T})

که CF فاکتور هزینه، DC در جه تصحیح می باشد. و مقادیر آنها از جداول(۸-۳)و(۹-۹) بدست می آید.

جدول $-\Lambda$ هزینه تخصیصی برای برنامه های حذف و کاهش خطرات (کوهنورد و همکاران 1 9 1)

طبقه بندی	نرخ
بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان	1.
۵۰۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان	۶
۲۵۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان	۴
۱۰ میلیون تومان تا یک میلیون تومان	٣
یک میلیون تومان تا صد هزار تومان	٢
صد هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان	١
زیر ۲۵ هزار تومان	٠/۵

درجه تصحیح ، درجه ای از خطرات که قادر به کاهش آن می باشیم را مشخص می نماید.

جدول $^{-9-}$ درجه تصحیح ($^{-10}$) (کوهنورد و همکاران $^{-10}$)

طبقه بندی	نرخ
خطر کاملاً حذف میشود (۱۰۰٪)	١
حداقل ۷۵ درصد خطر حذف میشود	۲
۷۵ تا ۵۰ درصد خطر حذف میشود	٣
۵۰ تا ۲۵ درصد خطر حذف میشود	۴
کمتر از ۲۵ درصد خطر حذف میشود.	۶

٣-٩- محيط يژوهش

این پژوهش در صنعت فولاد مبارکه اصفهان انجام شده است. شرکت فولاد اصفهان، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در ایران و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در کشور است، که در شرق شهر مبارکه و در جنوب شهر زرین شهر در استان اصفهان قرار دارد. این مجتمع در ۷۵ کیلومتری جنوبغربی شهر اصفهان، در زمینی به وسعت ۳۵ کیلومترمربع (۱۷ کیلومتر مربع سالن تولید) استقرار یافتهاست و دارای ظرفیت تولید سالانه ۳/۱۰ میلیون تن (پایان سال ۹۷) در گروه فولاد مبارکه شامل انواع محصولات فولادی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلعاندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۱۸/۰ تا ۱۶ میلی متر می باشد. این کار خانه شامل چهار قسمت ۱)کارگاه ذوب ۲) کارگاه ریخته گری ۳ واحد آماده سازی شمش و بلوم ۴) واحد ورق می باشد. این پژوهش در یک بازه زمانی سه ماهه در دوشیفت کاری در کارگاه ریخته گری با حضور ۳۰۰ نفر کارگر در دو شیفت کاری انجام می شود.

نتيجه گيري

در فصل سوم با مشخص نمودن قلمرو موضوعی و مکانی ، محل اجرای پژوهش شرح داده شد. سپس روش اجرای کار که شامل آنالیز ایمنی شغلی و ارزیابی ریسک ویلیام فاین است به طور کامل توضیح داده شد تا در فصل چهارم با تعیین خطرات در صنعت فولاد مبارکه بتوان ارزیابی دقیقی را انجام داد. در آخر هم محل دقیق پژوهش بیان گردید.

فصل چهارم جمع آوری و تحلیل داده ها

مقدمه

در این فصل بعد از معرفی ایستگاههای کاری و شناسایی خطرات مربوط به هر ایستگاه ارزیابی ریسک با دو روش آنالیز ایمنی شغلی و ویلیام فاین انجام خواهد گرفت و سپس نمودارهای فراوانی خطرات رسم خواهد شد.

۴-۱- خطرات شناسایی شده در صنعت فولاد

در صنعت فولاد خطرات زیادی از جمله خطرات فیزیکی، حرارت و مایعات داغ، پرتوهای زیان آور، خطرات تنفسی، خطرات شیمیایی، خطرات الکتریکی و آتش سوزی و انفجار مشهود می باشد.

خطرات بالقوه فیزیکی در مجتمع های بزرگ تولید فولاد ناشی از حمل و نقل پرحجم و مقادیر زیاد و سنگین مواد اولیه و محصولات، حمل و نقل ماشین های سنگین، فعالیت های خردایش و برش، فعالیت های نورد و شکل دهی و کار در ارتفاع می باشد. شناسایی نقاط و فعالیت هایی که می تواند پرسنل را با خطراتی مواجه سازد و بقای سازمان را تهدید نماید امیری حیاتی می باشد. لذا به این منظور، ارزیابی ریسک در ۲۰ ایستگاه شناسایی شده صورت یذیر فت.

۴-۲- شناسایی ایستگاه های کاری در فولاد

در مطالعه حاضرخطرات از ۲۰ ایستگاه کاری شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. عناوین ایستگاه ها به شرح زیر می باشد:

- ١. واحد فرآورى ايستگاه تخليه قراضه
- ۲. واحد فرآوری ایستگاه تفکیک و جداسازی
 - ۳. واحد فرآوری ایستگاه برشکاری
 - ۴. واحد فرآوری ایستگاه بارگیری و حمل
 - ۵. واحد فرآوری پرسکاری
 - واحد ذوب ایستگاه تامین قراضه عرشه
 - ٧. واحد ذوب شارژ كوره
 - ۸. واحد ذوب ایستگاه نظارت و پایش کوره
 - ۹. واحد ذوب ایستگاه سرباره گیری

- ۱۰. واحد ذوب ایستگاه آنالیز گیری
- ١١. واحد ذوب ايستگاه تخليه ذوب
- ۱۲. واحد ذوب ایتگاه افزودن مواد کمک ذوب
 - ۱۳. واحد ذوب ایستگاه حمل پاتیل
 - ۱۴. واحد نسوز کاری کوره
 - ۱۵. واحد نسوز کاری تاندیش
 - 16. واحد CCM- ايستگاه تورج
 - ۱۷. واحد CCM ایستگاه ریخته گری
 - ۱۸. واحد CCM -ایستگاه برشکاری
 - 19. واحد CCM -ايستگاه حمل شمش
 - ۲۰. واحد پشتیبانی کنترل کیفیت

۴-۳- ارزیابی ریسک با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی

شناسایی خطرات در صنعت فولاد سازی مبار که اصفهان در چند ایستگاه صورت پذیرفت. این ایستگاه ها در بخش(۴-۲) به طور موردی نام برده شده است. بعد از استقرار در محل هر ایستگاه با شکستن شغل و وظایف در آن ایستگاه، کلیه فعالیت ها بررسی گردید. و سپس خطرات آن مرحله شغلی که دارای اهمیت بود شناسایی گردید. با توجه به این که هر گونه خطری که ممکن است پیامد های ناچیز تا ناگواری را در پی داشته باشد، در این بخش حائز اهمیت می باشد. چرا که یک خطر کوچک ممکن است پیامد های جدی و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. این پیامد ها از طریق نیروهای فعال در هر بخش و کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. بعد از شناسایی فعالیت ها، ریسک ها در کاربرگ مخصوص وارد و عمل ارزیابی به شرح زیر انجام گردید. این فعالیت ها در راستای شناسایی خطر نقاط بحران خیز و خطر ساز سیستم بوده است. در جدول (۴-۱) ارزیابی ریسک با استفاده از روش آنالیزایمنی شغلی صورت گردید. نتایج بدست آمده از ارزیابی ریسک صورت گرفته بر اساس احتمال وقوع، شدت اثر و طبقه بندی صورت گرفته بر اساس احتمال وقوع، شدت اثر و طبقه بندی سطح ریسک در شش رنگ سفید، آبی ،سبز، زرد، بندی سطح ریسک آن ها آورده شده است و مطابق جدول (۳-۳) سطوح ریسک در شش رنگ سفید، آبی ،سبز، زرد، بازبجی و قرمز از ریسک جزئی تا ریسک خیلی بالا طبقه بندی گردید. هدف اصلی از اجرای ارزیابی ریسک به روش

JSA تعیین آموزش های تخصصی لازم برای اپراتورهای هر یک از دستگاه ها و ایجاد دستورالعمل استاندارد و ایمن کار بوده لذا کلیه خطراتی که در قسمت ها وجود دارد شناسایی نشده است و برای اینکه بتوان خطرات را تا حدی قابل قبول تشخیص داد بایستی روش های جانبی ارزیابی ریسک بسته به هدف انتخاب شده و بکار گرفته شوند و از طرفی بعد از اجرا، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را بکار بست. در واقع تجزیه تحلیل ریسک بخش کلیدی فرآیند ارزیابی و آنالیز خطرات شغلی است و به تیم اجازه میدهد که مهمترین ریسک های موجود در سیستم را مشخص نمایند تا در مرحله بعد اقدامات کنترلی مناسب با انواع خطر را ارائه دهند. به همین منظور، پس از ارزیابی اولیه و شناسایی خطرات و ریز شدن فعالیت ها در هر ایستگاه ، با استفاده از روش ویلیام فاین ، ارزیابی ریسک تکمیل گردید. تا با مقایسه این دو روش و تحلیل خطرات بتوان بهترین روش را جهت ارزیابی در نظر گرفت.

جدول صفحه بعد ارزیابی ریسک با استفاده از روش JSA را نشان می دهد .

JSA جدول $^{+}$ ارزیابی ریسک با استفاده از روش

	جدول۴-۱- ارزیابی ریسک با استفاده از روش JSA												
		تجهيز :	شغل: تخلیه قراضه مکان : فولاد سازی			شغل: تخليد	واحد: فراوری						
ین	نین * غیر روت	فعاليت: رو	نوع	فراضه	بت شغل: روز كار فعاليت / وظيفه (task): تخليه قراضه								
	پیشنهادات		ریسک	ارزيابى				مرحله					
	کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پيامد	خطرات بالقوه	شغلی	ردیف				
	نصب حفاظ برای ماشین انتقال	متوسط	٣۶	۶	۶	جراحت و آسیب بدنی	تصادف قراضه ها با افراد	انتقال قراضه ها	١				
	خالی نمودن اصولی بار	پایین	74	۶	۴	جراحت و آسیب بدنی	واژگونی ماشین	تخلیه قراضه ها	٢				
	رعایت تخلیه اصولی بار	پایین	17	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	خطر ارگونومیکی: -اعمال نیروی بیش از حد	تخلیه قراضه ها	٣				
	استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	۱۸	٣	۶	بریدگی دست اپراتور	فشار تماسی در ناحیه دستها	تخلیه قراضه ها	۴				
	رعایت دستورالعمل های ایمنی	پایین	۲٠	۵	۴	جراحت و آسیب بدنی	برخورد قراضه ها با افراد	تخلیه قراضه ها	۵				
	رعایت تخلیه اصولی بار	پایین	17	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	حمل نامناسب بار	تخلیه قراضه ها	۶				
	خالی نمودن اصولی بار	پایین	۲۵	۵	۵	جراحت و اَسیب چشمی	پرتاب پلیسه	تخلیه قراضه ها	٧				
	رعایت تخلیه اصولی بار	متوسط	۲۸	۴	٧	اختلالات اسکلتی عضلانی	وضعیت بدنی نامناسب	تخلیه قراضه ها	٩				

:	مکان : فولاد سازی تجهیز :			واحد: فراوری شغل: تفکیک و جداسازی ه				
ه: روتين *	نوع فعاليت ا	بعات	ىازى ضا	ک و جداس	tasl): تفکیک	عاليت / وظيفه (X ا	، شغل: روزکار ف ا	وضعيت
پیشنهادات		ر یسک	ارزيابي					
کنترلی	سطح ریسک	ریس ک	شدت	احتما ل	پیامد	خطرات بالقوه	مرحله ش غ لی	ردیف
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	پایین	74	۴	۶	اختلالات اسکلتی عضلانی	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قراضه ها	بلند نمودن قراضه ها	•
کاهش وزن قراضه ها ، خودکار سازی فرایند	متوسط	۲۸	۴	٧	اختلالات اسکلتی عضلانی	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قراضه ها	بلند نمودن قراضه ها	۲
نصب حفاظ برای ماشین انتقال	پایین	74	۶	۴	جراحت و آسیب بدنی	تصادف قراضه ها با افراد	تفکیک و جداسازی ضایعات	٣

خالی نمودن اصولی بار	متوسط	۳۵	۵	γ	جراحت و آسیب چشمی	پرتاب پلیسه	تفکیک و جداسازی ضایعات	۴
رعایت تخلیه اصولی بار	پایین	71	٣	γ	خطر ار گونومیکی	تفکیک و جداسازی ضایعات- حمل نامناسب بار	تفکیک و جداسازی ضایعات	۵
رعایت تخلیه اصولی بار	خیلی پایین	17	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	اعمال نیروی - بیش از حد	تفکیک و جداسازی ضایعات	۶
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	74	۴	۶	بریدگی دست	فشار تماسی در ناحیه دستها	تفکیک و جداسازی ضایعات	Υ
رعایت دستورالعمل های ایمنی	پایین	74	۴	۶	جراحت و آسیب بدنی	برخورد قراضه ها با افراد	تفکیک و جداسازی ضایعات	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	۱۵	٣	۵	اسیب پوستی	تماس با روغن قراضه ها	تفکیک و جداسازی ضایعات	٩

تفکیک و جداسازی حمل نامناسب اسکلتی ۴ ۳ ۴ ۱۲ مایت تخلیه اسکلتی اصولی بار اصولی بار عضلانی
--

: ;	تجهيز	ی	ولاد ساز	مكان : ف	U	شغل: برشکاری	راوری	واحد: ف
غير روتين	ت: روتين *	نوع فعالي	يعات	شکاری ضا	يت شغل: روزكار فعاليت / وظيفه (task): بر			وضعيت
پیشنهادات		, ریسک	ارزیابی				مرحله	
کنترلی	سطح ریسک	ریس ک	شدت	احتمال	یامد	خطرات بالقوه	شغلی	ردیف
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	متوسط	۲۸	۴	γ	اختلالات اسکلتی عضلانی	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قراضه ها	بلند نمودن قراضه ها	١
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	پایین	۱۵	٣	۵	اختلالات اسکلتی عضلانی	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قراضه ها	بلند نمودن قراضه ها	۲
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده- نشسته	پایین	74	۴	۶	اختلالات اسکلتی عضلانی	ایستادن طولانی مدت	بلند نمودن قراضه ها	٣
استفاده از عینک محافظ	متوسط	۳۵	۵	γ	اسیب و جراحت	پرتاب پلیسه	برش قراضه ها	۴

استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	71	٣	γ	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزات	برش قراضه ها	۵
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	متوسط	٣٢	۴	٨	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد	برش قراضه ها	۶
استفاده از دستکش مناسب	متوسط	۲۸	۴	٧	اسیب و جراحت	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	برش قراضه ها	٧
دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	بالا	49	Υ	٧	قطع انگشت	برخورد دست ها با تیغه اره	برش قراضه ها	٨
عدم استفاده از لباس گشاد، دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	متوسط	٣۶	۶	۶	قطع عضو	گیر کردن لباس در قسمت های متحرک دستگاه	برش قراضه ها	٩
چرخش شغلی، استفاده از صفحات جاذب ارتعاش زیر پای	خیلی پایین	٨	۲	۴	بیماری ناشی از ارتعاش	ارتعاش در محیط کار	برش قراضه ها	١٠

	استفاده از	1 .				. 1	تماس دست ها	1 2	
(لوسيون های	خیلی پایین	٨	٢	۴	حساسیت	با روغن ها و	برش قراضه ها	11
	محافظ	ٽي پي ا				پوستی	روان کننده ها	-	

مكان : فولاد سازى شغل:بارگیری و حمل واحد: فراوري تجهيز : وضعیت شغل: روز کار فعالیت / وظیفه (task): بارگیری و حمل نوع فعاليت: روتين * غير روتين ارزیابی ریسک مرحله پیشنهادات پیامد خطرات بالقوه رديف سطح كنترلي ریسک شدت احتمال شغلي ىسك استفاده از خطرات مكانيكي آسيب جرثقيل سقفى جابه جایی بالا ٧ ۵۶ ٨ -تصادف ١ شدید به براى بالابردن بار با اپراتور لیفتراک با اپراتور قراضه ها ليفتراك استفاده از سقوط قطعه از جابه جایی جرثقيل سقفى بالا 49 ٧ ۲ ٧ روی قالب بر قطع عضو بار با براى بالابردن ليفتراك روی پای اپراتور قراضه ها چرخش شغلی، استفاده از بیماری ناشی ارتعاش در رانندگی ۴ ۴ ٣ پایین 18 صفحات جاذب از ارتعاش محيط كار ليفتراك ارتعاش زیر پای پوسچر نامناسب آموزش نحوه اختلالات قرار دادن بار بدن حين صحيح برداشتن ۱۸ ٣ اسكلتي ۴ پایین روی برداشتن قراضه عضلاني قطعات ليفتراك ھا

			ı	ı	Г	Τ	Г	
کاهش اندازه میله ها، خودکار	پایین	۱۵	٣	۵	اختلالات اسکلتی	آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	قرار دادن بار روی لیفتراک	۵
سازی فرایند					عضلانی	CG25	ليفترات	
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده-نشسته	پایین	74	۴	۶	اختلالات اسکلتی عضلانی	ایستادن طولانی مدت	قرار دادن بار روی لیفتراک	۶
استفاده از عینک محافظ	متوسط	۳۵	۵	٧	اسیب و جراحت	پرتاب پلیسه	قرار دادن بار روی لیفتراک	٧
رعایت دستورالعمل های ایمنی	بالا	49	Υ	Υ	قطع عضو	گیر کردن دست اپراتور بین قالب و سطح زیر قالب	قرار دادن بار روی لیفتراک	٨
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	متوسط	۲۸	۴	γ	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد	قرار دادن بار روی لیفتراک	٩
استفاده از دستکش مناسب		۲۵	۵	۵	اسیب و جراحت	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	قرار دادن بار روی لیفتراک	1.
دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	متوسط	۲۸	γ	۴	قطع انگشت	برخورد دست ها با تیغه اره	قرار دادن بار روی لیفتراک	11

عدم استفاده از								
لباس گشاد،						گیر کردن لباس		
. ی دقت در انجام	متوسط	۲۸	γ	۴	قطع عضو	در قسمت های	قرار دادن بار	17
کار، خودکار						متحرک دستگاه	روی	
سازى فرايند							ليفتراك	

: ;	تجهي	زی	: فولاد سا	مكان		شغل: پرسکاری	رى ،	واحد: فراو	
غير روتين	روتين *	ع فعاليت: ،	اری نو	ta): پرسک	وضعيت شغل: روزكار فعاليت / وظيفه (ask				
پیشنهادات		ر یسک	ارزيابي				مرحله		
كنترلى	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	خطرات بالقوه	شغلی	فیی	
آموزش در خصوص اصلاح پوسچر و طریق صحیح برداشتن قطعه	متوسط	۲۸	۴	γ	اختلالات اسکلتی عضلانی	پوسچر نامناسب در حین برداشتن قطعات	برداشتن قطعات	١	
آموزش، اصلاح دسته ها	پایین	18	۴	۴	اسیب و جراحت	سقوط قطعه هنگام انتقال	برداشتن قطعات	۲	
تغییر مکان سبد حاوی قطعات	خیلی پایین	17	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	چرخش کمر هنگام قرار دادن قطعه زیر پرس	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	٣	

چرخش شغلی	خیلی پایین	٨	۲	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	ایستادن طولانی مدت	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	۴
دقت در انجام کار، استفاده از انبر مناسب تر	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اسیب و جراحت	افتادن قطعه از انبر	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	۵
استفاده از زیر پایی مناسب	خیلی پایین	٩	٣	٣	اختلالات اسکلتی عضلانی	عدم تناسب تخته زیر پا	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	۶
استفاده از دستکش های مناسب و مقاوم در برابر حرارت	خیلی پایین	٩	٣	٣	اسیب و جراحت	عدم تناسب دستکش اپراتور	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	Υ
استفاده از عینک	متوسط	٣٠	۵	۶	اسیب و جراحت	پر تاب پلیسه	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	٨
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	74	۴	۶	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد محیط	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	٩
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	74	۴	۶	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	1.

استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	77"	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	11
چرخش شغلی، استفاده از صفحات جاذب ارتعاش زیر پای اپراتور	خیلی پایین	١٢	۲	۶	بیماری ارتعاش	ارتعاش محیط کار	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	١٢
استفاده از کلید های دو دستی به جای پدال پا	ہالا	۵۶	γ	٨	قطع عضو	گیر کردن دست زیر دستگاه پرس	قرار دادن قطعه زیر دستگاه	18
اطمینان از خاموش بودن دستگاه	متوسط	۲۸	Υ	۴	قطع عضو	قرار گرفتن بدن و دست کارگر زیر پرس حین عمل تمیز کردن پایان کار	عملیات تمیز کاری	14

تجهيز :	د سازی	مكان : فولا	واحد: فراوری شغل: تامین قراضه			
* غير	نوع فعاليت: روتين	: تامين قراضه	ا وظیفه (task)	كار فعاليت ا	ىعىت شغل: روز [′]	وض
		ن	روتير			
پیشنهادات	ریسک	ارزيابي				
كنترلى	سطح ریسک	احتمال شدت	پیامد	خطرات بالقوه	مرحله شغلی	ن فی

استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	74	۴	۶	بریدگی دست	فشار تماسی در ناحیه دستها	تامين قراضه	١
رعایت دستورالعمل های ایمنی	پایین	18	۴	۴	جراحت و آسیب بدنی	برخورد قراضه ها با افراد	تامين قراضه	۲
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	۱۵	٣	۵	اسیب پوستی	تماس با روغن قراضه ها	تامين قراضه	٣
رعایت تخلیه اصولی بار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	حمل نامناسب بار	تامين قراضه	۴

	نهيز :	تج	ازی	, : فولاد سا	مكان	شغل: شارژکوره	وب ن	واحد:ذ
ر روتین	ن * غير	اليت: روتي	نوع فع	ارژکوره	طيفه (task): شا	ر فعالیت / وذ	ت شغل: روزكا	وضعيد
پیشنهادات		، ریسک	ارزيابى				مرحله	
كنترلى	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	خطرات بالقوه	شغلی	ردیف
سازی آماده از مشعل دقت و قبل در کار	بالا	۴۸	٨	۶	اتش سوزی	از مشعل افتادن در اپراتور دست حین آماده سازی	روشن نمودن مشعل کوره	١
رعایت نسبت دقیق گاز در مشعل	متوسط	**	γ	۶	اتش سوزی	تنظیم نبودن شعله مشعل	روشن نمودن مشعل کوره	۲

استفاده از گیره مناسب و مطمئن	پایین	74	۶	۴	اتش سوزی	ثابت نبودن مشعل به شکل مناسب	روشن نمودن مشعل کوره	٣
آموزش نحوه صحیح انجام کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	پوسچر نامناسب حین نصب مشعل	روشن نمودن مشعل کوره	۴
تعمیر کاور – استفاده از کلاه و عینک ایمنی	پایین	74	۴	۶	جراحات ناشی از برخورد گندله با سروصورت چشم و گوش افراد،جراحات و شکستگی	پرتاب گندله از کالسکه بالای شارژ بین / سرخوردن بر روی DRI و گندله	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	۵
استفاده از COسنج	متوسط	۴۵	٩	۵	گاز گرفتگی — مرگ	گازگرفتگی با CO	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	۶

استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	18	۴	۴	آسیب دیدن چشم	Sight شکستن glass	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	Υ
رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی- استفاده از وسایل حفاظت	متوسط	۴.	٨	۵	سوختگی — مرگ	ریختن مواد در کوره و خطر آتشسوزی	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	٨
رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی- استفاده از وسایل حفاظت	متوسط	٣٢	٨	۴	سوختگی – مرگ	ریختن مواد در کوره و خطر انفجار	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	٩
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	74	۴	۶	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد محیط	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	1.

استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی	پایین	74	۴	۶	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	11
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	74	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	١٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی	متوسط	۴.	٨	۵	فوت یک نفر- جراحت شدید	تجهیزات متحرک و دوار اطراف کوره	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	18

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی	پایین	۲۵	۵	۵	سوختگی	مواد قابل اشتعال	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	14
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی	پایین	۲٠	۴	۵	شکستگی	سقوط افراد در کوره های dc	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	۱۵
وسایل وسایل خفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی	پایین	١٢	٣	۴	در رفتگی	سطوح لغزنده	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	18

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی	پایین	١٨	٣	۶	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	١٧
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	١٠	٢	۵	گرمازدگی	گرما	شارژ کوره و فعالیتهای مرتبط با کوره	١٨

يز :	تجه	، سازی	ن : فولاد	مكا	بش کورہ	: نظارت و پای	ذوب شغل:	واحده	
وضعیت شغل: روزکار فعالیت / وظیفه (task): نظارت و پایش کوره نوع فعالیت: روتین * غیر روتین									
		ریسک	ارزیابی			خطرات			
پیشنهادات کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	بالقوه	مرحله شغلی	ن ديف	
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	متوسط	۳۵	Υ	۵	ضربه مغزی	سقوط اشياء	بازرسی چشمی کوره	١	

استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	بالا	۴۵	٩	۵	فوت یک نفر-جراح <i>ت</i> شدید	تجهیزات متحرک و دوار اطراف کوره	بازرسی چشمی کوره	٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	خیلی پایین	١٢	٣	۴	بیهوشی	استنشاق گازها و بخارات	بازرسی چشمی کوره	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	74	۶	۴	سوختگی	مواد قابل اشتعال	نظارت بر انجام کار	۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	18	۴	۴	شکستگی	سقوط افراد در کوره های dc	بازرسی چشمی کوره	۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	خیلی پایین	١٢	٣	۴	در رفتگی	سطوح لغزنده	بازرسی چشمی کوره	۶
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	١٨	٣	۶	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	بازرسی چشمی کوره	٧

استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	۲٠	۵	۴	برق گرفتگی	الکتریسیته فشار قوی	بازرسی چشمی کوره	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١.	۲	۵	کاهش شنوایی	سر و صدا	بازرسی چشمی کوره	٩
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	۴	۲	۲	بیماری ناشی از ارتعاش	رتعاش	بازرسی چشمی کوره	1.

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی	خیلی پایین	1.	۲	۵	حساسیت ریوی	گرد و غبار	بازرسی چشمی کوره	11
موارد ایمنی کار تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	1.	۲	۵	گرمازدگی	گرما	بازرسی چشمی کوره	17
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	۵	١	۵	حساسیت پوستی	عوامل بیولوژیکی	بازرسی چشمی کوره	18
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	۶	٣	۲	حساسیت پوستی	تماس با روغن و گريس	بازرسی چشمی کوره	14
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات عصبی	فشار روحی و روانی	بازرسی چشمی کوره	۱۵
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	٩	٣	٣	كمردرد	سطوح ناهموار	بازرسی چشمی کوره	18

تجهيز : مكان : فولاد سازي شغل: سرباره گیری واحد:ذوب وضعیت شغل: روز کار فعالیت / وظیفه (task): سرباره گیری نوع فعاليت: روتين * غير روتين ارزیابی ریسک ييشنهادات مرحله پیامد خطرات بالقوه رديف سطح كنترلى شغلي احتمال ریسک شدت ریسک جراحات ناشي از برخورد تعمير كاور – پرتاب گندله از گندله با كالسكه بالاي شارژ استفاده از ٨ شارژ کوره سروصورت کلاه و عینک بین / سرخوردن بر چشم و گوش روى DRI و گندله ايمني افراد،جراحات و شکستگی شارژ کوره گاز گرفتگی – استفاده از گازگرفتگی با CO بالا COسنج مرگ فعاليتهاي استفاده از مرتبط با شكستن Sight آسیب دیدن ٣ وسايل ٣٢ کورہ glass چشم حفاظت فردى فعاليتهاي رفتن به زیر سوختگی – مرتبط با ريفورمر با متوسط ۴. ٨ آتشسوزي ۴ ۵ همراه داشتن مرگ کورہ COسنج

			1		Γ		Г	
استفاده تاز وسایل حفاظت فردی	متوسط	٣٢	٨	۴	سوختگی	پرتاب مواد مذاب	سربارہ گیری کورہ	۵
رعایت دستورالعمل های ایمنی	متوسط	٣٢	٨	۴	انفجار . مرگ	خطر انفجار در صورت ورود مواد سرد به کوره	سربارہ گیری کورہ	۶
رعایت دستورالعمل های ایمنی	Яŀ	۵۶	٨	γ	سو خ تگی – مرگ	ریختن مواد سرباره روی اپراتور	سربارہ گیری کورہ	٧
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	74	۴	۶	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد محیط	سربارہ گیری کورہ	٨
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	74	۴	۶	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	سربارہ گیری کورہ	٩

	ı	1		1			I	1
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	۲۳	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	سرباره گیری کوره	١.
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٠	۲	۵	حساسیت ریو <i>ی</i>	گرد و غبار	سربارہ گیری کورہ	11
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	۵	١	۵	گرمازدگی	گرما	سربارہ گیری کورہ	١٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	۶	٣	۲	حساسیت پوستی	عوامل بيولوژيكى	سربارہ گیری کورہ	١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	سرباره گیری کوره	14
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	٩	٣	٣	اختلالات عصبی	فشار روحی و روانی	سرباره گیری کوره	۱۵

مكان : فولاد سازي شغل: انالیز گیری تجهيز : واحد:ذوب فعالیت / وظیفه (task): انالیز گیری نوع فعالیت: روتین * غیر روتین وضعیت شغل:روز کار ارزیابی ریسک خطرات پیشنهادات کنترلی پیامد مرحله شغلي رديف سطح بالقوه ریسک شدت احتمال ریسک استفاده از عینک خطر برق نمونه گیری از اسيب ١ ۲۸ مخصوص در حین کورہ زدگی چشم نمونه برداری از ذوب استفاده از وسایل سوختگی ناشی از حفاظت فردى- تهيه نمونه گیری از ۱۲ ٣ ۲ سطوح داغ کورہ دستورالعمل عملياتي پایین تماس با اشياء داغ موارد ایمنی کار رفتن به زیر ریفورمر با نمونه گیری از سوختگی همراه داشتن CO بالا ۵۶ آتشسوزي ٣ – مرگ کورہ متوسط استفاده تاز وسايل نمونه گیری از پرتاب مواد سوختگی ٣٢ ۴ کورہ حفاظت فردى مذاب استفاده از وسایل استنشاق نمونه گیری از حفاظت فردی-١٨ گازها و ۵ پایین بيهوشي کورہ سايرموارد برعهده بخارات ايمنى نواحى

استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	۲٠	۵	۴	سوختگی	مواد قابل اشتعال	نمونه گیری از کوره	۶
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	74	۴	۶	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد محیط	نمونه گیری از کوره	γ
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	74	۴	۶	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	نمونه گیری از کوره	٨
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	۲۳	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	نمونه گیری از کوره	٩
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	خ یلی پایین	17	٣	۴	در رفتگی	سطوح لغزنده	نمونه گیری از کوره	١.

	تجهيز :		مکان : فولاد سازی		واحد:ذوب شغل: تخليه ذوب			
غير روتين	: روتين *	وع فعاليت	وب ن	t): تخلیه ذ	وظيفه (ask	فعالیت / و	ت شغل: روز کار	وضعي
پیشنهادات	ارزیابی ریسک					خطرات		
کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	بالقوه	مرحله شغلی	فيع
عایق نمودن شیلنگهای اکسیژن که برای باالا بردن دمای پاتیل	متوسط	٣.	۶	۵	سوختگی شدید	خطر حريق	تخلیه کوره	1
عایق نمودن شیلنگهای اکسیژن که برای باالا بردن دمای پاتیل	متوسط	٣۶	۶	۶	قطع عضو	خطر انفجار	تخلیه کوره	۲
استفاده از شیلد صورت	بالا	49	Υ	Υ	سوختگی - اسیب چشم	پاشش ذوب به صورت اپراتور شارژ کوره	تخلیه کوره	٣
نصب حفاظ	پایین	۲٠	۵	۴	شكستگى	سقوط افراد	حرکت اطراف کوره	۴
بازدید چشمی از جرثقیل سقفی بدون هماهنگی با اپراتور جرثقیل	پایین	74	۶	۴	شکستگی و سوختگی شدید	برخورد جرثقیل با کارگر	ریختن مواد به کوره	۵

-								
استفاده اپراتور برشکار از عینک مخصوص	پایین	۲۵	۵	۵	اسیب چشمی	ورود اجسام خارجی به چشم	شارژ پاتیل	۶
استفاده کارگران سایت از ماسک و وجود دود غلیظ در اثر عدم تهویه مناسب سایت	پایین	۱۵	٣	۵	ایجاد ناراحتی تنفسی	وجود بخارات تنفسی	شارژ پاتیل	٧
نگهداشتن جرثقیل در ارتفاع کم	متوسط	۳۵	γ	۵	اسیب شدید به افراد	آسیب به سیم بکسل جرثقیل و سقوط ان	شارژ پاتیل	٨
استفاده از دستکش و عینک مخصوص حین ریخته گری در واحد ایستگاه سیسیام	متوسط	٣٠	۶	۵	سوختگی	خطر پاشش مذاب روی بدن کارگر	ریختن مواد به کوره	٩
جلوگیری از ریختن مواد سرد به کوره	متوسط	۳۰	۶	۵	سوختگی	خطر پاشش ذوب روی سایر افراد	ریختن مواد به کوره	١٠
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	۱۵	٣	۵	افت شنوایی	سرصدای کوره	ریختن مواد به کوره	11

				T	1			
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	7*	۴	۶	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	ریختن مواد به کوره	17
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	74	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	ریختن مواد به کوره	١٣
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	۱۵	٣	۵	گرمازدگی	گرما	ریختن مواد به کوره	14
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	عوامل بیولوژیکی	ریختن مواد به کوره	۱۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	18	۴	۴	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	ریختن مواد به کوره	18
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات عصبی	فشار روحی و روانی	ریختن مواد به کوره	۱۷

واحد: ذوب شغل: افزودن مواد كمك ذوب مكان : فولاد سازى تجهيز

وضعیت شغل:روزکار فعالیت / وظیفه (task):افزودن مواد کمک ذوب نوع فعالیت: روتین * غیر روتین

پیشنهادات		ریسک	ارزیابی			خطرات		
کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	بالقوه	مرحله شغلی	ردیف
عايق نمودن								
شیلنگهای					سوختگی			
اکسیژن که	متوسط	٣٠	۶	۵	شوحتى	خطر حريق	شارژ نمودن کوره	١
برای بالا بردن					- "			
دمای پاتیل								
عايق نمودن								
شیلنگهای								
اکسیژن که	متوسط	۳۵	Υ	۵	قطع عضو	خطر انفجار	شارژ نمودن کوره	٢
برای باالا بردن								
دمای پاتیل								
استفاده از شیلد صورت	متوسط	٣٠	۶	۵	سوختگی – اسیب چشم	پاشش ذوب به صورت اپراتور شارژ کوره	شارژ نمودن کوره	٣
نصب حفاظ	پایین	18	۴	۴	شکستگی	سقوط افراد	حرکت اطراف کورہ	۴

			ı	ı	1	1		
بازدید چشمی از جرثقیل سقفی بدون هماهنگی با اپراتور جرثقیل	متوسط	۴۲	Y	۶	شکستگی و سوختگی شدید	برخورد جرثقیل با کارگر	حرکت اطراف کوره	۵
استفاده اپراتور برشکار از عینک مخصوص	پایین	۲۵	۵	۵	اسیب چشمی	ورود اجسام خارجی به چشم	ریختن مواد به کوره	۶
استفاده کارگران سایت از ماسک و وجود دود غلیظ در اثر عدم تهویه مناسب سایت	پایین	١۵	٣	۵	ایجاد ناراحتی تنفسی	وجود بخارات تنفسی	ریختن مواد به کوره	Y
نگهداشتن جرثقیل در ارتفاع کم	متوسط	۳۵	γ	۵	اسیب شدید به افراد	آسیب به سیم بکسل جرثقیل و سقوط ان	ریختن مواد به کوره	٨
استفاده از دستکش و عینک مخصوص حین ریخته گری در واحد ایستگاه سیسیام	متوسط	٣٠	۶	۵	سوختگی	خطر پاشش مذاب روی بدن کارگر	ریختن مواد به کوره	٩

		1	1	1	1			
استفاده از عینک مخصوص	متوسط	۲۸	۴	γ	اسیب چشمی	خطر برق زدگی چشم	ریختن مواد به کوره	١٠
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	۱۵	٣	۵	افت شنوایی	سرصدای کوره	ریختن مواد به کوره	11
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	۵	١	۵	گرمازدگی	گرما	ریختن مواد به کوره	١٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	۶	٣	۲	حساسیت پوستی	عوامل بیولوژیکی	ریختن مواد به کوره	١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	ریختن مواد به کوره	14
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	٩	٣	٣	اختلالات عصبی	فشار روحی و روانی	ریختن مواد به کوره	۱۵

مكان : فولاد سازى شغل: ایستگاه حمل پاتیل واحد: ذوب تجهيز : نوع فعاليت: روتين * فعاليت/ وظيفه (task):ايستگاه حمل ياتيل وضعیت شغل:روزکار غير روتين ارزیابی ریسک خطرات مرحله شغلي پیشنهادات کنترلی پیامد ردیف سطح بالقوه ریسک شدت احتمال ریسک استفاده از وسایل اماده سازی حفاظت فردی-ضربه ٨ سقوط فرد جرثقيل حمل ١ متوسط سايرموارد برعهده مغزى پاتیل ايمنى نواحى فوت یک استفاده از وسایل تجهيزات اماده سازی حفاظت فردی-نفر – متحرک و ۶ متوسط جرثقيل حمل سايرموارد برعهده جراحت دوار پاتیل شدىد ایمنی نواحی استفاده از وسایل استنشاق حفاظت فردی-۱۲ ٣ گازها و اپراتوری جرثقیل ٣ بيهوشي پایین سايرموارد برعهده بخارات ایمنی نواحی استفاده از وسایل حفاظت فردی– مواد قابل 74 ۶ سوختگی اپراتوری جرثقیل ۴ متوسط سايرموارد برعهده اشتعال ايمنى نواحى

					Ī	T	T	
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	متوسط	٣٠	۶	۵	در رفتگی	سطوح لغزنده	اپراتوری جرثقیل	۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	74	۶	۴	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	اپراتوری جرثقیل	۶
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	74	۶	۴	برق گرفتگی	الكتريسيسته فشار ضعيف	اپراتوری جرثقیل	γ
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	18	۴	۴	کاهش شنوایی	سر و صدا	اپراتوری جرثقیل	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	بیماری	ارتعاش	اپراتوری جرثقیل	٩

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت ریوی	گرد و غبار	اپراتوری جرثقیل	1.
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	گرمازدگی	گرما	اپراتوری جرثقیل	11
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	عوامل بیولوژیکی	اپراتوری جرثقیل	17
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	تماس با روغن و گریس	اپراتوری جرثقیل	١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه	1.							
دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	17	٣	۴	اختلالات عصبی	فشار روحی و روانی	اپراتوری جرثقیل	14

تجهيز :	سازى	ن : فولاد ى	مکا		ز کاری کورہ	شغل: نسو	نسوز کاری	واحد:
غير روتين	عاليت: روتين *	ي نوع ف	موز کاری	(task): نس	يت / وظيفه	كار فعال	ت شغل: روز َ	وضعيد
	·	یابی ریسک	ارز					
پیشنهادات کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شد ت	احتمال	پیامد	خطرات بالقوه	مرحله شغلی	ردی ف
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	متوسط	۴.	٨	۵	ضربه مغزی	سقوط فر د	عملیات نسوز کاری	١
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	متوسط	۴۲	۶	γ	فوت یک نفر - جراحت شدید	تجهیزات متحرک و دوار	عملیات نسوز کاری	۲
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	خیلی پایین	١٢	٣	۴	بیهوشی	استنشاق گازها و بخارات	عملیات نسوز کاری	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	متوسط	٣٠	۶	۵	سوختگی	مواد قابل اشتعال	عملیات نسوز کاری	۴

استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	متوسط	٣٢	٨	۴	مرگ	سقوط افراد	عملیات نسوز کاری	۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	15	۴	۴	در رفتگی	سطوح لغزنده	عملیات نسوز کاری	۶
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	15	۴	۴	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	عملیات نسوز کاری	Υ
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	۲٠	۵	۴	برق گرفتگی	الكتريسيسته فشار ضعيف	عملیات نسوز کاری	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	18	۴	۴	کاهش شنوایی	سر و صدا	عملیات نسوز کاری	٩
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	بیماری	ارتعاش	عملیات نسوز کاری	1.

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت ریوی	گرد و غبار	عملیات نسوز کاری	11
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	گرمازدگی	گرما	عملیات نسوز کاری	17
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	عوامل بیولوژیکی	عملیات نسوز کاری	١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	تماس با روغن و گریس	عملیات نسوز کاری	14

تجهيز :		د سازی	كان : فولا	Ćs	ستگاه تورج	شغل: ای	حد: ccm	وا
غير روتين	روتين *	ع فعاليت:	، نو	نسوز کاری	فه (task):	ر فعاليت/ وظي	ت شغل:روزكا	وضعيد
		ریسک	ارزیابی					
پیشنهادات کنترلی	سطح ریس	ریس ک	مثد	احتما	پیامد	خطرات بالقوه	مرحله شغلی	ردی ف
	ک	٥	ت	J				
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	پایین	١٨	٣	۶	اختلالات اسکلتی عضلانی	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قطعات	عملیات ccm	١
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	پایین	۲٠	۴	۵	اختلالات اسکلتی عضلانی	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قطعات	عملیات ccm	۲
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده-نشسته	پایین	74	۴	۶	اختلالات اسکلتی عضلانی	ایستادن طولانی مدت	عملیات ccm	٣
استفاده از عینک محافظ	متوسط	۲۸	۴	γ	اسیب و جراحت	پرتاب مواد مذاب ری خ ته گری	عملیات ccm	۴

		1					1	
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	۲۱	٣	γ	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزات	عملیات ccm	۵
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	۲۱	٣	γ	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد	عملیات ccm	۶
استفاده از دستکش مناسب	پایین	۱۵	٣	۵	اسیب و جراحت	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	عملیات ccm	γ
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	۲۳	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	عملیات ccm	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت ریوی	گرد و غبار	عملیات ccm	٩
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	گرمازدگی	گرما	عملیات ccm	1.
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	17	٣	۴	حساسیت پوستی	عوامل بيولوژيكى	عملیات ccm	11

تجهيز :	زی	: فولاد سا	مكان		، گری	شغل: ريخته	حد: ccm	وا
غير روتين	ِتين *	فعاليت: رو	نوع ١	خته گری	فه (task):ریخ	فعاليت / وظيف	یت شغل: روز کار	وضع
پیشنهادات		ریسک	ارزیابی					
کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	خطرات بالقوه	مرحله شغلی	ردیف
آموزش نحوه					اختلالات	پوسچر نامناسب	برداشتن قطعات	
صحيح برداشتن	پایین	١٨	٣	۶	اسكلتى	بدن حین	جهت ريخته	١
قطعات					عضلانی	برداشتن قطعات	گری	
کاهش اندازه میله					اختلالات	بیماری اسکلتی	برداشتن قطعات	
ها، خودکار سازی	پایین	۱۵	٣	۵	اسكلتى	عضلانی از وزن	جهت ريخته	۲
فرايند					عضلانی	قطعات	گری	
طراحی ایستگاه			w.	6	اختلالات	ايستادن طولاني	فرايند ريخته	w.
کار به صورت ایستاده-نشسته	پایین	١٨	٣	۶	اسکلتی عضلانی	مدت	گری	٣
استفاده از عینک محافظ	متوسط	۴۲	۶	γ	اسیب و جراحت	پرتاب مواد مذاب ریخته گری	فرایند ریخته گری	۴
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	۲۱	٣	γ	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزات	فرایند ریخته گری	۵

راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	۲۱	٣	Υ	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد	فرایند ریخته گری	۶
استفاده از دستکش مناسب	پایین	۲۵	۵	۵	اسیب و جراحت	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	فرایند ریخته گری	٧
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	پایین	۲۳	۴	۶	حساسیت پوستی	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	فرایند ریخته گری	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	حساسیت ری و ی	گرد و غبار	فرایند ریخته گری	٩
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	گرمازدگی	گرما	فرایند ریخته گری	١٠
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	17	٣	۴	حساسیت پوستی	عوامل بيولوژيكى	فرایند ریخته گری	11

تجهيز :	(فولاد سازی	مكان :		، کاری	شغل: برش	ccm	واحد: ٦	
غير روتين	روتین *	وع فعاليت:	ى ن):برش کار ۽	وظيفه (task	فعالیت / ر	وضعیت شغل:روز کار		
پیشنهادات	پیشنهادات		ارزیابی		مرحله			•	
كنترلى	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	خطرات بالقوه	شغلی	ن ويى	
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن میله ها	بلند نمودن میله ها	١	
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	بلند نمودن میله ها	۲	
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده- نشسته	خیلی پایین	15	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	ایستادن طولانی مدت	بلند نمودن میله ها	٣	
استفاده از عینک محافظ	پایین	18	۴	۴	اسیب و جراحت	پرتاب پلیسه	برش میله	۴	
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	18	۴	۴	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزات	برش میله	۵	

					T	Т	1	
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	17	٣	۴	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد	برش میله	۶
استفاده از دستکش مناسب	پایین	18	۴	۴	اسیب و جراحت	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	برش میله	γ
دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	Ŋŕ	49	γ	γ	قطع انگشت	برخورد دست ها با تیغه اره	برش میله	٨
عدم استفاده از لباس گشاد، دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	متوسط	۴۲	γ	۶	قطع عضو	گیر کردن لباس در قسمت های متحرک دستگاه	برش میله	٩
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	پایین	74	۴	۶	کاهش شنوایی	تماس با سر و صدای زیاد محیط	برش میله	1.
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	پایین	74	۴	۶	اسیب ریوی	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	برش میله	11

واحد: ccm شغل: حمل شمش مکان : فولاد سازی تجهیز :

وضعيت شغل:روز كار فعاليت / وظيفه (task):حمل شمش نوع فعاليت: روتين * غير

روتين

پیشنهادات		ریسک	ارزیابی				مرحله	
کنترلی	سطح ریسک	ریسک	شدت	احتمال	پیامد	خطرات بالقوه	شغلی	ردیف
نصب حفاظ	بالا	۵۶	٨	٧	جراحت و آسیب بدنی	ريزش شمش ها	حمل شمش	١
خالی نمودن اصولی بار	پایین	74	۶	۴	جراحت و آسیب بدنی	واژگونی ماشین حمل شمش	حمل شمش	۲
رعایت تخلیه اصولی بار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	خطر ارگونومیکی:	حمل شمش	٣
رعایت تخلیه اصولی بار	خیلی پایین	17	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	-اعمال نیروی بیش از حد	حمل شمش	۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی	پایین	١٨	٣	۶	بریدگی دست اپراتور	فشار تماسی در ناحیه دستها	حمل شمش	۵
رعایت دستورالعمل های ایمنی	پایین	18	۴	۴	جراحت و آسیب بدنی	سقوط شمش روی افراد	حمل شمش	۶
رعایت تخلیه اصولی بار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	حمل نامناسب بار	حمل شمش	٧
خالی نمودن اصولی بار		18	۴	۴	اختلالات اسکلتی عضلانی	وزن زیاد بار –	حمل شمش	٨

واحدپشتیبانی و کنترل کیفیت: شغل: کنترل کیفیت مكان : فولاد سازى تجهيز : نوع فعاليت: روتين * فعالیت / وظیفه (task): نظارت وضعیت شغل:روز کار غير روتين ارزیابی ریسک مرحله خطرات سطح پیشنهادات کنترلی ييامد رديف ریسک بالقوه شغلى ریسک شدت احتمال استفاده از وسایل حفاظت ضربه سقوط اشياء بازرسي ۳٠ ۶ فردی- سایرموارد برعهده متوسط ۵ ١ چشمی مغزى بر روی فرد ايمنى نواحى فوت یک تجهيزات استفاده از وسایل حفاظت متحرک و نفر – بازرسي فردی- سایرموارد برعهده متوسط ۴. ٨ ۲ جراحت دوار محيط چشمی ايمنى نواحى شدید کار گاہ استفاده از وسایل حفاظت خيلي استنشاق بازرسى پایین ١٢ گازها و ٣ فردی- سایرموارد برعهده بيهوشي چشمی بخارات ایمنی نواحی استفاده از وسایل حفاظت پایین مواد قابل نظارت بر فردی- سایرموارد برعهده ۱۶ سوختگی ۴ اشتعال انجام کار ايمنى نواحى سقوط افراد استفاده از وسایل حفاظت بازرسى متوسط 47 ۶ مرگ ۵ فردی- سایرموارد برعهده به حفره چشمی های کارگاه ايمني نواحي استفاده از وسایل حفاظت سطوح بازرسي ۱۶ در رفتگی ۶ فردی- سایرموارد برعهده پایین ۴ ۴ لغزنده چشمی ايمنى نواحى

					l			1
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	18	۴	۴	سوختگی ناشی از تماس با اشیاء داغ	سطوح داغ	بازرسی چشمی	γ
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	پایین	۲٠	۵	۴	برق گرفتگی	الكتريسيسته	بازرسی چشمی	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	پایین	18	۴	۴	کاهش شنوایی	سر و صدا	بازرسی چشمی	٩
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	بیماری	ارتعاش	بازرسی چشمی	1.
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	حساسیت ریوی	گرد و غبار	بازرسی چشمی	11
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	گرمازدگی	گرما	بازرسی چشمی	17
استفاده از وسایل حفاظت فردی	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	عوامل بیولوژیکی	بازرسی چشمی	18
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	١٢	٣	۴	حساسیت پوستی	تماس با روغن و گريس	بازرسی چشمی	14

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	اختلالات عصبی	فشار روحی و روانی	بازرسی چشمی	۱۵
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	خیلی پایین	17	٣	۴	كمردرد	سطوح ناهموار	بازرسی چشمی	١٧

۴-۴- ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین

یکی از روشهای بررسی ریسک و مدیریت آن متد ویلیام فاین ۱ می باشد. از این روش برای تصمیم گیری در باره ضرورت و موجه بودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای هرچه سریعتر برنامه های کنترل خطرات استفاده می شود. در روش ویلیام فاین پس از شکستن وظایف و تعیین خطرات مربوط به هر وظیفه ابتدا پیامد خطر مورد نظر، میزان مواجهه و احتمال وقوع خطر تعیین شده و سپس رتبه ریسک از حاصلضرب سه عدد مذکور به دست می آید. در مرحله بعد با توجه به رتبه ریسک اقدام به تعیین سطوح ریسک کردیم، که بر اساس ویلیام فاین سطوح ریسک در سه دسته قرار می گیرند. در صورتی که عدد رتبه ریسک بین ۱۰ تا ۸۹ باشد، سطح ریسک برابر با ۳ بوده و نشان دهنده این است وضعیت اضطراری نیست اما خطر باید بدون تاخیر حذف شود. اگر عدد رتبه ریسک بین ۱۹۹۰ باشد، سطح ریسک برابر با ۲ بوده و نشان دهنده شرایط اضطراری است که توجهات لازم باید در اسرع وقت صورت گیرید. در نهایت اگر عدد رتبه ریسک بالاتر از ۲۰۰ باشد، سطح رتبه ریسک برابر ۱ بوده و بیانگر این مطلب است که اصلاحات فوری نیاز است و فعالیت بایستی متوقف شود تا خطر کاهش یابد. در گام آخر از انجام مطالعه با توجه به ریسک های شناسایی شده و اولویت آن ها راهکارهای کنترلی برای حذف یا کاهش سطح خطرات برسی شده و در نهایت پیشنهاد گردید. در این بخش هدف ،ارزیابی خطرات می باشد و بحث هزینه مطرح نمی باشد. پس از شناسایی خطرات و آنالیز مشاغل شناسایی شده، ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین انجام باشد. پس از شناسایی خطرات و آنالیز مشاغل شناسایی شده، ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین انجام باشد.

^{\ -} Williamfine

جدول۴-۲- ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین

	<u> </u>				,			
پیشنهادات کنترلی	ميزان خطر	نمره خطر R	تماس E	شدت C	احتما Pل	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
نصب حفاظ						تصادف		
برای ماشین	غير معمول	۱۲۰	۵	۴	۶	قراضه ها با		١
انتقال						افراد		
خالی نمودن	معمول	17	۲	۶	١	واژ گونی		۲
اصولی بار						ماشین		
						خطر		
رعايت تخليه						ار گونومیکی		
ر ۔۔۔۔۔ اصولی بار	معمول	۴۸	۶	٢	۴	-اعمال	11	٣
اعتونی در						نیروی بیش	تخلیه	
						از حد	قراضه	
استفاده از							واحد:	
وسايل			_		_	فشار	فراوری	
حفاظت	معمول	48	۶	١	۶	تماسی در		۴
فردی						ناحیه دستها		
رعايت						برخورد		
دستورالعمل	غير معمول	98	۴	۴	۶	قراضه ها با		۵
های ایمنی						افراد		
رعايت تخليه						حمل		
اصولی بار	غير معمول	17.	۶	٢	1.	نامناسب بار		۶

		1		ı		1	1	1
خالی نمودن اصولی بار	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پرتاب پلیسه		٧
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس با روغن قراضه ها		٨
رعایت تخلیه	معمول	٧٢	۶	٢	۶	وضعیت بدنی نامناسب		٩
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قراضه ها		١
کاهش وزن قراضه ها ، خودکار سازی فرایند	معمول	٧٢	۶	۲	۶	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قراضه ها	واحد:	۲
نصب حفاظ برای ماشین انتقال	غير معمول	98	۴	۴	۶	تصادف قراضه ها با افراد	فراوری تفکیک و جداسازی	٣
خالی نمودن اصولی بار	معمول	77	۶	۲	۶	پرتاب پلیسه		۴
رعایت تخلیه اصولی بار	معمول	٧٢	۶	۲	۶	تفکیک و جداسازی ضایعات - حمل نامناسب بار		۵

رعایت تخلیه	معمول	٧٢	۶	٢	۶	اعمال - نیروی بیش از حد		۶
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	فشار تماسی در ناحیه دستها		γ
رعایت دستورالعمل های ایمنی	غير معمول	98	۴	۴	۶	برخورد قراضه ها با افراد		٨
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	معمول	٣۶	۶	۶	۶	تماس با روغن قراضه ها		٩
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قراضه ها	واحد:	١
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	معمول	۶۰	۵	۲	۶	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قراضه ها	فراوری برشکاری	٢

	ı						
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده- نشسته	غير معمول	٩ <i>۶</i>	٨	۲	۶	ایستادن طولانی مدت	٣
استفاده از عینک محافظ	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پرتاب پلیسه	
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی	غير معمول	9,5	٨	۲	۶	استنشاق گرد و غبار فلزات	
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	غير معمول	98	٨	۲	۶	تماس با سر و صدای زیاد	۴
استفاده از دستکش مناسب	معمول	۴۸	۶	۲	۴	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	

	1	1		1			
دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	غیر معمول	144	۶	۴	۶	برخورد دست ها با تیغه اره	
عدم استفاده از لباس گشاد، دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	غیر معمول	98	۴	۶	۴	گیر کردن لباس در قسمت های متحرک دستگاه	
چرخش شغلی، استفاده از صفحات جاذب جاذب ارتعاش زیر پای	معمول	٣۶	۶	١	۶	ارتعاش در محیط کار	
استفاده از لوسیون های محافظ	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس دست ها با روغن ها و روان کننده ها	

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر	نمره خطر	تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
استفاده از جرثقیل سقفی برای بالابردن قراضه ها	غیر معمول	17.	۵	۶	۴	خطرات مکانیکی -تصادم لیفتراک با اپراتور		١
استفاده از جرثقیل سقفی برای بالابردن قراضه ها	غیر معمول	95	۴	۴	۶	سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور	واحد: فراوری شغل:بارگیری	۲
چرخش شغلی، استفاده از صفحات جاذب ارتعاش زیر پای	معمول	17	۲	١	۶	ارتعاش در محیط کار	و حمل	٣
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	غیر معمول	95	٨	۲	۶	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قراضه ها		۴

	П	1		1		T	
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	غیر معمول	98	٨	۲	۶	نحوه برداشتن قطعات	۵
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده-نشسته	غير معمول	9,5	٨	٢	۶	ایستادن طولانی مدت	۶
استفاده از عینک محافظ	معمول	٧٢	۶	٢	۶	پرتاب پلیسه	٧
رعایت دستورالعمل های ایمنی	معمول	٨٠	۵	۴	۴	گیر کردن دست اپراتور بین قالب و سطح زیر قالب	*
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	تماس با سر و صدای زیاد	٩
استفاده از دستکش مناسب	معمول	۴۸	۴	۲	۶	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	1.
دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	غیر معمول	14.	۵	۴	۶	برخورد دست ها با تیغه اره	11

	•		•			•	,	
عدم استفاده از لباس گشاد، دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	معمول	۴۸	۴	۶	۲	گیر کردن لباس در قسمت های متحرک دستگاه		17
آموزش در خصوص اصلاح پوسچر و طریق صحیح برداشتن قطعه	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پوسچر نامناسب در حین برداشتن قطعات		١
آموزش، اصلاح دسته ها	معمول	۴۸	۴	۲	۶	سقوط قطعه هنگام انتقال		۲
تغییر مکان سبد حاوی قطعات	غیر معمول	વક	٨	۲	۶	چرخش کمر هنگام قرار دادن قطعه زیر پرس	واحد: فراوری شغل: پرسکاری	٣
چرخش شغلی	غير معمول	9,5	٨	۲	۶	ایستادن طولانی مدت		۴
دقت در انجام کار، استفاده از انبر مناسب تر	معمول	٧٢	۶	۲	۶	افتادن قطعه از انبر		۵
استفاده از زیر پایی مناسب	غير معمول	98	٨	٢	۴	عدم تناسب تخته زیر پا		۶

		1		1			
استفاده از دستکش های مناسب و مقاوم در برابر حرارت	معمول	۴.	۵	۲	۴	عدم تناسب دستکش اپراتور	γ
استفاده از عینک محافظ	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پرتاب پلیسه	
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	تماس با سر و صدای زیاد محیط	
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	٧٢	۶	۲	۶	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	٨
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	معمول	۶۰	۵	۲	۶	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	
چرخش شغلی، استفاده از صفحات جاذب ارتعاش زیر پای اپراتور	معمول	۶۰	۵	١	۶	ارتعاش محیط کار	

استفاده از کلید						گیر کردن	
های دو دستی	معمول	٨٠	۵	۴	۴	دست زیر	
به جای پدال پا						دستگاه پرس	
						قرار گرفتن	
						بدن و دست	
اطمینان از						کارگر زیر	
خاموش بودن	غير معمول	98	۴	۴	۶	پرس حین	
دستگاه	محمون					عمل تميز	
						کردن پایان	
						کار	

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر		تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	فشار تماسی در ناحیه دستها		١
رعایت دستورالعمل های ایمنی	معمول	۴۰	۵	٢	۴	برخورد قراضه ها با افراد	واحد: فراوری شغل:	٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	۴۸	۴	۲	۶	تماس با روغن قراضه ها	تامین قراضه	٣
رعایت تخلیه اصولی بار	معمول	٧٢	۶	۲	۶	حمل نامناسب بار		۴

از مشعل سازی آماده دقت و قبل در کار رعایت نسبت دقیق گاز	معمول غير	۸۰	4	۶	۴	افتادن مشعل حین اماده سازی تنظیم نبودن شعله		١
در مشعل	معمول					مشعل		
استفاده از گیره مناسب و مطمئن	معمول	54	۴	۴	۴	ثابت نبودن مشعل به شکل مناسب		٣
آموزش نحوه صحیح انجام کار	معمول	48	۶	١	۶	پوسچر نامناسب حین نصب مشعل	واحد:ذوب ش غ ل: شارژکوره	۴
تعمیر کاور — استفاده از کلاه و عینک ایمنی	معمول	٧٢	٢	٢	۶	پرتاب گندله از کالسکه بالای شارژ بین / سرخوردن بر روی DRI و گندله		۵
استفاده از CO سنج	معمول	۴۸	۴	۶	۲	گازگرفتگی با CO		۶

	1		ı	ı	1		1	
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	18	۴	۲	٢	شکستن Sight glass		٧
رعایت کامل						ریختن مواد		
دستورالعمل هاى	غير	۱۲۸	۴	٨	۴	در کوره و		٨
ایمنی- استفاده از	معمول	117	'	^	'	خطر		^
وسایل حفاظت فردی						آتشسوزي		
رعايت كامل						1		
دستورالعمل هاى	غير	۱۲۸	۴	٨	۴	ریختن مواد در کوره و		٩
ایمنی- استفاده از	معمول	117	,	^	'	در توره و خطر انفجار		,
وسایل حفاظت فردی						عصر العامار		
راهکار های کنترل صدا	غير					تماس با سر		
در محیط، استفاده از	ير معمول	98	٨	٢	۶	و صدای		١٠
گوشی حفاظتی						زیاد محیط		
استفاده از سیستم						استنشاق		
تهویه مناسب،	غير					گرد و غبار		
استفاده از ماسک های	معمول	98	٨	٢	۶	فلزی و		11
تنفسی مناسب						ميست روغن ،		
						ها		
						تماس		17
استفاده از سیستم						پوست با		
تهویه مناسب و	معمول	٣۶	۶	١	۶	روغن ها و		
لوسيون هاى محافظ						روان کننده		
						ها		
استفاده از وسایل	غير	17.	۵	۴	۶	تجهيزات		١٣
حفاظت فردى- تهيه	معمول	11*	ω	1	,	متحرک و		

	1				ı	I	1	
دستورالعمل عملياتي						دوار اطراف		
موارد ایمنی کار						کوره		
استفاده از وسایل								14
حفاظت فردی- تهیه	معمول	٨٠	۵	۴	۴	مواد قابل		
دستورالعمل عملياتي						اشتعال		
موارد ایمنی کار								
استفاده از وسایل	معمول					سقوط افراد		۱۵
حفاظت فردی- تهیه		٣٢	۴	۴	۲	در کوره های		
دستورالعمل عملياتي								
موارد ایمنی کار						dc		
استفاده از وسایل	معمول							18
حفاظت فردى- تهيه		٨	۴	١	۲	and the state		
دستورالعمل عملياتي		٨	,	1	1	سطوح لغزنده		
موارد ایمنی کار								
استفاده از وسایل	معمول							١٧
حفاظت فردی- تهیه		۴۸	۴	۲	۶	سطوح داغ		
دستورالعمل عملياتى		, ,	'	'	, ,	ستون در		
موارد ایمنی کار								
تهيه دستورالعمل	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرما		١٨
عملیاتی موارد ایمنی کار						,		

پیشنهادات کنترل <i>ی</i>	میزان خطر		تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	غیر معمول	17.	۵	۶	۴	سقوط اشیاء بر روی اپراتور		١
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	غیر معمول	٨٠	۵	۴	۴	تجهیزات متحرک و دوار اطراف کوره		۲
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	٨٠	۴	۲	1.	استنشاق گازها و بخارات	واحد:ذوب شغل: نظارت و	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۶۴	۴	۴	۴	مواد قابل اشتعال	پایش کوره	۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	٣٢	۴	۲	۴	سقوط افراد در کوره های dc		۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	18	۴	١	۴	سطوح لغزنده		۶

	1				1	T	1
استفاده از وسایل حفاظت فردی-	غير						
سايرموارد برعهده	معمول	98	٨	٢	۶	سطوح داغ	٧
ایمنی نواحی							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردى-		.,,,				الكتريسيته فشار	
سايرموارد برعهده	معمول	٧٢	۴	٣	۶	قوی	٨
ايمنى نواحى							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردى-	:			۲			
تهيه دستورالعمل	غیر معمول	98	٨	١	۶	سر و صدا	٩
عملیاتی موارد	Oyuu						
ایمنی کار							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی -							
تهيه دستورالعمل	معمول	74	۴	١	۶	ارتعاش	١٠
عملیاتی موارد							
ایمنی کار							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-	معمول	۴۸	۴	۲	۶	گرد و غبار	11
سايرموارد برعهده						J. J.	
ایمنی نواحی							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-	معمول	74	۴	١	۶	گرما	١٢
سايرموارد برعهده							
ايمنى نواحى							

	1		1	1	ı		I	
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	معمول	74	۴	,	۶	عوامل بیولوژیکی		١٣
سايرموارد برعهده	Oyum		·	·	,	حوالمن البير توريدي		
ايمنى نواحى								
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	معمول	74	۴	١	۶	تماس با روغن و		14
سايرموارد برعهده	معمول	11	'	1	,	گریس		11
ايمنى نواحى								
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	معمول	44	۴	١	۶	فشار روحی و		۱۵
سايرموارد برعهده	معمول	11	'	'	,	روانی		۱ω
ايمنى نواحى								
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	t.	% C	۶	١	۶	1. al: = !-		18
سايرموارد برعهده	معمول	17	,	1	′	سطوح ناهموار		1/
ايمنى نواحى								

پیشنهادات کنترل <i>ی</i>	میزان خطر	نمره خطر	تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
تعمیر کاور — استفاده از کلاه و عینک ایمنی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پرتاب گندله از کالسکه بالای شارژ بین / سرخوردن بر روی DRI و گندله		١
استفاده از CO سنج	غیر معمول	17.	۵	۶	۴	گازگرفتگی با CO		۲
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	۶۰	۵	٢	۶	Sight شکستن glass		٣
رفتن به زیر ریفورمر با همراه داشتن CO سنج	معمول	۶۴	۴	۴	۴	آتشسوزی	واحد:ذوب شغل:	۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	پرتاب مواد مذاب	سرباره گیری	۵
رعایت دستورالعمل های ایمنی	غیر معمول	98	۴	۶	۶	خطر انفجار در صورت ورود مواد سرد به کوره		۶
رعایت دستورالعمل های ایمنی	معمول	۶۴	۴	۴	۴	ریختن مواد سرباره روی اپراتور		γ
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	معمول	٣٢	٨	١	۴	تماس با سر و صدای زیاد محیط		٨

				ı	1	T	ı	
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	۴۸	٨	١	۶	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها		٩
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها		1.
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرد و غبار		11
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرما		١٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	48	۶	١	۶	عوامل بيولوژيكى		١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	سطوح داغ		14

			1	1	ı			1
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	فشار روحی و روانی		۱۵
استفاده از عینک مخصوص در حین نمونه برداری از ذوب	معمول	٧٢	۶	۲	۶	خطر برق زدگی چشم		١
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	سطوح داغ	واحد:ذوب شغل:	٢
رفتن به زیر ریفورمر با همراه داشتن CO سنج	غیر معمول	98	۴	۴	۶	آتشسوزی	انالیز گیری	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی	غير معمول	17.	۵	۴	۶	پرتاب مواد مذاب		۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۶۰	۵	٢	۶	استنشاق گازها و بخارات		۵

	1	1				T	1
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	٣٢	۴	۲	۴	مواد قابل اشتعال	۶
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	معمول	۴۸	٨	١	۶	تماس با سر و صدای زیاد محیط	٧
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	٣٢	*	•	۴	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	18	۴	١	۴	سطوح لغزنده	

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر		تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
عایق نمودن شیلنگهای اکسیژن که برای باالا بردن دمای پاتیل	معمول	5 \$	۴	۴	۴	خطر حریق		١
عایق نمودن شیلنگهای اکسیژن که برای باالا بردن دمای پاتیل	غیر معمول	98	۴	۶	۴	خطر انفجار		۲
استفاده از شیلد صورت	غير معمول	17.	۵	۴	۶	پاشش ذوب به صورت اپراتور شارژ کوره	واحد:ذوب شغل: تخلیه	٣
نصب حفاظ	معمول	٣٢	۴	۲	۴	سقوط افراد	ذوب	۴
بازدید چشمی از جرثقیل سقفی بدون هماهنگی با اپراتور جرثقیل	معمول	٣٢	۲	۴	۴	برخورد جرثقیل با کارگر		۵
استفاده اپراتور برشکار از عینک مخصوص	معمول	74	۲	۲	۶	ورود اجسام خارجی به چشم		۶

	1	1			1	Т	ı	1
استفاده کارگران سایت از ماسک و وجود دود غلیظ در اثر عدم تهویه مناسب سایت	معمول	٧٢	۶	٢	۶	وجود بخارات تنفسی		Υ
نگهداشتن جرثقیل در ارتفاع کم	معمول	74	٢	٢	۶	آسیب به سیم بکسل جرثقیل و سقوط ان		٨
استفاده از		۶.	۵	۲	۶			٩
دستکش و عینک مخصوص حین ریختهگری در واحد ایستگاه سی سی ام	معمول					خطر پاشش مذاب روی بدن کارگر		
		٣٢	۴	٢	۴			١٠
جلوگیری از ریختن مواد سرد به کوره	معمول					خطر پاشش ذوب روی سایر افراد		
استفاده از وسایل حفاظت فردی	غیر معمول	98	٨	۲	۶	سرصدای کوره		11

		I		1			ı	
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	٧٢	۶	٢	۶	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها		17
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	معمول	٣۶	۶	1	۶	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها		18
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	۴۸	٨	١	۶	گرما		14
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	۴۸	٨	١	۶	عوامل بيولوژيكى		۱۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	۴۸	٨	١	۶	سطوح داغ		18
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	۴۸	٨	١	۶	فشار روحی و روانی		١٧

				I		I		
عایق نمودن شیلنگ های اکسیژن که برای باالا بردن دمای پاتیل	غیر معمول	98	۴	۴	۶	خطر حریق		١
عایق نمودن شیلنگهای اکسیژن که برای باالا بردن دمای پاتیل	غير معمول	144	۴	۶	۶	خطر انفجار		٢
استفاده از شیلد صورت	غير معمول	144	۴	۶	۶	پاشش ذوب به صورت اپراتور شارژ کوره		٣
نصب حفاظ	معمول	٣٢	۴	۲	۴	سقوط افراد	واحد:	۴
بازدید چشمی از جرثقیل سقفی بدون هماهنگی با اپراتور جرثقیل	معمول	۶۴	۴	۴	۴	برخورد جرثقیل با کارگر	ذوب شغل: افزودن مواد کمک	۵
استفاده اپراتور برشکار از عینک مخصوص	معمول	٣٢	۴	٢	۴	ورود اجسام خارجی به چشم	ذوب	۶
استفاده کارگران سایت از ماسک و وجود دود غلیظ در اثر عدم تهویه مناسب سایت	معمول	٧٢	۶	٢	۶	وجود بخارات تنفسی		γ
نگهداشتن جرثقیل در ارتفاع کم	معمول	۴۸	۴	۲	۶	آسیب به سیم بکسل جرثقیل و سقوط ان		٨

	1		1	ı		T	ı	
استفاده از دستکش و عینک						خطر پاشش		
مخصوص حین ریخته گری در	معمول	٧٢	۶	٢	۶	مذاب روی بدن کارگر		
واحد ایستگاه سی سی ام								
استفاده از عینک مخصوص	معمول	٧٢	۶	٢	۶	خطر برق زدگی چشم		
استفاده از وسایل حفاظت فردی	غير معمول	98	٨	٢	۶	سرصدای کوره		
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٧٢	۶	۲	۶	گرما		
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٣۶	۶	١	۶	عوامل بیولوژیکی		
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	سطوح داغ		
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد	معمول	74	۶	١	۴	فشار روحی و روانی		
ايمنى كار								

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر		تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديغ
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۶۴	۴	۴	۴	سقوط فرد		١
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	غیر معمول	144	۴	۶	۶	تجهیزات متحرک و دوار		٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	غیر معمول	98	٨	۲	۶	استنشاق گازها و بخارات	واحد: ذوب شغل:	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۴۸	۴	۲	۶	مواد قابل اشتعال	ایستگاه حمل پاتیل	۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	54	۴	۴	۴	سقوط تجهيزات		۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	٣٢	۴	۲	۴	سطوح لغزنده		۶

	1						
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده	معمول	٧٢	۶	۲	۶	سطوح داغ	٧
ایمنی نواحی							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردى-	,	1 C 1	۴	۲	۶	الكتريسيسته فشار	
سايرموارد برعهده	معمول	۴۸	7	,	7	ضعيف	٨
ایمنی نواحی							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-							
تهيه دستورالعمل		18.	٨	۲	١٠	سر و صدا	٩
عملیاتی موارد	معمول						
ایمنی کار							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی -							
تهیه دستورالعمل	معمول	38	۶	١	۶	ارتعاش	١٠
عملیاتی موارد							
ایمنی کار							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-							
تهيه دستورالعمل	معمول	۴.	۲	۲	١٠	گرد و غبار	11
عملیاتی موارد							
ایمنی کار							

		1					
تهيه دستورالعمل							
عملیاتی موارد	معمول	3	۶	١	۶	گرما	17
ایمنی کار							
استفاده از وسایل	معمول	٣۶	۶	١	۶	عوامل بيولوژيکي	١٣
حفاظت فردی							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-						تماس با روغن و	
تهيه دستورالعمل	معمول	38	۶	١	۶	گ . رر ک ر گریس	14
عملیاتی موارد						<i>O</i>	
ایمنی کار							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-							
تهيه دستورالعمل	معمول	٣۶	۶	١	۶	فشار روحی و روانی	۱۵
عملیاتی موارد	معمول	17	,	'	,	حسار روحی و روایی	٦
ایمنی کار							
تهيه دستورالعمل							
عملیاتی موارد ایمنی کار	عیر	144	۶	۴	۶	الکتریسیته فشار قوی	18
ایمنی کار	معمول					قوی	

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر		تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۴۸	۴	۲	۶	سقوط فرد		١
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	54	۴	۴	۴	تجهیزات متحرک و دوار	واحد:نسوز	۲
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	98	٨	۲	۶	استنشاق گازها و بخارات	کاری شغل: نسوز کاری	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۴۸	۴	۲	۶	مواد قابل اشتعال	کوره	۴
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۴۸	۴	۴	۶	اتش سوزی		۵

	1	1			П	T	1	1
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۴۸	۴	٢	۴	سطوح لغزنده		۶
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	۴۸	۶	٢	۴	سطوح داغ		γ
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	٣٢	۴	۲	۴	الكتريسيسته فشار ضعيف		٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	غیر معمول	98	٨	۲	۶	سر و صدا		٩
استفاده از وسایل حفاظت فردی - تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	74	۶	١	۴	ارتعاش		١٠

			1	1				1
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	18	۲	۲	۴	گرد و غبار		11
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرما		١٢
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٣۶	۶	١	۶	عوامل بيولوژيكى		١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس با روغن و گریس		14
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	معمول	٣۶	۶	١	۶	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قطعات	واحد:	١
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	معمول	٣۶	۶	١	۶	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قطعات	ccm شغل: ایستگاه	۲
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده-نشسته	معمول	۴۸	٨	١	۶	ایستادن طولانی مدت	تورج	٣

	1	l					
استفاده از عینک محافظ	معمول	۶۰	۵	۲	۶	پرتاب مواد مذاب ریخته گری	۴
استفاده از سیستم تهویه							
	معمول	48	۶	١	۶	استنشاق گرد و غبار فلزات	۵
تنفسی مناسب							
راهکار های کنترل صدا در	غير					تماس با سر و	
محیط، استفاده از	معمول	98	٨	٢	۶	صدای زیاد	۶
گوشی حفاظتی استفاده از						برخورد دست با	
دستکش مناسب	معمول	٣٠	۵	١	۶	سطح ناصاف میله ها	٧
استفاده از سیستم						تماس پوست با	
تهویه مناسب و لوسیون های	معمول	٣٠	۵	١	۶	روغن ها و روان کننده ها	٨
محافظ استفاده از وسایل							
حفاظت فردی-							
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد	معمول	48	۶	١	۶	گرد و غبار	٩
ایمنی کار							

تهيه دستورالعمل							
عملیاتی موارد	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرما	١٠
ایمنی کار							
استفاده از وسایل							
حفاظت فردی	معمول	3	۶	١	۶	عوامل بيولوژيكى	11

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر	نمره خطر	تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	معمول	٧٢	۶	٢	۶	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن قطعات		١
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	معمول	٧٢	۶	٢	۶	بیماری اسکلتی عضلانی از وزن قطعات		۲
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده-نشسته	غير معمول	9,5	٨	٢	۶	ایستادن طولانی مدت	واحد: ccm شغل:	٣
استفاده از عینک محافظ	معمول	۶۰	۵	۲	۶	پرتاب مواد مذاب ریخته گری	ریخته گری	۴
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	٧٢	۶	٢	۶	استنشاق گرد و غبار فلزات		۵

						T		
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	غیر معمول	98	٨	۲	۶	تماس با سر و صدای زیاد		۶
استفاده از دستکش مناسب	معمول	۶۰	۵	۲	۶	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها		٧
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	معمول	٣٠	۵	١	۶	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها		٨
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٧٢	۶	۲	۶	گرد و غبار		٩
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرما		1.
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٣۶	۶	١	۶	عوامل بيولوژيكى		11
آموزش نحوه صحیح برداشتن قطعات	معمول	٣۶	۶	١	۶	پوسچر نامناسب بدن حین برداشتن میله ها		١
کاهش اندازه میله ها، خودکار سازی فرایند	معمول	٣۶	۶	١	۶	نحوه صحیح برداشتن قطعات	واحد: ccm شغل: برش	٢
طراحی ایستگاه کار به صورت ایستاده-نشسته	معمول	۴۸	٨	١	۶	ایستادن طولانی مدت	کاری	٣

استفاده از عینک محافظ	معمول	۶۰	۵	٢	۶	پرتاب پلیسه	۴
استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	٣۶	۶	•	۶	استنشاق گرد و غبار فلزات	۵
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	معمول	9,5	٨	۲	۶	تماس با سر و صدای زیاد	۶
استفاده از دستکش مناسب	معمول	۶۰	۵	۲	۶	برخورد دست با سطح ناصاف میله ها	γ
دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	غير معمول	17.	٨	۴	۶	برخورد دست ها با تیغه اره	٨
عدم استفاده از لباس گشاد، دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند	معمول	۶۴	۴	۴	۴	گیر کردن لباس در قسمت های متحرک دستگاه	٩
راهکار های کنترل صدا در محیط، استفاده از گوشی حفاظتی	معمول	٧٢	۶	۲	۶	تماس با سر و صدای زیاد محیط	1.

استفاده از سیستم تهویه مناسب، استفاده از ماسک های تنفسی مناسب	معمول	٧٢	۶	۲	۶	استنشاق گرد و غبار فلزی و میست روغن ها	11
استفاده از سیستم تهویه مناسب و لوسیون های محافظ	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس پوست با روغن ها و روان کننده ها	17

پیشنهادات کنترلی	میزان خطر	نمره خطر	تماس	شدت	احتمال	شرح خطر	فعالیت تحت بررسی	رديف
خالی نمودن اصولی بار	معمول	84	۴	۴	۴	ریزش شمش ها		١
رعایت تخلیه	غیر معمول	98	۴	۶	۴	واژگونی ماشین حمل شمش		۲
رعایت تخلیه اصولی بار	معمول	۴۸	٨	١	۶	خطر ارگونومیکی:	واحد: ccm	٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی	معمول	٣٠	۵	١	۶	-اعمال نیروی بیش از حد	شغل: حمل شمش	۴
رعایت دستورالعمل های ایمنی	معمول	٣۶	۶	١	۶	فشار تماسی در ناحیه دستها		۵

رعايت تخليه	غير	۱۲۸	٨	۴	۴	سقوط شمش		۶
اصولی بار	معمول					روی افراد		
خالی نمودن اصولی بار	معمول	٣٠	۵	١	۶	حمل نامناسب بار		٧
) , 		
خالی نمودن اصولی بار	معمول	۶۰	۵	۲	۶	وزن زیاد بار		٨
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	معمول	54	۴	۴	۴	سقوط اشياء		١
سايرموارد برعهده						بر روی فرد		
ایمنی نواحی								
استفاده از وسایل						تجهيزات		
حفاظت فردی-	,	54	۴	۴	۴	متحرک و		Ų
سايرموارد برعهده	معمول	71	۲	۲	۲	دوار محيط		۲
ایمنی نواحی						کارگاه	4	
استفاده از وسایل						استنشاق	واحدپشتیبانی و کنترل	
حفاظت فردی-	معمول	38	۶	١	۶	استساق گازها و	كيفيت :	٣
سايرموارد برعهده						بخارات	شغل: كنترل	
ایمنی نواحی							كيفيت	
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	t	54	۴	۴	۴	مواد قابل		۴
سايرموارد برعهده	معمول	/ 1	1	1	1	اشتعال		١
ایمنی نواحی								
استفاده از وسایل						1:1:1:		
حفاظت فردی-	غير	98	۴	۴	۶	سقوط افراد به حفره های		۵
سايرموارد برعهده	معمول	\'\	,	'	,	به حفره های کارگاه		w
ايمنى نواحى								

	1		1			ı	ī	1
استفاده از وسایل حفاظت فردی-	معمول	18	۴	١	۴	سطوح لغزنده		۶
سایرموارد برعهده ایمنی نواحی								
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	معمول	۴۸	۴	۲	۶	سطوح داغ		٧
سایرموارد برعهده ایمنی نواحی								
3 7 6 "								
استفاده از وسایل حفاظت فردی-								
تهيه دستورالعمل	معمول	18	۴	١	۴	الكتريسيسته فشار ضعيف		٨
عملیاتی موارد						. ,		
ایمنی کار								
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی -	1	٧٢	۶	۲	۶	1		٩
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد	معمول	* 1	,	,	,	سر و صدا		,
ایمنی کار								
استفاده از وسایل								
حفاظت فردی-	,	٣۶	۶	١	۶	۵۱ ۱		١٠
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد	معمول	17	,	1	,	ارتعاش		, ,
ایمنی کار								
تهيه دستورالعمل								
عملیاتی موارد	معمول	٣۶	۶	١	۶	گرد و غبار		11
ایمنی کار استفاده از وسایل								
حفاظت فردی	معمول	38	١	١	۶	گرما		17

استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	عوامل بیولوژیکی	١٣
استفاده از وسایل حفاظت فردی- تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	تماس با روغن و گریس	14
تهیه دستورالعمل عملیاتی موارد ایمنی کار	معمول	٣۶	۶	١	۶	فشار روحی و روانی	۱۵
استفاده از وسایل حفاظت فردی- سایرموارد برعهده ایمنی نواحی	معمول	٣۶	۶	١	۶	سطوح ناهموار	18

4-۵- تحلیل نتایج ارزیابی ریسک به روش آنالیز شغلی

با توجه به شناسایی فعالیت ها و ارزیابی ریسک در صنعت فولادطبق جدول(۱-۴)، میانگین نمره ریسک در واحد های مختلف به شرح جدول زیر می باشد:


جدول۴-۳- میانگین نمره ریسک در آنالیز ایمنی شغلی

میانگین	واحد
۲۳/۸۵	فرآوری
77. V	ذوب
T • / T 9	نسوز کاری
Y•/Y1	ССМ
۱۸/۲۵	پشتیبانی

نمودار فراوانی۴-۱مشخص شده است.

جدول ۴-۴- فراوانی رتبه بندی ریسک در آنالیز ایمنی شغلی

درصد	فراوانی ریسک	نمره ریسک	سطح ریسک
•	•	۰_٣	جزیی
۳۰,۵	٧٣	17-4	خیلی پایین
40,5	٩٧	15-72	پایین
۲۲,۶	۵۴	79-47	متوسط
۶,۳	۱۵	44-81	بالا
•		۶۸-۱۰۰	خيلي بالا



نمودار ۴-۱- رتبه بندی ریسک ها

از مطالعه ۲۰ ایستگاه شغلی در صنعت فولاد و ارزیابی فعالیت های آنها با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی، ۲۲۸ درصد ریسک شناسایی شد که ۳۰/۵ درصد سطح ریسک خیلی پایین، ۴۰/۶ درصد ریسک پایین، ۲۲/۶ درصد ریسک متوسط و ۶/۳ درصد ریسک بالا داشته اند. در جدول(۴–۵) میانگین نمره ریسک ها با روش ویلیام فاین

تعیین گردید. در نمودار ۴-۱- که به بررسی فراوانی ریسک ها پرداخته شد، بیشترین فراوانی رتبه ریسک در ایستگاه های ذوب و برشکاری می باشد.

جدول۴-۵- میانگین نمره ریسک به روش ویلیام فاین


<u> </u>	""" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""		
میانگین	واحد		
V٣/۶٣	فرآوری		
۶۳/۹۵	ذوب		
47/19	نسوز کاری		
۵۷	ССМ		
40/0	پشتیبانی		

۴-۶- تحلیل نتایج ارزیابی ریسک ویلیام فاین

برای انجام این تحقیق، ابتدا سوابق مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق مطالعه گردید و مستندات فنی واحد بررسی گردید. سپس ورودی ها و خروجی های هر واحد شناسایی و عوامل بالقوه خطر متناسب با هر یک از ورودی ها و مواردی که از خروجی ها نتیجه گردید شناسایی و برای کسب اطلاعات بیشتر پرسشنامه هایی تهیه و در اختیار پرسنل مربوطه قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز کسب شد. سپس جهت شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست از روش ویلیام فاین استفاده شد که در این روش خطرات بالقوه بر اساس محاسبه احتمال وقوع، شدت اثر و میزان تماس بدست آمد و به صورت ریسک های سطح بالا، متوسط و کم طبقه بندی گردیدند. براساس نتایج حاصله از مطالعه ۲۰ وظیفه در صنعت فولاد به روش ویلیام فاین، ۲۳۸ ریسک شناسایی شد که از این تعداد ۱۸۴ ریسکها (۷۷٫۳ درصد) معمول و ۵۴ ریسک (۲۲٫۷ درصد) غیرمعمول بوده اند.

۴-۷- مقایسه میانگین رتبه ریسک در دو روش ارزیابی ریسک

با توجه به نمودار (۴-۲) از مقایسه دو روش ارزیابی ریسک ها، مشاهده می شود که نمره ریسک در روش ویلیام فاین بیشتر گزارش شده است. در نتیجه این روش با دقت بیشتری به خطرات پیوسته است. در ارزیابی ریسک آنالیز ایمنی شغلی به شکستن شغل ها و ریز شدن خطرات اهمیت داده شده و رتبه ریسک از اهمیت ویژه ای بر خوردار نبوده است.



نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین نمره ریسک در دو روش ارزیابی ریسک

نتيجه گيري

در فصل چهارم خطرات شناسایی شده از بیست ایستگاه در صنایع فولاد مبارکه مورد بررسی و ارزیابی دقیق با دو روش آنالیز شغلی و ویلیام فاین قرار گرفتند. پس از ارزیابی خطرات با ریسک های بالا تعیین و برای ریسک های پایین تر هم نیز راهکارهای کنترلی پیشنهاد گردید. در نهایت تحلیلی کلی از دو روش ارزیابی ریسک ارائه گردید تا در فصل بعدی به بحث این ارزیابی ها بپردازیم.

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات همان طور که اشاره شد در میان مشاغل مختلف، صنایع فلزی یکی از خطرناک ترین صنایع در جهان محسوب می شوند و میزان حوادث شغلی آن بیش از سایر صنایع گزارش شده است. در صنعت مورد مطالعه نیز ریسک های فراوانی وجود دارد که گاهی ممکن است این ریسک ها خسارات جانی و مالی زیادی را در پی داشته باشد. در این مطالعه ما با بررسی ۲۳۸ ریسک مهم و مشهود در صنعت فولاد سازی ارزیابی انجام داده و راه کارهای کنترلی در جهت کاهش این ریسک ها ارائه نمودیم.

۱-۵- نتیجه گیری

در ارزیابی ریسک صنایع فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از دو روش آنالیز حوادث شغلی و روش ویلیام فاین با توجه به نتایج بدست آمده و روش اتخاذ شده در جمع آوری و پردازش داده های مورد مطالعه می توان به صورت زیر نتیجه گیری نمود:

براساس نتایج حاصله از مطالعه ۲۰ ایستگاه شغلی، ۲۳۸ ریسک شناسایی شد که ۳۰/۵ درصد سطح ریسک خیلی پایین، ۴۰/۶ درصد ریسک پایین، ۲۲/۶ درصد ریسک بالا داشته اند. بیشترین ریسک ها در واحد فراوری و ذوب در بخش فولاد سازی می باشند. نتایج نشان میدهد که عمده خطرات شغلی در بخش های برش قراضه ها با خطر برخورد دست ها به تیغ اره با رتبه ریسک ۴۹، جابه جایی بار با لیفتراک و سقوط قطعه از روی قالب بر روی پای اپراتور با رتبه ریسک ۵۹، قرار دادن بار روی لیفتراک و خطر گیر کردن دست اپراتور بین قالب و سطح زیر قالب با رتبه ریسک ۴۹، قرار دادن قطعه زیر دستگاه با رتبه ریسک ۵۹، روشن نمودن اپراتور بین قالب و سطح زیر قالب با رتبه ریسک ۴۹، قرار دادن قطعه زیر دستگاه با رتبه ریسک ۵۹، روشن نمودن مشعل کوره و خطر افتادن مشعل از دست اپراتور درحین آماده سازی بار ربه ریسک ۹۸، بازرسی چشمی کوره و تجهیزات متحرک و دوار اطراف کوره با رتبه ریسک ۵۹، شارژ کوره و خطر گازگرفتگی با منوکسید با رتبه ۵۹، سرباره گیری کوره و خطر ریختن مواد سرباره روی اپراتور با رتبه ریسک ۶۵، نمونه گیری از کوره و خطر آتش سوزی با رتبه ریسک ۶۵، نمونه گیری کوره و خطر ریختن مواد سرباره روی اپراتور با رتبه ریسک ۴۹، اپراتوری جرثقیل و احتمال سقوط افراد با رتبه ریسک ۶۵، برش میله ها و خطر برخورد دست ها با تیغه اره با رتبه ریسک ۴۹، ممل شمش و خطر ریزش شمش ها با رتبه ریسک ۶۵ می باشند. در خطراتی با این رتبه باید در جهت اقدامات کاهش ریسک و پایش ریزش شمش ها با رتبه ریسک ۶۵ می باشند. در خطراتی با این رتبه باید در جهت اقدامات کاهش ریسک و پایش اقدامات کنترلی گام برداشت. در جدول (۱–۱) نمونه ای از این اقدامات بیان گردید. به عنوان مثال در واحد فراوری،

در واحد حمل و بارگیری با رعایت دستورالعمل های ایمنی و آموزش اصولی نکات ایمنی حمل بار به اپراتور ها میتوان از گیر کردن دست اپراتور بین قالب و سطح زیر قالب که پیامد آن قطع عضو می باشد تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد. یا در واحد ذوب که بیشترین خطرات احتمال می رود، می توان با استفاده از لوازم حفاظت فردی و یا استفاده صحیح از دستگاه ها از جمله گازسنج ها، خطرات مهمی که منجر به مرگ می شوند راکاهش داد. بیشترین خطرات در واحد ذوب را سوختگی ، آسیب های ریوی و انفجار های حاصل از گاز های برخواسته شده مانند منوکسید کربن که گازی سمی، بدون بو و کشنده می باشد به خود اختصاص داده است. در موارد بسیار مهمی با استفاده صحیح از یک لوازم حفاظت فردی مناسب در موقعیت کاری میتوان رتبه ریسک را کاهش یا به طور کلی به صفر رساند به عنوان مثال در واحد برش میله با استفاده از دستکش، کلاه و عینک میتوان از خطراتی چون پرتاب پلیسه به چشم، برخورد میله ها به سر و نیز پارگی انگشتان دست جلوگیری نمود.

یافته های حاصل از ارزیابی ریسک به هر دو روش آنالیز ایمنی شغلی و ویلیام فاین در هر ۲۰ ایستگاه شغلی به خوبی نمایانگر اهمیت مخاطرات ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی است. به طور کلی باید تلاش کرد تا بهترین و معقول ترین روش اتخاذ شود تا سطح ریسک های شدید و بالا به متوسط و پایین کاهش یابد. در مورد مقایسه دو روش مورد استفاده نیز میتوان به نکاتی اشاره کرد. روش آنالیز ایمنی شغلی روشی بسیار مرسوم و رایج در ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت در صنایع مختلف است. در مطالعه فوق سطوح ریسک در شش دسته قرار می گیرند که دو سطح آن خیلی بالا و بالا هستند در صورتی که در ارزیابی ریسک با روش ویلیام فاین ارزیابی در سه سطح بررسی می شود. با مقایسه درصد سطوح روش آنالیز ایمنی شغلی و همچنین درصد سطوح ویلیام فاین به خوبی می توان پی برد که در هر ۲۳۸ ریسک مورد بررسی ریسک هایی که در سطح بالا و متوسط هستند به مراتب کمتر از روش ویلیام فاین شرار گرفته اند. در نتیجه میتوان نتیجه گرفت استفاده از روش ویلیام فاین سختگیرانه تر از روش آنالیز شغلی در ارزیابی مخاطرات شغلی است. همانگونه که در نمودار (۴-۲) نیز مشخص شده میانگین رتبه های ریسک در روش ویلیام فاین افزایش یافته و این نشان می دهد با توجه به بررسی خطرات در ارزیابی ریسک ویلیام فاین در سه سطح احتمال ، شدت و تماس در برابر خطر، حساسیت خطر بیشتر مد نظر گرفته شده است. مطالعه ای که توسط نظری پور و همکارانش با هدف ارزیابی ریسک خطرات در یک صنعت نظر گرفته شده است. مطالعه ای که توسط نظری پور و همکارانش با هدف ارزیابی ریسک خطرات در یک صنعت

آمده از این مطالعه خطرات شناسایی شده تا حد زیادی با مطالعه مذکور مطابقت دارد. در این پژوهش نیز همان گونه که در نمودار (۴-۱) نشان داده شده است بیشترین خطرات را ایستگاه ذوب به خود اختصاص داده است. در مطالعه ابراهیم زاده و همکاران که با استفاده از روش FMEA در یک مجتمع فولاد به ارزیابی ریسک پرداختند نشان داد که در محل هایی که مورد مطالعه قرار دادند بیشترین نمره ریسک را واحد ذوب به خود اختصاص داده بود. در بسیاری از مطالعات انجام شده در خصوص تجزیه و تحلیل علل حوادث، معلوم شده است که بیشترین علت حوادث رخ داده شده در نتیجه اعمال نا ایمن بوده است. در مطالعه حلوانی و همکارانش که با استفاده از روش آنالیز شغلی و ویلیام فاین در صنعت فولاد صورت پذیرفت، روش آنالیز خطر شغلی به دلیل واکاوی و تحلیل جامع مشاغل، فعالیت ها و وظایف کارگران صنعت نورد، کارایی زیادی در شناسایی مخاطرات زیست محیطی مرتبط با صنعت فولاد و نمایش آلودگی ها و پیامد های زیست محیطی احتمالی داشته و بدین لحاظ در تدوین و ارائه برنامه های آموزش زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

با ارزیابی مشاغل یک صنعت و تفکیک شغل ها و آنالیز آنها و سپس ارزیابی ریسک های شناسایی شده با یک روش دقیق و منسجم می توان یک روش ارزیابی دقیقی را برای شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی در صنایع که از ارکان مدیریت ریسک به حساب می آید نیز استفاده کرد. صنعت فولاد دارای ریسک فاکتورهایی می باشد که هرکدام به صورت بالقوه عاملی برای بروز حوادث و آسیب های شغلی می باشد. توجه دقیق و پیوسته به سلامت شاغلین به خصوص در مشاغل سنگین لازمه داشتن یک صنعت پویا و سالم است. شناسایی انواع مختلفی از خطرات در مطالعه حاضر به خوبی نمایانگر وجود ریسک فاکتورهای گوناگون برای سلامت شاغلین در محیط های صنعتی است. علت بالا بودن سطح ریسک بسیاری از خطرات شناسایی شده در این پژوهش، بالا بودن احتمال وقوع آنها بوده است. از جمله مواردی که در مطالعه حاضر باعث ایجاد ریسک های پرخطر شده اند به ترتیب اعمال نا ایمن کارگران، شرایط محیطی ناامن و رفتارهای شخصی بوده است. بنابراین در بسیاری از موارد مانند پوسچرهای نا مناسب بدن در حین کار تنها میتوان با آموزش های ساده و آگاه سازی کارگران، و یا استفاده از لوازم حفاظت فردی در حین کار، سطح ریسک ها را تا حد قابل قبولی کاهش داد.در این مطالعه هم نیز، سهم قابل توجه شرایط نا ایمن نسبت به سطح ریسک ها را تا حد قابل قبولی کاهش داد.در این مطالعه هم نیز، سهم قابل توجه شرایط نا ایمن نسبت به اعمال نا ایمن در علل خطرات ثبت شده است. به نظر می رسد با آموزش کارگران ایستگاه های کاری بیان شده و

نظارت بر نحوه انجام وظیفه توسط آن ها ممکن است در کاهش خطرات با رتبه ریسک بالا نقش مستقیم و کلیدی داشته باشد.

۵-۲- ياسخ به سوالات تحقيق

۱- کدام یک از روش های JSA و ویلیام فاین عملکرد بهتری در ارزیابی ریسک مشاغل دارند؟

اثر بخشی نظام مدیریت ایمنی در صنایع، به افراد شاغل آن صنعت و عملکرد آن ها در برخورد با مسائل ایمنی و اثرات ناشی از آن بستگی دارد. در این پژوهش با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با دو روش، مشاهده گردید روش ویلیام فاین با دقت بیشتری بر روی خطرات تمرکز دارد و هدف آن، تصمیم گیری درباره ضرورت و موجه بودن هزینه های حذف خطر و همچنین لزوم اجرای هرچه سریعتر برنامه های کنترل خطرات استفاده می شود. در صورتی که هدف از روش آنالیز ایمنی شغلی صرفا پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است. در این مطالعه نیز بعد از انجام ارزیابی ریسک مشاهده گردید که سطح فراوانی ریسک ها در روش ویلیام فاین بالاتر بوده بنابراین راهکارهای کنترلی دقیق تر ارائه گردیده است. بدین منظور استفاده از روش ویلیام فاین در شناسایی دقیق خطرات متاثر از مشاغل و فعالیت های موجود در صنعت فولاد منطقی می باشد، زیرا این روش با مطالعه دقیق و موشکافانه فعالیت و وظایف ریز و کلان مشاغل موجود، طیف وسیعی از کوچکترین تا بزرگترین روش با مطالعه دقیق و موشکافانه فعالیت و وظایف ریز و کلان مشاغل موجود، طیف وسیعی از کوچکترین تا بزرگترین روش با مطالعه دقیق و موشکافانه فعالیت و وظایف ریز و کلان مشاغل موجود، طیف وسیعی از کوچکترین تا بزرگترین موجود، کنترل دقیق را اتخاذ نمایند.

۲- مهمترین راه کارهای مناسب جهت کاهش خطرات شغلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان کدام اند؟

روش ویلیام فاین به صورت سیستماتیک، جهت شناسایی خطرات بالقوه و برآورد سطح خطر آن ها، در راستای کاهش و به منظور ارائه اقدامات کنترلی مناسب است. در این روش، قسمت های هر واحد به دقت بررسی شد، آنگاه خطرات بالقوه هر مرحله شناسایی و ارزیابی شده و سپس با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع و مدت تماس آن ها با انسان کار ارزیابی انجام و بهترین راه حل کنترل و حذف یا کاهش خطرات، ارائه گردید. جهت کاهش خطرات شغلی میتوان به راهکارهای زیر اشاره نمود:

- ✓ دقت در انجام کار، خودکار سازی فرایند
 - ✓ آموزش پرسنل و برگزاری جلسات

- ✓ تهیه دستور العمل های ایمنی کار
- ✓ استفاده از وسایل و ابزار دقیق مانند دستگاه سنجش منوکسید
 - ✓ استفاده از وسایل حفاظت فردی

۵-۳-پیشنهادات کاربردی

با توجه به ارزیابی ریسک در صنعت فولاد و ارائه راهکارهای کنترلی برای هر ریسک توصیه می شود برای کنترل هر درد. کنترل های مدیریتی در کنترل هر خطر اول باید تلاش شود که به ترتیبی خطر از بین برده شده یا حذف گردد. کنترل های مدیریتی در محیط کار می تواند باعث کاهش خطرات شود. میتوان با کنترل مواردی چون:

- دوره های استراحت، تغییر شیفت های کاری، تجهیزات حفاظت فردی(ماسکها دستکش ها و عینک های ایمنی) تماس با خطر را برای کارگران کاهش می دهد
- آموزش اصول ایمنی یکی از تاثیر گذار ترین روشی است که تا حد زیادی میتواند احتمال به وجود آمدن یک خطر را کم کند.

۵-۴- پیشنهادات تحقیقات تئوریک

با توجه به محدودیت های تحقیق و نداشتن اطلاعات از حوادث گذشته و عدم همکاری مسئولین جهت ارائه مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی های گذشته بسیاری از ریسک ها و ارزیابی ها در ایستگاه ها بر اساس تجربیات کارشناسان مربوطه صورت پذیرفته است. لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی، برای بررسی ریسک ها در صنعت فولاد بتوان مستنداتی از گذشته در زمینه حوادث ماشین آلات و نیروهای انسانی در هر ایستگاه کاری بدست آورد.

منابع و مآخذ

مراجع فارسى:

- ابراهیم زاده مهرزاد، حلوانی غلامحسین، درویشی ابراهیم، فروغی نسب فرشاد،(۱۳۹۴)، کاربرد تکنیک های آنالیز
 ایمنی شغلی (JSA) و روش ویلیام فاین در شناسایی و کنترل خطرات در یکی از معادن اورانیوم منطقه
 مرکزی ایران. مجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۳۱۳-۳٬۳۲۴:۶.
- ابوترابی، مرتضی مهرنو، حسین امیدواری، منوچهر،(۱۳۹۳)، **ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت**ساختمان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره خاکستری. مجله بهداشت و ایمنی کار ، ۴:۳،۳۶-۷۴
- اردشیر، عبدالله مکنون، رضا رکاب اسلامی زاده، محمد، جهانتاب زینب،(۱۳۹۳)، ارزیابی ریسک های ایمنی موثر
 بر سلامت افراد در پروژه های بلند مرتبه سازی با رویکرد فازی.مجله سلامت کار ایران، ۱۱: ۸۲،۳ –۹۵
- برخورداری، ابوالفضل و شیرازی ، جواد وحلوانی، غلامحسین، (۱۳۹۱)، **شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فر آیند** تونل سازی با بکارگیری از تکنیک آنالیز ایمنی شغل. مجله طلوع بهداشت، ۱۱: ۱۰۳،۳ -۱۱۲
 - بهزاد اسیری،همایون،(۱۳۹۱)،**اصول مهندسی حفاری**،تهران:کتاب آوا.
- جعفری، علی رضا رعاضی طبری، محمد رضا، (۱۳۸۹)، ارزیابی خطر به روش ویلیام فاین در نیروگاههای برق شرکت پالایش نفت آبادان. همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی.
- جوزی، علی عتابی، فریده هنرمند هدیه ،(۱۳۹۳)، مدیریت ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی کارخانه
 سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین.فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشی های محیط زیست، ۱۰،۳۴۔۵:۰
 - جهانگیری،مهدی و نوروزی،محمد امین،(۱۳۹۴)،**مدیریت و ارزیابی ریسک**. جلد اول.تهران:فن آوران.
- حبیبی نژاد،مجتبی ولدخانی، امیر،(۱۳۹۲)، مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی در پروژه های صنعت فولاد و فلزات اساسی. تهران: بینش آزادگان.
- حلوانی غلامحسین، احرام پوش محمد حسن، قانعیان محمدتقی، دهقانی علی، حسامی آرانی محسن ،(۱۳۹۵)، کاربرد تکنیک های آنالیز خطر شغلی و ارزیابی ریسک ویلیام فاین در شناسایی و ارزیابی ریسک شغلی صنعت نورد گرم فولاد کویر. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ۲۶ ،۱۴۵٬۲۹: ۳۰۳.

- دبیری، غلامرضا غدیری ثانی، مهدی ودایع خیری، حیدر(۱۳۹۲). **آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن FMEA**. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
- زارعی، اسماعیل سرسنگی، ولی فلاح ،حسین غلامی،عبدلله، میری سمیرا مرتضوی، اکرم رحیمی زاده عزیز،(۱۳۹۳)،ارزیابی ریسک واحدهای مختلف یک شرکت تولید لنت ترمز با استفاده از روش فرانک مورگان. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،۲:۲، ۳۲ ۳۶
- سوری لکی، محسن حبیبی، احسان رحمانی، نگار پارسا زاده، بهارچرخ انداز یگانه، رضا ،(۱۳۹۵)، ارزیابی ریسک
 های ایمنی و بهداشت شغلی در یکی از شرکت های صنایع فلزی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی و
 ویلیام فاین. مجله ره آورد سلامت. دوره ۲. تابستان ۱۳۹۵
- شهرکی علی، مرادی معصومه،(۱۳۹۲)، ارزیابی ریسک در محیط کار با استفاده از آنالیز ایمنی شغل، روش گروه اسمی و تاپسیس فازی. سلامت کار ایران، ۱۰ - ۴۳-۵۴، ۴:
- شیرالی، غلامعباس عسکری پور، طالب کاظمی، الهه ظهوریان آزاد، الهه مرزبان، مصطفی،(۱۳۹۳)، ارزیابی و رتبه بندی ریسک در یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد درجه باورپذیری درمنطق فازی . سلامت کار ایران، ۵: ۱۱ :۵، ۲۰-۲۹.
- طاهری،شهلا،(۱۳۹۵)،دوره آموزشی ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغلی(JSA). موسسه سپهر اندیش
 آیریک.
 - عادل زاده،محمد رضا،(۱۳۹۱)، **اصول مهندسی حفاری،**تهران:ستایش.
- قلع جهی مریم، نمرودی شیرین،(۱۳۹۶)، شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در یک کارخانه ارد به روش JSA و FMEA در استان گلستان در سال ۱۳۹۶. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، ۳:۳، ۸۹-۸۹
- قلی پور مهران، فیضی وفا، خمر علی رضا،(۱۳۹۶)، شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در سالن تولید قطعات رادیاتور یکی از صنایع فلزی به روش JSA. مجله بهداشت کار و ارتقای سلامت ۱:۱ ، ۵۲ ۴۱
- کاکائی حجت الله، پونجف عبدالحسین،کاکایی زهرا، صفرپور فرحناز، رضائی حسین،(۱۳۹۶)،**ارزیابی ریسک به** روش ویلیام فاین در پالایشگاه گاز ایلام در سال ۱۳۹۱. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام،۲۵۰ ۶۰ ۱۵۹-۱۵۰.

- کعب زاده، شهلا ، بنی نعیمه سارا، مهری چروده میثم، بنی نعیمه مریم، (۱۳۹۲)، ارزیابی و مدیریت ریسک شرکت گروه ملی فولاد ایران با استفاده از روش ویلیام فاین. اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار. همدان دانشگاه شهید مفتح.
- کوهنورد بهرام، نجیمی محمد رضا، آقانسب مهدی، بلقن آبادی سمیه،(۱۳۹۱)، **شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی**در یک شرکت فوم سازی به روش ویلیام فاین. فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

 سبزوار،۳۳: ۳۳-۲۳۰.
- محمد فام، ایرج و ذکایی، حمید رضاو سیمایی، نوا،(۱۳۹۳)، بر آورد هزینه ی انسانی ناشی از حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران. دوماه نامه علمی ـ پژوهشی فیض،۱۱:۱،۶۹–۶۶
- مرتضوی، باقرو دانشور، سمیه و عطرکار روشن، صدیقه،(۱۳۹۳)، **ارزیابی ریسک حریق در ایستگاههای خط ۱** م**ترو شهر تهران)پست یکسوساز(با روش تجزیه و تحلیل درخت خطا**. مجله سلامت کار ایران، ۱۱: ۲، ۶۲-
- نظری پور، ابراهیم و جهانگیری، مهدی، حلوانی، غلامحسین، محمدزاده، مرتضی، غریب رضا،(۱۳۹۶)، به کارگیری
 شاخص پیشبینی کننده ریسک جهت شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی در یک صنعت فولاد. فصلنلمه
 علمی تخصصی طب کار، ۹: ۳، ۵۷-۵۷

- Bentley, T.A., Parker, R.J., Ashby, L. 2005, Understanding felling safety in the New Zealand forest industry, Applied ergonomics, 36,2,165-75.
- Chao, E., Henshaw, J. 2002. Job hazard analysis. OSHA publication 3071
 2002 (revised), Occupational safety and health administration, US Department of Labor, Washington.
- Christian, M.S., Bradley, J.C., Wallace, J.C., Burke, M.J.2009. Workplace safety: a metaanalysisof the roles of person and situation factors, Journal of Applied Psychology, 94, 5,1-103.
- Kaur, P., Chakrabortyb, S. 2007, A new approach to vendor selection
 problem with impact factor as an indirect measure of quality, Journal of
 Modern mathematics and Statistics, 1,1,8-14.
- Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K., Westerling, R.2015, Safety
 culture and reasons for risk-taking at a large steel-manufacturing
 company, Investigating the worker perspective, 73, 126-35.
- Pokoradi, L. 2002, Fuzzy logic-based risk assessment, AARMS, Academic
 and Applied Research in Military Science, 1, 1, 63-73.
- Radu, L.D.2009, Qualitative, semiquantitative and, quantitative methods
 for risk assessment: case of the financial audit, Analele Stiintifice ale
 Universitatii" Alexandru Ioan Cuza" din Iasi-Stiinte Economice, 56, 643-57.
- Sugarindra, M., Suryoputro, M.R., Novitasari, A.T.2017, Hazard
 Identification and Risk Assessment of Health and Safety Approach JSA

- (**Job Safety Analysis**) in Plantation Company, IOP Conf, Series: Materials Science and Engineering 215.
- Wang, L.X. 1999, **A course in fuzzy systems**, Prentice-Hall press, USA.
- Weijun, L., Qinggui, C., Min, H., Yibo, S. 2018. Industrial non-routine operation process risk assessment using job safety analysis (JSA) and a revised Petri net, Process Safety and Environmental Protection, 117,533-538.
- Zahid, H., Wasal, Kh., Jehan, Z.K.2018. Job Safety Analysis and Risk
 Assessment A case study of Frontier Ceramics Ltd, Conf 4th International
 Multidisciplinary Research Conference on Global Prosperity through Research
 & Development, At Sarhad University of Science & IT Peshawar, Pakistan.

ABSTRACT

In the era of industrial development and technological progress, factories play an important role in the production and economic cycle of countries. Occupational injury analysis can be effective in identifying and reducing workplace hazards, creating a safe environment and increasing productivity for workers. In this regard, this study was conducted with the aim of identifying the risks and evaluating their risks by two methods of occupational safety analysis and William Fine in Mobarakeh Steel Industries. The identification of potential hazards and the assessment of the risk level of activities was done using a safety immunityanalysis. The risk level was obtained according to the two parameters of severity and risk probability, and finally, control measures were introduced according to the risk assessment code of their prioritization. Then, using the William Fine method, the second assessment was identified. In the risk assessment of occupational safety analysis from 20 work stations, 238 risks were detected, with 30.5% risk level too low, 40.6% low risk, 22.6% medium risk and 6.3% high risk. In the William Fine method, 238 risks were identified, of which 184 (77.3%) and 54 (22.7%) were unusual, of which there were the most risks in the steel processing and processing unit. The present study considers the factors that lead to high-risk risks, such as unsafe workers, unsafe conditions and personal behaviors. Comparing two risk assessment methods, it can be concluded that using the job safety analysis method is more stringent than the William Fine method in assessing occupational hazards because it considers risks with more detail and examines the level of risk in six, while in William Fein's approach to hazards is described in general and only at three levels.

Keywords: risk assessment, occupational safety analysis, William Finney, risk, Mobarakeh Steel Esfahan



The Thesis of (M.Sc. or M.A) in Faculty of Engineering & Science Department Industrial

Title:

Identifying and Assessing the Risk of Occupational Damage in Steelmaking Plant Using Employee Analysis (JSA) and William Feine (Case Study of Mobarakeh Steel Co., Isfahan)

Supervisor:

Dr. Farhad Nejadkoorki

Advisor:

Dr. Ali Sadri Esfahani

Research by:

Jamal Azin Chaleshtari

June 2019