Mạch ADC – DAC (Phần cơ bản)

TS Nguyễn Hồng Quang



Electrical Engineering

1

Mục đích ADC

- Dùng để chuyển đổi tín hiệu tương tự sang dạng số tương ứng
- Giá trị ADC từ 8bit, 12bit, 16bit, 24bit, 32bit
- Thường dùng các ứng dụng đo lường tín hiệu thực như: dòng điện, điện áp, từ cảm biến nhiệt độ, áp suất..



Electrical Engineering

Ví dụ ADC 0804


- ADC804 IC là ADC đơn giản nhất có một kênh
- Làm việc với điện áp 5VDC và độ phân giải 8bit
- Tần số làm việc phụ thuộc vào tần số cấp vào CLK R and CLK IN
- Tuy vậy thời gian chuyển đổi nhanh nhất là 110 µs



Electrical Engineering

3

Ví dụ ADC 0804 với mạch RC



 $f = \frac{1}{1.1RC}$

8


Electrical Engineering

Điện áp tham chiếu Vref

V _{ref} /2(v)	Vin(V)	Step Size (mV)
Not connected*	0 to 5	5/256=19.53
2.0	0 to 4	4/255=15.62
1.5	0 to 3	3/256=11.71
1.28	0 to 2.56	2.56/256=10
1.0	0 to 2	2/256=7.81
0.5	0 to 1	1/256=3.90




Electrical Engineering



Ví dụ về đọc giá trị ADC

- Đặt CS = 0 và gửi sườn lên tới chân WR để bắt đầu quá trình chuyển đổi
- Chờ trạng thái chân INTR cho đến khi chân này về trạng thái thấp
- Đặt CS = 0 và gửi sườn xuống tới chân RD để đọc dữ liệu từ ADC804





Electrical Engineering

7

Ví dụ phần mềm 8051

```
;p2.6=WR (start conversion needs to L-to-H pulse)
;p2.7 When low, end-of-conversion)
;p2.5=RD (a H-to-L will read the data from ADC chip)
;p1.0 - P1.7= D0 - D7 of the ADC804
      MOV
            P1,#0FFH
                      ;make P1 = input
BACK: CLR
           P2.6
      SETB P2.6
                        ;WR = 1 L-to-H to start conversion
HERE: JB
            P2.7,HERE
                       ; wait for end of conversion
      CLR
            P2.5
                        ;conversion finished, enable RD
            A, P1
                        ;read the data
      ACALL CONVERSION ; hex-to-ASCII conversion
      ACALL DATA DISPLAY; display the data
      SETB
            p2.5
                        ;make RD=1 for next round
      SJMP
            BACK
```



Electrical Engineering

Ví dụ ghép nối với bộ đo nhiệt độ LM 35

LM 35

ADC804 độ phân giải là 8 bit ứng với 256 bước, LM35 có bước nhảy là 10 mV ứng với 1 độ thay đổi, vì thế 0-100độ, tương ứng với từ 0-2.56, vì thế để dễ dàng cho việc viết phần mềm, ta cần cho Vref/2 = 1.28V

Temp. (C)	Vin (mV)	Vout (D7 – D0)
0	0	0000 0000
1	10	0000 0001
2	20	0000 0010
3	30	0000 0011
10	100	0000 1010
30	300	0001 1110



Electrical Engineering

