2.4. Các thuật toán điều khiển

1. Luật điều khiển tỷ lệ (Proportional Control)

+ Tín hiệu điều khiển:

$$u = k_p e$$

+ Hàm truyền đạt:

$$K(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = kp$$
; Trong đó k_p : hệ số khuếch đại


+ Đặc tính tần biên pha


$$K(j\omega) = kp$$

+ Đồ thị bode

. Biên độ tần số : $L(\omega) = 20lg(k_p)$

. Pha tần số: $\varphi(\omega) = 0$





1. Luật điều khiển tỷ lệ (Proportional Control)

+ Ưu điểm:

- Là một thuật toán điều khiển đơn giản, dễ hiểu
- Tốc độ tác động nhanh
- Chỉ với một tham số cần điều chỉnh


+ Khuyết điểm:

Tồn tại sai lệch tĩnh khi đối tượng không có chứa thành phần tích phân

+ Ứng dụng:

- Điều khiển mức

+ Ví dụ



$$K(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$

2. Luật điều khiển tỷ lệ tích phân (Proportional Integral Control)

+ Tín hiệu điều khiển:

$$u = k_p \left(e + \frac{1}{T_i} \int e dt \right)$$

+ Hàm truyền đạt:

$$K(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = kp(1 + \frac{1}{T_i s})$$
;

Trong đó: k_p : hệ số khuếch đại

T_i: hằng số thời gian tích phân


+ Đặc tính tần biên pha


$$K(j\omega) = k_p(1 + \frac{1}{jT_{i\omega}}) = k_p(1 - j\frac{1}{T_{i\omega}})$$

+ Đồ thị Bode

. Biên độ tần số :
$$L(\omega) = 20 \lg(k_p) - 20 \lg T_i \omega + 20 \lg \sqrt{(T_i \omega)^2 + 1}$$

. Pha tần số: $\varphi(\omega)$ = arctan(- $\frac{1}{T_{i(\omega)}}$)





2. Luật điều khiển tỷ lệ tích phân (Proportional Integral Control)


+ Ưu điểm:

- Triệt tiêu sai lệch tĩnh với đối tượng không có chứa thành phần tích phân và tác động đầu vào là hàm 1(t)
- Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp

+ Khuyết điểm:

- Tốc độ tác động chậm hơn quy luật tỉ lệ
- Phải chỉnh định hai thông số nên tìm được thông số tối ưu là khó hơn
- Có chứa thành phần tích phân nên tăng tính dao động

+Ví dụ



$$G(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$K_P = -\frac{R_2}{R_1}$$
 $K_I = -\frac{1}{R_1C}$

$$K_p = K_p$$
 $K_i = K_p / T_i$

3. Luật điều khiến tý lê vi tích phân

+ Tín hiệu điều khiển:

$$u = k_p \left(e + \frac{1}{T_i} \int e dt + T_d \frac{de}{dt} \right)$$

+ Hàm truyền đạt:

$$K(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = kp(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$
;

Trong đó: k_p : hệ số khuếch đại

T_i: hằng số thời gian tích phân

Td : hằng số thời gian vi phân

+ Đặc tính tần biên pha

$$\mathsf{K}(\mathsf{j}\omega) = k_p (1 + \frac{1}{iT_i\omega} + \mathsf{j} T_d\omega)$$

+ Đồ thị Bode

. Biên độ tần số :
$$L(\omega) = 20 \lg(k_p) - 20 \lg T_i \omega$$


+ $20 \lg \sqrt{(T_i \omega)^2 + (T d T i \omega^2 - 1)^2}$


$$a_{1} = 20 \ln(k_{1}) - 20 \ln(k_{2})$$

Khi
$$\omega < 1/Ti < 1/Td$$
 L(ω) = 20lg(k_p)- 20lgT_i ω
Khi $1/Ti < \omega < 1/Td$ L(ω) = 20lg(k_p)

Khi
$$1/Ti < 1/Td' < \omega L(\omega) = 20 lg(k_p) + 20 lgT_d\omega$$

Pha tần số:
$$φ(ω) = \arctan(T_dω - \frac{1}{T_{dω}})$$





3. Luật điều khiến tỷ lễ vi tích phân (Proportional Integral Diravative Control)


+ Ưu điểm:

- Triệt tiêu sai lệch tĩnh với đối tượng không có chứa thành phần tích phân và tác động đầu vào là hàm 1(t)
- Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp

+ Khuyết điểm:

- Tốc độ tác động tùy thuộc vào thông số Ti và Td, Ti lớn, Td lớn thì thiên về quy luật PD tốc độ tác động nhanh
- Ti nhỏ, Td nhỏ thì thiên về quy luật PI tốc độ tác động chậm
- Phải chỉnh định ba thông số nên tìm được thông số tối ưu là khó hơn
- Có chứa thành phần tích phân nên tăng tính dao động
- Có chứa thành phần vi phân nên nhạy cảm với nhiễu

+Ví dụ



$$G(s) = K_{P} + \frac{K_{I}}{s} + K_{D}s$$

$$K_{p} = -\frac{R_{1}C_{1} + R_{2}C_{2}}{R_{1}C_{2}} \qquad K_{I} = -\frac{1}{R_{1}C_{2}}$$

$$K_{D} = -R_{2}C_{1}$$

$$K_{D} = K_{D}$$

$$K_{D} = K_{D}$$

$$K_{D} = K_{D}$$

4. Luật điều khiến tý lê vi phân (Proportional Derivative Control)

+ Tín hiệu điều khiển:

$$u = k_p \left(e + T_d \frac{de}{dt} \right)$$

+ Hàm truyền đạt:

$$K(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = kp(1+T_d s) ;$$

Trong đó: k_p : hệ số khuếch đại

Td : hằng số thời gian vi phân

+ Đặc tính tần biên pha


$$\mathsf{K}(\mathsf{j}\omega) = k_p(1+\mathsf{j}\;T_d\omega)$$

+ Đồ thị Bode

. Biên độ tần số : L(
$$\omega$$
) = 20lg(k_p) + 20lg $\sqrt{(T_d\omega)^2+1}$

Khi
$$\omega < 1/Td$$
 L(ω) = 20lg(k_p)
Khi $\omega > = 1/Td$ L ω) = 20lg(k_p)+ 20lgT_d ω

Pha tần số: φ(ω) = arctan($T_dω$)



4. Luật điều khiến tỷ lễ vi phân (Proportional Diravative Control)


+ Ưu điểm:

- Tốc độ tác động nhanh

+ Khuyết điểm:

- Có chứa thành phần vi phân nên nhạy cảm với nhiễu
- Tồn tại sai lệch đối với đối tượng không có chứa thành phần tích phân

+Ví dụ



$$G(s) = K_p + K_D s$$

$$K_p = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$K_D = -R_2 C$$

$$K_p = K_p$$

$$K_D = K_p$$