
Nama: Farhanang Wahyu Aprian

Kelas : TI D


NIM : V3920021

1. Screenshot Arstektur




2. Langkah - langkah


Untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat disambungkan dengan fastethernet dengan mengubah I/O Config pada tab advanced lalu pada network adapter ganti ke PT-IOT-NM-1CFE agar mengubah port menjadi fastEthernet.



Setelah itu mengatur tiap device agar terkoneksi dengan remote server




Kemudian mensetting registrasi pada IoT pada server dan menyalakan Service IoT




Setelah itu melakukan check apakah terinstall atau tidak dengan mengetik ip server pada web browser jika terinstall maka akan muncul




Setelah itu melakukan sign up dengan username : farhanang dan password : farhanang kemudian create




Pada awalnya akan kosong kemudian melakukan konfigurasi terlebih dahulu agar dapat mendeteksi sensor dan device nya, untuk konfigurasinya alamat IP remote server pada setiap sensor dan device sesuai dengan urutan ip addressnya, kemudian klik connect




Maka semua device yang diconfigurasi akan terkoneksi dengan remote server




Kemudian mengatur IoT pada browser dengan login maka akan muncul banyak sensor yang terbaca



Setelah itu mengatur conditional agar sensor dapat bekerja sesuai dengan yang kita mau




Mengatur Koneksi PC dengan Server agar dapat digunakan



3. Hasil

Ketika termostat panas



Ketika termostat dingin dibawah 28 C

