Up-Down-Light
BDF-Z100-06

EN Assembly instructions
DE Montageanleitung

IT Istruzioni di montaggio

Figura: Disegno prospettico dell'applique Up-Down-Light con apertura di emissione luminosa in basso

- Up-Down-Light BDF-Z100-06 - Up-Down-Light BDF-Z100-06
- EN Assembly instructions - EN Istruzioni di montaggio (inglese)
- DE Montageanleitung - DE Istruzioni di montaggio (tedesco)

Incl


[Figura: apparecchio da parete a forma di cubo con aperture di emissione della luce, accanto due tasselli e due viti]

- Tassello – 2 pz. (x2)
- Vite – 2 pz. (x2)

Excl


[Figura: attrezzi necessari, non inclusi nella fornitura: matita, trapano, chiave esagonale e cacciavite a croce]

- Matita
- Trapano
- Chiave a brugola (esagonale)
- Cacciavite a croce


[Figura: simboli e indicazioni di installazione]

- IP65 – grado di protezione IP65
- Simbolo del conduttore di terra – collegamento del conduttore di protezione
- 3/8" / 8mm – lunghezza di spelatura del cavo: 8mm (3/8")
- 5cm – lunghezza dei conduttori: 5cm
- Simbolo di collegamento – collegare i conduttori con il morsetto di connessione
- LED – sorgente luminosa LED non sostituibile

Figura: interruttore magnetotermico su guida DIN con una mano che aziona la leva; la scritta indica la posizione OFF (alimentazione disinserita)

- OFF - OFF (spento / alimentazione disinserita)

Figura: schema di smontaggio dell'apparecchio da parete a forma di cubo con schermo, piastra di montaggio con cavo di collegamento, due grani filettati e chiave a brugola

- 1 - Passo 1: sollevare e rimuovere verso l'alto lo schermo (corpo cubico)
- 2 - Passo 2: svitare con la chiave a brugola i due grani filettati (direzione di rotazione come indicato dalle frecce)
- 3 - Passo 3: estrarre l'unità dell'apparecchio dalla piastra di montaggio nella direzione indicata dalla freccia
- Particolare nel cerchio in basso a sinistra - chiave a brugola (chiave esagonale)

3

Figura: trapanare i fori di fissaggio – la piastra di montaggio a muro viene mostrata con le due posizioni di foratura contrassegnate da linee tratteggiate; un trapano con punta fora attraverso i fori della piastra. Nel cerchio in basso a sinistra: simbolo del trapano con punta.

- Simbolo (cerchio in basso a sinistra) – Utilizzare il trapano

Figura: montaggio della piastra a muro – sulla parete in muratura le due posizioni dei fori sono contrassegnate con una croce; in ciascun foro viene inserito un tassello, quindi la piastra di montaggio viene allineata ai tasselli. Riquadro in basso a destra: prima si esegue il foro con la punta (Ø6), poi si inserisce il tassello nel foro.

- Simboli (cerchi in basso a sinistra) – Segnare i punti di foratura / utilizzare il trapano
- Ø6 – diametro del foro 6 mm (punta Ø6)
- Freccia verso il basso – inserire il tassello nel foro

Figura: Montaggio a parete della piastra di fissaggio – pannello superiore: la piastra di fissaggio (1) viene posizionata sulla parete in muratura con il cavo passante nell'apertura e fissata con due viti (2) usando un cacciavite

- 1 - Piastra di fissaggio (prima fase di montaggio)
- 2 - Fissaggio con le viti (seconda fase di montaggio)
- Simbolo in basso a sinistra - Cacciavite a taglio e cacciavite a croce necessari
- Simbolo in basso a destra, contrassegnato con X - Errato: il cavo non passa correttamente attraverso la guarnizione passacavo
- Simbolo in basso a destra, contrassegnato con segno di spunta - Corretto: il cavo passa correttamente attraverso la guarnizione passacavo

Figura: Collegamento elettrico – pannello inferiore: l'apparecchio viene collegato al cavo fissato alla parete tramite la morsettiera; ingrandimento dei morsetti con cacciavite e indicazione della lunghezza di spelatura dei conduttori

- N - Neutro (conduttore neutro)
- L - Fase (conduttore di fase)
- Simbolo di terra (a sinistra e a destra) - Conduttore di protezione (terra)
- Frecce sui morsetti - Direzione di inserimento dei conduttori nei morsetti
- Simbolo in basso a sinistra - Cacciavite a taglio necessario
- 17mm - Lunghezza di rimozione della guaina esterna del cavo
- 6 mm - Lunghezza di spelatura dei singoli conduttori
- N / terra / L - Assegnazione dei conduttori spelati (N, conduttore di protezione, L)

[Figura: vista isometrica del montaggio dell'apparecchio da parete a forma di cubo su una parete in muratura. In alto il corpo cubico aperto da inserire dall'alto, al centro la piastra di montaggio con cavo collegato e il corpo dell'apparecchio con due grani filettati e una chiave a brugola, in basso a sinistra l'apparecchio montato sulla parete, in basso a destra la mano che porta l'interruttore magnetotermico su ON]

- ① - Prima fase di lavoro (la freccia indica il corpo dell'apparecchio con il lato frontale visibile)
- ② - Seconda fase di lavoro (la freccia indica la direzione verso la piastra di montaggio a parete; i grani filettati vengono serrati con la chiave a brugola, come indicato dalle frecce di rotazione)
- ③ - Terza fase di lavoro (la freccia indica l'inserimento del corpo cubico dall'alto verso il basso)
- ON - Attivare l'interruttore magnetotermico (inserire la tensione di alimentazione); il simbolo di avvertenza «!» richiama l'attenzione su questa operazione

12.08.25 V2 NZ

Traduzione del documento originale: Up-Down-Montageanleitung-12-08-25-V2.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de