Instrucciones de montaje

Figura: logotipo de METZLER en la parte superior izquierda y dibujo en perspectiva de un marco cuadrado con esquinas redondeadas

- METZLER - logotipo de la empresa

Contenido del suministro

Figura: Marco cuadrado de la luminaria (vista oblicua), cantidad 1

- x1 - Marco / luminaria, 1 unidad

Figura: Piezas pequeñas incluidas en el suministro (tacos, tornillos, arandelas, tiras de malla, nivel de burbuja, almohadilla adhesiva, plantilla de taladrado)

Pos.	Descripción	Cantidad
A	Taco	x3
B	Tornillo	x3
C	Arandela	x3
D	Tira de malla	x2
E	Nivel de burbuja	x1
F	Almohadilla adhesiva 3M	x1
G	Plantilla de taladrado	x1

No incluido en el suministro

Figura: Herramientas necesarias no incluidas en el suministro: taladro, broca, destornillador y lápiz

- Taladro
- Broca
- Destornillador
- Lápiz

Figura: Seis pictogramas de indicaciones sobre el uso de fuentes de luz y fuentes de alimentación

- Pictograma 1 (arriba a la izquierda) - Se puede sustituir la fuente de luz por una fuente de luz equivalente (marca de verificación)
- Pictograma 2 (arriba en el centro) - La sustitución de la fuente de luz solo debe ser realizada por un técnico especializado (símbolo de técnico con herramientas)
- Pictograma 3 (arriba a la derecha) - La fuente de luz LED no se puede sustituir (LED tachado)
- Pictograma 4 (abajo a la izquierda) - Se puede sustituir la fuente de alimentación LED (230V) (marca de verificación)
- Pictograma 5 (abajo en el centro) - La sustitución de la fuente de alimentación LED (230V) solo debe ser realizada por un técnico especializado (símbolo de técnico con herramientas)
- Pictograma 6 (abajo a la derecha) - La fuente de alimentación LED (230V) no se puede sustituir (tachado)

Figura: Un dedo baja un interruptor automático en un cuadro de distribución con carril DIN; debajo se muestra el texto «OFF» (desconectar la alimentación)

- OFF - apagado/desconectado

Desembalaje

1. *Figura: La placa de montaje se retira de la carcasa girándola y levantándola; el cable de conexión permanece unido al aparato*
2. *Figura: Vista de la placa de montaje; el bloque de bornes y el cable de seguridad con ojal se extraen hacia arriba (flechas)*

Figura: La plantilla de taladrado G se coloca en la pared de ladrillo; los puntos de taladrado están marcados en rojo y la placa de montaje se fija en la pared según la plantilla

- G - plantilla de taladrado
- Drill Template - Plantilla de taladrado
- Bohrschablone - Plantilla de taladrado
- Nach unten - Hacia abajo

Ilustración: símbolo de taladro con broca en un círculo (indicación de que hay que taladrar)

Ilustración: nivel de burbuja (E) que se retira de la lámina protectora (F) tirando de ella con la mano

- E - Nivel de burbuja
- F - Lámina protectora

Ilustración: forma correcta – la plantilla de taladrado está fijada a la pared, el nivel de burbuja (E) está colocado en horizontal; la flecha doble vertical indica el ajuste de la altura; detalle ampliado del nivel de burbuja alineado horizontalmente; marca de verificación (correcto)

- Drill Template / Bohrschablone - Plantilla de taladrado
- Nach unten - Hacia abajo
- E - Nivel de burbuja
- ✓ - Correcto

Ilustración: forma incorrecta – la plantilla de taladrado está inclinada en la pared, el nivel de burbuja no está horizontal; la flecha doble diagonal indica la inclinación; detalle ampliado del nivel de burbuja inclinado; cruz (incorrecto)

- Drill Template / Bohrschablone - Plantilla de taladrado
- Nach unten - Hacia abajo
- ✗ - Incorrecto

Figura: Instalación en pared con plantilla de taladrado (G) fijada en una pared de ladrillo; los taladros se marcan a través de la plantilla y se insertan los tacos (A). En el círculo superior izquierdo: símbolo de un taladro con broca.

- G - Plantilla de taladrado
- Drill Template / Bohrschablone - Plantilla de taladrado
- Nach unten - Hacia abajo
- A - Taco

Figura: Paso 1: taladrar el orificio en la pared con una broca de Ø6; la flecha indica el sentido de giro.

1. Taladrar con broca de Ø6.

Figura: Paso 2: introducir el taco (A) en el orificio taladrado; la flecha indica el sentido de inserción.

2. Insertar el taco (A) en el orificio.

1.

Ilustración: la arandela C se coloca sobre el tornillo B (la flecha indica el sentido de montaje)

- B - Tornillo
- C - Arandela

2.

Ilustración: fijación de la placa de montaje redonda a la pared de ladrillo con tacos y tres tornillos mediante un destornillador (la flecha curva indica el sentido de giro); en el círculo, detalle del destornillador de estrella

Ilustración: vista detallada ampliada del cable de seguridad con mosquetón en el soporte de la placa de montaje; la flecha indica el punto de enganche

Ilustración: placa de montaje en la pared y aparato desmontado, unidos mediante el cable de seguridad y dos conectores de cable; la flecha indica el punto de enganche del cable de seguridad

Figura: paso a. – longitud de pelado de los conductores del cable; paso b. – colocación de las férulas (punteras) en los conductores de 230V~

- a. - Paso a.
- 7mm - 7 mm (longitud de pelado del conductor superior)
- 14mm - 14 mm (longitud de pelado del conductor inferior)
- b. - Paso b.
- 230V~ - tensión de red
- D - Tira de malla

Figura: conexión de los conductores de red a los bornes de conexión L y N (1. insertar el borne, 2. introducir el cable) y, a la derecha, vista detallada de la instalación en la caja de empotrar con la placa de montaje

- 1. - Paso 1
- 2. - Paso 2
- L - conductor de fase
- N - conductor neutro

Figura: vista ampliada y vista general de la parte trasera del módulo con el cable conectado al bloque de bornes; las dos flechas negras señalan el bloque de bornes y el punto de fijación; la flecha de la carcasa indica la dirección de cierre.

- CLOSE - CERRAR

Figura: marcas de alineación en el soporte de montaje (a la izquierda) y en la placa frontal con marco (a la derecha); las marcas de flecha deben coincidir entre sí.

- CLOSE - CERRAR

Figura: la placa frontal con marco se abate hacia arriba (flecha curva) mientras el soporte de montaje permanece conectado mediante el cable al bloque de bornes.

- CLOSE - CERRAR

Ilustración: pared de ladrillo con un marco cuadrado de pared o panel frontal, representado en perspectiva delante de la pared, listo para su montaje

Ilustración: cuadro eléctrico con interruptores automáticos magnetotérmicos sobre carril DIN; un dedo acciona un interruptor a la posición ON; en la esquina superior izquierda, un símbolo de exclamación en un círculo (indicación de atención)

- ON - conectar
- ! - Símbolo de atención / indicación importante

Traducción del documento original: Montageanleitung-HN-32x32.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de