Системийн реле хамгаалалт, автоматикийн программ хангамж /Software of relay protection and automation for electrical systems /

В222130703 Б.Даваахүү


ГАРЧИГ


- 1. Богино залааны тооцоо болон стандартууд1-9

1. Богино залгааны тооцоо болон стандартууд


Курсын төслийн өгөгдөлөөр power factory программын богино залгааны стандарт бүрээр хийж туршисан байдлыг доорх зурагт үзүүлэв


Доорх зурагт богино залгааны хувьсах гүйдэлийн complete стандартыг ашиглаж хийсэн богино залгааны үр дүнг үзүүлэв.







Зураг 1.1 богино залгааны complete стандартыг ашигласан үр дүн







Зураг 1.2 богино залгааны VDE 0102 стандартыг ашигласан үр дүн






Зураг 1.3 богино залгааны IEC 60909 стандартыг ашигласан үр дүн








Зураг 1.4 богино залгааны ANSI стандартыг ашигласан үр дүн


2. Реле хамгаалалт

Курсын төслийн өгөгдөл дээр реле хамгаалалт туршив. Ачааллын 3 хэлхээт шугамын L5 шугам дээр гүйдэл ихсэлтийн хамгаалалт тавив. SEL751 микропроцессорын релейний гүйдэл ихсэлтийн хамгаалалт болох 50P1,50P2-г ашиглав. Бусад функцийг out off service хийж ажиллагаанаас гаргав. 50P1, 50P2-н тавилын гүйдэл хугацаана хамаарлыг зураг


2.1-2.3 үзүүлэв.



Зураг 2.1 хамгаалалтын тавил болон хэвийн үеийн гүйдэл хугацааны хамаарамж




Зураг 2.2 хамгаалалтын тавил болон L5 шугам дээрх БЗ-ны үеийн гүйдэл хугацааны хамаарамж




Зураг 2.3 Хамгаалалтын тавил болон Terminal 9 шин дээрх Б3-ны үеийн гүйдэл хугацааны хамаарамж

Хамгаалалтын ажиллагааг шалгахын тулд short-circuit event үүсгэж RMS/EMT симуляци хийх шаардлагатай. Шугам 5 болон шин Terminal(9) дээр short-circuit event үүсгэсэн байдлыг зураг 2.4-т үзүүлэв.




Зураг 2.4

Шугам L5 дээр, богино залгаа болоход зэрэгцээ L5, L6, L7 шугамуудын гүйдэл болон таслуурын байдалыг зураг 2.5 -т үзүүлэв



Зураг 2.5 Шугам дээр богино залгаа болход таслуур тасарсан байдал


Шугам дээр богино залгаа болход хамгаалалт ажиллах хугцаа болон гүйдэлийн хамаарамжийг зураг 2.6-т үзүүэлэв.



зураг 2.6 гүйдэл хугцааний хамаарамж

Дээрх хамаарамжаас хархад L5 шугам дээр богино залгаа болход L5 шугамын таслуур хугцааны барилтгүй тасарч харин үлдсэн L6, L7 шугамын гүйдэл нь хэвийн гүйж байгаа нь харагдаж байна.


Шин дээр, богино залгаа болоход L5, L6, L7 шугамуудын гүйдэл хугцааны хамаарамжийг зураг 2.7 -т үзүүлэв




зураг 2.6 гүйдэл хугцааний хамаарамж

Дээрх хамаарамжаас хархад шин дээр богино залгаа болход L5 шугамын таслуур хугцааны барилтгүй тасарч харин үлдсэн L6, L7 шугамын гүйдэл нь хэвийн гүйж байгаа нь харагдаж байна.

Зураг 2.7 шугамд гүйдэл ихсэлтийн хамгаалалт тавьж шин дээр богино залгаа болход бэлтгэл хамгаалалтаар гүйдэл ихсэлтийн хамгаалалт ажиллаж тасалсан байдлыг харуулав.



Зураг 2.8 шин дээр богино залгаа болход шугамаар гүйж буй гүйдэл хугцааны хамаарамж



Зураг 2.8 таслуурын тасарсан байдал

Жич: Өгөгдөл адилхан тул Болдбаатартай хамтран гүйцэтгэв.