

# AUDITORIA TECNICA DETALLADA

Captura: 18:37:46

## I. COMPONENTES DE HARDWARE

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema Operativo:    | Microsoft Windows 10 Pro Education (v.10.0.19045) |
| Procesador:           | Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz           |
| GPU:                  | Intel(R) UHD Graphics 600                         |
| VRAM (Memoria Video): | 1024.00 MB                                        |

## II. MEMORIA Y RENDIMIENTO

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| CPU en Uso Real: | 26.7%                        |
| RAM Total:       | 7.83 GB                      |
| RAM Disponible:  | 0.26 GB                      |
| RAM Usada (%):   | 96.6%                        |
| MEMORIA SWAP:    | 19.7% usado (5.34 GB libres) |

## III. ALMACENAMIENTO (DISCO C:)

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Capacidad Total: | 103.00 GB                                     |
| Espacio Libre:   | 1.00 GB                                       |
| Actividad I/O:   | Lectura: 71630.84 MB   Escritura: 24086.02 MB |

## IV. ESTADO DEL SISTEMA

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Procesos Activos: | 238             |
| Tiempo Activo:    | 1 day, 12:47:49 |
| Usuarios Activos: | eduardo         |
| Bateria:          | 83%             |
| Cargando:         | NO              |

DIAGNOSTICO: ESTADO CRITICO - RECURSOS LIMITADOS