



CECATI 17

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 17
QUERÉTARO, QRO.

INSTRUCCIONES: UTILIZAR LOS COMANDOS RECTÁNGULO DE CENTRO, COTAS, LÍNEA, REDONDEO, CÍRCULO, EXTRUIR SALIENTE/BASE, EXTRUIR CORTE.

DIBUJO: MÉCANICO	UNIDAD: CENTÍMETROS	NOMBRE DESTAPADOR.	EJERCICIO:	CALIFICACIÓN:
REVISÓ: INSTRUCTOR	FECHA:	SOFTWARE: SOLIDWORKS	ALUMNO:	NÚMERO DE EJERCICIO: 7 COLOR: 78