


**VISTA SUPERIOR**



**VISTA ISOMÉTRICO**

	<b>CECATI 17</b> CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 17 QUERÉTARO, QRO. INSTRUCCIONES: UTILIZAR LOS COMANDOS RECTÁNGULO DE CENTRO, RECTÁNGULO, EXTRUIR SALIENTE/BASE.				
DIBUJO 3D: MECÁNICO		UNIDAD: METROS	NOMBRE DEL EJERCICIO: PRÁCTICA.		
REVISÓ: INSTRUCTOR	FECHA:	SOFTWARE: SOLIDWORKS	ALUMNO:	NÚMERO EJERCICIO: 4	DE COLOR: 48