



CECATI 17

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 17
QUERÉTARO, QRO.

INSTRUCCIONES: UTILIZAR LOS COMANDOS RECTÁNGULO DE CENTRO, RECTÁNGULO, COTAS, EXTRUIR SALIENTE/BASE.

DIBUJO 3D: MECÁNICO	UNIDAD: PULGADAS	NOMBRE DEL EJERCICIO: PRÁCTICA.			CALIFICACIÓN:
REVISÓ: INSTRUCTOR	FECHA:	SOFTWARE: SOLIDWORKS	ALUMNO:	NÚMERO EJERCICIO: 7	DE COLOR: 78