



VISTA ISOMÉTRICA

	CECATI 17 CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 17 QUERÉTARO, QRO. INSTRUCCIONES: UTILIZAR LOS COMANDOS CÍRCULO, COTAS, EXTRUIR SALIENTE/BASE, REDONDEO, CHAFLÁN.				
DIBUJO: MECÁNICO	UNIDAD: MILÍMETROS	NOMBRE DEL EJERCICIO: LÁPIZ.		CALIFICACIÓN:	
REVISÓ: INSTRUCTOR	FECHA:	SOFTWARE: SOLIDWORKS	ALUMNO:	NÚMERO DE EJERCICIO: 2	COLOR: 28